

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
100TH AV	100TH AV	PATRICK LN	76	Very Good
100TH AV	JASMINE TR	SYDNEY WY	94	Excellent
100TH AV	LOUISE DR	EOP	74	Very Good
100TH AV	PATRICK LN	JESSIE LN	82	Very Good
100TH AV	SPUR DR	JASMINE TR	96	Excellent
100TH AV	SUGAR SAND LN	100TH AV	82	Very Good
100TH AV	SYDNEY WY	REDBIRD RD	94	Excellent
100TH AV	TONOPAH DR	RUNION DR	76	Very Good
100TH AV	VIA DEL SOL	LOUISE DR	87	Excellent
100TH AV	WILLIAMS RD	WIZARD LN	96	Excellent
100TH AV	WIZARD LN	SUGAR SAND LN	80	Very Good
100TH DR	BURNETT RD	IRMA LN	68	Good
100TH DR	RUNION DR	MOHAWK LN	71	Very Good
100TH DR	YELLOW BIRD LN	WHITE FEATHER LN	96	Excellent
100TH LN	100TH LN	EOP	83	Very Good
100TH LN	100TH LN	100TH LN	85	Excellent
100TH LN	ANGELS LN	EOP	97	Excellent
100TH LN	IRMA LN	POTTER DR	51	Fair
100TH LN	JASMINE TR	SYDNEY WY	95	Excellent
100TH LN	JESSIE LN	VILLA CHULA	94	Excellent
100TH LN	MOHAWK LN	BURNETT RD	71	Very Good
100TH LN	POTTER DR	ROSS AV	59	Fair
100TH LN	ROSS AV	EOP	50	Fair
100TH LN	SYDNEY WY	MAYA WY	96	Excellent
100TH LN	VIA MONTOYA DR	100TH LN	95	Excellent
100TH LN	YELLOW BIRD LN	WHITE FEATHER LN	95	Excellent
101ST AV	BEARDSLEY RD	MOHAWK LN	75	Very Good
101ST AV	IRMA LN	ROSS AV	60	Good
101ST AV	IRMA LN	IRMA LN	66	Good
101ST AV	LOS GATOS DR	ANGELS LN	96	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
101ST AV	MOHAWK LN	MOHAWK LN	70	Very Good
101ST AV	MOHAWK LN	IRMA LN	71	Very Good
101ST AV	PATRICK LN	JESSIE LN	95	Excellent
101ST AV	ROSS AV	EOP	66	Good
101ST AV	SPECKLED GECKO DR	LOS GATOS DR	96	Excellent
101ST AV	WILLIAMS RD	WIZARD LN	81	Very Good
101ST AV	WIZARD LN	SUGAR SAND LN	83	Very Good
101ST DR	LOS GATOS DR	EOP	96	Excellent
101ST DR	POTTER DR	ROSS AV	55	Fair
101ST LN	101ST LN	EOP	86	Excellent
101ST LN	IRMA LN	POTTER DR	41	Marginal
101ST LN	JASMINE TR	SYDNEY WY	94	Excellent
101ST LN	JOMAX RD	SPUR DR	72	Very Good
101ST LN	POTTER DR	ROSS AV	53	Fair
101ST LN	ROSS AV	EOP	70	Very Good
101ST LN	SPUR DR	JASMINE TR	97	Excellent
101ST LN	SYDNEY WY	101ST LN	88	Excellent
102ND AV	COUNTRY CLUB TR	DALEY LN	75	Very Good
102ND AV	DALEY LN	PATRICK LN	76	Very Good
102ND AV	EOP	SYDNEY WY	87	Excellent
102ND AV	JESSIE LN	VILLA CHULA	61	Good
102ND AV	PATRICK LN	JESSIE LN	72	Very Good
102ND AV	SYDNEY WY	REDBIRD RD	96	Excellent
102ND AV	VILLA CHULA	VILLA HERMOSA	60	Good
102ND AV	VILLA HERMOSA	EOP	100	Excellent
102ND DR	WILLIAMS RD	COUNTRY CLUB TR	64	Good
102ND LN	CARLOTA LN	EOP	85	Excellent
102ND LN	COUNTRY CLUB TR	DALEY LN	79	Very Good
102ND LN	EOP	REDBIRD RD	93	Excellent
102ND LN	EOP	HEDGE HOG PL	97	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
102ND LN	FOOTHILL DR	ROBIN LN	93	Excellent
102ND LN	GAMBIT TR	OBERLIN WY	86	Excellent
102ND LN	HEDGE HOG PL	GAMBIT TR	95	Excellent
102ND LN	IRMA LN	POTTER DR	66	Good
102ND LN	LOS GATOS DR	CARLOTA LN	94	Excellent
102ND LN	MOHAWK LN	BURNETT RD	70	Very Good
102ND LN	OBERLIN WY	WHITE FEATHER LN	97	Excellent
102ND LN	POTTER DR	ROSS AV	66	Good
102ND LN	ROBIN LN	CASHMAN DR	77	Very Good
102ND LN	ROSS AV	ROSE GARDEN LN	67	Good
102ND LN	VIA DEL SOL	SANDS DR	81	Very Good
103RD AV	103RD AV	EOP	51	Fair
103RD AV	BURNETT RD	IRMA LN	84	Very Good
103RD AV	DALEY LN	PATRICK LN	77	Very Good
103RD AV	GRISWOLD RD	103RD AV	47	Marginal
103RD AV	LOMA LN	GRISWOLD RD	47	Marginal
103RD AV	MOHAWK LN	MOHAWK LN	74	Very Good
103RD AV	MOHAWK LN	BURNETT RD	79	Very Good
103RD AV	NORTHERN AV	LOMA LN	77	Very Good
103RD AV	PATRICK LN	JESSIE LN	73	Very Good
103RD AV	ROSEWOOD LN	BUCKHORN TR	95	Excellent
103RD DR	CARLOTA LN	FOOTHILL DR	80	Very Good
103RD DR	CASHMAN DR	WILLIAMS RD	81	Very Good
103RD DR	COTTONTAIL LN	EL CORTEZ PL	81	Very Good
103RD DR	COUNTRY CLUB TR	DALEY LN	80	Very Good
103RD DR	EOP	COTTONTAIL LN	77	Very Good
103RD DR	GRISWOLD RD	EOP	80	Very Good
103RD DR	HARMONT DR	ROYAL PALM RD	96	Excellent
103RD DR	LOMA LN	HARMONT DR	86	Excellent
103RD DR	MOHAWK LN	MOHAWK LN	68	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
103RD DR	MOHAWK LN	BURNETT RD	72	Very Good
103RD DR	NOSEAN RD	SWAYBACK PASS	87	Excellent
103RD DR	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	94	Excellent
103RD DR	SWAYBACK PASS	BRONCO TR	96	Excellent
103RD DR	TONOPAH DR	RUNION DR	64	Good
103RD DR	WILLIAMS RD	COUNTRY CLUB TR	66	Good
103RD DR	YUKON DR	TONOPAH DR	66	Good
103RD LN	103RD LN	103RD LN	95	Excellent
103RD LN	103RD LN	EOP	95	Excellent
103RD LN	BUCKHORN TR	103RD LN	96	Excellent
103RD LN	BURNETT RD	IRMA LN	62	Good
103RD LN	COUNTRY CLUB TR	DALEY LN	71	Very Good
103RD LN	DALEY LN	JESSIE LN	78	Very Good
103RD LN	JESSIE LN	VILLA CHULA	80	Very Good
103RD LN	MOHAWK LN	EOP	50	Fair
103RD LN	VIA DEL SOL	SANDS DR	86	Excellent
103RD LN	VILLA CHULA	EOP	67	Good
104TH AV	104TH AV	BURNETT RD	55	Fair
104TH AV	104TH AV	104TH AV	63	Good
104TH AV	ALICE AV	LAWRENCE LN	95	Excellent
104TH AV	BUTLER DR	ORCHID LN	83	Very Good
104TH AV	CARLOTA LN	VIA MONTOYA DR	80	Very Good
104TH AV	DIANA AV	RUTH AV	96	Excellent
104TH AV	ECHO LN	BUTLER DR	74	Very Good
104TH AV	EOP	ECHO LN	68	Good
104TH AV	FOOTHILL DR	ROBIN LN	89	Excellent
104TH AV	GOLDEN LN	PUGET AV	96	Excellent
104TH AV	JESSIE LN	VILLA CHULA	78	Very Good
104TH AV	LAWRENCE LN	GOLDEN LN	93	Excellent
104TH AV	LOMA LN	HARMONT DR	94	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
104TH AV	LOS GATOS DR	LOS GATOS DR	80	Very Good
104TH AV	LOS GATOS DR	CARLOTA LN	83	Very Good
104TH AV	LOUISE DR	SANDS DR	83	Very Good
104TH AV	MOHAWK LN	104TH AV	63	Good
104TH AV	ORCHID LN	DIANA AV	93	Excellent
104TH AV	PATRICK LN	JESSIE LN	79	Very Good
104TH AV	PONTIAC DR	YUKON DR	72	Very Good
104TH AV	POTTER DR	ROSS AV	70	Very Good
104TH AV	PUGET AV	EOP	89	Excellent
104TH AV	ROBIN LN	CASHMAN DR	86	Excellent
104TH AV	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	96	Excellent
104TH AV	RUTH AV	ALICE AV	89	Excellent
104TH AV	SANDS DR	SANDS DR	82	Very Good
104TH AV	SANDS DR	LOS GATOS DR	86	Excellent
104TH AV	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	79	Very Good
104TH AV	VILLA CHULA	VILLA CHULA	74	Very Good
104TH AV	VILLA CHULA	EOP	78	Very Good
104TH DR	BEARDSLEY RD	PONTIAC DR	62	Good
104TH DR	BURNETT RD	IRMA LN	72	Very Good
104TH DR	DEER VALLEY RD	VIA DEL SOL	76	Very Good
104TH DR	EOP	COTTONTAIL LN	68	Good
104TH DR	FOOTHILL DR	ROBIN LN	95	Excellent
104TH DR	HARMONT DR	ROYAL PALM RD	95	Excellent
104TH DR	IRMA LN	POTTER DR	76	Very Good
104TH DR	LAURIE LN	ECHO LN	80	Very Good
104TH DR	LOMA LN	EOP	79	Very Good
104TH DR	MOHAWK LN	BURNETT RD	69	Good
104TH DR	NORTHERN AV	LOMA LN	91	Excellent
104TH DR	PONTIAC DR	TONOPAH DR	73	Very Good
104TH DR	POTTER DR	ROSS AV	72	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
104TH DR	ROBIN LN	CASHMAN DR	83	Very Good
104TH DR	ROSS AV	ROSE GARDEN LN	68	Good
104TH DR	RUNION DR	MOHAWK LN	72	Very Good
104TH DR	TONOPAH DR	RUNION DR	73	Very Good
104TH DR	VIA DEL SOL	LOUISE DR	75	Very Good
104TH GL	ALYSSA LN	ROSEWOOD LN	96	Excellent
104TH GL	EOP	ALYSSA LN	96	Excellent
104TH LN	DALEY LN	PATRICK LN	74	Very Good
104TH LN	EOP	DALEY LN	77	Very Good
104TH LN	EOP	LOUISE DR	78	Very Good
104TH LN	IRMA LN	POTTER DR	76	Very Good
104TH LN	LOS GATOS DR	CARLOTA LN	82	Very Good
104TH LN	LOUISE DR	SANDS DR	86	Excellent
104TH LN	POTTER DR	ROSS AV	78	Very Good
104TH LN	PUGET AV	EOP	80	Very Good
104TH LN	ROBIN LN	CASHMAN DR	91	Excellent
104TH LN	ROSS AV	ROSS AV	71	Very Good
104TH LN	SANDS DR	LOS GATOS DR	88	Excellent
104TH LN	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	83	Very Good
105TH AV	ALICE AV	GOLDEN LN	76	Very Good
105TH AV	CARLOTA LN	CARLOTA LN	73	Very Good
105TH AV	CARLOTA LN	VIA MONTOYA DR	73	Very Good
105TH AV	DEER VALLEY RD	VIA DEL SOL	80	Very Good
105TH AV	EOP	YUKON DR	47	Marginal
105TH AV	EOP	LAURIE LN	75	Very Good
105TH AV	FOOTHILL DR	ROBIN LN	76	Very Good
105TH AV	LOUISE DR	SANDS DR	81	Very Good
105TH AV	MOHAWK LN	BURNETT RD	82	Very Good
105TH AV	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	87	Excellent
105TH AV	SANDS DR	CARLOTA LN	76	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
105TH AV	TONOPAH DR	RUNION DR	60	Good
105TH AV	VIA DEL SOL	LOUISE DR	78	Very Good
105TH AV	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	78	Very Good
105TH AV	YUKON DR	TONOPAH DR	54	Fair
105TH DR	ADELA DR	VILLA HERMOSA	75	Very Good
105TH DR	ALICE AV	LAWRENCE LN	83	Very Good
105TH DR	BURNETT RD	IRMA LN	76	Very Good
105TH DR	COUNTRY CLUB TR	DALEY LN	83	Very Good
105TH DR	DALEY LN	PATRICK LN	84	Very Good
105TH DR	EOP	COTTONTAIL LN	69	Good
105TH DR	EOP	LAURIE LN	76	Very Good
105TH DR	JESSIE LN	VILLA CHULA	79	Very Good
105TH DR	LOMA LN	HARMONT DR	93	Excellent
105TH DR	PATRICK LN	JESSIE LN	81	Very Good
105TH DR	PUGET AV	EOP	88	Excellent
105TH DR	ROBIN LN	DONALD DR	78	Very Good
105TH DR	VILLA CHULA	ADELA DR	74	Very Good
105TH LN	ALEX AV	DEER VALLEY RD	79	Very Good
105TH LN	ELECTRA LN	CAMINO DE ORO	96	Excellent
105TH LN	EOP	LAURIE LN	75	Very Good
105TH LN	GOLDEN LN	PUGET AV	77	Very Good
105TH LN	LAWRENCE LN	EOP	91	Excellent
105TH LN	LOMA LN	ROYAL PALM RD	83	Very Good
105TH LN	PINNACLE PEAK RD	ELECTRA LN	96	Excellent
105TH LN	PUGET AV	EOP	73	Very Good
106TH AV	ADELA DR	VILLA HERMOSA	80	Very Good
106TH AV	BEARDSLEY RD	YUKON DR	45	Marginal
106TH AV	DEER VALLEY RD	VIA DEL SOL	69	Good
106TH AV	DONALD DR	WILLIAMS RD	69	Good
106TH AV	ECHO LN	BUTLER DR	86	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
106TH AV	FOOTHILL DR	ROBIN LN	65	Good
106TH AV	IRMA LN	POTTER DR	81	Very Good
106TH AV	LAURIE LN	ECHO LN	80	Very Good
106TH AV	LAWRENCE LN	EOP	86	Excellent
106TH AV	LOMA LN	GRISWOLD RD	96	Excellent
106TH AV	NORTHERN AV	LOMA LN	81	Very Good
106TH AV	PATRICK LN	JESSIE LN	69	Good
106TH AV	ROBIN LN	DONALD DR	61	Good
106TH AV	SANDS DR	CARLOTA LN	70	Very Good
106TH AV	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	69	Good
106TH AV	VILLA HERMOSA	EOP	78	Very Good
106TH AV	WILLIAMS RD	COUNTRY CLUB TR	86	Excellent
106TH AV	YUKON DR	EOP	45	Marginal
106TH DR	ADELA DR	EOP	72	Very Good
106TH DR	ANNA AV	EOP	94	Excellent
106TH DR	COTTONTAIL LN	EL CORTEZ PL	81	Very Good
106TH DR	DESERT SPOON DR	EOP	96	Excellent
106TH DR	EOP	ECHO LN	79	Very Good
106TH DR	EOP	DESERT SPOON DR	95	Excellent
106TH DR	EUCALYPTUS RD	ANNA AV	89	Excellent
106TH DR	NOSEAN RD	SWAYBACK PASS	96	Excellent
106TH DR	SWAYBACK PASS	BRONCO TR	95	Excellent
106TH DR	YUKON DR	EOP	35	Poor
106TH LN	ADAM AV	LONE CACTUS DR	83	Very Good
106TH LN	ADELA DR	EOP	74	Very Good
106TH LN	ALICE AV	LAWRENCE LN	78	Very Good
106TH LN	ANGELS LN	VIA MONTOYA DR	56	Fair
106TH LN	ANGELS LN	ANGELS LN	57	Fair
106TH LN	BURNETT RD	IRMA LN	65	Good
106TH LN	CARLOTA LN	ANGELS LN	70	Very Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
106TH LN	COUNTRY CLUB TR	DALEY LN	75	Very Good
106TH LN	DALEY LN	PATRICK LN	69	Good
106TH LN	DALEY LN	DALEY LN	77	Very Good
106TH LN	DIANA AV	RUTH AV	78	Very Good
106TH LN	EUCALYPTUS RD	REALGAR RD	96	Excellent
106TH LN	IRMA LN	POTTER DR	69	Good
106TH LN	JESSIE LN	VILLA CHULA	78	Very Good
106TH LN	LAWRENCE LN	EOP	75	Very Good
106TH LN	LONE CACTUS DR	SALTER DR	79	Very Good
106TH LN	LONE CACTUS DR	LONE CACTUS DR	84	Very Good
106TH LN	LOUISE DR	SANDS DR	68	Good
106TH LN	MELINDA LN	ALEX AV	73	Very Good
106TH LN	MOHAWK LN	BURNETT RD	64	Good
106TH LN	ORCHID LN	DIANA AV	80	Very Good
106TH LN	POTTER DR	ROSS AV	63	Good
106TH LN	REALGAR RD	ANNA AV	91	Excellent
106TH LN	RUTH AV	ALICE AV	77	Very Good
106TH LN	SALTER DR	MELINDA LN	75	Very Good
106TH LN	SANDS DR	SANDS DR	72	Very Good
106TH LN	SELDON LN	ORCHID LN	80	Very Good
106TH LN	VIA DEL SOL	LOUISE DR	70	Very Good
106TH LN	VILLA CHULA	ADELA DR	81	Very Good
106TH LN	YUKON DR	RUNION DR	46	Marginal
107TH AV	107TH AV	WIKIEUP LN	54	Fair
107TH AV	107TH AV	QUAIL AV	75	Very Good
107TH AV	107TH AV	TIERRA DEL RIO BL	91	Excellent
107TH AV	107TH AV	107TH AV	91	Excellent
107TH AV	107TH AV	107TH AV	91	Excellent
107TH AV	ALICE AV	EOP	63	Good
107TH AV	ANGELS LN	ROBIN LN	65	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
107TH AV	BEARDSLEY RD	BURNETT RD	34	Poor
107TH AV	BURNETT RD	ROSE GARDEN LN	38	Poor
107TH AV	BUTLER DR	SELDON LN	69	Good
107TH AV	CHINO DR	BEARDSLEY RD	70	Very Good
107TH AV	CIMARRON DR	CHINO DR	59	Fair
107TH AV	DALEY LN	VILLA CHULA	81	Very Good
107TH AV	DEER VALLEY RD	LOUISE DR	64	Good
107TH AV	EOP	107TH AV	89	Excellent
107TH AV	GRISWOLD RD	BUTLER DR	70	Very Good
107TH AV	LONE CACTUS DR	MELINDA LN	67	Good
107TH AV	LONE CACTUS DR	LONE CACTUS DR	71	Very Good
107TH AV	LOUISE DR	SANDS DR	60	Good
107TH AV	MELINDA LN	DEER VALLEY RD	73	Very Good
107TH AV	NORTHERN AV	GRISWOLD RD	63	Good
107TH AV	PALM TREE DR	107TH AV	70	Very Good
107TH AV	QUAIL AV	LONE CACTUS DR	73	Very Good
107TH AV	ROBIN LN	WILLIAMS RD	62	Good
107TH AV	ROSE GARDEN LN	107TH AV	76	Very Good
107TH AV	RUTH AV	ALICE AV	66	Good
107TH AV	SACK DR	PALM TREE DR	64	Good
107TH AV	SANDS DR	ANGELS LN	52	Fair
107TH AV	SELDON LN	RUTH AV	67	Good
107TH AV	TESSMER RD	EOP	85	Excellent
107TH AV	UNION HILLS DR	SACK DR	60	Good
107TH AV	VILLA CHULA	PINNACLE PEAK RD	77	Very Good
107TH AV	WIKIEUP LN	CIMARRON DR	64	Good
107TH AV	WILLIAMS RD	DALEY LN	70	Very Good
107TH DR	107TH DR	BEAUBIEN DR	69	Good
107TH DR	107TH DR	EOP	73	Very Good
107TH DR	107TH DR	ROBIN LN	81	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
107TH DR	107TH DR	LARIAT LN	93	Excellent
107TH DR	ADAM AV	LONE CACTUS DR	62	Good
107TH DR	ANGELS LN	107TH DR	81	Very Good
107TH DR	BRILES RD	107TH DR	95	Excellent
107TH DR	CARLOTA LN	ANGELS LN	71	Very Good
107TH DR	CHISHOLM DR	CIMARRON DR	62	Good
107TH DR	CIMARRON DR	CHINO DR	67	Good
107TH DR	DEANNA DR	QUAIL AV	70	Very Good
107TH DR	DESERT ELM LN	ROWEL RD	96	Excellent
107TH DR	DESERT SPOON DR	PRICKLY PEAR TR	94	Excellent
107TH DR	DIANA AV	RUTH AV	44	Marginal
107TH DR	EL CORTEZ PL	YEARLING RD	87	Excellent
107TH DR	EOP	BRONCO TR	95	Excellent
107TH DR	HARMONY LN	DEANNA DR	73	Very Good
107TH DR	LARIAT LN	DESERT ELM LN	95	Excellent
107TH DR	LAURIE LN	ECHO LN	55	Fair
107TH DR	LONE CACTUS DR	SALTER DR	71	Very Good
107TH DR	LOUISE DR	SANDS DR	77	Very Good
107TH DR	MELINDA LN	ALEX AV	74	Very Good
107TH DR	MELINDA LN	MELINDA LN	77	Very Good
107TH DR	MOHAWK LN	EOP	81	Very Good
107TH DR	PRICKLY PEAR TR	PASO TR	95	Excellent
107TH DR	QUAIL AV	QUAIL AV	71	Very Good
107TH DR	REALGAR RD	BROOKLITE LN	90	Excellent
107TH DR	ROBIN LN	EOP	72	Very Good
107TH DR	RUNION DR	MOHAWK LN	89	Excellent
107TH DR	SALTER DR	MELINDA LN	76	Very Good
107TH DR	SELDON LN	DIANA AV	54	Fair
107TH DR	TONOPAH DR	RUNION DR	90	Excellent
107TH DR	VENTANA DR	107TH DR	50	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
107TH DR	VIA DEL SOL	LOUISE DR	78	Very Good
107TH DR	WHITEHORN WY	DESERT SPOON DR	84	Very Good
107TH DR	WIKIEUP LN	CHISHOLM DR	62	Good
107TH DR	YEARLING RD	WHITEHORN WY	84	Very Good
107TH GL	COTTONTAIL LN	EL CORTEZ PL	78	Very Good
107TH LN	AVENIDA DEL REY	COTTONTAIL LN	82	Very Good
107TH LN	BRILES RD	LARIAT LN	95	Excellent
107TH LN	BUTLER DR	SELDON LN	59	Fair
107TH LN	COTTONTAIL LN	EL CORTEZ PL	81	Very Good
107TH LN	DESERT ELM LN	ROWEL RD	96	Excellent
107TH LN	ECHO LN	BUTLER DR	39	Poor
107TH LN	LARIAT LN	DESERT ELM LN	96	Excellent
107TH LN	LAURIE LN	ECHO LN	55	Fair
107TH LN	PASO TR	BRILES RD	96	Excellent
107TH LN	ROSE GARDEN LN	HARMONY LN	77	Very Good
107TH LN	ROWEL RD	JOMAX PW	95	Excellent
107TH LN	SADDLEHORN RD	AVENIDA DEL REY	77	Very Good
107TH LN	SELDON LN	DIANA AV	48	Marginal
107TH LN	YEARLING RD	WHITEHORN WY	89	Excellent
108TH AV	108TH AV	ROBIN LN	84	Very Good
108TH AV	108TH LN	109TH AV	40	Marginal
108TH AV	ADAM AV	LONE CACTUS DR	61	Good
108TH AV	ANGELS LN	108TH AV	81	Very Good
108TH AV	BRONCO TR	HAPPY VALLEY PW	91	Excellent
108TH AV	CHINO DR	108TH LN	63	Good
108TH AV	CIMARRON DR	CHINO DR	72	Very Good
108TH AV	DONALD DR	WILLIAMS RD	74	Very Good
108TH AV	EL CORTEZ PL	YEARLING RD	81	Very Good
108TH AV	EOP	108TH AV	75	Very Good
108TH AV	MELINDA LN	EOP	58	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
108TH AV	NOSEAN RD	SWAYBACK PASS	95	Excellent
108TH AV	PRICKLY PEAR TR	PASO TR	95	Excellent
108TH AV	ROBIN LN	DONALD DR	70	Very Good
108TH AV	SWAYBACK PASS	BRONCO TR	96	Excellent
108TH AV	UTOPIA RD	WIKIEUP LN	76	Very Good
108TH AV	WHITEHORN WY	PRICKLY PEAR TR	94	Excellent
108TH AV	WIKIEUP LN	WIKIEUP LN	69	Good
108TH AV	WIKIEUP LN	PIUTE AV	71	Very Good
108TH AV	YEARLING RD	WHITEHORN WY	95	Excellent
108TH DR	108TH LN	DIANA AV	49	Marginal
108TH DR	COTTONTAIL LN	EL CORTEZ PL	92	Excellent
108TH DR	LOMA LN	MANZANITA DR	66	Good
108TH DR	MANZANITA DR	ROYAL PALM RD	62	Good
108TH DR	NORTHERN AV	LOMA LN	54	Fair
108TH DR	VIA DEL SOL	LOUISE DR	73	Very Good
108TH LN	108TH DR	DIANA AV	55	Fair
108TH LN	108TH LN	108TH LN	65	Good
108TH LN	108TH LN	108TH LN	73	Very Good
108TH LN	108TH LN	TONOPAH DR	76	Very Good
108TH LN	AVENIDA DEL REY	COTTONTAIL LN	83	Very Good
108TH LN	BUTLER DR	108TH DR	51	Fair
108TH LN	CHINO DR	108TH AV	57	Fair
108TH LN	DIANA AV	RUTH AV	57	Fair
108TH LN	IRMA LN	VENTANA DR	55	Fair
108TH LN	LAURIE LN	BUTLER DR	59	Fair
108TH LN	MANZANITA DR	ROYAL PALM RD	52	Fair
108TH LN	NOSEAN RD	SWAYBACK PASS	95	Excellent
108TH LN	ORAIBI DR	CHINO DR	63	Good
108TH LN	SADDLEHORN RD	AVENIDA DEL REY	78	Very Good
108TH LN	SWAYBACK PASS	BRONCO TR	96	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
108TH LN	VENTANA DR	108TH LN	63	Good
108TH LN	VENTANA DR	BEAUBIEN DR	63	Good
109TH AV	108TH AV	BEARDSLEY RD	64	Good
109TH AV	ADAM AV	LONE CACTUS DR	82	Very Good
109TH AV	ALEX AV	DEER VALLEY RD	90	Excellent
109TH AV	ALICE AV	LAWRENCE LN	48	Marginal
109TH AV	BEARDSLEY RD	VENTANA DR	57	Fair
109TH AV	CARLOTA LN	ANGELS LN	72	Very Good
109TH AV	CHINO DR	CHINO DR	64	Good
109TH AV	CHINO DR	ESCUDA DR	69	Good
109TH AV	CIMARRON DR	ORAIBI DR	72	Very Good
109TH AV	DEANNA DR	QUAIL AV	75	Very Good
109TH AV	DEER VALLEY RD	LOUISE DR	71	Very Good
109TH AV	EOP	MOHAWK LN	52	Fair
109TH AV	ESCUDA DR	108TH AV	58	Fair
109TH AV	GOLDEN LN	PUGET AV	47	Marginal
109TH AV	HARMONY LN	DEANNA DR	82	Very Good
109TH AV	JOSIE DR	MICHAEL DR	73	Very Good
109TH AV	LAWRENCE LN	GOLDEN LN	39	Poor
109TH AV	LONE CACTUS DR	SALTER DR	82	Very Good
109TH AV	LOUISE DR	SANDS DR	78	Very Good
109TH AV	MANZANITA DR	109TH AV	64	Good
109TH AV	MARCO POLO RD	CHINO DR	70	Very Good
109TH AV	MELINDA LN	ALEX AV	90	Excellent
109TH AV	MICHAEL DR	PALM TREE DR	72	Very Good
109TH AV	NORTHERN AV	MANZANITA DR	59	Fair
109TH AV	ORAIBI DR	TONTO LN	70	Very Good
109TH AV	PUGET AV	EOP	51	Fair
109TH AV	QUAIL AV	ADAM AV	92	Excellent
109TH AV	ROSE GARDEN LN	HARMONY LN	95	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
109TH AV	RUTH AV	ALICE AV	47	Marginal
109TH AV	SACK DR	JOSIE DR	73	Very Good
109TH AV	SALTER DR	EOP	95	Excellent
109TH AV	SANDS DR	CARLOTA LN	73	Very Good
109TH AV	TONTO LN	MARCO POLO RD	73	Very Good
109TH AV	VENTANA DR	ROSE GARDEN LN	55	Fair
109TH DR	109TH DR	EOP	47	Marginal
109TH DR	109TH DR	EOP	50	Fair
109TH DR	EOP	VENTANA DR	56	Fair
109TH DR	EOP	VENTANA DR	56	Fair
109TH DR	ESCUDA DR	SIERRA PINTA DR	55	Fair
109TH DR	LOMA LN	MANZANITA DR	74	Very Good
109TH DR	MANZANITA DR	ROYAL PALM RD	78	Very Good
109TH DR	MOHAWK LN	109TH DR	52	Fair
109TH DR	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	78	Very Good
109TH DR	SIERRA PINTA DR	EOP	62	Good
109TH DR	VENTANA DR	EOP	51	Fair
109TH LN	EOP	TONOPAH DR	53	Fair
109TH LN	LOMA LN	MANZANITA DR	69	Good
110TH AV	110TH AV	EOP	54	Fair
110TH AV	110TH AV	EOP	57	Fair
110TH AV	110TH AV	EOP	58	Fair
110TH AV	110TH AV	110TH AV	66	Good
110TH AV	110TH AV	110TH AV	70	Very Good
110TH AV	110TH AV	110TH AV	74	Very Good
110TH AV	110TH AV	VENTANA DR	74	Very Good
110TH AV	110TH DR	RUTH AV	40	Marginal
110TH AV	ALICE AV	LAWRENCE LN	43	Marginal
110TH AV	BUTLER DR	SELDON LN	45	Marginal
110TH AV	CIMARRON DR	UTOPIA RD	72	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
110TH AV	EOP	110TH AV	51	Fair
110TH AV	GOLDEN LN	PUGET AV	46	Marginal
110TH AV	LOMA LN	MANZANITA DR	72	Very Good
110TH AV	NORTHERN AV	LOMA LN	80	Very Good
110TH AV	SELDON LN	110TH DR	47	Marginal
110TH AV	SIERRA PINTA DR	EOP	50	Fair
110TH AV	UTOPIA RD	WIKIEUP LN	68	Good
110TH AV	VENTANA DR	EOP	53	Fair
110TH AV	VENTANA DR	110TH AV	56	Fair
110TH DR	ESCUDA DR	EOP	50	Fair
110TH DR	HARMONT DR	ROYAL PALM RD	68	Good
110TH DR	LOMA LN	MANZANITA DR	66	Good
110TH DR	MANZANITA DR	HARMONT DR	69	Good
110TH DR	ORAIBI DR	TONTO LN	64	Good
110TH DR	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	74	Very Good
110TH DR	SELDON LN	110TH AV	44	Marginal
110TH DR	UTOPIA RD	WIKIEUP LN	82	Very Good
110TH DR	VENTANA DR	EOP	59	Fair
110TH DR	YUKON DR	EOP	37	Poor
110TH LN	CIMARRON DR	UTOPIA RD	72	Very Good
110TH LN	DIANA AV	RUTH AV	71	Very Good
110TH LN	ESCUDA DR	SIERRA PINTA DR	71	Very Good
110TH LN	MARCO POLO RD	ESCUDA DR	82	Very Good
110TH LN	ORAIBI DR	TONTO LN	72	Very Good
110TH LN	ORAIBI DR	ORAIBI DR	78	Very Good
110TH LN	TONTO LN	MARCO POLO RD	70	Very Good
110TH LN	UTOPIA RD	ORAIBI DR	70	Very Good
110TH LN	YUKON DR	VENTANA DR	45	Marginal
111TH AV	BUTLER DR	DIANA AV	80	Very Good
111TH AV	CIMARRON DR	ORAIBI DR	85	Excellent



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
111TH AV	DIANA AV	RUTH AV	84	Very Good
111TH AV	ESCUDA DR	BEARDSLEY RD	81	Very Good
111TH AV	HARMONT DR	BUTLER DR	75	Very Good
111TH AV	NORTHERN AV	HARMONT DR	78	Very Good
111TH AV	ORAIBI DR	ESCUDA DR	82	Very Good
111TH AV	RUTH AV	EOP	62	Good
111TH AV	UNION HILLS DR	CIMARRON DR	82	Very Good
111TH LN	EL CAMINITO DR	ECHO LN	78	Very Good
111TH LN	GRISWOLD RD	LAS PALMARITAS DR	81	Very Good
111TH LN	HARMONT DR	ROYAL PALM RD	77	Very Good
111TH LN	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	80	Very Good
111TH LN	LOMA LN	MANZANITA DR	74	Very Good
112TH AV	ALICE AV	LAWRENCE LN	60	Good
112TH AV	BARBARA AV	ALICE AV	65	Good
112TH AV	DIANA AV	RUTH AV	77	Very Good
112TH AV	ECHO LN	BUTLER DR	69	Good
112TH AV	EL CAMINITO DR	ECHO LN	78	Very Good
112TH AV	EOP	ROSE GARDEN LN	81	Very Good
112TH AV	GOLDEN LN	PUGET AV	49	Marginal
112TH AV	HARMONT DR	ROYAL PALM RD	80	Very Good
112TH AV	LAWRENCE LN	GOLDEN LN	59	Fair
112TH AV	LOMA LN	MANZANITA DR	75	Very Good
112TH AV	MANZANITA DR	HARMONT DR	78	Very Good
112TH AV	NORTHERN AV	LOMA LN	73	Very Good
112TH AV	ORCHID LN	DIANA AV	61	Good
112TH AV	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	77	Very Good
112TH AV	RUTH AV	BARBARA AV	73	Very Good
112TH AV	SELDON LN	ORCHID LN	64	Good
112TH DR	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	78	Very Good
114TH AV	ALICE AV	GOLDEN LN	66	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
114TH AV	BARBARA AV	ALICE AV	65	Good
114TH AV	BUTLER DR	SELDON LN	54	Fair
114TH AV	DIANA AV	RUTH AV	61	Good
114TH AV	GOLDEN LN	LOREN LN	67	Good
114TH AV	LOREN LN	TOWNLEY AV	61	Good
114TH AV	ORCHID LN	DIANA AV	54	Fair
114TH AV	PUGET AV	EOP	57	Fair
114TH AV	RUTH AV	BARBARA AV	55	Fair
114TH AV	SELDON LN	ORCHID LN	52	Fair
114TH AV	TOWNLEY AV	PUGET AV	56	Fair
114TH DR	GOLDEN LN	PUGET AV	58	Fair
114TH LN	GOLDEN LN	PUGET AV	59	Fair
119TH LN	ASHBY DR	LONE TREE TR	80	Very Good
119TH LN	DUANE LN	ASHBY DR	74	Very Good
119TH LN	MINER TR	SHIFTING SANDS DR	91	Excellent
119TH LN	RIDGELINE RD	NADINE WY	86	Excellent
119TH LN	SHIFTING SANDS DR	EOP	96	Excellent
119TH LN	SKINNER DR	MINER TR	91	Excellent
120TH DR	EOP	MAZATZAL DR	94	Excellent
120TH DR	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	78	Very Good
120TH DR	MAZATZAL DR	PEAK VIEW RD	94	Excellent
120TH DR	PEAK VIEW RD	EOP	96	Excellent
120TH LN	DUANE LN	ASHBY DR	79	Very Good
120TH LN	EAGLE RIDGE LN	DOVE WING WY	76	Very Good
120TH LN	NADINE WY	DUANE LN	74	Very Good
121ST AV	ASHBY DR	LONE TREE TR	88	Excellent
121ST AV	DUANE LN	ASHBY DR	84	Very Good
121ST AV	RIDGELINE RD	DUANE LN	88	Excellent
121ST DR	DUANE LN	ASHBY DR	79	Very Good
121ST LN	121ST LN	121ST LN	82	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
121ST LN	121ST LN	MAZATZAL DR	97	Excellent
121ST LN	ASHBY DR	LONE TREE TR	79	Very Good
121ST LN	DOVE WING WY	DOVE WING WY	75	Very Good
121ST LN	EAGLE RIDGE LN	DOVE WING WY	82	Very Good
121ST LN	EOP	121ST LN	95	Excellent
121ST LN	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	76	Very Good
122ND DR	ASHBY DR	LONE TREE TR	81	Very Good
122ND DR	DUANE LN	ASHBY DR	80	Very Good
122ND DR	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	81	Very Good
122ND DR	RIDGELINE RD	DUANE LN	79	Very Good
123RD DR	ASHBY DR	LONE TREE TR	81	Very Good
123RD DR	DESERT MIRAGE DR	MILTON DR	80	Very Good
123RD DR	DOVE WING WY	EOP	72	Very Good
123RD DR	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	88	Excellent
123RD LN	123RD DR	CACTUS BLOSSOM TR	75	Very Good
123RD LN	123RD GL	ARMOR ST	81	Very Good
123RD LN	123RD LN	DOVE WING WY	83	Very Good
123RD LN	CACTUS BLOSSOM TR	ESSIG WY	81	Very Good
123RD LN	DESERT MIRAGE DR	MILTON DR	82	Very Good
123RD LN	DOVE WING WY	DESERT MIRAGE DR	85	Excellent
123RD LN	EAGLE RIDGE LN	SUNSET POINT	89	Excellent
123RD LN	EOP	MILTON DR	77	Very Good
123RD LN	ESSIG WY	123RD GL	72	Very Good
123RD LN	MILTON DR	PALO BREA LN	83	Very Good
123RD LN	PALO BREA LN	MONTGOMERY RD	83	Very Good
123RD LN	SUNSET POINT	123RD LN	94	Excellent
124TH DR	EOP	MILTON DR	84	Very Good
125TH AV	MILTON DR	PALO BREA LN	92	Excellent
125TH DR	MINER TR	NADINE WY	75	Very Good
125TH DR	MONTGOMERY RD	CHUCKS AV	78	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
125TH DR	NADINE WY	MORNING VISTA DR	75	Very Good
125TH DR	PALO BREA LN	MONTGOMERY RD	83	Very Good
125TH LN	BLACKSTONE LN	MORNING VISTA DR	75	Very Good
125TH LN	RIDGELINE RD	MINER TR	81	Very Good
126TH AV	126TH DR	CHUCKS AV	75	Very Good
126TH AV	DUANE LN	ASHBY DR	82	Very Good
126TH AV	EOP	CARAVEO PL	94	Excellent
126TH AV	LONE TREE TR	DUANE LN	93	Excellent
126TH AV	NADINE WY	LONE TREE TR	85	Excellent
126TH DR	126TH AV	LOWDEN RD	77	Very Good
126TH DR	LOWDEN RD	EOP	71	Very Good
126TH DR	LOWDEN RD	LOWDEN RD	85	Excellent
126TH DR	NADINE WY	DUANE LN	75	Very Good
126TH LN	BLACKSTONE LN	MORNING VISTA DR	81	Very Good
126TH LN	MINER TR	BLACKSTONE LN	81	Very Good
126TH LN	MORNING VISTA DR	EOP	60	Good
126TH LN	NADINE WY	EOP	79	Very Good
127TH AV	CHUCKS AV	PASARO DR	79	Very Good
127TH AV	EAGLE RIDGE LN	DOVE WING WY	73	Very Good
127TH AV	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	78	Very Good
127TH AV	LOWDEN RD	CHUCKS AV	77	Very Good
127TH DR	ASHBY DR	WHISPERING RIDGE	91	Excellent
127TH DR	DESERT MIRAGE DR	MILTON DR	89	Excellent
127TH DR	WESTLAND RD	CARAVEO PL	90	Excellent
127TH DR	WHISPERING RIDGE	LONE TREE TR	82	Very Good
127TH LN	BURNSIDE TR	CARAVEO PL	96	Excellent
127TH LN	DUANE LN	ASHBY DR	93	Excellent
127TH LN	NADINE WY	DUANE LN	80	Very Good
128TH AV	BURNSIDE TR	CARAVEO PL	96	Excellent
128TH AV	CHUCKS AV	PASARO DR	78	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
128TH AV	EAGLE RIDGE LN	EOP	58	Fair
128TH AV	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	76	Very Good
128TH AV	LOWDEN RD	CHUCKS AV	83	Very Good
128TH AV	WESTLAND RD	BURNSIDE TR	87	Excellent
128TH LN	DESERT MIRAGE DR	MILTON DR	82	Very Good
128TH LN	EOP	DOVE WING WY	72	Very Good
128TH LN	MILTON DR	PALO BREA LN	73	Very Good
129TH AV	CASSIA TR	ASHLER HILLS DR	89	Excellent
129TH AV	WESTLAND RD	CASSIA TR	96	Excellent
129TH DR	CARAVEO PL	EOP	95	Excellent
129TH LN	ASHLER HILLS DR	CARAVEO PL	96	Excellent
130TH LN	CHAPAROSA WY	131ST DR	92	Excellent
130TH LN	TYLER TR	CHAPAROSA WY	84	Very Good
130TH LN	WHISPER ROCK TR	CALLE DE BACA	95	Excellent
131ST AV	WHISPER ROCK TR	CALLE DE BACA	95	Excellent
131ST DR	CHAPAROSA WY	130TH LN	95	Excellent
131ST DR	TYLER TR	CHAPAROSA WY	93	Excellent
131ST DR	WHISPER ROCK TR	CALLE DE BACA	94	Excellent
131ST LN	CHAPAROSA WY	CREOSOTE DR	86	Excellent
131ST LN	LONE MOUNTAIN RD	TYLER TR	92	Excellent
132ND AV	132ND DR	EOP	94	Excellent
132ND AV	CALLE DE BACA	132ND DR	83	Very Good
132ND AV	COPPERLEAF LN	WHISPER ROCK TR	87	Excellent
132ND AV	WHISPER ROCK TR	CALLE DE BACA	78	Very Good
132ND DR	COPPERLEAF LN	WHISPER ROCK TR	96	Excellent
132ND DR	TYLER TR	CHAPAROSA WY	96	Excellent
132ND DR	WHISPER ROCK TR	132ND AV	95	Excellent
132ND LN	CHAPAROSA WY	CREOSOTE DR	96	Excellent
132ND LN	TYLER TR	CHAPAROSA WY	95	Excellent
133RD AV	TYLER TR	CREOSOTE DR	95	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
134TH DR	TYLER TR	CHAPAROSA WY	93	Excellent
136TH DR	TYLER TR	CHAPAROSA WY	84	Very Good
136TH LN	TYLER TR	CHAPAROSA WY	92	Excellent
137TH AV	137TH AV	JESSE RED DR	85	Excellent
137TH AV	AMARANTH ST	CHUCKS AV	90	Excellent
137TH AV	AMBERWING ST	LINANTHUS RD	91	Excellent
137TH AV	CREOSOTE DR	137TH AV	83	Very Good
137TH AV	EOP	AMBERWING ST	95	Excellent
137TH AV	LINANTHUS RD	AMARANTH ST	95	Excellent
137TH AV	TYLER TR	CHAPAROSA WY	86	Excellent
137TH DR	CHAPAROSA WY	CREOSOTE DR	81	Very Good
137TH DR	CHUCKS AV	LONE MOUNTAIN RD	90	Excellent
137TH DR	LONE MOUNTAIN RD	CHAPAROSA WY	81	Very Good
137TH GL	CREOSOTE DR	JESSE RED DR	94	Excellent
137TH GL	GILIA WY	CREOSOTE DR	91	Excellent
137TH LN	AMBERWING ST	LINANTHUS RD	89	Excellent
137TH LN	CHAPAROSA WY	GILIA WY	91	Excellent
137TH LN	CREOSOTE DR	JESSE RED DR	96	Excellent
137TH LN	EOP	CHAPAROSA WY	92	Excellent
137TH LN	EOP	AMBERWING ST	94	Excellent
137TH LN	LINANTHUS RD	AMARANTH ST	89	Excellent
138TH AV	CREOSOTE DR	JESSE RED DR	95	Excellent
138TH AV	EOP	LINANTHUS RD	96	Excellent
138TH AV	LINANTHUS RD	EOP	93	Excellent
138TH AV	LONE MOUNTAIN RD	TYLER TR	94	Excellent
138TH AV	TYLER TR	GILIA WY	96	Excellent
67TH AV	67TH AV	67TH AV	43	Marginal
67TH AV	67TH AV	67TH AV	65	Good
67TH AV	67TH AV	HAPPY VALLEY RD	67	Good
67TH AV	AVENIDA DEL SOL	MARIPOSA GRANDE LN	66	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
67TH AV	CALLE LEJOS	VILLA LINDO	66	Good
67TH AV	CAMINO DE ORO	AVENIDA DEL SOL	68	Good
67TH AV	EOP	CAMINO DE ORO	66	Good
67TH AV	MARIPOSA GRANDE LN	CALLE LEJOS	68	Good
67TH AV	MINER TR	BLACKSTONE LN	76	Very Good
67TH AV	VILLA LINDO	67TH AV	67	Good
67TH DR	AVENIDA DEL REY	COTTONTAIL LN	63	Good
67TH DR	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	57	Fair
67TH DR	BRONCO TR	SADDLEHORN RD	70	Very Good
67TH DR	BUCKSKIN TR	BRONCO TR	74	Very Good
67TH DR	CAROL AV	VOGEL AV	60	Good
67TH DR	CHARTER OAK RD	CHARTER OAK RD	79	Very Good
67TH DR	CHERRY HILLS DR	EOP	69	Good
67TH DR	CINNABAR AV	BROWN ST	56	Fair
67TH DR	COTTONTAIL LN	EOP	60	Good
67TH DR	CRABAPPLE DR	BUCKSKIN TR	63	Good
67TH DR	EOP	SHANGRI LA RD	40	Marginal
67TH DR	EOP	SUNNYSIDE DR	56	Fair
67TH DR	EOP	YEARLING RD	68	Good
67TH DR	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	57	Fair
67TH DR	MINER TR	BLACKSTONE LN	72	Very Good
67TH DR	MOUNTAIN VIEW RD	TURQUOISE AV	56	Fair
67TH DR	PALO VERDE AV	EOP	54	Fair
67TH DR	PALO VERDE AV	PALO VERDE AV	66	Good
67TH DR	PASO TR	LARIAT LN	67	Good
67TH DR	ROWEL RD	JOMAX RD	65	Good
67TH DR	SADDLEHORN RD	AVENIDA DEL REY	67	Good
67TH DR	SHANGRI LA RD	EOP	48	Marginal
67TH DR	SIERRA ST	EOP	61	Good
67TH DR	TETHER TR	ROWEL RD	63	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
67TH DR	TURQUOISE AV	IRONWOOD DR	56	Fair
67TH DR	VOGEL AV	PALO VERDE AV	64	Good
67TH DR	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	95	Excellent
67TH DR	YEARLING RD	REMUDA DR	66	Good
67TH LN	CAROL AV	EOP	49	Marginal
67TH LN	COTTONTAIL LN	EL CORTEZ PL	67	Good
67TH LN	EL CORTEZ PL	DESERT MOON WY	63	Good
67TH LN	EVERGREEN TE	MINER TR	72	Very Good
67TH LN	PALO VERDE AV	OCOTILLA LN	68	Good
67TH LN	PASO TR	EOP	56	Fair
67TH LN	YEARLING RD	EOP	53	Fair
68TH AV	CHERRY HILLS DR	EOP	60	Good
68TH AV	CRABAPPLE DR	BUCKSKIN TR	58	Fair
68TH AV	DESERT MOON WY	YEARLING RD	71	Very Good
68TH AV	EOP	ROBERTA LN	84	Very Good
68TH AV	HAPPY VALLEY RD	CRABAPPLE DR	71	Very Good
68TH AV	JENAN DR	SUNNYSIDE DR	62	Good
68TH AV	MINER TR	RIDGELINE RD	72	Very Good
68TH AV	MORNING VISTA DR	NADINE WY	92	Excellent
68TH AV	PALO BREA LN	BLACKSTONE LN	58	Fair
68TH AV	PASO TR	BRILES RD	52	Fair
68TH AV	REMUDA DR	PASO TR	53	Fair
68TH AV	RIDGELINE RD	PALO BREA LN	81	Very Good
68TH AV	ROBERTA LN	LIGHTNING LN	91	Excellent
68TH AV	SHANGRI LA RD	EOP	40	Marginal
68TH AV	SIERRA ST	CANTERBURY DR	75	Very Good
68TH AV	YEARLING RD	REMUDA DR	54	Fair
68TH DR	AVENIDA DEL REY	COTTONTAIL LN	67	Good
68TH DR	BRILES RD	LARIAT LN	70	Very Good
68TH DR	BRONCO TR	SADDLEHORN RD	77	Very Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
68TH DR	BUCKSKIN TR	BRONCO TR	67	Good
68TH DR	CHERRY HILLS DR	EOP	59	Fair
68TH DR	COTTONTAIL LN	EOP	66	Good
68TH DR	COTTONTAIL LN	COTTONTAIL LN	70	Very Good
68TH DR	DALE LN	MAZATZAL DR	96	Excellent
68TH DR	EL CORTEZ PL	EOP	49	Marginal
68TH DR	EMILE ZOLA AV	EOP	55	Fair
68TH DR	EOP	JUANA DR	93	Excellent
68TH DR	EOP	NADINE WY	95	Excellent
68TH DR	JUANA DR	DALE LN	93	Excellent
68TH DR	LARIAT LN	TETHER TR	67	Good
68TH DR	PALO VERDE AV	EOP	51	Fair
68TH DR	SADDLEHORN RD	AVENIDA DEL REY	67	Good
68TH DR	SHANGRI LA RD	EOP	45	Marginal
68TH DR	TETHER TR	ROWEL RD	69	Good
68TH DR	YEARLING RD	PASO TR	69	Good
68TH LN	AVENIDA DEL REY	COTTONTAIL LN	56	Fair
68TH LN	BRILES RD	LARIAT LN	70	Very Good
68TH LN	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	81	Very Good
68TH LN	CAROL AV	VOGEL AV	76	Very Good
68TH LN	CHERRY HILLS DR	SHAW BUTTE DR	71	Very Good
68TH LN	COMET AV	EOP	73	Very Good
68TH LN	COTTONTAIL LN	JACKRABBIT LN	63	Good
68TH LN	EL CORTEZ PL	HONEYSUCKLE DR	73	Very Good
68TH LN	EOP	AVENIDA DEL REY	70	Very Good
68TH LN	JACKRABBIT LN	ANTELOPE DR	75	Very Good
68TH LN	LARIAT LN	TETHER TR	71	Very Good
68TH LN	MAZATZAL DR	PEAK VIEW RD	93	Excellent
68TH LN	PALO BREA LN	MORNING VISTA DR	96	Excellent
68TH LN	PALO VERDE AV	OCOTILLA LN	67	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
68TH LN	REMUDA DR	PASO TR	77	Very Good
68TH LN	VOGEL AV	PALO VERDE AV	64	Good
69TH AV	ASTER DR	SWEETWATER AV	60	Good
69TH AV	BERYL AV	COMET AV	63	Good
69TH AV	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	51	Fair
69TH AV	BROWN ST	CHERYL DR	53	Fair
69TH AV	CAMERON DR	SIERRA ST	71	Very Good
69TH AV	CANTERBURY DR	JENAN DR	71	Very Good
69TH AV	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	77	Very Good
69TH AV	CHERYL DR	BERYL AV	52	Fair
69TH AV	CHOLLA ST	CAMERON DR	68	Good
69TH AV	CINNABAR AV	BROWN ST	54	Fair
69TH AV	COCHISE DR	NORTH LN	53	Fair
69TH AV	COMET AV	COCHISE DR	58	Fair
69TH AV	DESERT MOON WY	REMUDA DR	79	Very Good
69TH AV	EL CORTEZ PL	HONEYSUCKLE DR	73	Very Good
69TH AV	EMILE ZOLA AV	EUGIE AV	67	Good
69TH AV	EOP	AVENIDA DEL REY	54	Fair
69TH AV	HONEYSUCKLE DR	DESERT MOON WY	71	Very Good
69TH AV	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	51	Fair
69TH AV	JENAN DR	SUNNYSIDE DR	63	Good
69TH AV	LAUREL LN	PARADISE DR	62	Good
69TH AV	MAYBERRY TR	ASHBY DR	87	Excellent
69TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	TURQUOISE AV	57	Fair
69TH AV	NORTH LN	PEORIA AV	53	Fair
69TH AV	OLIVE AV	SANNA ST	74	Very Good
69TH AV	PALO BREA LN	MORNING VISTA DR	83	Very Good
69TH AV	PALO VERDE AV	PURDUE AV	75	Very Good
69TH AV	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	60	Good
69TH AV	PASO TR	BRILES RD	79	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
69TH AV	PEAK VIEW RD	EOP	82	Very Good
69TH AV	PURDUE AV	MOUNTAIN VIEW RD	74	Very Good
69TH AV	SANNA ST	VOGEL AV	80	Very Good
69TH AV	SHANGRI LA RD	EOP	40	Marginal
69TH AV	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	67	Good
69TH AV	SIERRA ST	CANTERBURY DR	60	Good
69TH AV	SUNNYSIDE DR	CHERRY HILLS DR	83	Very Good
69TH AV	TETHER TR	ROWEL RD	79	Very Good
69TH AV	TURQUOISE AV	IRONWOOD DR	53	Fair
69TH AV	VOGEL AV	PALO VERDE AV	75	Very Good
69TH AV	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	95	Excellent
69TH DR	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	53	Fair
69TH DR	CALAVAR RD	REDFIELD RD	70	Very Good
69TH DR	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	57	Fair
69TH DR	CROCUS DR	EVANS DR	72	Very Good
69TH DR	DALE LN	MAZATZAL DR	94	Excellent
69TH DR	EL CORTEZ PL	HONEYSUCKLE DR	72	Very Good
69TH DR	EMILE ZOLA AV	EUGIE AV	83	Very Good
69TH DR	EUGIE AV	VOLTAIRE AV	73	Very Good
69TH DR	HEARN RD	CROCUS DR	72	Very Good
69TH DR	HONEYSUCKLE DR	DESERT MOON WY	74	Very Good
69TH DR	MAYBERRY TR	ASHBY DR	91	Excellent
69TH DR	MAZATZAL DR	PEAK VIEW RD	90	Excellent
69TH DR	PEAK VIEW RD	EOP	86	Excellent
69TH DR	REDFIELD RD	HEARN RD	70	Very Good
69TH DR	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	40	Marginal
69TH DR	VOGEL AV	PALO VERDE AV	67	Good
69TH DR	VOLTAIRE AV	THUNDERBIRD RD	80	Very Good
69TH DR	YUCCA ST	CHOLLA ST	49	Marginal
69TH LN	BRILES RD	LARIAT LN	71	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
69TH LN	JUANA DR	DALE LN	91	Excellent
69TH LN	LARIAT LN	TETHER TR	63	Good
69TH LN	MAYBERRY TR	ASHBY DR	86	Excellent
69TH LN	REMUDA DR	PASO TR	71	Very Good
70TH AV	70TH LN	EOP	86	Excellent
70TH AV	EOP	AVENIDA DEL REY	58	Fair
70TH AV	LAUREL LN	PARADISE DR	79	Very Good
70TH AV	MAYBERRY TR	70TH LN	89	Excellent
70TH AV	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	67	Good
70TH AV	PEAK VIEW RD	MINER TR	84	Very Good
70TH AV	SUNNYSLOPE LN	VOGEL AV	67	Good
70TH AV	THUNDERBIRD RD	CALAVAR RD	70	Very Good
70TH DR	CARON DR	EVA ST	64	Good
70TH DR	COLUMBINE DR	CORRINE DR	67	Good
70TH DR	CORRINE DR	ASTER DR	63	Good
70TH DR	CORRINE DR	CORRINE DR	72	Very Good
70TH DR	EAGLE RIDGE LN	ANDREW LN	86	Excellent
70TH DR	EOP	PEAK VIEW RD	82	Very Good
70TH DR	EUGIE AV	VOLTAIRE AV	63	Good
70TH DR	EVA ST	SANNA ST	61	Good
70TH DR	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	83	Very Good
70TH DR	SANNA ST	MISSION LN	66	Good
70TH DR	SUNNYSLOPE LN	PALO VERDE AV	64	Good
70TH LN	AVENIDA DEL REY	COTTONTAIL LN	55	Fair
70TH LN	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	64	Good
70TH LN	COTTONTAIL LN	JACKRABBIT LN	72	Very Good
70TH LN	JACKRABBIT LN	ANTELOPE DR	78	Very Good
70TH LN	KATHARINE WY	70TH AV	86	Excellent
70TH LN	MAYBERRY TR	NADINE WY	91	Excellent
70TH LN	MINER TR	CHALFEN BL	96	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
70TH LN	NADINE WY	KATHARINE WY	90	Excellent
70TH LN	PEAK VIEW RD	MINER TR	85	Excellent
71ST AV	71ST AV	71ST AV	84	Very Good
71ST AV	71ST AV	CALLE LEJOS	85	Excellent
71ST AV	71ST AV	71ST AV	85	Excellent
71ST AV	BECKER LN	SAHUARO DR	80	Very Good
71ST AV	BERYL AV	COMET AV	70	Very Good
71ST AV	BLOOMFIELD RD	CORRINE DR	74	Very Good
71ST AV	BROWN ST	CHERYL DR	67	Good
71ST AV	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	68	Good
71ST AV	CAMERON DR	SIERRA ST	73	Very Good
71ST AV	CANTERBURY DR	JENAN DR	61	Good
71ST AV	CAROL AV	VOGEL AV	72	Very Good
71ST AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	74	Very Good
71ST AV	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	65	Good
71ST AV	CHERYL DR	BERYL AV	63	Good
71ST AV	CHOLLA ST	CAMERON DR	69	Good
71ST AV	CINNABAR AV	BROWN ST	78	Very Good
71ST AV	COCHISE DR	NORTH LN	75	Very Good
71ST AV	COMET AV	COCHISE DR	69	Good
71ST AV	CORRINE DR	WINDROSE DR	77	Very Good
71ST AV	CROCUS DR	EVANS DR	73	Very Good
71ST AV	DESERT COVE AV	MESCAL ST	75	Very Good
71ST AV	DESERT MIRAGE DR	MILTON DR	79	Very Good
71ST AV	EAGLE RIDGE LN	ANDREW LN	86	Excellent
71ST AV	EMILE ZOLA AV	EUGIE AV	81	Very Good
71ST AV	EOP	RED HAWK DR	76	Very Good
71ST AV	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	81	Very Good
71ST AV	EVA ST	SANNA ST	83	Very Good
71ST AV	EVANS DR	ACOMA DR	67	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
71ST AV	HATCHER RD	CAROL AV	67	Good
71ST AV	HEARN RD	CROCUS DR	71	Very Good
71ST AV	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	77	Very Good
71ST AV	JENAN DR	SUNNYSIDE DR	62	Good
71ST AV	LAUREL LN	PARADISE DR	72	Very Good
71ST AV	LEITH LN	BECKER LN	76	Very Good
71ST AV	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	96	Excellent
71ST AV	MERCER LN	DESERT COVE AV	79	Very Good
71ST AV	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	67	Good
71ST AV	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	78	Very Good
71ST AV	MOUNTAIN VIEW RD	TURQUOISE AV	62	Good
71ST AV	NORTH LN	PEORIA FR	75	Very Good
71ST AV	OLIVE AV	EVA ST	74	Very Good
71ST AV	PALO VERDE AV	PURDUE AV	66	Good
71ST AV	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	71	Very Good
71ST AV	PEORIA AV	LEITH LN	64	Good
71ST AV	PEORIA FR	PEORIA AV	71	Very Good
71ST AV	PERSHING AV	WILLOW AV	77	Very Good
71ST AV	PINNACLE PEAK RD	71ST AV	82	Very Good
71ST AV	PURDUE AV	MOUNTAIN VIEW RD	67	Good
71ST AV	RED HAWK DR	DESERT MIRAGE DR	81	Very Good
71ST AV	REDFIELD RD	REDFIELD RD	72	Very Good
71ST AV	REDFIELD RD	HEARN RD	72	Very Good
71ST AV	RUE DE LAMOUR	THUNDERBIRD RD	79	Very Good
71ST AV	SAHUARO DR	MERCER LN	81	Very Good
71ST AV	SANNA ST	MISSION LN	85	Excellent
71ST AV	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	71	Very Good
71ST AV	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	59	Fair
71ST AV	SIERRA ST	CANTERBURY DR	69	Good
71ST AV	SUNNYSIDE DR	CHERRY HILLS DR	71	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
71ST AV	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	68	Good
71ST AV	SUNNYSLOPE LN	SUNNYSLOPE LN	82	Very Good
71ST AV	SURREY AV	PERSHING AV	78	Very Good
71ST AV	SWEETWATER AV	SURREY AV	77	Very Good
71ST AV	THUNDERBIRD RD	REDFIELD RD	89	Excellent
71ST AV	TURQUOISE AV	IRONWOOD DR	78	Very Good
71ST AV	VOGEL AV	PALO VERDE AV	62	Good
71ST AV	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	76	Very Good
71ST AV	WILLOW AV	EMILE ZOLA AV	79	Very Good
71ST AV	WINDROSE DR	SWEETWATER AV	77	Very Good
71ST AV	YUCCA ST	CHOLLA ST	76	Very Good
71ST DR	71ST DR	BLOOMFIELD RD	54	Fair
71ST DR	ASHBY DR	LONE TREE TR	87	Excellent
71ST DR	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	44	Marginal
71ST DR	BUCKSKIN TR	BRONCO TR	75	Very Good
71ST DR	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	48	Marginal
71ST DR	CALEB RD	ASHBY DR	78	Very Good
71ST DR	COTTONTAIL LN	EL CORTEZ PL	66	Good
71ST DR	DREYFUS DR	SURREY AV	52	Fair
71ST DR	EMILE ZOLA AV	EUGIE AV	69	Good
71ST DR	EOP	71ST DR	59	Fair
71ST DR	EOP	COLUMBINE DR	59	Fair
71ST DR	EOP	PASO TR	61	Good
71ST DR	EOP	RED HAWK DR	69	Good
71ST DR	EOP	MESCAL ST	71	Very Good
71ST DR	EOP	MINER TR	86	Excellent
71ST DR	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	75	Very Good
71ST DR	PERSHING AV	PERSHING AV	55	Fair
71ST DR	PERSHING AV	WILLOW AV	66	Good
71ST DR	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	71	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
71ST DR	SADDLEHORN RD	AVENIDA DEL REY	68	Good
71ST DR	SURREY AV	PERSHING AV	55	Fair
71ST DR	WETHERSFIELD RD	71ST DR	48	Marginal
71ST LN	DESERT MIRAGE DR	MILTON DR	76	Very Good
71ST LN	DESERT MIRAGE DR	DESERT MIRAGE DR	81	Very Good
71ST LN	EOP	PASO TR	58	Fair
71ST LN	KATHARINE WY	CALEB RD	85	Excellent
71ST LN	MORNING VISTA DR	NADINE WY	93	Excellent
71ST LN	NADINE WY	KATHARINE WY	86	Excellent
71ST LN	RED HAWK DR	DESERT MIRAGE DR	73	Very Good
71ST LN	VOLTAIRE AV	THUNDERBIRD RD	78	Very Good
71ST LN	WETHERSFIELD RD	EOP	39	Poor
72ND AV	72ND AV	HAPPY VALLEY RD	77	Very Good
72ND AV	72ND AV	72ND AV	77	Very Good
72ND AV	ANDREW LN	73RD AV	92	Excellent
72ND AV	AVENIDA DEL REY	COTTONTAIL LN	70	Very Good
72ND AV	BERYL AV	COMET AV	69	Good
72ND AV	BRILES RD	EOP	61	Good
72ND AV	BRONCO TR	SADDLEHORN RD	74	Very Good
72ND AV	BUCKSKIN TR	BRONCO TR	70	Very Good
72ND AV	CHERYL DR	BERYL AV	70	Very Good
72ND AV	COCHISE DR	NORTH LN	59	Fair
72ND AV	COMET AV	COCHISE DR	57	Fair
72ND AV	EAGLE RIDGE LN	ANDREW LN	96	Excellent
72ND AV	EOP	CARON ST	53	Fair
72ND AV	EOP	BECKER LN	61	Good
72ND AV	MERCER LN	EOP	62	Good
72ND AV	NORTH LN	PEORIA FR	58	Fair
72ND AV	PALO VERDE AV	EOP	51	Fair
72ND AV	REMUDA DR	PASO TR	67	Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
72ND AV	SADDLEHORN RD	AVENIDA DEL REY	72	Very Good
72ND AV	SWEETWATER AV	DREYFUS DR	73	Very Good
72ND AV	WETHERSFIELD RD	EOP	42	Marginal
72ND AV	WINDROSE DR	SWEETWATER AV	47	Marginal
72ND DR	72ND DR	DESERT COVE AV	67	Good
72ND DR	BECKER LN	BECKER LN	67	Good
72ND DR	BECKER LN	SAHUARO DR	79	Very Good
72ND DR	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	38	Poor
72ND DR	BRILES RD	EOP	68	Good
72ND DR	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	39	Poor
72ND DR	CANTERBURY DR	JENAN DR	70	Very Good
72ND DR	CARON ST	EOP	40	Marginal
72ND DR	COLUMBINE DR	LARKSPUR DR	35	Poor
72ND DR	CORRINE DR	WINDROSE DR	40	Marginal
72ND DR	DESERT COVE AV	MESCAL ST	70	Very Good
72ND DR	EOP	72ND DR	64	Good
72ND DR	EOP	EAGLE RIDGE LN	82	Very Good
72ND DR	LARKSPUR DR	CORRINE DR	37	Poor
72ND DR	LAUREL LN	PARADISE DR	81	Very Good
72ND DR	MERCER LN	72ND DR	77	Very Good
72ND DR	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	67	Good
72ND DR	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	86	Excellent
72ND DR	PEORIA AV	BECKER LN	74	Very Good
72ND DR	REMUDA DR	EOP	57	Fair
72ND DR	SADDLEHORN RD	EOP	77	Very Good
72ND DR	SAHUARO DR	MERCER LN	74	Very Good
72ND DR	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	66	Good
72ND DR	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	77	Very Good
72ND DR	WETHERSFIELD RD	BLOOMFIELD RD	32	Poor
72ND DR	WINDROSE DR	SWEETWATER AV	45	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
72ND LN	ASHBY DR	LONE TREE TR	88	Excellent
72ND LN	BUCKSKIN TR	BUCKSKIN TR	67	Good
72ND LN	CRABAPPLE DR	BUCKSKIN TR	71	Very Good
72ND LN	EMILE ZOLA AV	EUGIE AV	79	Very Good
72ND LN	EOP	MINER TR	79	Very Good
72ND LN	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	73	Very Good
72ND LN	HEARN RD	WATSON LN	73	Very Good
72ND LN	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	87	Excellent
72ND LN	REDFIELD RD	HEARN RD	52	Fair
72ND LN	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	74	Very Good
72ND LN	WILLOW AV	EMILE ZOLA AV	73	Very Good
73RD AV	73RD AV	REDFIELD RD	54	Fair
73RD AV	73RD AV	SHAW BUTTE DR	55	Fair
73RD AV	73RD AV	COLUMBINE DR	56	Fair
73RD AV	73RD AV	EOP	79	Very Good
73RD AV	ACAPULCO LN	CARIBBEAN LN	80	Very Good
73RD AV	ALEXANDRIA WY	EMILE ZOLA AV	54	Fair
73RD AV	ASTER DR	DAHLIA DR	50	Fair
73RD AV	BANFF LN	COUNTRY GABLES DR	70	Very Good
73RD AV	BLOOMFIELD RD	73RD AV	55	Fair
73RD AV	BRILES RD	EOP	66	Good
73RD AV	BROWN ST	CHERYL DR	69	Good
73RD AV	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	50	Fair
73RD AV	CAMERON DR	SIERRA ST	67	Good
73RD AV	CANTERBURY DR	JENAN DR	64	Good
73RD AV	CAROL AV	VOGEL AV	66	Good
73RD AV	CARON ST	SANNA ST	64	Good
73RD AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	41	Marginal
73RD AV	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	55	Fair
73RD AV	CHERYL DR	NORTH LN	71	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
73RD AV	CHOLLA ST	CAMERON DR	81	Very Good
73RD AV	CINNABAR AV	BROWN ST	77	Very Good
73RD AV	COLUMBINE DR	CORRINE DR	54	Fair
73RD AV	CORRINE DR	WINDROSE DR	53	Fair
73RD AV	COUNTRY GABLES DR	PORT AU PRINCE LN	68	Good
73RD AV	DAHLIA DR	SWEETWATER AV	48	Marginal
73RD AV	DESERT COVE AV	MESCAL ST	51	Fair
73RD AV	EOP	73RD AV	47	Marginal
73RD AV	EOP	JENAN DR	74	Very Good
73RD AV	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	60	Good
73RD AV	GREER AV	CHOLLA ST	69	Good
73RD AV	HATCHER RD	CAROL AV	65	Good
73RD AV	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	83	Very Good
73RD AV	JENAN DR	SUNNYSIDE DR	68	Good
73RD AV	LAUREL LN	PARADISE DR	57	Fair
73RD AV	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	66	Good
73RD AV	MOUNTAIN VIEW RD	TURQUOISE AV	56	Fair
73RD AV	OLIVE AVE FRONTAGE RD	CARON ST	72	Very Good
73RD AV	PALO VERDE AV	MOUNTAIN VIEW RD	62	Good
73RD AV	PARADISE DR	73RD AV	61	Good
73RD AV	PERSHING AV	WILLOW AV	59	Fair
73RD AV	PINNACLE PEAK RD	73RD AV	84	Very Good
73RD AV	RED HAWK DR	EOP	77	Very Good
73RD AV	SADDLEHORN RD	AVENIDA DEL REY	75	Very Good
73RD AV	SANNA ST	SUNNYSLOPE LN	62	Good
73RD AV	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	66	Good
73RD AV	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	64	Good
73RD AV	SIERRA ST	CANTERBURY DR	62	Good
73RD AV	SUNNYSIDE DR	CHERRY HILLS DR	64	Good
73RD AV	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	67	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
73RD AV	TETHER TR	EOP	52	Fair
73RD AV	THUNDERBIRD RD	73RD AV	73	Very Good
73RD AV	TURQUOISE AV	IRONWOOD DR	79	Very Good
73RD AV	VOGEL AV	PALO VERDE AV	63	Good
73RD AV	VOLTAIRE AV	THUNDERBIRD RD	68	Good
73RD AV	WATSON LN	EOP	24	Poor
73RD AV	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	37	Poor
73RD AV	WILLOW AV	WILLOW AV	60	Good
73RD AV	WILLOW AV	ALEXANDRIA WY	61	Good
73RD AV	WINDROSE DR	ASTER DR	51	Fair
73RD AV	YUCCA ST	GREER AV	71	Very Good
73RD AV	YUCCA ST	YUCCA ST	72	Very Good
73RD DR	73RD DR	ROWEL RD	79	Very Good
73RD DR	ANDREW LN	RED HAWK DR	92	Excellent
73RD DR	BECKER LN	SAHUARO DR	75	Very Good
73RD DR	BERYL AV	COMET AV	66	Good
73RD DR	BRILES RD	LARIAT LN	59	Fair
73RD DR	BROWN ST	CHERYL DR	73	Very Good
73RD DR	CHERYL DR	BERYL AV	55	Fair
73RD DR	CINNABAR AV	BROWN ST	56	Fair
73RD DR	COCHISE DR	NORTH LN	65	Good
73RD DR	COMET AV	COCHISE DR	59	Fair
73RD DR	COTTONTAIL LN	HONEYSUCKLE DR	73	Very Good
73RD DR	COUNTRY GABLES DR	EOP	58	Fair
73RD DR	DREYFUS DR	SURREY AV	54	Fair
73RD DR	EAGLE RIDGE LN	ANDREW LN	95	Excellent
73RD DR	EOP	73RD DR	80	Very Good
73RD DR	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	58	Fair
73RD DR	EVA ST	SANNA ST	74	Very Good
73RD DR	HONEYSUCKLE DR	TERRAMAR BL	73	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
73RD DR	LARIAT LN	TETHER TR	62	Good
73RD DR	MERCER LN	DESERT COVE AV	77	Very Good
73RD DR	NORTH LN	PEORIA FR	65	Good
73RD DR	PASO TR	BRILES RD	50	Fair
73RD DR	PEORIA AV	BECKER LN	66	Good
73RD DR	REMUDA DR	PASO TR	56	Fair
73RD DR	ROWEL RD	EOP	63	Good
73RD DR	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	57	Fair
73RD DR	SAHUARO DR	MERCER LN	80	Very Good
73RD DR	SURREY AV	PERSHING AV	46	Marginal
73RD DR	SWEETWATER AV	DREYFUS DR	51	Fair
73RD DR	TERRAMAR BL	REMUDA DR	73	Very Good
73RD DR	TETHER TR	TETHER TR	55	Fair
73RD DR	TETHER TR	73RD DR	76	Very Good
73RD DR	VOGEL AV	EOP	55	Fair
73RD DR	YUCCA ST	EOP	95	Excellent
73RD LN	BRONCO TR	EOP	61	Good
73RD LN	BUCKSKIN TR	BRONCO TR	74	Very Good
73RD LN	DESERT MIRAGE DR	EOP	76	Very Good
73RD LN	EOP	PASO TR	73	Very Good
73RD LN	EVA ST	SANNA ST	69	Good
73RD LN	GREENWAY RD	KAREN LEE LN	77	Very Good
73RD LN	RED HAWK DR	DESERT MIRAGE DR	88	Excellent
74TH AV	73RD LN	BRONCO TR	79	Very Good
74TH AV	BRILES RD	LARIAT LN	77	Very Good
74TH AV	BRONCO TR	BRONCO TR	76	Very Good
74TH AV	CARIBBEAN LN	GREENWAY RD	80	Very Good
74TH AV	COUNTRY GABLES DR	EOP	58	Fair
74TH AV	DESERT COVE AV	MESCAL ST	96	Excellent
74TH AV	GREENWAY RD	BETTY ELYSE LN	95	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
74TH AV	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	95	Excellent
74TH AV	REMUDA DR	PASO TR	72	Very Good
74TH AV	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	96	Excellent
74TH AV	SUNNYSIDE DR	CHERRY HILLS DR	72	Very Good
74TH AV	TERRAMAR BL	REMUDA DR	71	Very Good
74TH AV	YUCCA ST	EOP	95	Excellent
74TH DR	ACAPULCO LN	CARIBBEAN LN	78	Very Good
74TH DR	BRILES RD	EOP	72	Very Good
74TH DR	CAMERON DR	SIERRA ST	76	Very Good
74TH DR	CANTERBURY DR	JENAN DR	75	Very Good
74TH DR	CAROL AV	VOGEL AV	72	Very Good
74TH DR	CHOLLA ST	CAMERON DR	74	Very Good
74TH DR	HATCHER RD	CAROL AV	75	Very Good
74TH DR	HONEYSUCKLE DR	TERRAMAR BL	87	Excellent
74TH DR	JENAN DR	SUNNYSIDE DR	75	Very Good
74TH DR	KAREN LEE LN	MARY JANE LN	77	Very Good
74TH DR	MARY JANE LN	TUMBLEWOOD DR	75	Very Good
74TH DR	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	73	Very Good
74TH DR	REMUDA DR	PASO TR	95	Excellent
74TH DR	SIERRA ST	CANTERBURY DR	85	Excellent
74TH DR	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	77	Very Good
74TH DR	VOGEL AV	MOUNTAIN VIEW RD	75	Very Good
74TH DR	YUCCA ST	EOP	96	Excellent
74TH LN	ALEXANDRIA WY	EMILE ZOLA AV	48	Marginal
74TH LN	ASTER DR	DAHLIA DR	45	Marginal
74TH LN	BANFF LN	COUNTRY GABLES DR	69	Good
74TH LN	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	53	Fair
74TH LN	BRILES RD	LARIAT LN	76	Very Good
74TH LN	COLUMBINE DR	CORRINE DR	53	Fair
74TH LN	CORRINE DR	WINDROSE DR	49	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
74TH LN	COUNTRY GABLES DR	PORT AU PRINCE LN	75	Very Good
74TH LN	CRABAPPLE DR	BUCKSKIN TR	93	Excellent
74TH LN	DAHLIA DR	SWEETWATER AV	47	Marginal
74TH LN	EMILE ZOLA AV	EUGIE AV	53	Fair
74TH LN	LARIAT LN	TETHER TR	76	Very Good
74TH LN	PERSHING AV	WILLOW AV	43	Marginal
74TH LN	TETHER TR	EOP	61	Good
74TH LN	WILLOW AV	ALEXANDRIA WY	49	Marginal
74TH LN	WINDROSE DR	ASTER DR	49	Marginal
74TH LN	YUCCA ST	EOP	95	Excellent
75TH AV	75TH AV	GOLDEN LN	38	Poor
75TH AV	75TH AV	PARADISE LN	59	Fair
75TH AV	75TH AV	COUNTRY GABLES DR	64	Good
75TH AV	75TH AV	75TH AV	67	Good
75TH AV	75TH AV	GRAND AV	71	Very Good
75TH AV	75TH AV	75TH AV	93	Excellent
75TH AV	BECKER LN	SAHUARO DR	81	Very Good
75TH AV	BERYL AV	COMET AV	66	Good
75TH AV	BLOOMFIELD RD	CORRINE DR	74	Very Good
75TH AV	BROWN ST	CHERYL DR	65	Good
75TH AV	CACTUS RD	BLOOMFIELD RD	54	Fair
75TH AV	CALAVAR RD	HEARN RD	71	Very Good
75TH AV	CAROL AV	HATCHER RD	60	Good
75TH AV	CHERRY HILLS DR	CACTUS RD	66	Good
75TH AV	CHERYL DR	BERYL AV	68	Good
75TH AV	CHOLLA ST	JENAN DR	72	Very Good
75TH AV	CINNABAR AV	BROWN ST	65	Good
75TH AV	COMET AV	PEORIA AV	64	Good
75TH AV	CORRINE DR	SWEETWATER AV	78	Very Good
75TH AV	COUNTRY GABLES DR	COUNTRY GABLES DR	53	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
75TH AV	COUNTRY GABLES DR	PORT AU PRINCE LN	59	Fair
75TH AV	CROCUS DR	75TH AV	58	Fair
75TH AV	DESERT COVE AV	MESCAL ST	74	Very Good
75TH AV	EMILE ZOLA AV	THUNDERBIRD RD	69	Good
75TH AV	EVA ST	SANNA ST	58	Fair
75TH AV	GOLDEN LN	75TH AV	41	Marginal
75TH AV	GRAND AV	EVA ST	58	Fair
75TH AV	GREENWAY RD	TUMBLEWOOD DR	57	Fair
75TH AV	HARMONT DR	75TH AV	43	Marginal
75TH AV	HATCHER RD	CAROL AV	54	Fair
75TH AV	HATCHER RD	75TH AV	67	Good
75TH AV	HEARN RD	CROCUS DR	46	Marginal
75TH AV	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	67	Good
75TH AV	JENAN DR	SUNNYSIDE DR	73	Very Good
75TH AV	JOMAX RD	75TH AV	80	Very Good
75TH AV	MERCER LN	DESERT COVE AV	80	Very Good
75TH AV	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	78	Very Good
75TH AV	MISSION LN	HATCHER RD	65	Good
75TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	IRONWOOD DR	61	Good
75TH AV	NORTHERN AV	HARMONT DR	74	Very Good
75TH AV	PARADISE LN	EOP	57	Fair
75TH AV	PEORIA AV	BECKER LN	66	Good
75TH AV	PORT AU PRINCE LN	GREENWAY RD	69	Good
75TH AV	SAHUARO DR	MERCER LN	82	Very Good
75TH AV	SANNA ST	MISSION LN	59	Fair
75TH AV	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	83	Very Good
75TH AV	SUNNYSIDE DR	CHERRY HILLS DR	70	Very Good
75TH AV	SURREY AV	WILLOW AV	79	Very Good
75TH AV	SWEETWATER AV	SURREY AV	73	Very Good
75TH AV	THUNDERBIRD RD	CALAVAR RD	69	Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
75TH AV	TIERRA BUENA LN	75TH AV	55	Fair
75TH AV	TUMBLEWOOD DR	TIERRA BUENA LN	45	Marginal
75TH AV	WILLOW AV	EMILE ZOLA AV	80	Very Good
75TH AV	YUCCA ST	CHOLLA ST	78	Very Good
75TH DR	76TH AV	MERCER LN	53	Fair
75TH DR	ALEXANDRIA WY	EUGIE AV	73	Very Good
75TH DR	ASTER DR	DAHLIA DR	60	Good
75TH DR	BLOOMFIELD RD	EOP	72	Very Good
75TH DR	BROWN ST	CHERYL DR	45	Marginal
75TH DR	CALAVAR RD	REDFIELD RD	75	Very Good
75TH DR	CAROL AV	VOGEL AV	56	Fair
75TH DR	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	78	Very Good
75TH DR	CHERYL DR	BERYL AV	60	Good
75TH DR	CHOLLA ST	CAMERON DR	60	Good
75TH DR	CORRINE DR	WINDROSE DR	58	Fair
75TH DR	COUNTRY GABLES DR	MAUI LN	52	Fair
75TH DR	CROCUS DR	EOP	49	Marginal
75TH DR	DAHLIA DR	SWEETWATER AV	62	Good
75TH DR	DESERT COVE AV	MESCAL ST	60	Good
75TH DR	EOP	SURREY AV	47	Marginal
75TH DR	EOP	CROCUS DR	48	Marginal
75TH DR	EOP	MARCONI AV	88	Excellent
75TH DR	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	67	Good
75TH DR	MAUNA LOA LN	COUNTRY GABLES DR	59	Fair
75TH DR	MERCER LN	DESERT COVE AV	58	Fair
75TH DR	MESCAL ST	MESCAL ST	54	Fair
75TH DR	MESCAL ST	YUCCA ST	58	Fair
75TH DR	PERSHING AV	EOP	44	Marginal
75TH DR	SUNNYSIDE DR	KIRBY ST	55	Fair
75TH DR	SURREY AV	PERSHING AV	47	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
75TH DR	TURQUOISE AV	IRONWOOD DR	76	Very Good
75TH DR	WINDROSE DR	ASTER DR	54	Fair
75TH FR	BECKER LN	SAHUARO DR	65	Good
75TH FR	DESERT COVE AV	MESCAL ST	52	Fair
75TH FR	EOP	BECKER LN	79	Very Good
75TH FR	MERCER LN	DESERT COVE AV	63	Good
75TH FR	SAHUARO DR	MERCER LN	67	Good
75TH FR	YUCCA ST	EOP	95	Excellent
75TH LN	BLOOMFIELD RD	EOP	70	Very Good
75TH LN	CROCUS DR	EOP	47	Marginal
75TH LN	DAHLIA DR	EOP	39	Poor
75TH LN	GREENWAY RD	BETTY ELYSE LN	73	Very Good
75TH LN	MARY JANE LN	TUMBLEWOOD DR	78	Very Good
75TH LN	PERSHING AV	WILLOW AV	56	Fair
75TH LN	SUNNYSIDE DR	KIRBY ST	62	Good
75TH LN	SWEETWATER AV	DREYFUS DR	48	Marginal
76TH AV	BETTY ELYSE LN	KAREN LEE LN	73	Very Good
76TH AV	BLOOMFIELD RD	EOP	68	Good
76TH AV	CHOLLA ST	CAMERON DR	59	Fair
76TH AV	DAHLIA DR	EOP	42	Marginal
76TH AV	DESERT COVE AV	HOPE DR	55	Fair
76TH AV	HEARN RD	CROCUS DR	57	Fair
76TH AV	HOPE DR	MESCAL ST	59	Fair
76TH AV	JENAN DR	SUNNYSIDE DR	50	Fair
76TH AV	KAREN LEE LN	MARY JANE LN	68	Good
76TH AV	MERCER LN	EOP	57	Fair
76TH AV	MESCAL ST	EOP	53	Fair
76TH AV	SUNNYSIDE DR	KIRBY ST	57	Fair
76TH AV	TIERRA BUENA LN	MARCONI AV	94	Excellent
76TH AV	TUMBLEWOOD DR	TIERRA BUENA LN	71	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
76TH DR	ANGELS LN	VIA MONTOYA DR	76	Very Good
76TH DR	CAMERON DR	JENAN DR	55	Fair
76TH DR	CARLOTA LN	ANGELS LN	74	Very Good
76TH DR	CAROL AV	VOGEL AV	61	Good
76TH DR	COMET AV	PEORIA AV	54	Fair
76TH DR	CROCUS DR	EOP	51	Fair
76TH DR	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	65	Good
76TH DR	HOPE DR	EOP	54	Fair
76TH DR	KIRBY ST	PARADISE DR	57	Fair
76TH DR	MERCER LN	EOP	54	Fair
76TH DR	MESCAL ST	YUCCA ST	62	Good
76TH DR	PERSHING AV	WILLOW AV	46	Marginal
76TH DR	ROBIN LN	DONALD DR	76	Very Good
76TH DR	SUNNYSIDE DR	KIRBY ST	56	Fair
76TH DR	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	71	Very Good
76TH DR	VOGEL AV	MOUNTAIN VIEW RD	64	Good
76TH DR	YUCCA ST	CHOLLA ST	61	Good
76TH LN	CAMERON DR	JENAN DR	57	Fair
76TH LN	CHERRY HILLS DR	PARADISE DR	57	Fair
76TH LN	CHOLLA ST	CAMERON DR	56	Fair
76TH LN	COUNTRY GABLES DR	MAUI LN	58	Fair
76TH LN	EOP	VIA DEL SOL	65	Good
76TH LN	FOOTHILL DR	ROBIN LN	72	Very Good
76TH LN	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	64	Good
76TH LN	JENAN DR	SUNNYSIDE DR	58	Fair
76TH LN	LOUISE DR	SANDS DR	85	Excellent
76TH LN	MARCONI AV	LOCKLAND CT	78	Very Good
76TH LN	MAUNA LOA LN	COUNTRY GABLES DR	49	Marginal
76TH LN	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	63	Good
76TH LN	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	56	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
76TH LN	SUNNYSIDE DR	CHERRY HILLS DR	55	Fair
76TH LN	TIERRA BUENA LN	MARCONI AV	77	Very Good
76TH LN	VIA DEL SOL	LOUISE DR	83	Very Good
77TH AV	77TH AV	LOCKLAND CT	81	Very Good
77TH AV	ALEXANDRIA WY	RUE DE LAMOUR	72	Very Good
77TH AV	ANGELS LN	VIA MONTOYA DR	80	Very Good
77TH AV	ASTER DR	DAHLIA DR	57	Fair
77TH AV	BERYL AV	COMET AV	51	Fair
77TH AV	BETTY ELYSE LN	KAREN LEE LN	73	Very Good
77TH AV	BLOOMFIELD RD	EOP	69	Good
77TH AV	BOCA RATON RD	CALAVAR RD	75	Very Good
77TH AV	BROWN ST	CHERYL DR	51	Fair
77TH AV	CALAVAR RD	LUDLOW DR	74	Very Good
77TH AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	75	Very Good
77TH AV	CHERYL DR	BERYL AV	52	Fair
77TH AV	CINNABAR AV	BROWN ST	53	Fair
77TH AV	COCHISE DR	NORTH LN	48	Marginal
77TH AV	COMET AV	COCHISE DR	47	Marginal
77TH AV	CORRINE DR	WINDROSE DR	66	Good
77TH AV	DAHLIA DR	SWEETWATER AV	56	Fair
77TH AV	DESERT COVE AV	HOPE DR	67	Good
77TH AV	DONALD DR	DONALD DR	84	Very Good
77TH AV	DREYFUS DR	SURREY AV	53	Fair
77TH AV	EOP	77TH AV	45	Marginal
77TH AV	EOP	PARADISE LN	65	Good
77TH AV	EOP	LUDLOW DR	69	Good
77TH AV	EOP	DEER VALLEY RD	82	Very Good
77TH AV	GREENWAY RD	BETTY ELYSE LN	59	Fair
77TH AV	HEARN RD	WATSON LN	63	Good
77TH AV	HOPE DR	MESCAL ST	74	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
77TH AV	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	51	Fair
77TH AV	KAREN LEE LN	MARY JANE LN	75	Very Good
77TH AV	LUDLOW DR	REDFIELD RD	70	Very Good
77TH AV	MARCONI AV	77TH AV	78	Very Good
77TH AV	MARY JANE LN	TUMBLEWOOD DR	78	Very Good
77TH AV	MERCER LN	DESERT COVE AV	73	Very Good
77TH AV	MESCAL ST	YUCCA ST	72	Very Good
77TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	TURQUOISE AV	58	Fair
77TH AV	NORTH LN	PEORIA AV	43	Marginal
77TH AV	PARADISE LN	EOP	62	Good
77TH AV	PEORIA AV	MERCER LN	72	Very Good
77TH AV	PERSHING AV	WILLOW AV	51	Fair
77TH AV	REDFIELD RD	HEARN RD	75	Very Good
77TH AV	ROBIN LN	DONALD DR	72	Very Good
77TH AV	SURREY AV	PERSHING AV	47	Marginal
77TH AV	SWEETWATER AV	DREYFUS DR	51	Fair
77TH AV	THUNDERBIRD RD	BOCA RATON RD	64	Good
77TH AV	TIERRA BUENA LN	MARCONI AV	64	Good
77TH AV	TUMBLEWOOD DR	TIERRA BUENA LN	75	Very Good
77TH AV	TURQUOISE AV	IRONWOOD DR	51	Fair
77TH AV	WATSON LN	CROCUS DR	64	Good
77TH AV	WILLOW AV	ALEXANDRIA WY	50	Fair
77TH AV	WINDROSE DR	ASTER DR	53	Fair
77TH AV	YUCCA ST	CHOLLA ST	71	Very Good
77TH DR	ACAPULCO LN	CARIBBEAN LN	63	Good
77TH DR	ALEXANDRIA WY	EUGIE AV	56	Fair
77TH DR	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	46	Marginal
77TH DR	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	50	Fair
77TH DR	CAMERON DR	SIERRA ST	57	Fair
77TH DR	CANTERBURY DR	JENAN DR	52	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
77TH DR	CARIBBEAN LN	GREENWAY RD	51	Fair
77TH DR	CARLOTA LN	CARLOTA LN	63	Good
77TH DR	CHERRY HILLS DR	PARADISE DR	69	Good
77TH DR	CHOLLA ST	CAMERON DR	56	Fair
77TH DR	COLUMBINE DR	CORRINE DR	44	Marginal
77TH DR	CORRINE DR	EOP	53	Fair
77TH DR	COUNTRY GABLES DR	MAUI LN	71	Very Good
77TH DR	DREYFUS DR	SURREY AV	54	Fair
77TH DR	KIRBY ST	CHERRY HILLS DR	62	Good
77TH DR	MAUI LN	PORT AU PRINCE LN	76	Very Good
77TH DR	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	56	Fair
77TH DR	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	75	Very Good
77TH DR	PORT AU PRINCE LN	ACAPULCO LN	65	Good
77TH DR	SANDS DR	CARLOTA LN	59	Fair
77TH DR	SELDON LN	GOLDEN LN	58	Fair
77TH DR	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	55	Fair
77TH DR	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	63	Good
77TH DR	SIERRA ST	CANTERBURY DR	58	Fair
77TH DR	SURREY AV	PERSHING AV	51	Fair
77TH DR	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	63	Good
77TH DR	WETHERSFIELD RD	BLOOMFIELD RD	54	Fair
77TH LN	ADAM AV	LONE CACTUS DR	94	Excellent
77TH LN	ALBERT LN	QUAIL AV	87	Excellent
77TH LN	CROCUS DR	EOP	45	Marginal
77TH LN	EOP	COUNTRY GABLES DR	57	Fair
77TH LN	KIRBY ST	EOP	54	Fair
77TH LN	QUAIL AV	ADAM AV	92	Excellent
78TH AV	BETTY ELYSE LN	KAREN LEE LN	82	Very Good
78TH AV	CALAVAR RD	LUDLOW DR	68	Good
78TH AV	COMET AV	EOP	40	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
78TH AV	CROCUS DR	EOP	50	Fair
78TH AV	DONALD DR	DONALD DR	81	Very Good
78TH AV	EOP	COUNTRY GABLES DR	58	Fair
78TH AV	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	54	Fair
78TH AV	GOLDEN LN	OLIVE AV	62	Good
78TH AV	GREENWAY RD	BETTY ELYSE LN	67	Good
78TH AV	KIRBY ST	EOP	57	Fair
78TH AV	LONE CACTUS DR	SALTER DR	85	Excellent
78TH AV	LOUISE DR	HILLCREST BL	54	Fair
78TH AV	MARY JANE LN	TUMBLEWOOD DR	71	Very Good
78TH AV	REDFIELD RD	HEARN RD	74	Very Good
78TH AV	ROBIN LN	DONALD DR	72	Very Good
78TH AV	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	58	Fair
78TH AV	SALTER DR	DEER VALLEY RD	87	Excellent
78TH AV	SELDON LN	GOLDEN LN	54	Fair
78TH AV	TUMBLEWOOD DR	TIERRA BUENA LN	63	Good
78TH AV	VIA DEL SOL	LOUISE DR	74	Very Good
78TH AV	VOLTAIRE AV	THUNDERBIRD RD	40	Marginal
78TH AV	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	52	Fair
78TH DR	ALEXANDRIA WY	EUGIE AV	58	Fair
78TH DR	BERYL AV	COMET AV	44	Marginal
78TH DR	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	51	Fair
78TH DR	CALAVAR RD	LUDLOW DR	75	Very Good
78TH DR	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	52	Fair
78TH DR	CHERRY HILLS DR	PARADISE DR	73	Very Good
78TH DR	COLUMBINE DR	WINDROSE DR	38	Poor
78TH DR	COMET AV	EOP	39	Poor
78TH DR	CROCUS DR	EOP	48	Marginal
78TH DR	EOP	TIERRA BUENA LN	49	Marginal
78TH DR	EOP	COUNTRY GABLES DR	61	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
78TH DR	FOOTHILL DR	ROBIN LN	72	Very Good
78TH DR	HILLCREST BL	FOOTHILL DR	69	Good
78TH DR	KIRBY ST	CHERRY HILLS DR	63	Good
78TH DR	LONE CACTUS DR	SALTER DR	78	Very Good
78TH DR	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	57	Fair
78TH DR	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	69	Good
78TH DR	PERSHING AV	WILLOW AV	45	Marginal
78TH DR	REDFIELD RD	HEARN RD	72	Very Good
78TH DR	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	52	Fair
78TH DR	VIA DEL SOL	HILLCREST BL	71	Very Good
78TH DR	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	51	Fair
78TH DR	WINDROSE DR	SWEETWATER AV	41	Marginal
78TH LN	ACAPULCO LN	CARIBBEAN LN	70	Very Good
78TH LN	ADAM AV	LONE CACTUS DR	95	Excellent
78TH LN	ALBERT LN	QUAIL AV	97	Excellent
78TH LN	COUNTRY GABLES DR	MAUI LN	63	Good
78TH LN	EOP	TIERRA BUENA LN	51	Fair
78TH LN	EOP	ALBERT LN	92	Excellent
78TH LN	HILLCREST BL	ROBIN LN	76	Very Good
78TH LN	LONE CACTUS DR	SALTER DR	89	Excellent
78TH LN	MAUI LN	PORT AU PRINCE LN	76	Very Good
78TH LN	MELINDA LN	ALEX AV	95	Excellent
78TH LN	PORT AU PRINCE LN	ACAPULCO LN	64	Good
78TH LN	QUAIL AV	ADAM AV	95	Excellent
78TH LN	ROBIN LN	DONALD DR	71	Very Good
78TH LN	SALTER DR	MELINDA LN	92	Excellent
79TH AV	79TH AV	PORT AU PRINCE LN	48	Marginal
79TH AV	79TH AV	TIERRA BUENA LN	55	Fair
79TH AV	79TH AV	PINNACLE PEAK RD	88	Excellent
79TH AV	79TH AV	CAMINO DE ORO	96	Excellent



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
79TH AV	ACOMA DR	BANFF LN	51	Fair
79TH AV	ALEX AV	HILLCREST BL	82	Very Good
79TH AV	ALEXANDRIA WY	WACKER RD	49	Marginal
79TH AV	AVENIDA DEL SOL	EOP	96	Excellent
79TH AV	BEAUBIEN DR	ROSE GARDEN LN	77	Very Good
79TH AV	BECKER LN	SAHUARO DR	55	Fair
79TH AV	BERYL AV	PEORIA AV	70	Very Good
79TH AV	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	38	Poor
79TH AV	BOCA RATON RD	CALAVAR RD	76	Very Good
79TH AV	BROWN ST	GOLD DUST AV	72	Very Good
79TH AV	BUTLER DR	SELDON LN	89	Excellent
79TH AV	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	42	Marginal
79TH AV	CALAVAR RD	LUDLOW DR	55	Fair
79TH AV	CAMINO DE ORO	AVENIDA DEL SOL	96	Excellent
79TH AV	CANTERBURY DR	JENAN DR	59	Fair
79TH AV	CARIBBEAN LN	GREENWAY RD	46	Marginal
79TH AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	48	Marginal
79TH AV	CHERRY HILLS DR	SHAW BUTTE DR	52	Fair
79TH AV	CHERYL DR	BERYL AV	77	Very Good
79TH AV	CHOLLA ST	CANTERBURY DR	49	Marginal
79TH AV	CINNABAR AV	BROWN ST	80	Very Good
79TH AV	COLUMBINE DR	LARKSPUR DR	40	Marginal
79TH AV	CROCUS DR	EOP	56	Fair
79TH AV	DESERT COVE AV	MESCAL ST	53	Fair
79TH AV	DREYFUS DR	SURREY AV	47	Marginal
79TH AV	EOP	79TH AV	51	Fair
79TH AV	GOLD DUST AV	CHERYL DR	76	Very Good
79TH AV	GOLDEN LN	OLIVE AV	64	Good
79TH AV	GREENWAY RD	79TH AV	57	Fair
79TH AV	GREER AV	CHOLLA ST	60	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
79TH AV	HARMONY LN	DEANNA DR	77	Very Good
79TH AV	HATCHER RD	WHITNEY DR	94	Excellent
79TH AV	HEARN RD	CROCUS DR	50	Fair
79TH AV	JENAN DR	KIRBY ST	54	Fair
79TH AV	KIRBY ST	CHERRY HILLS DR	55	Fair
79TH AV	LARKSPUR DR	WINDROSE DR	38	Poor
79TH AV	LINCOLN ST	DESERT COVE AV	47	Marginal
79TH AV	LUDLOW DR	REDFIELD RD	61	Good
79TH AV	MARY ANN DR	ROSS AV	78	Very Good
79TH AV	MERCER LN	LINCOLN ST	54	Fair
79TH AV	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	52	Fair
79TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	CINNABAR AV	76	Very Good
79TH AV	OLIVE AV	SANNA ST	93	Excellent
79TH AV	PATRICK LN	79TH AV	85	Excellent
79TH AV	PEORIA AV	BECKER LN	51	Fair
79TH AV	PERSHING AV	ALEXANDRIA WY	49	Marginal
79TH AV	PINNACLE PEAK RD	79TH AV	95	Excellent
79TH AV	PORT AU PRINCE LN	CARIBBEAN LN	44	Marginal
79TH AV	REDFIELD RD	HEARN RD	57	Fair
79TH AV	SAHUARO DR	MERCER LN	51	Fair
79TH AV	SANDS DR	EOP	66	Good
79TH AV	SANNA ST	HATCHER RD	91	Excellent
79TH AV	SELDON LN	GOLDEN LN	68	Good
79TH AV	SHANGRI LA RD	GREER AV	57	Fair
79TH AV	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	48	Marginal
79TH AV	SURREY AV	PERSHING AV	52	Fair
79TH AV	SWEETWATER AV	DREYFUS DR	41	Marginal
79TH AV	THUNDERBIRD RD	BOCA RATON RD	74	Very Good
79TH AV	VIA DEL SOL	LOUISE DR	71	Very Good
79TH AV	WACKER RD	THUNDERBIRD RD	62	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
79TH AV	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	50	Fair
79TH AV	WINDROSE DR	SWEETWATER AV	43	Marginal
79TH DR	ADAM AV	EOP	69	Good
79TH DR	ALBERT LN	QUAIL AV	81	Very Good
79TH DR	ASTER DR	DAHLIA DR	55	Fair
79TH DR	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	43	Marginal
79TH DR	CARON DR	EVA ST	81	Very Good
79TH DR	COLUMBINE DR	LARKSPUR DR	53	Fair
79TH DR	CORRINE DR	WINDROSE DR	62	Good
79TH DR	DESERT COVE AV	MESCAL ST	63	Good
79TH DR	EOP	FOOTHILL DR	64	Good
79TH DR	EVA ST	SANNA ST	73	Very Good
79TH DR	FOOTHILL DR	ROBIN LN	75	Very Good
79TH DR	FRANK AV	ALBERT LN	73	Very Good
79TH DR	JOEDAD TE	SALTER DR	76	Very Good
79TH DR	KIRBY ST	CHERRY HILLS DR	54	Fair
79TH DR	LARKSPUR DR	CORRINE DR	52	Fair
79TH DR	LAUREL LN	PARADISE DR	61	Good
79TH DR	LONE CACTUS DR	JOEDAD TE	75	Very Good
79TH DR	MELINDA LN	ALEX AV	72	Very Good
79TH DR	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	61	Good
79TH DR	PERSHING AV	WILLOW AV	50	Fair
79TH DR	QUAIL AV	ADAM AV	76	Very Good
79TH DR	ROBIN LN	DONALD DR	75	Very Good
79TH DR	ROSE GARDEN LN	HARMONY LN	71	Very Good
79TH DR	ROSS AV	BEAUBIEN DR	69	Good
79TH DR	SAHUARO DR	EOP	59	Fair
79TH DR	SALTER DR	MELINDA LN	78	Very Good
79TH DR	SANDS DR	EOP	71	Very Good
79TH DR	SANNA ST	MISSION LN	74	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
79TH DR	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	63	Good
79TH DR	TONOPAH DR	CLARA LN	69	Good
79TH DR	VARNEY RD	KIRBY ST	58	Fair
79TH DR	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	55	Fair
79TH DR	WINDROSE DR	ASTER DR	62	Good
79TH DR	YUKON DR	TONOPAH DR	70	Very Good
79TH LN	CHAMA DR	HAPPY VALLEY RD	80	Very Good
79TH LN	EOP	PARADISE DR	48	Marginal
79TH LN	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	62	Good
79TH LN	MARTHA WY	HEARN RD	80	Very Good
79TH LN	RUE DE LAMOUR	EOP	55	Fair
79TH LN	SHEENA DR	MARTHA WY	80	Very Good
79TH LN	WACKER RD	EUGIE AV	70	Very Good
80TH AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	67	Good
80TH AV	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	66	Good
80TH AV	CHOLLA ST	KIRBY ST	60	Good
80TH AV	CLARA LN	MARY ANN DR	71	Very Good
80TH AV	DEER VALLEY RD	VIA DEL SOL	68	Good
80TH AV	DREYFUS DR	SURREY AV	59	Fair
80TH AV	EOP	YUKON DR	69	Good
80TH AV	EVA ST	SANNA ST	78	Very Good
80TH AV	GRANT ST	LINCOLN ST	68	Good
80TH AV	KIRBY ST	CHERRY HILLS DR	66	Good
80TH AV	LAUREL LN	EOP	43	Marginal
80TH AV	LOUISE DR	SANDS DR	74	Very Good
80TH AV	MARY ANN DR	ROSS AV	83	Very Good
80TH AV	MISSION LN	HATCHER RD	84	Very Good
80TH AV	OLIVE AV	CARON DR	74	Very Good
80TH AV	RUE DE LAMOUR	EOP	57	Fair
80TH AV	SAHUARO DR	GRANT ST	54	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
80TH AV	SANDS DR	HILLCREST BL	67	Good
80TH AV	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	54	Fair
80TH AV	SURREY AV	PERSHING AV	48	Marginal
80TH AV	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	69	Good
80TH DR	BEAUBIEN DR	ROSE GARDEN LN	76	Very Good
80TH DR	CLARA LN	MARY ANN DR	73	Very Good
80TH DR	DESERT COVE AV	MESCAL ST	59	Fair
80TH DR	DREYFUS DR	EOP	44	Marginal
80TH DR	KIRBY ST	CHERRY HILLS DR	68	Good
80TH DR	LAUREL LN	PARADISE DR	59	Fair
80TH DR	LOUISE DR	SANDS DR	74	Very Good
80TH DR	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	66	Good
80TH DR	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	51	Fair
80TH DR	PEORIA AV	GRANT ST	86	Excellent
80TH DR	ROSS AV	BEAUBIEN DR	74	Very Good
80TH DR	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	54	Fair
80TH DR	SALTER DR	MELINDA LN	81	Very Good
80TH DR	SANDS DR	EOP	71	Very Good
80TH DR	VARNEY RD	KIRBY ST	57	Fair
80TH DR	VOLTAIRE AV	THUNDERBIRD RD	57	Fair
80TH DR	WILLOW AV	WACKER RD	45	Marginal
80TH DR	YUCCA ST	GREER AV	59	Fair
80TH LN	ALBERT LN	QUAIL AV	78	Very Good
80TH LN	ALBERT LN	ALBERT LN	78	Very Good
80TH LN	ALEX AV	EOP	71	Very Good
80TH LN	BECKER LN	SAHUARO DR	58	Fair
80TH LN	CARON DR	EVA ST	77	Very Good
80TH LN	DEANNA DR	EOP	62	Good
80TH LN	DONALD DR	EOP	52	Fair
80TH LN	EOP	ROSE GARDEN LN	63	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
80TH LN	EOP	FRANK AV	65	Good
80TH LN	EOP	YUKON DR	73	Very Good
80TH LN	EVA ST	SANNA ST	77	Very Good
80TH LN	FOOTHILL DR	ROBIN LN	66	Good
80TH LN	FRANK AV	ALBERT LN	75	Very Good
80TH LN	HARMONY LN	DEANNA DR	77	Very Good
80TH LN	MARY ANN DR	EOP	67	Good
80TH LN	MISSION LN	MISSION LN	73	Very Good
80TH LN	PEORIA AV	BECKER LN	82	Very Good
80TH LN	QUAIL AV	ADAM AV	76	Very Good
80TH LN	ROBIN LN	DONALD DR	72	Very Good
80TH LN	SANDS DR	CARLOTA LN	69	Good
80TH LN	SANNA ST	MISSION LN	79	Very Good
80TH LN	SHEENA DR	MARTHA WY	85	Excellent
81ST AV	81ST AV	GREENWAY RD	47	Marginal
81ST AV	81ST AV	HATFIELD RD	68	Good
81ST AV	81ST AV	CALLE LEJOS	82	Very Good
81ST AV	ALBERT LN	QUAIL AV	73	Very Good
81ST AV	ALEX AV	DEER VALLEY RD	60	Good
81ST AV	ASTER DR	DAHLIA DR	48	Marginal
81ST AV	AVENIDA DEL SOL	81ST AV	83	Very Good
81ST AV	BEARDSLEY RD	YUKON DR	67	Good
81ST AV	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	54	Fair
81ST AV	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	51	Fair
81ST AV	CALLE LEJOS	81ST AV	72	Very Good
81ST AV	CAMINO DE ORO	CIELO GRANDE AV	74	Very Good
81ST AV	CARLOTA LN	HILLCREST BL	75	Very Good
81ST AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	52	Fair
81ST AV	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	70	Very Good
81ST AV	CIELO GRANDE AV	AVENIDA DEL SOL	78	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
81ST AV	CLARA LN	MARY ANN DR	68	Good
81ST AV	COLUMBINE DR	LARKSPUR DR	38	Poor
81ST AV	CORRINE DR	WINDROSE DR	57	Fair
81ST AV	DAHLIA DR	SWEETWATER AV	38	Poor
81ST AV	DEANNA DR	ALBERT LN	76	Very Good
81ST AV	DREYFUS DR	WOOD DR	57	Fair
81ST AV	ELECTRA LN	CAMINO DE ORO	75	Very Good
81ST AV	EOP	81ST AV	41	Marginal
81ST AV	EOP	PEORIA AV	67	Good
81ST AV	FOOTHILL DR	ROBIN LN	66	Good
81ST AV	HARMONY LN	DEANNA DR	75	Very Good
81ST AV	HATCHER RD	MOUNTAIN VIEW RD	86	Excellent
81ST AV	HATFIELD RD	EOP	67	Good
81ST AV	HILLCREST BL	VIA MONTOYA DR	70	Very Good
81ST AV	JOEDAD TE	LONE CACTUS DR	66	Good
81ST AV	KIRBY ST	CHERRY HILLS DR	66	Good
81ST AV	LARKSPUR DR	CORRINE DR	54	Fair
81ST AV	LAUREL LN	PAMELA LN	78	Very Good
81ST AV	LINCOLN ST	MESCAL ST	71	Very Good
81ST AV	LONE CACTUS DR	MELINDA LN	73	Very Good
81ST AV	LONE CACTUS DR	JOEDAD TE	81	Very Good
81ST AV	MARCO POLO RD	BEARDSLEY RD	81	Very Good
81ST AV	MARY ANN DR	ROSE GARDEN LN	79	Very Good
81ST AV	MELINDA LN	ALEX AV	66	Good
81ST AV	MESCAL ST	YUCCA ST	72	Very Good
81ST AV	MISSION LN	HATCHER RD	71	Very Good
81ST AV	MISSION LN	MISSION LN	73	Very Good
81ST AV	OLIVE AV	MISSION LN	73	Very Good
81ST AV	PAMELA LN	PARADISE DR	76	Very Good
81ST AV	PARADISE DR	CACTUS RD	66	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
81ST AV	PATRICK LN	PLANADA LN	68	Good
81ST AV	PEORIA AV	LINCOLN ST	71	Very Good
81ST AV	PINNACLE PEAK RD	ELECTRA LN	73	Very Good
81ST AV	PLANADA LN	PINNACLE PEAK RD	58	Fair
81ST AV	QUAIL AV	LONE CACTUS DR	78	Very Good
81ST AV	ROBIN LN	EOP	56	Fair
81ST AV	ROOSEVELT ST	KIRBY ST	59	Fair
81ST AV	ROSE GARDEN LN	HARMONY LN	76	Very Good
81ST AV	SWEETWATER AV	DREYFUS DR	51	Fair
81ST AV	TONOPAH DR	CLARA LN	67	Good
81ST AV	TONOPAH DR	TONOPAH DR	69	Good
81ST AV	VARNEY RD	ROOSEVELT ST	73	Very Good
81ST AV	VIA MONTOYA DR	VIA MONTOYA DR	70	Very Good
81ST AV	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	72	Very Good
81ST AV	VOLTAIRE AV	EOP	56	Fair
81ST AV	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	42	Marginal
81ST AV	WINDROSE DR	ASTER DR	44	Marginal
81ST AV	WOOD DR	WILLOW AV	55	Fair
81ST AV	YUCCA ST	VARNEY RD	73	Very Good
81ST AV	YUKON DR	TONOPAH DR	63	Good
81ST DR	ALEX AV	EOP	66	Good
81ST DR	BEAUBIEN DR	ROSE GARDEN LN	74	Very Good
81ST DR	BERRY LN	EOP	72	Very Good
81ST DR	BRIDEN LN	VILLA LINDO	79	Very Good
81ST DR	CAMINO DE ORO	CIELO GRANDE AV	89	Excellent
81ST DR	CLARA LN	MARY ANN DR	75	Very Good
81ST DR	DESERT COVE AV	MESCAL ST	59	Fair
81ST DR	ELECTRA LN	CAMINO DE ORO	84	Very Good
81ST DR	EOP	TONOPAH DR	70	Very Good
81ST DR	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	64	Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
81ST DR	LOUISE DR	SANDS DR	67	Good
81ST DR	ROSS AV	BEAUBIEN DR	73	Very Good
81ST DR	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	58	Fair
81ST DR	SALTER DR	MELINDA LN	74	Very Good
81ST DR	SANDS DR	CARLOTA LN	80	Very Good
81ST DR	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	60	Good
81ST DR	TONOPAH DR	TONOPAH DR	71	Very Good
81ST DR	TONOPAH DR	CLARA LN	74	Very Good
81ST DR	VARNEY RD	BERRY LN	73	Very Good
81ST DR	VIA DEL SOL	LOUISE DR	58	Fair
81ST DR	VILLA LINDO	HATFIELD RD	86	Excellent
81ST DR	WACKER RD	EUGIE AV	70	Very Good
81ST DR	YUCCA ST	GREER AV	64	Good
81ST LN	BEAUBIEN DR	ROSE GARDEN LN	72	Very Good
81ST LN	CLARA LN	MARY ANN DR	72	Very Good
81ST LN	DEANNA DR	QUAIL AV	68	Good
81ST LN	HARMONY LN	DEANNA DR	77	Very Good
81ST LN	PONTIAC DR	YUKON DR	73	Very Good
81ST LN	QUAIL AV	ADAM AV	75	Very Good
81ST LN	ROSE GARDEN LN	HARMONY LN	77	Very Good
81ST LN	ROSS AV	BEAUBIEN DR	76	Very Good
82ND AV	ADAM AV	EOP	65	Good
82ND AV	BEARDSLEY RD	PONTIAC DR	80	Very Good
82ND AV	BEAUBIEN DR	ROSE GARDEN LN	72	Very Good
82ND AV	BEHREND DR	MARCO POLO RD	91	Excellent
82ND AV	CALLE LEJOS	BRIDEN LN	79	Very Good
82ND AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	65	Good
82ND AV	CORRINE DR	WINDROSE DR	47	Marginal
82ND AV	DESERT COVE AV	MESCAL ST	58	Fair
82ND AV	DREYFUS DR	WOOD DR	50	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
82ND AV	EOP	CARLOTA LN	72	Very Good
82ND AV	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	52	Fair
82ND AV	GREER AV	VARNEY RD	55	Fair
82ND AV	HARMONY LN	DEANNA DR	71	Very Good
82ND AV	LAUREL LN	PAMELA LN	69	Good
82ND AV	MADISON ST	GRAND AV	37	Poor
82ND AV	MESCAL ST	SHANGRI LA RD	55	Fair
82ND AV	MONROE ST	MADISON ST	42	Marginal
82ND AV	ORAIBI DR	TONTO LN	83	Very Good
82ND AV	ROBIN LN	EOP	56	Fair
82ND AV	ROSE GARDEN LN	HARMONY LN	70	Very Good
82ND AV	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	52	Fair
82ND AV	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	58	Fair
82ND AV	VARNEY RD	BERRY LN	61	Good
82ND AV	WACKER RD	EUGIE AV	52	Fair
82ND AV	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	67	Good
82ND AV	WINDROSE DR	ASTER DR	44	Marginal
82ND AV	YUCCA ST	GREER AV	61	Good
82ND AV	YUKON DR	TONOPAH DR	71	Very Good
82ND DR	ADAM AV	LONE CACTUS DR	69	Good
82ND DR	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	60	Good
82ND DR	CARLOTA LN	HILLCREST BL	79	Very Good
82ND DR	COLUMBINE DR	LARKSPUR DR	43	Marginal
82ND DR	CORRINE DR	EOP	63	Good
82ND DR	DREYFUS DR	EOP	42	Marginal
82ND DR	EOP	WILLOW AV	56	Fair
82ND DR	JENAN DR	POINSETTIA DR	57	Fair
82ND DR	LAUREL LN	PAMELA LN	56	Fair
82ND DR	LEYVA LN	JENAN DR	62	Good
82ND DR	LONE CACTUS DR	JOEDAD TE	56	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
82ND DR	MELINDA LN	ALEX AV	82	Very Good
82ND DR	PAMELA LN	CACTUS RD	53	Fair
82ND DR	PINNACLE PEAK RD	ELECTRA LN	83	Very Good
82ND DR	POINSETTIA DR	LAUREL LN	57	Fair
82ND DR	TONTO LN	BEHREND DR	94	Excellent
82ND DR	VARNEY RD	EOP	55	Fair
82ND DR	WILLOW AV	WACKER RD	49	Marginal
82ND DR	YUCCA ST	GREER AV	57	Fair
82ND LN	BEAUBIEN DR	ROSE GARDEN LN	65	Good
82ND LN	BRIDEN LN	VILLA LINDO	86	Excellent
82ND LN	CAMINO DE ORO	CIELO GRANDE AV	92	Excellent
82ND LN	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	70	Very Good
82ND LN	DEANNA DR	QUAIL AV	72	Very Good
82ND LN	DREYFUS DR	EOP	43	Marginal
82ND LN	ELECTRA LN	CAMINO DE ORO	86	Excellent
82ND LN	EOP	MISSION LN	70	Very Good
82ND LN	EUGIE AV	RUE DE LAMOUR	53	Fair
82ND LN	FOOTHILL DR	FOOTHILL DR	51	Fair
82ND LN	FOOTHILL DR	ROBIN LN	66	Good
82ND LN	HARMONY LN	DEANNA DR	77	Very Good
82ND LN	JOEDAD TE	SALTER DR	68	Good
82ND LN	MELINDA LN	ALEX AV	71	Very Good
82ND LN	MISSION LN	HATCHER RD	77	Very Good
82ND LN	PONTIAC DR	TONOPAH DR	77	Very Good
82ND LN	QUAIL AV	ADAM AV	74	Very Good
82ND LN	ROSE GARDEN LN	HARMONY LN	73	Very Good
82ND LN	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	51	Fair
82ND LN	SALTER DR	MELINDA LN	69	Good
82ND LN	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	53	Fair
82ND LN	TONOPAH DR	CLARA LN	76	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
82ND LN	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	71	Very Good
82ND LN	VILLA LINDO	HATFIELD RD	94	Excellent
82ND LN	WACKER RD	EUGIE AV	64	Good
82ND LN	YUCCA ST	GREER AV	56	Fair
83RD AV	83RD AV	HILLCREST BL	48	Marginal
83RD AV	83RD AV	PATRICK LN	72	Very Good
83RD AV	83RD AV	MARINERS WY	73	Very Good
83RD AV	83RD AV	CALLE LEJOS	73	Very Good
83RD AV	83RD AV	83RD AV	75	Very Good
83RD AV	83RD AV	VILLA LINDO	76	Very Good
83RD AV	83RD AV	83RD AV	77	Very Good
83RD AV	83RD AV	83RD AV	77	Very Good
83RD AV	83RD AV	83RD AV	78	Very Good
83RD AV	83RD AV	HAPPY VALLEY RD	80	Very Good
83RD AV	83RD AV	83RD AV	80	Very Good
83RD AV	83RD AV	AVENIDA DEL SOL	81	Very Good
83RD AV	83RD AV	MOUNTAIN VIEW RD	84	Very Good
83RD AV	83RD AV	83RD AV	86	Excellent
83RD AV	ALICE AV	OLIVE AV	88	Excellent
83RD AV	AVENIDA DEL SOL	83RD AV	75	Very Good
83RD AV	BUTLER DR	ALICE AV	88	Excellent
83RD AV	CACTUS RD	CHARTER OAK RD	75	Very Good
83RD AV	CALLE LEJOS	83RD AV	72	Very Good
83RD AV	CHARTER OAK RD	COLUMBINE DR	70	Very Good
83RD AV	CINNABAR AV	MONROE ST	90	Excellent
83RD AV	COLUMBINE DR	LARKSPUR DR	71	Very Good
83RD AV	CORRINE DR	WINDROSE DR	76	Very Good
83RD AV	CROCUS DR	83RD AV	77	Very Good
83RD AV	DEER VALLEY RD	83RD AV	43	Marginal
83RD AV	DONALD DR	WILLIAMS RD	52	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
83RD AV	DREYFUS DR	PERSHING AV	72	Very Good
83RD AV	EDWARDS ST	SHANGRI LA RD	77	Very Good
83RD AV	EMILE ZOLA AV	THUNDERBIRD RD	78	Very Good
83RD AV	EOP	CINNABAR AV	96	Excellent
83RD AV	FOOTHILL DR	DONALD DR	55	Fair
83RD AV	FOOTHILL DR	FOOTHILL DR	57	Fair
83RD AV	GRAND AV	PEORIA AV	50	Fair
83RD AV	HAPPY VALLEY RD	HIGH DESERT DR	69	Good
83RD AV	HILLCREST BL	VIA MONTOYA DR	50	Fair
83RD AV	JEFFERSON ST	WASHINGTON ST	67	Good
83RD AV	LAKE PLEASANT PW	ROSS AV	67	Good
83RD AV	LARKSPUR DR	CORRINE DR	71	Very Good
83RD AV	LAS PALMARITAS DR	BUTLER DR	83	Very Good
83RD AV	LAUREL LN	SHAW BUTTE DR	84	Very Good
83RD AV	LEYVA LN	LAUREL LN	80	Very Good
83RD AV	LONE CACTUS DR	DEER VALLEY RD	67	Good
83RD AV	LUDLOW DR	CROCUS DR	73	Very Good
83RD AV	MADISON ST	JEFFERSON ST	68	Good
83RD AV	MARINERS WY	STADIUM WY	78	Very Good
83RD AV	MONROE ST	MADISON ST	65	Good
83RD AV	MOUNTAIN VIEW RD	COTTON CROSSING	78	Very Good
83RD AV	OLIVE AV	83RD AV	91	Excellent
83RD AV	ORAIBI DR	BEARDSLEY RD	62	Good
83RD AV	PARADISE LN	EOP	70	Very Good
83RD AV	PATRICK LN	SALSA LN	70	Very Good
83RD AV	PEORIA AV	STONE ST	79	Very Good
83RD AV	PERSHING AV	EMILE ZOLA AV	82	Very Good
83RD AV	PINNACLE PEAK RD	83RD AV	73	Very Good
83RD AV	ROOSEVELT ST	LEYVA LN	77	Very Good
83RD AV	ROSS AV	LONE CACTUS DR	60	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
83RD AV	SALSA LN	PINNACLE PEAK RD	71	Very Good
83RD AV	SHANGRI LA RD	VARNEY RD	79	Very Good
83RD AV	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	79	Very Good
83RD AV	STADIUM WY	PARADISE LN	71	Very Good
83RD AV	STONE ST	EDWARDS ST	75	Very Good
83RD AV	SWEETWATER AV	DREYFUS DR	74	Very Good
83RD AV	THUNDERBIRD RD	LUDLOW DR	65	Good
83RD AV	UNION HILLS DR	VILLAGE PW	69	Good
83RD AV	VARNEY RD	ROOSEVELT ST	77	Very Good
83RD AV	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	51	Fair
83RD AV	VILLA LINDO	83RD AV	79	Very Good
83RD AV	VILLAGE PW	ORAIBI DR	62	Good
83RD AV	WASHINGTON ST	GRAND AV	75	Very Good
83RD AV	WILLIAMS RD	83RD AV	68	Good
83RD AV	WINDROSE DR	SWEETWATER AV	73	Very Good
83RD DR	84TH AV	MORNINGSIDE DR	61	Good
83RD DR	ALYSSA LN	ROSEWOOD LN	88	Excellent
83RD DR	ANDREA DR	MOLLY LN	75	Very Good
83RD DR	ANTELOPE DR	DESERT SPOON DR	83	Very Good
83RD DR	BAJADA RD	ALYSSA LN	87	Excellent
83RD DR	BEHREND DR	MARCO POLO RD	67	Good
83RD DR	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	67	Good
83RD DR	BLUEFIELD AV	TROY ST	70	Very Good
83RD DR	BRILES RD	LARIAT LN	81	Very Good
83RD DR	BUCKHORN TR	EOP	66	Good
83RD DR	BUTLER DR	SELDON LN	50	Fair
83RD DR	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	48	Marginal
83RD DR	COLUMBINE DR	EOP	53	Fair
83RD DR	COOLBROOK AV	VILLAGE DR	59	Fair
83RD DR	CORRINE DR	WINDROSE DR	60	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
83RD DR	DREYFUS DR	SURREY AV	57	Fair
83RD DR	ECHO LN	BUTLER DR	51	Fair
83RD DR	EL CAMINITO DR	ECHO LN	53	Fair
83RD DR	FULLAM ST	WILLOWBROOK DR	69	Good
83RD DR	JEFFERSON ST	WASHINGTON ST	54	Fair
83RD DR	LARIAT LN	HIGH DESERT DR	80	Very Good
83RD DR	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	52	Fair
83RD DR	LAUREL LN	PARADISE DR	62	Good
83RD DR	LAUREL LN	LAUREL LN	65	Good
83RD DR	MEADOW DR	EOP	60	Good
83RD DR	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	79	Very Good
83RD DR	MOLLY LN	MAYA DR	74	Very Good
83RD DR	MORNINGSIDE DR	MICHELLE DR	70	Very Good
83RD DR	ORCHID LN	RUTH AV	58	Fair
83RD DR	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	59	Fair
83RD DR	PONTIAC DR	MARY ANN DR	79	Very Good
83RD DR	REMUDA DR	STAGHORN RD	78	Very Good
83RD DR	ROCK SPRINGS DR	ANDREA DR	78	Very Good
83RD DR	ROSEWOOD LN	BUCKHORN TR	88	Excellent
83RD DR	RUTH AV	ALICE AV	54	Fair
83RD DR	SELDON LN	ORCHID LN	53	Fair
83RD DR	SHAW BUTTE DR	EOP	45	Marginal
83RD DR	SHAW BUTTE DR	SHAW BUTTE DR	58	Fair
83RD DR	TONTO LN	BEHREND DR	69	Good
83RD DR	TROY ST	AUDREY LN	72	Very Good
83RD DR	UTOPIA RD	ORAIBI DR	71	Very Good
83RD DR	VILLA RITA DR	FULLAM ST	68	Good
83RD DR	VILLAGE DR	MEADOW DR	57	Fair
83RD DR	WASHINGTON ST	EOP	77	Very Good
83RD DR	WESCOTT DR	TARO LN	75	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
83RD GL	ALYSSA LN	QUAIL TRACK DR	76	Very Good
83RD GL	ANDREA DR	MOLLY LN	73	Very Good
83RD GL	BAJADA RD	ALYSSA LN	85	Excellent
83RD GL	MOLLY LN	MAYA DR	72	Very Good
83RD GL	QUAIL TRACK DR	ROSEWOOD LN	84	Very Good
83RD GL	ROSEWOOD LN	BUCKHORN TR	77	Very Good
83RD LN	83RD LN	EOP	53	Fair
83RD LN	83RD LN	WESCOTT DR	65	Good
83RD LN	84TH AV	MICHELLE DR	74	Very Good
83RD LN	ASTER DR	DAHLIA DR	67	Good
83RD LN	BEARDSLEY RD	PONTIAC DR	75	Very Good
83RD LN	COLUMBINE DR	LARKSPUR DR	64	Good
83RD LN	DAHLIA DR	SWEETWATER AV	66	Good
83RD LN	JOMAX RD	ROCK SPRINGS DR	82	Very Good
83RD LN	MAYA DR	HIGH DESERT DR	91	Excellent
83RD LN	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	74	Very Good
83RD LN	MORROW DR	ROSEMONTE DR	77	Very Good
83RD LN	PASO TR	STAGHORN RD	76	Very Good
83RD LN	REMUDA DR	PASO TR	78	Very Good
83RD LN	ROCKWOOD DR	MORROW DR	75	Very Good
83RD LN	ROSEMONTE DR	83RD LN	73	Very Good
83RD LN	TARO LN	VILLAGE PW	79	Very Good
83RD LN	UTOPIA RD	ORAIBI DR	60	Good
83RD LN	WESCOTT DR	TARO LN	72	Very Good
83RD LN	WINDROSE DR	ASTER DR	66	Good
84TH AV	83RD DR	83RD LN	60	Good
84TH AV	83RD LN	GROVERS AV	67	Good
84TH AV	84TH LN	83RD DR	58	Fair
84TH AV	85TH AV	84TH LN	53	Fair
84TH AV	85TH DR	MEADOW DR	70	Very Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
84TH AV	85TH LN	85TH DR	58	Fair
84TH AV	ANDREA DR	MAYA DR	84	Very Good
84TH AV	AUDREY LN	UNION HILLS DR	52	Fair
84TH AV	BELL RD	CONTINENTAL DR	56	Fair
84TH AV	BLUEFIELD AV	TROY ST	67	Good
84TH AV	CONTINENTAL DR	COOLBROOK AV	65	Good
84TH AV	COOLBROOK AV	85TH LN	49	Marginal
84TH AV	DESERT ELM LN	ROWEL RD	78	Very Good
84TH AV	EOP	PONTIAC DR	73	Very Good
84TH AV	ESCUA DR	ESCUA DR	60	Good
84TH AV	JEFFERSON ST	WASHINGTON ST	57	Fair
84TH AV	KELTON LN	BELL RD	49	Marginal
84TH AV	MADISON ST	JEFFERSON ST	66	Good
84TH AV	MARCO POLO RD	ESCUA DR	69	Good
84TH AV	MEADOW DR	85TH AV	58	Fair
84TH AV	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	61	Good
84TH AV	MONROE ST	MADISON ST	69	Good
84TH AV	PEORIA AV	GRAND AV	60	Good
84TH AV	PERSHING AV	WILLOW AV	68	Good
84TH AV	PONTIAC DR	MARY ANN DR	75	Very Good
84TH AV	SANNA ST	MISSION LN	58	Fair
84TH AV	TETHER TR	DESERT ELM LN	79	Very Good
84TH AV	TROY ST	AUDREY LN	61	Good
84TH AV	UTOPIA RD	ORAIBI DR	59	Fair
84TH AV	WASHINGTON ST	PEORIA AV	58	Fair
84TH DR	84TH LN	ST JOHN RD	70	Very Good
84TH DR	ALICE AV	EOP	34	Poor
84TH DR	ALYSSA LN	QUAIL TRACK DR	84	Very Good
84TH DR	BAJADA RD	ALYSSA LN	77	Very Good
84TH DR	BAJADA RD	BAJADA RD	80	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
84TH DR	BEHREND DR	MARCO POLO RD	66	Good
84TH DR	BUCKHORN TR	EOP	73	Very Good
84TH DR	CARON DR	SANNA ST	53	Fair
84TH DR	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	81	Very Good
84TH DR	DESERT ELM LN	ROWEL RD	88	Excellent
84TH DR	EMILE ZOLA AV	RUE DE LAMOUR	73	Very Good
84TH DR	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	78	Very Good
84TH DR	MAYA DR	HIGH DESERT DR	92	Excellent
84TH DR	MCRAE WY	ROSE PILAR CT	75	Very Good
84TH DR	MONONA LN	ROSS AV	77	Very Good
84TH DR	ORCHID LN	EOP	39	Poor
84TH DR	QUAIL TRACK DR	BUCKHORN TR	83	Very Good
84TH DR	ROCKWOOD DR	ROSEMONTE DR	70	Very Good
84TH DR	ROSE PILAR CT	ROCKWOOD DR	76	Very Good
84TH DR	ROSS AV	EOP	72	Very Good
84TH DR	ROSS AV	ROSS AV	76	Very Good
84TH DR	ST JOHN RD	GROVERS AV	51	Fair
84TH DR	WESCOTT DR	VILLAGE PW	69	Good
84TH DR	WHITEHORN WY	EOP	83	Very Good
84TH GL	BUCKHORN TR	EOP	73	Very Good
84TH LN	84TH AV	84TH DR	58	Fair
84TH LN	84TH DR	ST JOHN RD	69	Good
84TH LN	ANDREA DR	MAYA DR	83	Very Good
84TH LN	BEHREND DR	MARCO POLO RD	66	Good
84TH LN	BUCKHORN TR	EOP	75	Very Good
84TH LN	CARON DR	EOP	50	Fair
84TH LN	CORRINE DR	WINDROSE DR	57	Fair
84TH LN	DESERT ELM LN	COYOTE DR	85	Excellent
84TH LN	DREYFUS DR	SURREY AV	68	Good
84TH LN	EOP	CHERRY HILLS DR	50	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
84TH LN	ROSS AV	EOP	70	Very Good
84TH LN	WHITEHORN WY	PASO TR	85	Excellent
84TH LN	WINDROSE DR	ASTER DR	62	Good
85TH AV	84TH AV	ST JOHN RD	69	Good
85TH AV	ACAPULCO LN	CARIBBEAN LN	74	Very Good
85TH AV	ALEX AV	DEER VALLEY RD	64	Good
85TH AV	ALEX AV	ALEX AV	64	Good
85TH AV	ALICE AV	LAWRENCE LN	51	Fair
85TH AV	ASTER DR	DAHLIA DR	81	Very Good
85TH AV	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	72	Very Good
85TH AV	BLUEFIELD AV	TROY ST	67	Good
85TH AV	BUTLER DR	SELDON LN	55	Fair
85TH AV	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	72	Very Good
85TH AV	CARON DR	EVA ST	73	Very Good
85TH AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	74	Very Good
85TH AV	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	64	Good
85TH AV	CINNABAR AV	MONROE ST	70	Very Good
85TH AV	COLUMBINE DR	LARKSPUR DR	77	Very Good
85TH AV	CORRINE DR	WINDROSE DR	75	Very Good
85TH AV	DAHLIA DR	SWEETWATER AV	72	Very Good
85TH AV	DEER VALLEY RD	LOUISE CT	81	Very Good
85TH AV	DIANA AV	RUTH AV	52	Fair
85TH AV	DONALD DR	WILLIAMS RD	53	Fair
85TH AV	DREYFUS DR	WOOD DR	63	Good
85TH AV	ECHO LN	BUTLER DR	54	Fair
85TH AV	EL CAMINITO DR	ECHO LN	44	Marginal
85TH AV	EMILE ZOLA AV	JOAN DE ARC AV	52	Fair
85TH AV	EOP	LAS PALMARITAS DR	64	Good
85TH AV	EVA ST	SANNA ST	69	Good
85TH AV	FOOTHILL DR	DONALD DR	53	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
85TH AV	GOLDEN LN	TOWNLEY AV	53	Fair
85TH AV	HATCHER RD	VOGEL AV	79	Very Good
85TH AV	JEFFERSON ST	WASHINGTON ST	75	Very Good
85TH AV	JOAN DE ARC AV	RUE DE LAMOUR	55	Fair
85TH AV	LARKSPUR DR	CORRINE DR	76	Very Good
85TH AV	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	54	Fair
85TH AV	LAUREL LN	PARADISE DR	64	Good
85TH AV	LAWRENCE LN	GOLDEN LN	49	Marginal
85TH AV	LONE CACTUS DR	SALTER DR	62	Good
85TH AV	LOUISE CT	SANDS CT	93	Excellent
85TH AV	MADISON ST	JEFFERSON ST	75	Very Good
85TH AV	MARCO POLO RD	ESCUDA DR	70	Very Good
85TH AV	MAUI LN	PORT AU PRINCE LN	79	Very Good
85TH AV	MELINDA LN	ALEX AV	66	Good
85TH AV	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	89	Excellent
85TH AV	MONROE ST	MADISON ST	80	Very Good
85TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	CINNABAR AV	78	Very Good
85TH AV	OLIVE AV	CARON DR	82	Very Good
85TH AV	ORCHID LN	DIANA AV	50	Fair
85TH AV	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	64	Good
85TH AV	PEORIA AV	GRAND AV	49	Marginal
85TH AV	PERSHING AV	PERSHING AV	58	Fair
85TH AV	PERSHING AV	WILLOW AV	61	Good
85TH AV	PORT AU PRINCE LN	ACAPULCO LN	83	Very Good
85TH AV	RUE DE LAMOUR	RUE DE LAMOUR	61	Good
85TH AV	RUTH AV	ALICE AV	51	Fair
85TH AV	SALTER DR	MELINDA LN	54	Fair
85TH AV	SANDS CT	VIA MONTOYA DR	67	Good
85TH AV	SANNA ST	MISSION LN	71	Very Good
85TH AV	SELDON LN	ORCHID LN	50	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
85TH AV	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	79	Very Good
85TH AV	SWEETWATER AV	DREYFUS DR	63	Good
85TH AV	TOWNLEY AV	OLIVE AV	48	Marginal
85TH AV	TROY ST	AUDREY LN	69	Good
85TH AV	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	51	Fair
85TH AV	VOGEL AV	MOUNTAIN VIEW RD	80	Very Good
85TH AV	WASHINGTON ST	PEORIA AV	69	Good
85TH AV	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	73	Very Good
85TH AV	WILLOW AV	EMILE ZOLA AV	57	Fair
85TH AV	WILLOW AV	WILLOW AV	62	Good
85TH AV	WINDROSE DR	ASTER DR	80	Very Good
85TH AV	WOOD DR	PERSHING AV	66	Good
85TH DR	84TH AV	VILLAGE DR	65	Good
85TH DR	85TH DR	BRILES RD	81	Very Good
85TH DR	85TH DR	EOP	81	Very Good
85TH DR	85TH LN	FULLAM ST	70	Very Good
85TH DR	86TH LN	87TH AV	76	Very Good
85TH DR	ACAPULCO LN	86TH LN	87	Excellent
85TH DR	ALEX AV	EOP	69	Good
85TH DR	ALYSSA LN	QUAIL TRACK DR	84	Very Good
85TH DR	ANDREA DR	MAYA DR	95	Excellent
85TH DR	BAJADA RD	ALYSSA LN	88	Excellent
85TH DR	BANFF LN	MAUNA LOA LN	84	Very Good
85TH DR	BUCKHORN TR	EOP	83	Very Good
85TH DR	BURNETT RD	IRMA LN	62	Good
85TH DR	CAMERON DR	SIERRA ST	68	Good
85TH DR	CANTERBURY DR	JENAN DR	75	Very Good
85TH DR	CAROL AV	VOGEL AV	78	Very Good
85TH DR	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	56	Fair
85TH DR	CINNABAR AV	BROWN ST	72	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
85TH DR	CINNABAR AV	CINNABAR AV	79	Very Good
85TH DR	COUNTRY GABLES DR	MAUI LN	93	Excellent
85TH DR	DESERT ELM LN	COYOTE DR	84	Very Good
85TH DR	EL CAMINITO DR	ECHO LN	77	Very Good
85TH DR	EOP	85TH LN	67	Good
85TH DR	EVA ST	SANNA ST	76	Very Good
85TH DR	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	86	Excellent
85TH DR	LAUREL LN	PARADISE DR	49	Marginal
85TH DR	MALAPAI DR	CINNABAR AV	74	Very Good
85TH DR	MARCO POLO RD	EOP	59	Fair
85TH DR	MAUI LN	PORT AU PRINCE LN	85	Excellent
85TH DR	MAUNA LOA LN	PORT ROYALE LN	90	Excellent
85TH DR	MISSION LN	HATCHER RD	78	Very Good
85TH DR	MOHAWK LN	BURNETT RD	75	Very Good
85TH DR	MONONA LN	ROSS AV	67	Good
85TH DR	ORAIBI DR	WESTBROOK DR	65	Good
85TH DR	PALO VERDE AV	PURDUE AV	78	Very Good
85TH DR	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	50	Fair
85TH DR	PORT AU PRINCE LN	ACAPULCO LN	82	Very Good
85TH DR	PORT ROYALE LN	COUNTRY GABLES DR	96	Excellent
85TH DR	QUAIL TRACK DR	BUCKHORN TR	83	Very Good
85TH DR	SALTER DR	MELINDA LN	74	Very Good
85TH DR	SANNA ST	MISSION LN	76	Very Good
85TH DR	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	39	Poor
85TH DR	TETHER TR	DESERT ELM LN	80	Very Good
85TH DR	UTOPIA RD	ORAIBI DR	63	Good
85TH DR	VILLAGE DR	ST JOHN RD	64	Good
85TH DR	VOGEL AV	VOGEL AV	75	Very Good
85TH DR	VOGEL AV	PALO VERDE AV	80	Very Good
85TH DR	WHITEHORN WY	85TH DR	92	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
85TH DR	WINDROSE DR	WINDSOR DR	75	Very Good
85TH LN	84TH AV	VILLAGE DR	47	Marginal
85TH LN	85TH LN	TARO LN	67	Good
85TH LN	ATHENS ST	CHARLESTON AV	78	Very Good
85TH LN	CARON DR	EVA ST	76	Very Good
85TH LN	COLUMBINE DR	EOP	60	Good
85TH LN	EOP	85TH LN	66	Good
85TH LN	EOP	BRILES RD	83	Very Good
85TH LN	GROVERS AV	ATHENS ST	69	Good
85TH LN	IRMA LN	POTTER DR	71	Very Good
85TH LN	JOHN CABOT RD	85TH DR	61	Good
85TH LN	MAYA DR	HIGH DESERT DR	91	Excellent
85TH LN	MCRAE WY	ROCKWOOD DR	55	Fair
85TH LN	MONONA LN	EOP	68	Good
85TH LN	ROCKWOOD DR	ROSEMONTE DR	59	Fair
85TH LN	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	76	Very Good
85TH LN	ST JOHN RD	GROVERS AV	58	Fair
85TH LN	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	78	Very Good
85TH LN	TARO LN	TOPEKA DR	68	Good
85TH LN	VARNEY RD	CAMERON DR	93	Excellent
85TH LN	VILLAGE DR	ST JOHN RD	50	Fair
85TH LN	VILLAGE PW	85TH LN	69	Good
85TH LN	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	63	Good
86TH AV	84TH AV	VILLAGE DR	63	Good
86TH AV	BAJADA RD	QUAIL TRACK DR	78	Very Good
86TH AV	BEHREND DR	MARCO POLO RD	62	Good
86TH AV	CAMERON DR	EOP	50	Fair
86TH AV	DAVIS RD	PARADISE LN	51	Fair
86TH AV	EOP	BAJADA RD	47	Marginal
86TH AV	EOP	CARIBBEAN LN	75	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
86TH AV	EOP	BRILES RD	80	Very Good
86TH AV	GREENBRIAN DR	ST JOHN RD	55	Fair
86TH AV	MARCO POLO RD	EOP	59	Fair
86TH AV	MAURO LN	DAVIS RD	59	Fair
86TH AV	MEADOW DR	SCHELL DR	60	Good
86TH AV	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	75	Very Good
86TH AV	MONONA LN	EOP	72	Very Good
86TH AV	MONROE ST	JEFFERSON ST	37	Poor
86TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	IRONWOOD DR	78	Very Good
86TH AV	QUAIL TRACK DR	WHITEHORN TR	78	Very Good
86TH AV	RUE DE LAMOUR	VOLTAIRE AV	75	Very Good
86TH AV	SCHELL DR	GREENBRIAN DR	62	Good
86TH AV	VILLAGE DR	MEADOW DR	57	Fair
86TH DR	86TH DR	EOP	64	Good
86TH DR	86TH DR	ESCUDA DR	73	Very Good
86TH DR	ADAM AV	LONE CACTUS DR	64	Good
86TH DR	ALEX AV	EOP	66	Good
86TH DR	BAJADA RD	QUAIL TRACK DR	84	Very Good
86TH DR	BETTY ELYSE LN	TUMBLEWOOD DR	80	Very Good
86TH DR	CARON DR	EVA ST	76	Very Good
86TH DR	COLUMBINE DR	CORRINE DR	60	Good
86TH DR	DAVIS RD	PARADISE LN	59	Fair
86TH DR	DEANNA DR	QUAIL AV	73	Very Good
86TH DR	ESCUDA DR	SIERRA PINTA DR	67	Good
86TH DR	FARGO DR	LOCKLAND CT	77	Very Good
86TH DR	HARMONY LN	DEANNA DR	70	Very Good
86TH DR	HATCHER RD	CAROL AV	69	Good
86TH DR	IRMA LN	POTTER DR	80	Very Good
86TH DR	KATHLEEN RD	MARCONI AV	84	Very Good
86TH DR	LOCKLAND CT	MAURO LN	81	Very Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
86TH DR	LONE CACTUS DR	SALTER DR	75	Very Good
86TH DR	MARY ANN DR	MOHAWK LN	77	Very Good
86TH DR	MCRAE WY	ROCKWOOD DR	49	Marginal
86TH DR	MONONA LN	ROSE GARDEN LN	72	Very Good
86TH DR	PUGET AV	EOP	49	Marginal
86TH DR	QUAIL AV	ADAM AV	70	Very Good
86TH DR	QUAIL TRACK DR	EOP	74	Very Good
86TH DR	ROSE GARDEN LN	HARMONY LN	69	Good
86TH DR	ROWEL RD	EOP	76	Very Good
86TH DR	TIERRA BUENA LN	KATHLEEN RD	80	Very Good
86TH DR	TOWNLEY AV	PUGET AV	58	Fair
86TH DR	TUMBLEWOOD DR	TIERRA BUENA LN	87	Excellent
86TH DR	WESTBROOK DR	BEHREND DR	71	Very Good
86TH DR	WHITEHORN TR	HIGH DESERT DR	66	Good
86TH LN	ALEX AV	EOP	70	Very Good
86TH LN	ANDREA DR	EOP	77	Very Good
86TH LN	ASTER DR	DAHLIA DR	79	Very Good
86TH LN	ATHENS ST	CHARLESTON AV	70	Very Good
86TH LN	BAJADA RD	QUAIL TRACK DR	80	Very Good
86TH LN	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	63	Good
86TH LN	BURNETT RD	IRMA LN	75	Very Good
86TH LN	CAMERON DR	SIERRA ST	72	Very Good
86TH LN	CANTERBURY DR	JENAN DR	82	Very Good
86TH LN	CANTERBURY DR	CANTERBURY DR	83	Very Good
86TH LN	CAROL AV	VOGEL AV	76	Very Good
86TH LN	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	72	Very Good
86TH LN	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	55	Fair
86TH LN	CINNABAR AV	BROWN ST	74	Very Good
86TH LN	CLARA DR	MARY ANN DR	81	Very Good
86TH LN	COLUMBINE DR	EOP	57	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
86TH LN	DAVIS RD	PARADISE LN	61	Good
86TH LN	DESERT HARBOR DR	85TH DR	90	Excellent
86TH LN	EL CAMINITO DR	ECHO LN	78	Very Good
86TH LN	EOP	BETTY ELYSE LN	60	Good
86TH LN	EVA ST	SANNA ST	76	Very Good
86TH LN	FARGO DR	LOCKLAND CT	76	Very Good
86TH LN	JOHN CABOT RD	FULLAM ST	59	Fair
86TH LN	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	71	Very Good
86TH LN	LOCKLAND CT	MAURO LN	74	Very Good
86TH LN	MALAPAI DR	CINNABAR AV	77	Very Good
86TH LN	MARCONI AV	FARGO DR	69	Good
86TH LN	MARCONI AV	MARCONI AV	71	Very Good
86TH LN	MELINDA LN	ALEX AV	73	Very Good
86TH LN	MISSION LN	EOP	67	Good
86TH LN	MOHAWK LN	BURNETT RD	70	Very Good
86TH LN	PALO VERDE AV	PURDUE AV	75	Very Good
86TH LN	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	60	Good
86TH LN	PONTIAC DR	YUKON DR	74	Very Good
86TH LN	QUAIL AV	ADAM AV	77	Very Good
86TH LN	ROWEL RD	ANDREA DR	84	Very Good
86TH LN	SALTER DR	MELINDA LN	68	Good
86TH LN	SANNA ST	MISSION LN	82	Very Good
86TH LN	SIERRA ST	CANTERBURY DR	74	Very Good
86TH LN	TONOPAH DR	CLARA DR	67	Good
86TH LN	VOGEL AV	PALO VERDE AV	78	Very Good
86TH LN	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	71	Very Good
86TH LN	WINDROSE DR	WINDSOR DR	82	Very Good
86TH LN	WINDSOR DR	ASTER DR	70	Very Good
86TH LN	YUKON DR	TONOPAH DR	69	Good
87TH AV	85TH DR	CARIBBEAN LN	81	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
87TH AV	87TH AV	CHRISTOPHER MICHAEL LN	60	Good
87TH AV	87TH AV	87TH AV	67	Good
87TH AV	87TH AV	87TH AV	71	Very Good
87TH AV	87TH AV	EOP	76	Very Good
87TH AV	87TH DR	EVANS DR	78	Very Good
87TH AV	ACOMA DR	LISBON LN	77	Very Good
87TH AV	ALICE AV	LAWRENCE LN	50	Fair
87TH AV	ASTER DR	DAHLIA DR	84	Very Good
87TH AV	ATHENS ST	CHARLESTON AV	56	Fair
87TH AV	BEARDSLEY RD	TONOPAH DR	73	Very Good
87TH AV	BECKER LN	SAHUARO DR	39	Poor
87TH AV	BELL RD	CONTINENTAL DR	36	Poor
87TH AV	BETTY ELYSE LN	BETTY ELYSE LN	55	Fair
87TH AV	BETTY ELYSE LN	TUMBLEWOOD DR	56	Fair
87TH AV	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	92	Excellent
87TH AV	BLUEFIELD AV	UNION HILLS DR	58	Fair
87TH AV	BURNETT RD	LAKE PLEASANT PW	79	Very Good
87TH AV	BUTLER DR	SELDON LN	39	Poor
87TH AV	CACTUS RD	WETHERSFIELD RD	81	Very Good
87TH AV	CANTERBURY DR	CHERRY HILLS DR	78	Very Good
87TH AV	CARIBBEAN LN	CARIBBEAN LN	76	Very Good
87TH AV	CAROL AV	MOUNTAIN VIEW RD	64	Good
87TH AV	CHARLESTON AV	VILLA RITA DR	55	Fair
87TH AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	80	Very Good
87TH AV	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	77	Very Good
87TH AV	CHOLLA ST	GRAND AV	47	Marginal
87TH AV	CHRISTOPHER MICHAEL LN	CHOLLA ST	42	Marginal
87TH AV	CINNABAR AV	MONROE ST	77	Very Good
87TH AV	COLUMBINE DR	WINDROSE DR	72	Very Good
87TH AV	CONTINENTAL DR	MEADOW DR	38	Poor

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
87TH AV	DAHLIA DR	SWEETWATER AV	77	Very Good
87TH AV	DEANNA DR	QUAIL AV	71	Very Good
87TH AV	DIANA AV	RUTH AV	47	Marginal
87TH AV	DONALD DR	WILLIAMS RD	86	Excellent
87TH AV	ECHO LN	BUTLER DR	75	Very Good
87TH AV	EOP	VIA MONTOYA DR	97	Excellent
87TH AV	ESCUDA DR	SIERRA PINTA DR	63	Good
87TH AV	EVA ST	HATCHER RD	88	Excellent
87TH AV	EVANS DR	ACOMA DR	79	Very Good
87TH AV	FOOTHILL DR	DONALD DR	96	Excellent
87TH AV	GOLDEN LN	TOWNLEY AV	45	Marginal
87TH AV	GREENBRIAN DR	ST JOHN RD	46	Marginal
87TH AV	GROVERS AV	ATHENS ST	46	Marginal
87TH AV	HATCHER RD	CAROL AV	69	Good
87TH AV	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	76	Very Good
87TH AV	JEFFERSON ST	PEORIA AV	45	Marginal
87TH AV	JEFFERSON ST	JEFFERSON ST	49	Marginal
87TH AV	JOHN CABOT RD	BLUEFIELD AV	58	Fair
87TH AV	KATHLEEN RD	MARCONI AV	69	Good
87TH AV	KELTON LN	BELL RD	51	Fair
87TH AV	LAKE PLEASANT PW	ROSE GARDEN LN	68	Good
87TH AV	LAUREL LN	PARADISE DR	69	Good
87TH AV	LAWRENCE LN	GOLDEN LN	49	Marginal
87TH AV	LOCKLAND CT	MAURO LN	66	Good
87TH AV	LONE CACTUS DR	MELINDA LN	70	Very Good
87TH AV	MADISON ST	JEFFERSON ST	46	Marginal
87TH AV	MANZANITA DR	ROYAL PALM RD	82	Very Good
87TH AV	MARCONI AV	LOCKLAND CT	65	Good
87TH AV	MARY ANN DR	IRMA LN	84	Very Good
87TH AV	MAURO LN	PARADISE LN	54	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
87TH AV	MEADOW DR	MEADOW DR	36	Poor
87TH AV	MEADOW DR	GREENBRIAN DR	48	Marginal
87TH AV	MELINDA LN	DEER VALLEY RD	64	Good
87TH AV	MONROE ST	MADISON ST	40	Marginal
87TH AV	MORROW DR	EOP	41	Marginal
87TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	IRONWOOD DR	62	Good
87TH AV	NORTHERN AV	MANZANITA DR	73	Very Good
87TH AV	OLIVE AV	EVA ST	73	Very Good
87TH AV	ORCHID LN	DIANA AV	43	Marginal
87TH AV	PARADISE DR	PARADISE DR	69	Good
87TH AV	PARADISE DR	CACTUS RD	71	Very Good
87TH AV	PARADISE LN	WEDGEWOOD DR	59	Fair
87TH AV	PEORIA AV	BECKER LN	39	Poor
87TH AV	PERSHING AV	WILLOW AV	69	Good
87TH AV	PUGET AV	OLIVE AV	53	Fair
87TH AV	QUAIL AV	LONE CACTUS DR	74	Very Good
87TH AV	ROCKWOOD DR	MORROW DR	49	Marginal
87TH AV	ROSE GARDEN LN	DEANNA DR	53	Fair
87TH AV	ROYAL PALM RD	ECHO LN	71	Very Good
87TH AV	RUTH AV	ALICE AV	49	Marginal
87TH AV	SAHUARO DR	87TH AV	52	Fair
87TH AV	SELDON LN	ORCHID LN	47	Marginal
87TH AV	SR74	87TH AV	79	Very Good
87TH AV	ST JOHN RD	GROVERS AV	49	Marginal
87TH AV	SWEETWATER AV	PERSHING AV	69	Good
87TH AV	TIERRA BUENA LN	TIERRA BUENA LN	57	Fair
87TH AV	TIERRA BUENA LN	KATHLEEN RD	64	Good
87TH AV	TONOPAH DR	TONOPAH DR	83	Very Good
87TH AV	TONOPAH DR	MARY ANN DR	84	Very Good
87TH AV	TOWNLEY AV	PUGET AV	49	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
87TH AV	TUMBLEWOOD DR	TIERRA BUENA LN	59	Fair
87TH AV	VARNEY RD	CANTERBURY DR	75	Very Good
87TH AV	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	96	Excellent
87TH AV	VILLA RITA DR	JOHN CABOT RD	50	Fair
87TH AV	WEDGEWOOD DR	KELTON LN	65	Good
87TH AV	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	93	Excellent
87TH AV	WHITEHORN TR	HIGH DESERT DR	93	Excellent
87TH AV	WILLOW AV	JOAN DE ARC AV	68	Good
87TH AV	WINDROSE DR	WINDSOR DR	84	Very Good
87TH AV	WINDSOR DR	ASTER DR	80	Very Good
87TH DR	87TH AV	87TH DR	83	Very Good
87TH DR	87TH DR	WESCOTT DR	61	Good
87TH DR	87TH DR	LISBON LN	77	Very Good
87TH DR	87TH DR	87TH DR	79	Very Good
87TH DR	87TH LN	87TH DR	61	Good
87TH DR	ACAPULCO LN	CARIBBEAN LN	79	Very Good
87TH DR	BEHREND DR	MARCO POLO RD	62	Good
87TH DR	BETTY ELYSE LN	BETTY ELYSE LN	46	Marginal
87TH DR	BETTY ELYSE LN	KAREN LEE LN	54	Fair
87TH DR	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	80	Very Good
87TH DR	CHARLESTON AV	MICHELLE DR	64	Good
87TH DR	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	76	Very Good
87TH DR	CINNABAR AV	EOP	47	Marginal
87TH DR	COLUMBINE DR	EOP	69	Good
87TH DR	COUNTRY CLUB PW	87TH LN	46	Marginal
87TH DR	CUSTER LN	DESERT HARBOR DR	83	Very Good
87TH DR	DAVIS RD	EOP	56	Fair
87TH DR	DESERT HARBOR DR	PORT AU PRINCE LN	79	Very Good
87TH DR	DESERT TR	WINDSOR DR	79	Very Good
87TH DR	EL CAMINITO DR	ECHO LN	76	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
87TH DR	EOP	PARADISE LN	49	Marginal
87TH DR	EOP	MARY ANN DR	63	Good
87TH DR	EOP	LOMA LN	69	Good
87TH DR	EOP	87TH DR	76	Very Good
87TH DR	EOP	87TH DR	76	Very Good
87TH DR	EOP	MAYA WY	89	Excellent
87TH DR	ESCUDA DR	SIERRA PINTA DR	69	Good
87TH DR	FARGO DR	LOCKLAND CT	47	Marginal
87TH DR	GROVERS AV	ATHENS ST	71	Very Good
87TH DR	IRMA LN	POTTER DR	76	Very Good
87TH DR	IRONWOOD DR	EOP	43	Marginal
87TH DR	JOHN CABOT RD	WILLOWBROOK DR	72	Very Good
87TH DR	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	74	Very Good
87TH DR	LAUREL LN	PARADISE DR	72	Very Good
87TH DR	LOCKLAND CT	DAVIS RD	47	Marginal
87TH DR	LOMA LN	MANZANITA DR	82	Very Good
87TH DR	LONE CACTUS DR	SALTER DR	73	Very Good
87TH DR	MANZANITA DR	MANZANITA DR	80	Very Good
87TH DR	MARCO POLO RD	ESCUDA DR	61	Good
87TH DR	MARCONI AV	FARGO DR	56	Fair
87TH DR	MARY ANN DR	MARY ANN DR	70	Very Good
87TH DR	MARY ANN DR	RUNION DR	74	Very Good
87TH DR	MAUI LN	CUSTER LN	60	Good
87TH DR	MELINDA LN	MELINDA LN	73	Very Good
87TH DR	MELINDA LN	ALEX AV	80	Very Good
87TH DR	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	75	Very Good
87TH DR	MONROE ST	MADISON ST	43	Marginal
87TH DR	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	71	Very Good
87TH DR	PARADISE DR	PARADISE DR	76	Very Good
87TH DR	PORT AU PRINCE LN	ACAPULCO LN	80	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
87TH DR	POTTER DR	ROSS AV	70	Very Good
87TH DR	QUAIL AV	ADAM AV	79	Very Good
87TH DR	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	76	Very Good
87TH DR	ROYAL PALM RD	ROYAL PALM RD	89	Excellent
87TH DR	SALTER DR	MELINDA LN	81	Very Good
87TH DR	SIERRA PINTA DR	EOP	53	Fair
87TH DR	VILLA CHULA	VILLA HERMOSA	58	Fair
87TH DR	VILLA HERMOSA	MONTE LINDO	58	Fair
87TH DR	WEDGEWOOD DR	KINGS AV	54	Fair
87TH DR	WESTBROOK DR	BEHREND DR	68	Good
87TH DR	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	77	Very Good
87TH DR	WINDROSE DR	DESERT TR	72	Very Good
87TH LN	87TH DR	KIMBERLY WY	49	Marginal
87TH LN	CINNABAR AV	EOP	45	Marginal
87TH LN	EOP	PORT ROYALE LN	76	Very Good
87TH LN	EOP	MAYA WY	89	Excellent
87TH LN	FULLAM ST	WILLOWBROOK DR	66	Good
87TH LN	GREENBRIAN DR	ST JOHN RD	74	Very Good
87TH LN	IRONWOOD DR	EOP	40	Marginal
87TH LN	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	51	Fair
87TH LN	MEADOW DR	GREENBRIAN DR	65	Good
87TH LN	MONROE ST	MADISON ST	41	Marginal
87TH LN	PORT ROYALE LN	MAUI LN	89	Excellent
87TH LN	ST JOHN RD	GROVERS AV	73	Very Good
87TH LN	TONOPAH DR	MARY ANN DR	54	Fair
87TH LN	WILLOWBROOK DR	BLUEFIELD AV	66	Good
88TH AV	ADAM AV	LONE CACTUS DR	78	Very Good
88TH AV	BELL RD	EOP	38	Poor
88TH AV	BETTY ELYSE LN	KAREN LEE LN	47	Marginal
88TH AV	CHARLESTON AV	MICHELLE DR	71	Very Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
88TH AV	COLUMBINE DR	CORRINE DR	76	Very Good
88TH AV	DESERT TR	WINDSOR DR	80	Very Good
88TH AV	EOP	TOPEKA DR	36	Poor
88TH AV	EOP	MAUI LN	55	Fair
88TH AV	EOP	CHRISTOPHER MICHAEL LN	59	Fair
88TH AV	EOP	PINNACLE PEAK RD	81	Very Good
88TH AV	EOP	RIO VISTA BL	85	Excellent
88TH AV	FULLAM ST	BLUEFIELD AV	67	Good
88TH AV	IRONWOOD DR	EOP	48	Marginal
88TH AV	JOHN CABOT RD	FULLAM ST	73	Very Good
88TH AV	KATHLEEN RD	MARCONI AV	60	Good
88TH AV	LAUREL LN	PARADISE DR	81	Very Good
88TH AV	LOMA LN	MANZANITA DR	82	Very Good
88TH AV	LONE CACTUS DR	SALTER DR	78	Very Good
88TH AV	MANZANITA DR	ROYAL PALM RD	79	Very Good
88TH AV	MERCER LN	MESCAL ST	52	Fair
88TH AV	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	65	Good
88TH AV	OLIVE AV	HATCHER RD	46	Marginal
88TH AV	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	63	Good
88TH AV	PARADISE LN	SANDRA TE	58	Fair
88TH AV	RIMROCK DR	PIUTE AV	78	Very Good
88TH AV	RIO VISTA BL	THUNDERBIRD RD	93	Excellent
88TH AV	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	77	Very Good
88TH AV	SALTER DR	MELINDA LN	80	Very Good
88TH AV	SANDRA TE	WEDGEWOOD DR	62	Good
88TH AV	SEQUOIA DR	WESTBROOK DR	46	Marginal
88TH AV	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	44	Marginal
88TH AV	TOPEKA DR	SEQUOIA DR	53	Fair
88TH AV	WESTBROOK DR	RIMROCK DR	70	Very Good
88TH DR	88TH DR	GRAND AV	44	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
88TH DR	ANTHONY JOSEPH LN	CHRISTOPHER MICHAEL LN	60	Good
88TH DR	ATHENS ST	EOP	65	Good
88TH DR	BECKER LN	SAHUARO DR	52	Fair
88TH DR	BETTY ELYSE LN	KAREN LEE LN	47	Marginal
88TH DR	CAROL AV	VOGEL AV	54	Fair
88TH DR	CHARLESTON AV	MORNINGSIDE DR	68	Good
88TH DR	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	74	Very Good
88TH DR	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	74	Very Good
88TH DR	CHOLLA ST	88TH DR	53	Fair
88TH DR	CHRISTOPHER MICHAEL LN	GREER AV	54	Fair
88TH DR	COLUMBINE DR	CORRINE DR	77	Very Good
88TH DR	DESERT COVE AV	MESCAL ST	52	Fair
88TH DR	EOP	SEQUOIA DR	37	Poor
88TH DR	EOP	MARY ANN DR	72	Very Good
88TH DR	EOP	MAYA WY	83	Very Good
88TH DR	GREER AV	CHOLLA ST	56	Fair
88TH DR	IRONWOOD DR	EOP	42	Marginal
88TH DR	JENNIFER ROSE CT	ANTHONY JOSEPH LN	72	Very Good
88TH DR	KELTON LN	BELL RD	49	Marginal
88TH DR	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	55	Fair
88TH DR	KIMBERLY WY	KIMBERLY WY	57	Fair
88TH DR	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	83	Very Good
88TH DR	MADISON ST	JEFFERSON ST	34	Poor
88TH DR	MARCONI AV	FARGO DR	51	Fair
88TH DR	MERCER LN	DESERT COVE AV	49	Marginal
88TH DR	MESCAL ST	YUCCA ST	55	Fair
88TH DR	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	67	Good
88TH DR	MONROE ST	MADISON ST	49	Marginal
88TH DR	MONTE LINDO	PINNACLE PEAK RD	55	Fair
88TH DR	MORNINGSIDE DR	MICHELLE DR	71	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
88TH DR	PALO VERDE AV	PURDUE AV	58	Fair
88TH DR	PEORIA AV	BECKER LN	47	Marginal
88TH DR	POTTER DR	ROSS AV	77	Very Good
88TH DR	RIMROCK DR	PIUTE AV	74	Very Good
88TH DR	ROSEMONTE DR	KIMBERLY WY	54	Fair
88TH DR	RUNION DR	IRMA LN	72	Very Good
88TH DR	SAHUARO DR	MERCER LN	51	Fair
88TH DR	TIERRA BUENA LN	KATHLEEN RD	50	Fair
88TH DR	VILLA CHULA	VILLA HERMOSA	58	Fair
88TH DR	VILLA HERMOSA	MONTE LINDO	58	Fair
88TH DR	VILLA RITA DR	JOHN CABOT RD	67	Good
88TH DR	VOGEL AV	PALO VERDE AV	58	Fair
88TH DR	WESCOTT DR	EOP	55	Fair
88TH DR	WETHERSFIELD RD	CHARTER OAK RD	71	Very Good
88TH DR	WILLOWBROOK DR	BLUEFIELD AV	74	Very Good
88TH DR	WINDROSE DR	WINDSOR DR	78	Very Good
88TH LN	ACAPULCO LN	CARIBBEAN LN	78	Very Good
88TH LN	ALEX AV	DEER VALLEY RD	74	Very Good
88TH LN	BERRY LN	CAMERON DR	93	Excellent
88TH LN	CLARA LN	MARY ANN DR	73	Very Good
88TH LN	DEANNA DR	QUAIL AV	66	Good
88TH LN	DESERT HARBOR DR	PORT AU PRINCE LN	86	Excellent
88TH LN	EL CAMINITO DR	ECHO LN	79	Very Good
88TH LN	EOP	CHERRY HILLS DR	64	Good
88TH LN	EOP	CLARA LN	65	Good
88TH LN	EOP	PORT ROYALE LN	74	Very Good
88TH LN	EOP	LOMA LN	75	Very Good
88TH LN	EOP	MAYA WY	87	Excellent
88TH LN	HIGUERA DR	EOP	75	Very Good
88TH LN	HOLLYWOOD AV	BERRY LN	96	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
88TH LN	IRMA LN	POTTER DR	73	Very Good
88TH LN	LOMA LN	MANZANITA DR	79	Very Good
88TH LN	MANZANITA DR	MANZANITA DR	72	Very Good
88TH LN	MARY ANN DR	RUNION DR	68	Good
88TH LN	MAUI LN	CUSTER LN	60	Good
88TH LN	MELINDA LN	ALEX AV	76	Very Good
88TH LN	PORT AU PRINCE LN	ACAPULCO LN	86	Excellent
88TH LN	PORT ROYALE LN	MAUI LN	77	Very Good
88TH LN	POTTER DR	EOP	69	Good
88TH LN	QUAIL AV	ADAM AV	77	Very Good
88TH LN	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	78	Very Good
89TH AV	89TH AV	BROWN ST	50	Fair
89TH AV	89TH AV	VILLA CHULA	55	Fair
89TH AV	89TH AV	MANZANITA DR	59	Fair
89TH AV	89TH AV	ROYAL PALM RD	64	Good
89TH AV	89TH AV	DALEY LN	65	Good
89TH AV	89TH AV	ALICE AV	65	Good
89TH AV	89TH AV	HATFIELD RD	95	Excellent
89TH AV	ADAM AV	LONE CACTUS DR	81	Very Good
89TH AV	ALDA WY	BLUEFIELD AV	53	Fair
89TH AV	ALICE AV	LAWRENCE LN	68	Good
89TH AV	ATHENS ST	CHARLESTON AV	70	Very Good
89TH AV	BELL RD	MEADOW DR	55	Fair
89TH AV	BLOOMFIELD RD	COLUMBINE DR	93	Excellent
89TH AV	BLUEFIELD AV	UNION HILLS DR	58	Fair
89TH AV	BROWN ST	MONROE ST	44	Marginal
89TH AV	BUTLER DR	SELDON LN	68	Good
89TH AV	CACTUS RD	CHARTER OAK RD	78	Very Good
89TH AV	CALLE LEJOS	89TH AV	89	Excellent
89TH AV	CAROL AV	VOGEL AV	56	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
89TH AV	CARON ST	SANNA ST	50	Fair
89TH AV	CHARLESTON AV	MORNINGSIDE DR	65	Good
89TH AV	CHARTER OAK RD	BLOOMFIELD RD	80	Very Good
89TH AV	CHRISTOPHER MICHAEL LN	GREER AV	58	Fair
89TH AV	CINNABAR AV	89TH AV	46	Marginal
89TH AV	COLUMBINE DR	LARKSPUR DR	92	Excellent
89TH AV	COUNTRY CLUB TR	89TH AV	67	Good
89TH AV	DALEY LN	PATRICK LN	68	Good
89TH AV	DESERT JEWEL DR	89TH AV	51	Fair
89TH AV	DIANA AV	RUTH AV	64	Good
89TH AV	ECHO LN	BUTLER DR	51	Fair
89TH AV	EL CAMINITO DR	ECHO LN	52	Fair
89TH AV	EOP	HIGUERA DR	79	Very Good
89TH AV	GOLDEN LN	TOWNLEY AV	54	Fair
89TH AV	GREENBRIAN DR	ST JOHN RD	62	Good
89TH AV	GRISWOLD RD	LAS PALMARITAS DR	62	Good
89TH AV	GROVERS AV	ATHENS ST	66	Good
89TH AV	HATCHER RD	CAROL AV	45	Marginal
89TH AV	HOLLYWOOD AV	CAMERON DR	96	Excellent
89TH AV	IRONWOOD DR	MALAPAI DR	50	Fair
89TH AV	JOHN CABOT RD	JOHN CABOT RD	66	Good
89TH AV	JOHN CABOT RD	WILLOWBROOK DR	68	Good
89TH AV	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	47	Marginal
89TH AV	LARKSPUR DR	SKY VIEW WY	97	Excellent
89TH AV	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	58	Fair
89TH AV	LAWRENCE LN	GOLDEN LN	67	Good
89TH AV	LOCKLAND CT	DAVIS RD	52	Fair
89TH AV	MADISON ST	PEORIA AV	41	Marginal
89TH AV	MALAPAI DR	CINNABAR AV	48	Marginal
89TH AV	MANZANITA DR	89TH AV	50	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
89TH AV	MARCONI AV	FARGO DR	49	Marginal
89TH AV	MAUI LN	CUSTER LN	96	Excellent
89TH AV	MEADOW DR	GREENBRIAN DR	51	Fair
89TH AV	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	66	Good
89TH AV	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	54	Fair
89TH AV	MONROE ST	MADISON ST	39	Poor
89TH AV	MONTE LINDO	PINNACLE PEAK RD	49	Marginal
89TH AV	MORNINGSIDE DR	MICHELLE DR	72	Very Good
89TH AV	MORROW DR	ROSEMONTE DR	52	Fair
89TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	IRONWOOD DR	51	Fair
89TH AV	NORTHERN AV	DESERT JEWEL DR	66	Good
89TH AV	OLIVE AV	CARON ST	55	Fair
89TH AV	ORCHID LN	DIANA AV	65	Good
89TH AV	PALO VERDE AV	PURDUE AV	55	Fair
89TH AV	PARADISE LN	SANDRA TE	65	Good
89TH AV	PATRICK LN	89TH AV	68	Good
89TH AV	PUGET AV	OLIVE AV	47	Marginal
89TH AV	PURDUE AV	MOUNTAIN VIEW RD	54	Fair
89TH AV	QUAIL AV	ADAM AV	76	Very Good
89TH AV	ROCKWOOD DR	MORROW DR	50	Fair
89TH AV	ROSEMONTE DR	KIMBERLY WY	55	Fair
89TH AV	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	59	Fair
89TH AV	RUTH AV	89TH AV	67	Good
89TH AV	SALTER DR	MELINDA LN	79	Very Good
89TH AV	SANNA ST	MISSION LN	55	Fair
89TH AV	SELDON LN	ORCHID LN	65	Good
89TH AV	SHAW BUTTE DR	CACTUS RD	62	Good
89TH AV	SKY VIEW WY	WINDSOR DR	91	Excellent
89TH AV	SOUTH END	ROBERTA LN	92	Excellent
89TH AV	ST JOHN RD	GROVERS AV	67	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
89TH AV	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	43	Marginal
89TH AV	TIERRA BUENA LN	KATHLEEN RD	53	Fair
89TH AV	TOWNLEY AV	PUGET AV	55	Fair
89TH AV	TUMBLEWOOD DR	TIERRA BUENA LN	50	Fair
89TH AV	VILLA CHULA	VILLA HERMOSA	61	Good
89TH AV	VILLA HERMOSA	MONTE LINDO	55	Fair
89TH AV	VILLA RITA DR	JOHN CABOT RD	67	Good
89TH AV	VOGEL AV	PALO VERDE AV	51	Fair
89TH AV	WEDGEWOOD DR	KINGS AV	59	Fair
89TH AV	WILLIAMS RD	COUNTRY CLUB TR	69	Good
89TH AV	WILLOWBROOK DR	ALDA WY	56	Fair
89TH AV	WINDSOR DR	SWEETWATER AV	86	Excellent
89TH DR	90TH DR	90TH LN	64	Good
89TH DR	ANTHONY JOSEPH LN	CHRISTOPHER MICHAEL LN	49	Marginal
89TH DR	CHARLESTON AV	MICHELLE DR	77	Very Good
89TH DR	CHERRY HILLS DR	LAUREL LN	61	Good
89TH DR	EOP	MAYA WY	92	Excellent
89TH DR	HARMONT DR	ROYAL PALM RD	53	Fair
89TH DR	HARMONY LN	DEANNA DR	77	Very Good
89TH DR	HIGUERA DR	EOP	77	Very Good
89TH DR	IRMA LN	POTTER DR	77	Very Good
89TH DR	JENNIFER ROSE CT	ANTHONY JOSEPH LN	47	Marginal
89TH DR	JOHN CABOT RD	FULLAM ST	71	Very Good
89TH DR	KAREN LEE LN	TUMBLEWOOD DR	42	Marginal
89TH DR	KATHLEEN RD	MARCONI AV	55	Fair
89TH DR	KERRY LN	UTOPIA RD	54	Fair
89TH DR	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	62	Good
89TH DR	LAUREL LN	PARADISE DR	59	Fair
89TH DR	MARY ANN DR	RUNION DR	72	Very Good
89TH DR	MELINDA LN	ALEX AV	80	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
89TH DR	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	79	Very Good
89TH DR	MONTE LINDO	EOP	59	Fair
89TH DR	MORROW DR	EOP	55	Fair
89TH DR	PARADISE DR	SHAW BUTTE DR	54	Fair
89TH DR	POTTER DR	ROSS AV	72	Very Good
89TH DR	ROSEMONTE DR	KIMBERLY WY	64	Good
89TH DR	RUNION DR	IRMA LN	74	Very Good
89TH DR	SEQUOIA DR	90TH DR	60	Good
89TH DR	TONY CT	CHARLESTON AV	68	Good
89TH DR	YUCCA ST	JENNIFER ROSE CT	41	Marginal
89TH DR	YUKON DR	TONOPAH DR	75	Very Good
89TH LN	CHARLESTON AV	MICHELLE DR	79	Very Good
89TH LN	EOP	MORROW DR	53	Fair
89TH LN	HIGUERA DR	EOP	76	Very Good
89TH LN	JOHN CABOT RD	FULLAM ST	70	Very Good
89TH LN	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	75	Very Good
89TH LN	MORROW DR	ROSEMONTE DR	59	Fair
89TH LN	ROSEMONTE DR	90TH LN	68	Good
89TH LN	TONOPAH DR	CLARA LN	84	Very Good
89TH LN	TOPEKA DR	KERRY LN	55	Fair
89TH LN	VILLA RITA DR	JOHN CABOT RD	74	Very Good
90TH AV	90TH AV	ESCUDA DR	54	Fair
90TH AV	90TH AV	MONTE LINDO	57	Fair
90TH AV	ALEX AV	DEER VALLEY RD	68	Good
90TH AV	ATHENS ST	TONY CT	77	Very Good
90TH AV	BEHREND DR	MARCO POLO RD	62	Good
90TH AV	CLARA LN	MARY ANN DR	75	Very Good
90TH AV	CUSTER LN	DESERT HARBOR DR	89	Excellent
90TH AV	DAVIS RD	PARADISE LN	50	Fair
90TH AV	EOP	BLACK ROCK BL	83	Very Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
90TH AV	ESCUDA DR	SIERRA PINTA DR	61	Good
90TH AV	FARGO DR	LOCKLAND CT	48	Marginal
90TH AV	IRMA LN	POTTER DR	74	Very Good
90TH AV	KINGS AV	EOP	54	Fair
90TH AV	KINGS AV	KINGS AV	57	Fair
90TH AV	LOCKLAND CT	DAVIS RD	51	Fair
90TH AV	MARCO POLO RD	90TH AV	68	Good
90TH AV	MAUI LN	CUSTER LN	91	Excellent
90TH AV	MELINDA LN	ALEX AV	71	Very Good
90TH AV	MOLLY LN	REDBIRD RD	87	Excellent
90TH AV	MONROE ST	PEORIA AV	47	Marginal
90TH AV	POTTER DR	ROSS AV	79	Very Good
90TH AV	QUAIL TRACK DR	BUCKHORN TR	86	Excellent
90TH AV	REDBIRD RD	BAJADA RD	77	Very Good
90TH AV	TIERRA BUENA LN	EOP	49	Marginal
90TH AV	TUMBLEWOOD DR	TIERRA BUENA LN	48	Marginal
90TH AV	UTOPIA RD	SEQUOIA DR	65	Good
90TH AV	VILLA CHULA	90TH AV	55	Fair
90TH AV	WEDGEWOOD DR	KINGS AV	57	Fair
90TH DR	89TH DR	COUNTRY CLUB PW	75	Very Good
90TH DR	90TH DR	91ST AV	48	Marginal
90TH DR	BEHREND DR	MARCO POLO RD	61	Good
90TH DR	COUNTRY CLUB PW	BEHREND DR	63	Good
90TH DR	COUNTRY CLUB TR	DALEY LN	65	Good
90TH DR	CUSTER LN	DESERT HARBOR DR	87	Excellent
90TH DR	DALEY LN	PATRICK LN	60	Good
90TH DR	DEANNA DR	QUAIL AV	83	Very Good
90TH DR	EOP	EOP	86	Excellent
90TH DR	EOP	BLACK ROCK BL	92	Excellent
90TH DR	LUDLOW DR	WATSON LN	75	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
90TH DR	MAUI LN	CUSTER LN	73	Very Good
90TH DR	MONROE ST	90TH DR	47	Marginal
90TH DR	MONTE LINDO	EOP	79	Very Good
90TH DR	TARO LN	KERRY LN	54	Fair
90TH DR	WILLIAMS RD	COUNTRY CLUB TR	65	Good
90TH LN	89TH LN	WESCOTT DR	54	Fair
90TH LN	90TH LN	UTOPIA RD	49	Marginal
90TH LN	ADAM AV	LONE CACTUS DR	80	Very Good
90TH LN	BAJADA RD	QUAIL TRACK DR	91	Excellent
90TH LN	BEHREND DR	CHINO DR	65	Good
90TH LN	BIG OAK ST	HEDGE HOG PL	92	Excellent
90TH LN	BUCKHORN TR	PINNACLE VISTA DR	85	Excellent
90TH LN	CAROL AV	VOGEL AV	52	Fair
90TH LN	CHINO DR	ESCUDA DR	58	Fair
90TH LN	CLARA LN	MARY ANN DR	77	Very Good
90TH LN	DESERT HARBOR DR	LUDLOW DR	83	Very Good
90TH LN	EAGLE TALON DR	RED FOX RD	85	Excellent
90TH LN	EL CAMINITO DR	ECHO LN	54	Fair
90TH LN	EOP	90TH LN	36	Poor
90TH LN	EOP	HARMONY LN	55	Fair
90TH LN	EOP	BLACK ROCK BL	93	Excellent
90TH LN	ESCUDA DR	SIERRA PINTA DR	58	Fair
90TH LN	HARMONY LN	DEANNA DR	77	Very Good
90TH LN	HATCHER RD	CAROL AV	55	Fair
90TH LN	HEDGE HOG PL	EOP	91	Excellent
90TH LN	IONA WY	BIG OAK ST	88	Excellent
90TH LN	IRONWOOD DR	MALAPAI DR	55	Fair
90TH LN	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	60	Good
90TH LN	LONE CACTUS DR	SALTER DR	76	Very Good
90TH LN	LUDLOW DR	WATSON LN	73	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
90TH LN	MALAPAI DR	CINNABAR AV	56	Fair
90TH LN	MARY ANN DR	RUNION DR	80	Very Good
90TH LN	MOLLY LN	REDBIRD RD	82	Very Good
90TH LN	MOUNTAIN VIEW RD	IRONWOOD DR	40	Marginal
90TH LN	PALO VERDE AV	PURDUE AV	47	Marginal
90TH LN	PINNACLE VISTA DR	IONA WY	89	Excellent
90TH LN	RED FOX RD	EOP	76	Very Good
90TH LN	REDBIRD RD	BAJADA RD	88	Excellent
90TH LN	RIMROCK DR	89TH DR	59	Fair
90TH LN	ROYAL PALM RD	GRISWOLD RD	56	Fair
90TH LN	RUNION DR	IRMA LN	74	Very Good
90TH LN	SALTER DR	MELINDA LN	75	Very Good
90TH LN	SEQUOIA DR	RIMROCK DR	66	Good
90TH LN	SIERRA SKY DR	EAGLE TALON DR	72	Very Good
90TH LN	TARO LN	90TH LN	48	Marginal
90TH LN	TONOPAH DR	TONOPAH DR	73	Very Good
90TH LN	TONOPAH DR	CLARA LN	76	Very Good
90TH LN	TONY CT	CHARLESTON AV	74	Very Good
90TH LN	WATSON LN	WATSON LN	73	Very Good
90TH LN	WESCOTT DR	TARO LN	61	Good
90TH LN	YUKON DR	TONOPAH DR	75	Very Good
91ST AV	90TH DR	PEORIA AV	56	Fair
91ST AV	91ST AV	GREENBRIAN DR	36	Poor
91ST AV	91ST AV	LISBON LN	54	Fair
91ST AV	91ST AV	MAUI LN	56	Fair
91ST AV	91ST AV	TUMBLEWOOD DR	63	Good
91ST AV	91ST AV	OLIVE AV	78	Very Good
91ST AV	91ST AV	HATCHER RD	86	Excellent
91ST AV	91ST AV	HAPPY VALLEY RD	91	Excellent
91ST AV	ADAM AV	SALTER DR	59	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
91ST AV	ALBERT LN	ADAM AV	65	Good
91ST AV	ATHENS ST	VILLA RITA DR	53	Fair
91ST AV	BEARDSLEY RD	TONOPAH DR	61	Good
91ST AV	BELL RD	COOLBROOK AV	46	Marginal
91ST AV	BUTLER DR	91ST AV	91	Excellent
91ST AV	CALAVAR RD	DESERT HARBOR DR	55	Fair
91ST AV	CHINO DR	BEARDSLEY RD	75	Very Good
91ST AV	CHOLLA ST	CORTEZ ST	46	Marginal
91ST AV	CINNABAR AV	MONROE ST	41	Marginal
91ST AV	COOLBROOK AV	91ST AV	44	Marginal
91ST AV	CORTEZ ST	SCOTLAND AV	52	Fair
91ST AV	DAVIS RD	PARADISE LN	66	Good
91ST AV	DEANNA DR	ALBERT LN	69	Good
91ST AV	DEANNA DR	DEANNA DR	74	Very Good
91ST AV	DEER VALLEY RD	WILLIAMS RD	89	Excellent
91ST AV	DESERT HARBOR DR	HEARN RD	54	Fair
91ST AV	DESERT HARBOR DR	91ST AV	61	Good
91ST AV	DOVE VALLEY RANCH DR	MARY ANN DR	72	Very Good
91ST AV	EL CAMINITO DR	BUTLER DR	67	Good
91ST AV	EOP	HATFIELD RD	78	Very Good
91ST AV	FARGO DR	DAVIS RD	69	Good
91ST AV	FULLAM ST	UNION HILLS DR	48	Marginal
91ST AV	GRAND AV	CACTUS RD	61	Good
91ST AV	GRAND FR	GRAND AV	77	Very Good
91ST AV	GREENBRIAN DR	ATHENS ST	50	Fair
91ST AV	HARMONT DR	ROYAL PALM RD	54	Fair
91ST AV	HATCHER RD	PALO VERDE AV	89	Excellent
91ST AV	HATFIELD RD	91ST AV	83	Very Good
91ST AV	HEARN RD	WATSON LN	54	Fair
91ST AV	KATHLEEN RD	MARCONI AV	64	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
91ST AV	KELTON LN	BELL RD	62	Good
91ST AV	KINGS AV	KELTON LN	53	Fair
91ST AV	KINGS AV	KINGS AV	62	Good
91ST AV	LAKE PLEASANT PW	DEANNA DR	70	Very Good
91ST AV	LISBON LN	MAUNA LOA LN	52	Fair
91ST AV	MARCONI AV	FARGO DR	63	Good
91ST AV	MARY ANN DR	RUNION DR	75	Very Good
91ST AV	MAUI LN	DESERT HARBOR DR	57	Fair
91ST AV	MAUNA LOA LN	91ST AV	65	Good
91ST AV	MESCAL ST	CHOLLA ST	46	Marginal
91ST AV	MONROE ST	90TH DR	54	Fair
91ST AV	MONTE LINDO	EOP	58	Fair
91ST AV	MOUNTAIN VIEW RD	CINNABAR AV	43	Marginal
91ST AV	NORTHERN AV	HARMONT DR	57	Fair
91ST AV	OLIVE AV	91ST AV	67	Good
91ST AV	PALO VERDE AV	MOUNTAIN VIEW RD	89	Excellent
91ST AV	PARADISE LN	SANDRA TE	62	Good
91ST AV	PEORIA AV	YUCCA ST	26	Poor
91ST AV	PLUM RD	WESTWING PW	95	Excellent
91ST AV	POTTER DR	LAKE PLEASANT PW	75	Very Good
91ST AV	ROYAL PALM RD	EL CAMINITO DR	58	Fair
91ST AV	RUNION DR	POTTER DR	78	Very Good
91ST AV	SALTER DR	DEER VALLEY RD	65	Good
91ST AV	SANDRA TE	KINGS AV	67	Good
91ST AV	SCOTLAND AV	GRAND FR	50	Fair
91ST AV	SIERRA SKY DR	WHITE FEATHER LN	77	Very Good
91ST AV	THUNDERBIRD RD	CALAVAR RD	49	Marginal
91ST AV	TONOPAH DR	DOVE VALLEY RANCH DR	67	Good
91ST AV	TUMBLEWOOD DR	KATHLEEN RD	64	Good
91ST AV	UNION HILLS DR	WESTBROOK PW	75	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
91ST AV	VILLA RITA DR	FULLAM ST	47	Marginal
91ST AV	WATSON LN	91ST AV	54	Fair
91ST AV	WESTBROOK PW	CHINO DR	75	Very Good
91ST AV	WESTWING PW	SIERRA SKY DR	76	Very Good
91ST AV	WHITE FEATHER LN	EOP	79	Very Good
91ST AV	WILLIAMS RD	MONTE LINDO	47	Marginal
91ST AV	YUCCA ST	MESCAL ST	33	Poor
91ST AVE	ROBERTA LN	NORTH END	96	Excellent
91ST DR	ADAM AV	LONE CACTUS DR	80	Very Good
91ST DR	ALBERT LN	QUAIL AV	88	Excellent
91ST DR	ALEX AV	EOP	72	Very Good
91ST DR	ANDREA DR	MOLLY LN	94	Excellent
91ST DR	ATHENS ST	CHARLESTON AV	64	Good
91ST DR	BOCA RATON RD	CALAVAR RD	75	Very Good
91ST DR	BUCKHORN TR	PINNACLE VISTA DR	90	Excellent
91ST DR	CAMERON DR	CORTEZ ST	81	Very Good
91ST DR	CHARLESTON AV	MICHELLE DR	49	Marginal
91ST DR	CHOLLA ST	CAMERON DR	79	Very Good
91ST DR	CLARA LN	MARY ANN DR	82	Very Good
91ST DR	DAVIS RD	PARADISE LN	71	Very Good
91ST DR	DEANNA DR	ALBERT LN	91	Excellent
91ST DR	DOVE VALLEY RANCH DR	CLARA LN	78	Very Good
91ST DR	DREYFUS DR	SURREY DR	97	Excellent
91ST DR	EOP	TUMBLEWOOD DR	67	Good
91ST DR	EOP	ANDREA DR	73	Very Good
91ST DR	ESCUDA DR	MENADOTA DR	81	Very Good
91ST DR	GARY RD	CHOLLA ST	84	Very Good
91ST DR	GROVERS AV	ATHENS ST	74	Very Good
91ST DR	HARMONY LN	DEANNA DR	66	Good
91ST DR	HEDGE HOG PL	MINE TR	86	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
91ST DR	IRMA LN	POTTER DR	83	Very Good
91ST DR	KERRY LN	PALM TREE DR	74	Very Good
91ST DR	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	96	Excellent
91ST DR	KINGS AV	KINGS AV	60	Good
91ST DR	KINGS AV	CANYON DR	68	Good
91ST DR	LOCKLAND CT	DAVIS RD	63	Good
91ST DR	LONE CACTUS DR	SALTER DR	75	Very Good
91ST DR	MARCONI AV	MARCONI AV	58	Fair
91ST DR	MARCONI AV	LOCKLAND CT	64	Good
91ST DR	MARY ANN DR	RUNION DR	81	Very Good
91ST DR	MELINDA LN	ALEX AV	83	Very Good
91ST DR	MESCAL ST	GARY RD	82	Very Good
91ST DR	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	63	Good
91ST DR	MINE TR	BLACK HILL RD	83	Very Good
91ST DR	ORAIBI DR	TONTO LN	68	Good
91ST DR	PALM TREE DR	UTOPIA RD	69	Good
91ST DR	PARADISE LN	SANDRA TE	56	Fair
91ST DR	PINNACLE VISTA DR	BENT TREE DR	80	Very Good
91ST DR	PONTIAC DR	YUKON DR	69	Good
91ST DR	POTTER DR	ROSS AV	80	Very Good
91ST DR	QUAIL TRACK DR	BUCKHORN TR	91	Excellent
91ST DR	RUNION DR	IRMA LN	82	Very Good
91ST DR	SALTER DR	MELINDA LN	78	Very Good
91ST DR	SANDRA TE	KINGS AV	67	Good
91ST DR	SURREY DR	PERSHING AV	96	Excellent
91ST DR	TUMBLEWOOD DR	KATHLEEN RD	74	Very Good
91ST DR	UTOPIA RD	SEQUOIA DR	71	Very Good
91ST DR	VILLA RITA DR	JOHN CABOT RD	57	Fair
91ST DR	VILLA RITA DR	VILLA RITA DR	65	Good
91ST DR	WATSON LN	EVANS DR	89	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
91ST DR	WESCOTT DR	TARO LN	92	Excellent
91ST LN	ACOMA DR	LISBON LN	96	Excellent
91ST LN	ALEX AV	EOP	58	Fair
91ST LN	BEHREND DR	CHINO DR	69	Good
91ST LN	BENT TREE DR	HEDGE HOG PL	95	Excellent
91ST LN	BOCA RATON RD	CALAVAR RD	63	Good
91ST LN	BUCKHORN TR	PINNACLE VISTA DR	83	Very Good
91ST LN	CHINO DR	ESCUA DR	71	Very Good
91ST LN	COUNTRY GABLES DR	MAUI LN	94	Excellent
91ST LN	CROCUS DR	GELDING DR	95	Excellent
91ST LN	DEANNA DR	EOP	63	Good
91ST LN	DREYFUS DR	SURREY DR	96	Excellent
91ST LN	EOP	ALBERT LN	73	Very Good
91ST LN	ESCUA DR	MENADOTA DR	76	Very Good
91ST LN	EVANS DR	ACOMA DR	97	Excellent
91ST LN	GELDING DR	EVANS DR	96	Excellent
91ST LN	HEARN RD	WATSON LN	96	Excellent
91ST LN	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	91	Excellent
91ST LN	LISBON LN	BANFF LN	93	Excellent
91ST LN	LUDLOW DR	REDFIELD RD	97	Excellent
91ST LN	MAUNA LOA LN	PORT ROYALE LN	96	Excellent
91ST LN	MENADOTA DR	EOP	61	Good
91ST LN	PORT ROYALE LN	COUNTRY GABLES DR	94	Excellent
91ST LN	REDFIELD RD	HEARN RD	97	Excellent
91ST LN	RIMROCK DR	ORAIBI DR	75	Very Good
91ST LN	SEQUOIA DR	RIMROCK DR	73	Very Good
91ST LN	ST JOHN RD	GROVERS AV	65	Good
91ST LN	TARO LN	TOPEKA DR	96	Excellent
91ST LN	WATSON LN	CROCUS DR	96	Excellent
91ST LN	WESCOTT DR	TARO LN	91	Excellent



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
91ST LN	WESTBROOK PW	BEHREND DR	70	Very Good
92ND AV	ADAM AV	LONE CACTUS DR	84	Very Good
92ND AV	ALEX AV	EOP	81	Very Good
92ND AV	BANFF LN	MAUNA LOA LN	86	Excellent
92ND AV	BEHREND DR	SIERRA PINTA DR	75	Very Good
92ND AV	BELL RD	COOLBROOK AV	78	Very Good
92ND AV	CHOLLA ST	HOLLYWOOD AV	82	Very Good
92ND AV	COUNTRY GABLES DR	MAUI LN	85	Excellent
92ND AV	DEANNA DR	FRANK AV	81	Very Good
92ND AV	EOP	MESCAL ST	88	Excellent
92ND AV	FRANK AV	ALBERT LN	80	Very Good
92ND AV	GELDING DR	ACOMA DR	86	Excellent
92ND AV	HARMONY LN	DEANNA DR	74	Very Good
92ND AV	HEARN RD	CROCUS DR	93	Excellent
92ND AV	KERRY LN	KERRY LN	58	Fair
92ND AV	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	76	Very Good
92ND AV	LISBON LN	BANFF LN	81	Very Good
92ND AV	LONE CACTUS DR	SALTER DR	73	Very Good
92ND AV	LUDLOW DR	REDFIELD RD	96	Excellent
92ND AV	ORAIBI DR	TONTO LN	69	Good
92ND AV	QUAIL AV	ADAM AV	80	Very Good
92ND AV	SALTER DR	MELINDA LN	80	Very Good
92ND AV	SIERRA PINTA DR	EOP	74	Very Good
92ND AV	TARO LN	TOPEKA DR	73	Very Good
92ND AV	TONTO LN	93RD DR	72	Very Good
92ND AV	TOPEKA DR	KERRY LN	64	Good
92ND AV	WESCOTT DR	TARO LN	68	Good
92ND AV	WESTBROOK PW	BEHREND DR	79	Very Good
92ND AV	YUCCA ST	CHOLLA ST	91	Excellent
92ND DR	92ND DR	GRAND FR	97	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
92ND DR	ALBERT LN	QUAIL AV	83	Very Good
92ND DR	CACTUS RD	EOP	64	Good
92ND DR	CAROL AV	VOGEL AV	72	Very Good
92ND DR	CARON CR	SANNA CR	68	Good
92ND DR	CINNABAR AV	BROWN ST	73	Very Good
92ND DR	CORTEZ ST	CANTERBURY DR	77	Very Good
92ND DR	EOP	MESCAL ST	86	Excellent
92ND DR	GOLD DUST AV	MONROE ST	66	Good
92ND DR	KATHLEEN RD	MARCONI AV	73	Very Good
92ND DR	KINGS AV	CANYON DR	67	Good
92ND DR	LOCKLAND CT	DAVIS RD	70	Very Good
92ND DR	MINE TR	BLACK HILL RD	94	Excellent
92ND DR	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	66	Good
92ND DR	MOBILE AV	92ND DR	83	Very Good
92ND DR	MONROE ST	BERYL AV	77	Very Good
92ND DR	MOUNTAIN VIEW RD	IRONWOOD DR	69	Good
92ND DR	PALMER DR	CAROL AV	77	Very Good
92ND DR	PARADISE LN	SANDRA TE	64	Good
92ND DR	PURDUE AV	MOUNTAIN VIEW RD	72	Very Good
92ND DR	SCOTLAND AV	MOBILE AV	88	Excellent
92ND DR	SPUR DR	ANDREA DR	90	Excellent
92ND LN	ALBERT LN	QUAIL AV	81	Very Good
92ND LN	ALEX AV	EOP	74	Very Good
92ND LN	ATHENS ST	CHARLESTON AV	50	Fair
92ND LN	BENT TREE DR	HEDGE HOG PL	83	Very Good
92ND LN	BUCKHORN TR	CIBOLA VISTA DR	87	Excellent
92ND LN	CIBOLA VISTA DR	BENT TREE DR	83	Very Good
92ND LN	CLARA LN	MARY ANN DR	83	Very Good
92ND LN	DEANNA DR	ALBERT LN	75	Very Good
92ND LN	DOVE VALLEY RANCH DR	CLARA LN	76	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
92ND LN	GROVERS AV	ATHENS ST	50	Fair
92ND LN	HARMONY LN	DEANNA DR	74	Very Good
92ND LN	HEDGE HOG PL	MINE TR	92	Excellent
92ND LN	JOHN CABOT RD	EOP	57	Fair
92ND LN	MICHELLE DR	VILLA RITA DR	61	Good
92ND LN	PONTIAC DR	YUKON DR	72	Very Good
92ND LN	POTTER DR	ROSS AV	77	Very Good
92ND LN	QUAIL AV	ADAM AV	82	Very Good
92ND LN	RUNION DR	IRMA LN	73	Very Good
92ND LN	SALTER DR	MELINDA LN	78	Very Good
92ND LN	ST JOHN RD	GROVERS AV	58	Fair
92ND LN	VILLA RITA DR	JOHN CABOT RD	69	Good
92ND LN	YUKON DR	DOVE VALLEY RANCH DR	81	Very Good
93RD AV	ADAM AV	LONE CACTUS DR	82	Very Good
93RD AV	ALEX AV	DEER VALLEY RD	74	Very Good
93RD AV	ALYSSA LN	QUAIL TRACK DR	90	Excellent
93RD AV	BEARDSLEY RD	PONTIAC DR	81	Very Good
93RD AV	CARON CR	SANNA ST	67	Good
93RD AV	CARON DR	CARON CR	70	Very Good
93RD AV	CHOLLA ST	HOLLYWOOD AV	82	Very Good
93RD AV	CORTEZ ST	CANTERBURY DR	78	Very Good
93RD AV	DEER VALLEY RD	VIA DEL SOL	76	Very Good
93RD AV	DONALD DR	WILLIAMS RD	88	Excellent
93RD AV	DOVE VALLEY RANCH DR	MARY ANN DR	74	Very Good
93RD AV	EOP	THUNDERBIRD RD	47	Marginal
93RD AV	EOP	DONALD DR	76	Very Good
93RD AV	EOP	MESCAL ST	87	Excellent
93RD AV	GARY RD	YUCCA ST	86	Excellent
93RD AV	HATCHER RD	PALMER DR	61	Good
93RD AV	HOLLYWOOD AV	CAMERON DR	84	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
93RD AV	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	70	Very Good
93RD AV	LONE CACTUS DR	SALTER DR	79	Very Good
93RD AV	LOUISE DR	SANDS DR	80	Very Good
93RD AV	MARY ANN DR	RUNION DR	81	Very Good
93RD AV	MESCAL ST	GARY RD	79	Very Good
93RD AV	MISSION LN	MISSION LN	75	Very Good
93RD AV	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	81	Very Good
93RD AV	OLIVE AV	CARON DR	76	Very Good
93RD AV	PLAZA DEL RIO BL	WOOD DR	87	Excellent
93RD AV	PONTIAC DR	YUKON DR	78	Very Good
93RD AV	QUAIL TRACK DR	BUCKHORN TR	83	Very Good
93RD AV	RUNION DR	IRMA LN	78	Very Good
93RD AV	SALTER DR	ALEX AV	76	Very Good
93RD AV	SANDS DR	LOS GATOS DR	94	Excellent
93RD AV	SANNA CR	MISSION LN	75	Very Good
93RD AV	SANNA ST	SANNA CR	81	Very Good
93RD AV	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	62	Good
93RD AV	SUNNYSLOPE LN	SUNNYSLOPE LN	79	Very Good
93RD AV	TARO LN	KERRY LN	75	Very Good
93RD AV	TONOPAH DR	DOVE VALLEY RANCH DR	80	Very Good
93RD AV	VIA DEL SOL	LOUISE DR	84	Very Good
93RD AV	WESCOTT DR	TARO LN	77	Very Good
93RD AV	YUCCA ST	CHOLLA ST	82	Very Good
93RD AV	YUKON DR	TONOPAH DR	73	Very Good
93RD DR	ALBERT LN	QUAIL AV	74	Very Good
93RD DR	ALYSSA LN	EOP	82	Very Good
93RD DR	ANDREA DR	CORNELL DR	97	Excellent
93RD DR	ASTER DR	SWEETWATER DR	95	Excellent
93RD DR	BEHREND DR	92ND AV	69	Good
93RD DR	BROWN ST	GOLD DUST AV	60	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
93RD DR	CIBOLA VISTA DR	ALYSSA LN	95	Excellent
93RD DR	CLARA LN	DOVE VALLEY RANCH DR	70	Very Good
93RD DR	CORNELL DR	MOLLY LN	90	Excellent
93RD DR	DEANNA DR	FRANK AV	78	Very Good
93RD DR	DONALD DR	CASHMAN DR	95	Excellent
93RD DR	EOP	MARY ANN DR	80	Very Good
93RD DR	EOP	ASTER DR	95	Excellent
93RD DR	FOOTHILL DR	ROBIN LN	97	Excellent
93RD DR	FRANK AV	ALBERT LN	75	Very Good
93RD DR	GOLD DUST AV	MONROE ST	60	Good
93RD DR	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	70	Very Good
93RD DR	LOS GATOS DR	VIA MONTOYA DR	93	Excellent
93RD DR	MONROE ST	EOP	40	Marginal
93RD DR	ORAIBI DR	TONTO LN	74	Very Good
93RD DR	QUAIL AV	ADAM AV	77	Very Good
93RD DR	SWEETWATER DR	DREYFUS DR	94	Excellent
93RD DR	TONOPAH DR	CLARA LN	78	Very Good
93RD DR	TONTO LN	BEHREND DR	73	Very Good
93RD DR	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	92	Excellent
93RD DR	VOGEL AV	PURDUE AV	78	Very Good
93RD LN	93RD LN	SIERRA PINTA DR	73	Very Good
93RD LN	CAROL AV	VOGEL AV	71	Very Good
93RD LN	DOVE VALLEY RANCH DR	MARY ANN DR	84	Very Good
93RD LN	ESCUDA DR	93RD LN	77	Very Good
93RD LN	IRMA LN	POTTER DR	77	Very Good
93RD LN	MARY ANN DR	RUNION DR	93	Excellent
93RD LN	PONTIAC DR	YUKON DR	79	Very Good
93RD LN	POTTER DR	ROSS AV	78	Very Good
93RD LN	RUNION DR	IRMA LN	83	Very Good
94TH AV	ADAM AV	SALTER DR	77	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
94TH AV	ALEX AV	DEER VALLEY RD	77	Very Good
94TH AV	ASTER DR	SWEETWATER DR	96	Excellent
94TH AV	BUTLER DR	OLIVE AV	53	Fair
94TH AV	CARON DR	SANNA ST	72	Very Good
94TH AV	CLARA LN	MARY ANN DR	70	Very Good
94TH AV	DONALD DR	ROBIN LN	92	Excellent
94TH AV	DONALD DR	CASHMAN DR	96	Excellent
94TH AV	EOP	MARCO POLO RD	62	Good
94TH AV	EOP	MCRAE WY	74	Very Good
94TH AV	EOP	MORROW DR	86	Excellent
94TH AV	ESCUA DR	EOP	70	Very Good
94TH AV	IRONWOOD DR	EOP	59	Fair
94TH AV	LOUISE DR	SANDS DR	94	Excellent
94TH AV	MARCO POLO RD	CHINO DR	73	Very Good
94TH AV	MARY ANN DR	RUNION DR	70	Very Good
94TH AV	MCRAE WY	LAKEVIEW RD	74	Very Good
94TH AV	MELINDA LN	ALEX AV	73	Very Good
94TH AV	MORROW DR	95TH AV	89	Excellent
94TH AV	RUNION DR	DOVE VALLEY RANCH DR	77	Very Good
94TH AV	SALTER DR	MELINDA LN	77	Very Good
94TH AV	SANNA ST	MISSION LN	73	Very Good
94TH AV	TONOPAH DR	CLARA LN	73	Very Good
94TH AV	VIA DEL SOL	LOUISE DR	96	Excellent
94TH AV	VOGEL AV	MOUNTAIN VIEW RD	72	Very Good
94TH DR	94TH DR	94TH DR	32	Poor
94TH DR	94TH DR	EOP	42	Marginal
94TH DR	94TH DR	THUNDERBIRD RD	54	Fair
94TH DR	ASTER DR	94TH DR	48	Marginal
94TH DR	DOVE VALLEY RANCH DR	POTTER DR	72	Very Good
94TH DR	EDGEWATER RD	MARCO POLO RD	62	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
94TH DR	EOP	BERYL AV	59	Fair
94TH DR	ESCUDA DR	EOP	70	Very Good
94TH DR	MARCO POLO RD	CHINO DR	74	Very Good
94TH DR	PLAZA DEL RIO BL	ASTER DR	45	Marginal
94TH DR	POTTER DR	ROSS AV	79	Very Good
94TH DR	PURDUE AV	IRONWOOD DR	63	Good
94TH DR	RUNION DR	EOP	73	Very Good
94TH DR	TONTO LN	BEHREND DR	77	Very Good
94TH DR	VOGEL AV	PURDUE AV	70	Very Good
94TH LN	94TH LN	MONROE ST	73	Very Good
94TH LN	94TH LN	ROBIN LN	94	Excellent
94TH LN	ALBERT LN	QUAIL AV	72	Very Good
94TH LN	BEHREND DR	EOP	69	Good
94TH LN	BERYL AV	EOP	62	Good
94TH LN	CAROL AV	VOGEL AV	70	Very Good
94TH LN	CINNABAR AV	94TH LN	64	Good
94TH LN	CLARA LN	MARY ANN DR	72	Very Good
94TH LN	DEANNA DR	FRANK AV	77	Very Good
94TH LN	DOVE VALLEY RANCH DR	POTTER DR	72	Very Good
94TH LN	EOP	94TH LN	67	Good
94TH LN	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	65	Good
94TH LN	LAKEVIEW RD	MORROW DR	81	Very Good
94TH LN	LOS GATOS DR	VIA MONTOYA DR	95	Excellent
94TH LN	MELINDA LN	ALEX AV	68	Good
94TH LN	MONROE ST	BERYL AV	78	Very Good
94TH LN	MORROW DR	95TH AV	94	Excellent
94TH LN	PALMER DR	CAROL AV	76	Very Good
94TH LN	POTTER DR	ROSS AV	70	Very Good
94TH LN	RUNION DR	DOVE VALLEY RANCH DR	73	Very Good
94TH LN	SANDS DR	LOS GATOS DR	96	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
94TH LN	VIA MONTOYA DR	94TH LN	94	Excellent
95TH AV	94TH LN	94TH AV	93	Excellent
95TH AV	96TH AV	EOP	69	Good
95TH AV	ADAM AV	SALTER DR	90	Excellent
95TH AV	ALBERT LN	ADAM AV	86	Excellent
95TH AV	BAXTER WY	OLIVE AV	64	Good
95TH AV	BEARDSLEY RD	TONOPAH DR	70	Very Good
95TH AV	BEHREND DR	EDGEWATER RD	76	Very Good
95TH AV	BRILES RD	CIBOLA VISTA DR	84	Very Good
95TH AV	BUTLER DR	DIANA AV	75	Very Good
95TH AV	CAROL AV	VOGEL AV	69	Good
95TH AV	CLARA LN	RUNION DR	77	Very Good
95TH AV	DEANNA DR	FRANK AV	78	Very Good
95TH AV	DIANA AV	BAXTER WY	75	Very Good
95TH AV	DOVE VALLEY RANCH DR	ROSS AV	78	Very Good
95TH AV	ECHO LN	BUTLER DR	68	Good
95TH AV	EL CAMINITO DR	ECHO LN	59	Fair
95TH AV	ELM AV	MONROE ST	69	Good
95TH AV	EOP	MORROW DR	94	Excellent
95TH AV	EOP	EL CORTEZ PL	96	Excellent
95TH AV	FRANK AV	ALBERT LN	85	Excellent
95TH AV	HAPPY VALLEY RD	EOP	96	Excellent
95TH AV	HARMONY LN	DEANNA DR	80	Very Good
95TH AV	HATCHER RD	HATCHER RD	70	Very Good
95TH AV	HATCHER RD	CAROL AV	75	Very Good
95TH AV	LAKE PLEASANT PW	HARMONY LN	74	Very Good
95TH AV	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	65	Good
95TH AV	MELINDA LN	DEER VALLEY RD	81	Very Good
95TH AV	MISSION LN	MISSION LN	58	Fair
95TH AV	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	66	Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
95TH AV	MONROE ST	NORTH LN	75	Very Good
95TH AV	MORROW DR	94TH LN	82	Very Good
95TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	ELM AV	73	Very Good
95TH AV	NORTH LN	PEORIA AV	73	Very Good
95TH AV	OLIVE AV	MISSION LN	70	Very Good
95TH AV	PEORIA AV	96TH AV	52	Fair
95TH AV	PURDUE AV	MOUNTAIN VIEW RD	68	Good
95TH AV	ROSS AV	LAKE PLEASANT PW	73	Very Good
95TH AV	RUNION DR	DOVE VALLEY RANCH DR	75	Very Good
95TH AV	RUNION DR	RUNION DR	79	Very Good
95TH AV	SALTER DR	MELINDA LN	86	Excellent
95TH AV	SPECKLED GECKO DR	EOP	86	Excellent
95TH AV	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	57	Fair
95TH AV	SUNNYSLOPE LN	SUNNYSLOPE LN	64	Good
95TH AV	TONOPAH DR	TONOPAH DR	73	Very Good
95TH AV	TONOPAH DR	CLARA LN	77	Very Good
95TH AV	TONTO LN	BEHREND DR	79	Very Good
95TH AV	VOGEL AV	PURDUE AV	64	Good
95TH DR	97TH AV	97TH DR	50	Fair
95TH DR	ALBERT LN	QUAIL AV	91	Excellent
95TH DR	BAXTER WY	ALICE AV	84	Very Good
95TH DR	BROWN ST	ELM AV	60	Good
95TH DR	CLARA LN	CLARA LN	74	Very Good
95TH DR	CLARA LN	MARY ANN DR	78	Very Good
95TH DR	DIANA AV	DIANA AV	73	Very Good
95TH DR	EDGEWATER RD	SIERRA PINTA DR	80	Very Good
95TH DR	ELM AV	97TH AV	57	Fair
95TH DR	EOP	MISSION LN	51	Fair
95TH DR	EOP	MCRAE WY	74	Very Good
95TH DR	FRANK AV	ALBERT LN	91	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
95TH DR	HARMONY LN	DEANNA DR	95	Excellent
95TH DR	IRONWOOD DR	BROWN ST	59	Fair
95TH DR	MCRAE WY	LAKEVIEW RD	67	Good
95TH DR	ORCHID LN	DIANA AV	82	Very Good
95TH DR	POTTER DR	ROSS AV	75	Very Good
95TH DR	RENO VIEW DR	BAXTER WY	80	Very Good
95TH DR	ROSS AV	ROSS AV	82	Very Good
95TH DR	RUNION DR	IRMA LN	76	Very Good
95TH DR	RUNION DR	RUNION DR	79	Very Good
95TH DR	SELDON LN	ORCHID LN	73	Very Good
95TH DR	SIERRA PINTA DR	MENADOTA DR	79	Very Good
95TH LN	EOP	MISSION LN	52	Fair
95TH LN	QUAIL AV	ADAM AV	81	Very Good
96TH AV	96TH AV	95TH AV	63	Good
96TH AV	97TH DR	NORTH LN	48	Marginal
96TH AV	ALBERT LN	QUAIL AV	83	Very Good
96TH AV	BROWN ST	97TH AV	58	Fair
96TH AV	BROWN ST	BROWN ST	62	Good
96TH AV	BUTLER DR	SELDON LN	82	Very Good
96TH AV	CHINO DR	EDGEWATER RD	88	Excellent
96TH AV	CINNABAR AV	BROWN ST	59	Fair
96TH AV	DEANNA DR	FRANK AV	92	Excellent
96TH AV	DIANA AV	RUTH AV	90	Excellent
96TH AV	FRANK AV	ALBERT LN	88	Excellent
96TH AV	HARMONY LN	DEANNA DR	86	Excellent
96TH AV	IRMA LN	POTTER DR	81	Very Good
96TH AV	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	92	Excellent
96TH AV	LAKEVIEW RD	MORROW DR	93	Excellent
96TH AV	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	76	Very Good
96TH AV	MORROW DR	ROSEMONTE DR	94	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
96TH AV	NORTH LN	PEORIA AV	54	Fair
96TH AV	PEORIA AV	SAHUARO DR	52	Fair
96TH AV	ROSEMONTE DR	KIMBERLY WY	91	Excellent
96TH AV	SAHUARO DR	96TH AV	49	Marginal
96TH AV	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	73	Very Good
96TH AV	WESCOTT DR	TARO LN	86	Excellent
96TH DR	BROWN ST	EOP	53	Fair
96TH DR	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	63	Good
96TH DR	RENO VIEW DR	ALICE AV	91	Excellent
96TH DR	ROSS AV	EOP	73	Very Good
96TH DR	RUTH AV	RENO VIEW DR	77	Very Good
96TH LN	CLARA LN	MARY ANN DR	79	Very Good
96TH LN	DIANA AV	RUTH AV	78	Very Good
96TH LN	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	94	Excellent
96TH LN	LAKEVIEW RD	ROSEMONTE DR	96	Excellent
96TH LN	MARY ANN DR	RUNION DR	75	Very Good
96TH LN	ORCHID LN	DIANA AV	75	Very Good
96TH LN	POTTER DR	ROSS AV	80	Very Good
96TH LN	ROSEMONTE DR	KIMBERLY WY	97	Excellent
96TH LN	ROSS AV	EOP	74	Very Good
96TH LN	RUNION DR	IRMA LN	79	Very Good
96TH LN	RUNION DR	RUNION DR	80	Very Good
96TH LN	SELDON LN	ORCHID LN	75	Very Good
96TH LN	TONOPAH DR	CLARA LN	78	Very Good
97TH AV	96TH AV	95TH DR	50	Fair
97TH AV	97TH AV	EOP	86	Excellent
97TH AV	BROWN ST	96TH AV	60	Good
97TH AV	CALLE LEJOS	97TH AV	83	Very Good
97TH AV	CAROL AV	VOGEL AV	55	Fair
97TH AV	CARON DR	EOP	30	Poor

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
97TH AV	CINNABAR AV	BROWN ST	59	Fair
97TH AV	DEER VALLEY RD	SPECKLED GECKO DR	79	Very Good
97TH AV	ECHO LN	BUTLER DR	82	Very Good
97TH AV	EL CAMINITO DR	ECHO LN	86	Excellent
97TH AV	EOP	MISSION LN	46	Marginal
97TH AV	IRONWOOD DR	CINNABAR AV	52	Fair
97TH AV	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	82	Very Good
97TH AV	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	65	Good
97TH AV	MOHAWK LN	BURNETT RD	75	Very Good
97TH AV	MOUNTAIN VIEW RD	IRONWOOD DR	57	Fair
97TH AV	OLIVE AV	CARON DR	42	Marginal
97TH AV	PONTIAC DR	YUKON DR	74	Very Good
97TH AV	PURDUE AV	MOUNTAIN VIEW RD	55	Fair
97TH AV	SIERRA PINTA DR	MENADOTA DR	74	Very Good
97TH AV	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	82	Very Good
97TH AV	TONOPAH DR	RUNION DR	72	Very Good
97TH AV	VOGEL AV	PURDUE AV	55	Fair
97TH DR	CARON DR	EOP	95	Excellent
97TH DR	EL CAMINITO DR	ECHO LN	80	Very Good
97TH DR	HATCHER RD	CAROL AV	66	Good
97TH DR	IRONWOOD DR	96TH AV	58	Fair
97TH DR	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	78	Very Good
97TH DR	LOUISE DR	SANDS DR	85	Excellent
97TH DR	MARCO POLO RD	CHINO DR	80	Very Good
97TH DR	SUNNYSLOPE LN	HATCHER RD	68	Good
97TH DR	VIA DEL SOL	LOUISE DR	85	Excellent
97TH GL	LOUISE DR	SANDS DR	81	Very Good
97TH GL	VIA DEL SOL	LOUISE DR	88	Excellent
97TH LN	EOP	TARO LN	79	Very Good
97TH LN	EOP	PURDUE AV	82	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
97TH LN	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	72	Very Good
97TH LN	LOS GATOS DR	SPECKLED GECKO DR	88	Excellent
97TH LN	PURDUE AV	MOUNTAIN VIEW RD	83	Very Good
97TH LN	ROSEMONTE DR	KIMBERLY WY	75	Very Good
97TH LN	SANDS DR	LOS GATOS DR	84	Very Good
97TH LN	TARO LN	KERRY LN	80	Very Good
98TH AV	98TH AV	MENADOTA DR	70	Very Good
98TH AV	98TH AV	SPECKLED GECKO DR	82	Very Good
98TH AV	98TH AV	DEER VALLEY RD	93	Excellent
98TH AV	ADAM AV	98TH AV	93	Excellent
98TH AV	BEARDSLEY RD	PONTIAC DR	64	Good
98TH AV	CHINO DR	ESCUDA DR	75	Very Good
98TH AV	DEER VALLEY RD	VIA DEL SOL	89	Excellent
98TH AV	ESCUDA DR	98TH AV	76	Very Good
98TH AV	HARMONY LN	QUAIL AV	93	Excellent
98TH AV	IRMA LN	POTTER DR	65	Good
98TH AV	LAKE PLEASANT PW	HARMONY LN	89	Excellent
98TH AV	LAS PALMARITAS DR	EL CAMINITO DR	78	Very Good
98TH AV	MARCO POLO RD	CHINO DR	67	Good
98TH AV	MELINDA LN	ADAM AV	78	Very Good
98TH AV	PONTIAC DR	YUKON DR	63	Good
98TH AV	POTTER DR	ROSS AV	64	Good
98TH AV	QUAIL AV	MELINDA LN	86	Excellent
98TH AV	RUNION DR	MOHAWK LN	62	Good
98TH AV	SPECKLED GECKO DR	VIA MONTOYA DR	97	Excellent
98TH AV	TONTO LN	BEHREND DR	96	Excellent
98TH AV	UTOPIA RD	TONTO LN	95	Excellent
98TH AV	VIA DEL SOL	98TH AV	84	Very Good
98TH AV	WASHINGTON ST	PEORIA AV	42	Marginal
98TH AV	YUKON DR	TONOPAHO DR	58	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
98TH DR	HARMONY LN	DEANNA DR	86	Excellent
98TH DR	LONE CACTUS DR	SALTER DR	84	Very Good
98TH DR	ORAIBI DR	TONTO LN	93	Excellent
98TH DR	RIMROCK DR	ORAIBI DR	97	Excellent
98TH DR	UTOPIA RD	RIMROCK DR	95	Excellent
98TH DR	VIA DEL SOL	SANDS DR	86	Excellent
98TH DR	WASHINGTON ST	PEORIA AV	38	Poor
98TH LN	98TH LN	EOP	62	Good
98TH LN	98TH LN	EOP	66	Good
98TH LN	98TH LN	EOP	67	Good
98TH LN	BURNETT RD	IRMA LN	62	Good
98TH LN	CHINO DR	ESCUA DR	79	Very Good
98TH LN	EL CAMINITO DR	ECHO LN	73	Very Good
98TH LN	ESCUA DR	98TH LN	76	Very Good
98TH LN	HARMONY LN	EOP	77	Very Good
98TH LN	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	66	Good
98TH LN	LOUISE DR	SANDS DR	88	Excellent
98TH LN	MARCO POLO RD	CHINO DR	74	Very Good
98TH LN	MCRAE WY	ROCKWOOD DR	71	Very Good
98TH LN	MOHAWK LN	BURNETT RD	60	Good
98TH LN	PONTIAC DR	YUKON DR	74	Very Good
98TH LN	QUAIL AV	LONE CACTUS DR	95	Excellent
98TH LN	ROCKWOOD DR	ROSEMONTE DR	75	Very Good
98TH LN	SALTER DR	MELINDA LN	81	Very Good
98TH LN	SANDS DR	EOP	85	Excellent
98TH LN	TONOPAH DR	RUNION DR	74	Very Good
98TH LN	TONTO LN	BEHREND DR	95	Excellent
98TH LN	VIA DEL SOL	LOUISE DR	91	Excellent
98TH LN	WESCOTT DR	98TH LN	72	Very Good
99TH AV	99TH AV	PATRICK LN	83	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
99TH AV	99TH AV	PINNACLE VISTA DR	87	Excellent
99TH AV	99TH AV	YELLOW BIRD LN	89	Excellent
99TH AV	BEARDSLEY RD	TONOPAH DR	73	Very Good
99TH AV	BURNETT RD	POTTER DR	75	Very Good
99TH AV	BUTLER DR	OLIVE AV	36	Poor
99TH AV	DEANNA DR	EOP	86	Excellent
99TH AV	EL CAMINITO DR	BUTLER DR	78	Very Good
99TH AV	HARMONY LN	DEANNA DR	88	Excellent
99TH AV	JASMINE TR	REDBIRD RD	94	Excellent
99TH AV	JESSIE LN	VILLA CHULA	83	Very Good
99TH AV	JOMAX RD	JASMINE TR	84	Very Good
99TH AV	MOHAWK LN	BURNETT RD	77	Very Good
99TH AV	NORTHERN AV	EL CAMINITO DR	74	Very Good
99TH AV	PATRICK LN	JESSIE LN	85	Excellent
99TH AV	PINNACLE VISTA DR	99TH AV	89	Excellent
99TH AV	REDBIRD RD	99TH AV	88	Excellent
99TH AV	RUNION DR	MOHAWK LN	77	Very Good
99TH AV	SUGAR SAND LN	99TH AV	77	Very Good
99TH AV	TONOPAH DR	RUNION DR	75	Very Good
99TH AV	UNNAMED	PINNACLE PEAK RD	94	Excellent
99TH AV	UNNAMED	UNNAMED	96	Excellent
99TH AV	VILLA CHULA	VILLA HERMOSA	75	Very Good
99TH AV	VILLA HERMOSA	EOP	82	Very Good
99TH AV	WILLIAMS RD	WIZARD LN	83	Very Good
99TH AV	WIZARD LN	SUGAR SAND LN	84	Very Good
99TH AV	YELLOW BIRD LN	EOP	89	Excellent
99TH DR	99TH DR	REDBIRD RD	91	Excellent
99TH DR	ANDREA DR	99TH DR	95	Excellent
99TH DR	BLACK HILL RD	BLUE SKY DR	95	Excellent
99TH DR	BLUE SKY DR	YELLOW BIRD LN	97	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
99TH DR	IRMA LN	POTTER DR	49	Marginal
99TH DR	JASMINE TR	ANDREA DR	85	Excellent
99TH DR	MOHAWK LN	BURNETT RD	63	Good
99TH DR	POTTER DR	POTTER DR	54	Fair
99TH DR	POTTER DR	ROSS AV	61	Good
99TH DR	ROSS AV	EOP	52	Fair
99TH DR	RUNION DR	EOP	60	Good
99TH DR	SILVERADO RANCH RD	BLACK HILL RD	96	Excellent
99TH DR	SPUR DR	JASMINE TR	97	Excellent
99TH DR	TONOPAH DR	RUNION DR	73	Very Good
99TH DR	YELLOW BIRD LN	WHITE FEATHER LN	96	Excellent
99TH LN	EOP	WHITE FEATHER LN	95	Excellent
99TH LN	FOOTHILL DR	EOP	90	Excellent
99TH LN	LOS GATOS DR	VIA MONTOYA DR	95	Excellent
99TH LN	POTTER DR	ROSS AV	61	Good
99TH LN	VIA MONTOYA DR	FOOTHILL DR	95	Excellent
ACAPULCO LN	73RD AV	74TH DR	81	Very Good
ACAPULCO LN	77TH DR	78TH LN	63	Good
ACAPULCO LN	85TH AV	85TH DR	75	Very Good
ACAPULCO LN	87TH DR	EOP	76	Very Good
ACAPULCO LN	EOP	88TH LN	73	Very Good
ACOMA DR	91ST LN	92ND AV	84	Very Good
ACOMA DR	ACOMA DR	ACOMA DR	39	Poor
ACOMA DR	ACOMA DR	71ST AV	44	Marginal
ACOMA DR	DESERT HARBOR DR	87TH AV	83	Very Good
ACOMA DR	EOP	ACOMA DR	50	Fair
ACOMA DR	EOP	91ST LN	78	Very Good
ADAM AV	107TH DR	108TH AV	56	Fair
ADAM AV	108TH AV	ADAM AV	59	Fair
ADAM AV	77TH LN	78TH LN	89	Excellent



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ADAM AV	79TH DR	80TH LN	74	Very Good
ADAM AV	81ST LN	82ND AV	75	Very Good
ADAM AV	82ND AV	82ND DR	75	Very Good
ADAM AV	82ND DR	82ND LN	68	Good
ADAM AV	86TH DR	86TH LN	73	Very Good
ADAM AV	87TH DR	88TH AV	78	Very Good
ADAM AV	88TH AV	88TH LN	77	Very Good
ADAM AV	88TH LN	EOP	66	Good
ADAM AV	89TH AV	90TH LN	77	Very Good
ADAM AV	90TH LN	91ST AV	71	Very Good
ADAM AV	91ST AV	91ST DR	81	Very Good
ADAM AV	91ST DR	92ND AV	85	Excellent
ADAM AV	92ND AV	92ND AV	85	Excellent
ADAM AV	92ND AV	92ND LN	86	Excellent
ADAM AV	92ND LN	93RD AV	87	Excellent
ADAM AV	93RD AV	93RD DR	81	Very Good
ADAM AV	93RD DR	94TH AV	86	Excellent
ADAM AV	94TH AV	95TH AV	81	Very Good
ADAM AV	95TH AV	95TH LN	94	Excellent
ADAM AV	95TH LN	ADAM AV	95	Excellent
ADAM AV	ADAM AV	EOP	56	Fair
ADAM AV	ADAM AV	109TH AV	60	Good
ADAM AV	ADAM AV	98TH AV	89	Excellent
ADAM AV	ADAM AV	ADAM AV	93	Excellent
ADAM AV	DESERT STAR LN	106TH LN	80	Very Good
ADELA DR	105TH DR	106TH AV	74	Very Good
ADELA DR	106TH AV	106TH DR	77	Very Good
ADELA DR	106TH DR	106TH LN	76	Very Good
ALBERT LN	77TH LN	78TH LN	88	Excellent
ALBERT LN	79TH DR	80TH LN	79	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ALBERT LN	80TH LN	81ST AV	73	Very Good
ALBERT LN	91ST AV	91ST DR	79	Very Good
ALBERT LN	91ST DR	91ST LN	79	Very Good
ALBERT LN	91ST LN	92ND AV	73	Very Good
ALBERT LN	92ND AV	92ND DR	85	Excellent
ALBERT LN	92ND DR	92ND LN	73	Very Good
ALBERT LN	92ND LN	EOP	81	Very Good
ALBERT LN	93RD DR	94TH LN	78	Very Good
ALBERT LN	94TH LN	95TH AV	76	Very Good
ALBERT LN	95TH DR	96TH AV	89	Excellent
ALEX AV	105TH LN	106TH LN	72	Very Good
ALEX AV	107TH DR	109TH AV	68	Good
ALEX AV	78TH LN	79TH AV	89	Excellent
ALEX AV	79TH AV	GERALDINE DR	74	Very Good
ALEX AV	79TH DR	80TH LN	67	Good
ALEX AV	80TH LN	81ST AV	79	Very Good
ALEX AV	81ST AV	81ST DR	70	Very Good
ALEX AV	81ST DR	82ND DR	70	Very Good
ALEX AV	82ND DR	EOP	62	Good
ALEX AV	82ND DR	82ND LN	71	Very Good
ALEX AV	85TH AV	85TH DR	74	Very Good
ALEX AV	85TH DR	86TH DR	78	Very Good
ALEX AV	86TH DR	86TH LN	73	Very Good
ALEX AV	87TH DR	88TH LN	83	Very Good
ALEX AV	88TH LN	88TH LN	79	Very Good
ALEX AV	89TH DR	90TH AV	79	Very Good
ALEX AV	90TH AV	EOP	77	Very Good
ALEX AV	91ST DR	91ST LN	80	Very Good
ALEX AV	91ST LN	92ND AV	78	Very Good
ALEX AV	92ND AV	92ND LN	82	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ALEX AV	92ND LN	93RD AV	83	Very Good
ALEX AV	94TH AV	94TH LN	77	Very Good
ALEX AV	DESERT STAR LN	105TH LN	76	Very Good
ALEX AV	EOP	DESERT STAR LN	65	Good
ALEX AV	EOP	85TH AV	73	Very Good
ALEX AV	EOP	94TH AV	73	Very Good
ALEXANDRIA WY	73RD AV	74TH LN	53	Fair
ALEXANDRIA WY	77TH AV	77TH DR	59	Fair
ALEXANDRIA WY	77TH DR	78TH DR	52	Fair
ALEXANDRIA WY	78TH DR	79TH AV	51	Fair
ALEXANDRIA WY	ALEXANDRIA WY	ALEXANDRIA WY	68	Good
ALEXANDRIA WY	ALEXANDRIA WY	77TH AV	71	Very Good
ALEXANDRIA WY	EMILE ZOLA AV	ALEXANDRIA WY	65	Good
ALEXANDRIA WY	EOP	ALEXANDRIA WY	61	Good
ALEXANDRIA WY	EOP	ALEXANDRIA WY	63	Good
ALICE AV	104TH AV	105TH AV	76	Very Good
ALICE AV	105TH AV	105TH DR	80	Very Good
ALICE AV	105TH DR	106TH LN	80	Very Good
ALICE AV	106TH LN	107TH AV	91	Excellent
ALICE AV	109TH AV	110TH AV	49	Marginal
ALICE AV	112TH AV	LAWRENCE LN	58	Fair
ALICE AV	83RD AV	83RD DR	52	Fair
ALICE AV	83RD DR	84TH DR	54	Fair
ALICE AV	84TH DR	85TH AV	57	Fair
ALICE AV	85TH AV	87TH AV	56	Fair
ALICE AV	87TH AV	89TH AV	61	Good
ALICE AV	95TH DR	96TH DR	77	Very Good
ALICE AV	LAWRENCE LN	114TH AV	59	Fair
ALYSSA LN	83RD DR	83RD GL	84	Very Good
ALYSSA LN	84TH DR	85TH DR	88	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ALYSSA LN	93RD AV	93RD DR	78	Very Good
ALYSSA LN	93RD DR	EOP	73	Very Good
ALYSSA LN	BUCKHORN TR	93RD AV	81	Very Good
ALYSSA LN	SKIPPING ROCK RD	104TH GL	96	Excellent
AMARANTH ST	137TH AV	137TH LN	96	Excellent
AMBERWING ST	137TH AV	137TH LN	95	Excellent
ANDREA DR	83RD DR	83RD GL	73	Very Good
ANDREA DR	84TH AV	84TH LN	87	Excellent
ANDREA DR	85TH DR	MAYA DR	92	Excellent
ANDREA DR	86TH LN	EOP	72	Very Good
ANDREA DR	91ST DR	92ND DR	95	Excellent
ANDREA DR	92ND DR	93RD DR	92	Excellent
ANDREA DR	99TH DR	EOP	85	Excellent
ANDREA DR	EOP	86TH LN	79	Very Good
ANDREW LN	70TH DR	71ST AV	89	Excellent
ANDREW LN	72ND AV	EOP	75	Very Good
ANDREW LN	EOP	73RD DR	84	Very Good
ANGELO AV	ARMOR ST	RIDGELINE RD	84	Very Good
ANGELS LN	100TH LN	101ST AV	96	Excellent
ANGELS LN	101ST AV	ANGELS LN	95	Excellent
ANGELS LN	106TH LN	107TH AV	69	Good
ANGELS LN	107TH AV	107TH DR	70	Very Good
ANGELS LN	107TH DR	108TH AV	66	Good
ANGELS LN	108TH AV	109TH AV	71	Very Good
ANGELS LN	76TH DR	77TH AV	71	Very Good
ANGELS LN	ANGELS LN	EOP	96	Excellent
ANGELS LN	CARLOTA LN	106TH LN	73	Very Good
ANGELS LN	EOP	100TH LN	96	Excellent
ANNA AV	106TH DR	106TH LN	80	Very Good
ANTELOPE DR	68TH LN	70TH LN	74	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ANTELOPE DR	83RD DR	EDGE WILD DR	83	Very Good
ANTHONY JOSEPH LN	88TH DR	89TH DR	59	Fair
ARMOR ST	123RD AV	ANGELO AV	79	Very Good
ARMOR ST	123RD DR	123RD LN	82	Very Good
ARMOR ST	ANGELO AV	123RD DR	78	Very Good
ARMOR ST	FEATHERSTONE TR	123RD AV	81	Very Good
ARROWHEAD FOUNTAINS CENTER DR	MARINERS WY	STADIUM WY	72	Very Good
ARROWHEAD FOUNTAINS CENTER DR	PARADISE LN	EOP	62	Good
ARROWHEAD FOUNTAINS CENTER DR	PARADISE LN	PARADISE LN	75	Very Good
ARROWHEAD FOUNTAINS CENTER DR	STADIUM WY	PARADISE LN	73	Very Good
ASHBY DR	119TH LN	120TH LN	73	Very Good
ASHBY DR	121ST AV	121ST DR	83	Very Good
ASHBY DR	121ST DR	121ST LN	77	Very Good
ASHBY DR	122ND DR	123RD DR	81	Very Good
ASHBY DR	126TH AV	127TH DR	88	Excellent
ASHBY DR	127TH DR	127TH LN	90	Excellent
ASHBY DR	69TH AV	SKINNER DR	82	Very Good
ASHBY DR	69TH DR	69TH LN	95	Excellent
ASHBY DR	69TH LN	SONORAN MTN RANCH RD	82	Very Good
ASHBY DR	71ST DR	72ND LN	88	Excellent
ASHBY DR	EOP	69TH AV	75	Very Good
ASHBY DR	SKINNER DR	69TH DR	89	Excellent
ASHLER HILLS DR	EOP	129TH LN	97	Excellent
ASTER DR	69TH AV	70TH DR	68	Good
ASTER DR	73RD AV	74TH LN	52	Fair
ASTER DR	75TH DR	77TH AV	55	Fair
ASTER DR	77TH AV	EOP	39	Poor
ASTER DR	79TH DR	81ST AV	57	Fair
ASTER DR	81ST AV	82ND AV	64	Good
ASTER DR	83RD LN	84TH LN	64	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ASTER DR	85TH AV	86TH LN	81	Very Good
ASTER DR	86TH LN	87TH AV	85	Excellent
ASTER DR	93RD DR	94TH AV	95	Excellent
ASTER DR	94TH AV	94TH DR	96	Excellent
ASTER DR	EOP	85TH AV	69	Good
ASTER DR	EOP	69TH AV	71	Very Good
ATHENS ST	85TH LN	86TH LN	68	Good
ATHENS ST	87TH AV	ATHENS ST	77	Very Good
ATHENS ST	87TH DR	ATHENS ST	60	Good
ATHENS ST	87TH DR	ATHENS ST	72	Very Good
ATHENS ST	88TH DR	89TH AV	65	Good
ATHENS ST	89TH AV	90TH AV	60	Good
ATHENS ST	90TH AV	91ST AV	51	Fair
ATHENS ST	91ST AV	91ST DR	59	Fair
ATHENS ST	91ST DR	92ND LN	58	Fair
ATHENS ST	ATHENS ST	88TH DR	58	Fair
ATHENS ST	ATHENS ST	EOP	62	Good
ATHENS ST	ATHENS ST	EOP	72	Very Good
AUDREY LN	83RD DR	84TH AV	73	Very Good
AUDREY LN	84TH AV	AUDREY LN	59	Fair
AUDREY LN	85TH AV	COUNTRY CLUB PW	70	Very Good
AUDREY LN	AUDREY LN	85TH AV	67	Good
AUDREY LN	EOP	AUDREY LN	44	Marginal
AVENIDA DEL REY	107TH LN	108TH LN	86	Excellent
AVENIDA DEL REY	67TH DR	68TH DR	66	Good
AVENIDA DEL REY	68TH LN	69TH AV	67	Good
AVENIDA DEL REY	69TH AV	70TH AV	74	Very Good
AVENIDA DEL REY	70TH AV	70TH LN	75	Very Good
AVENIDA DEL REY	71ST DR	72ND AV	75	Very Good
AVENIDA DEL REY	72ND AV	73RD AV	81	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
AVENIDA DEL SOL	79TH AV	AVENIDA DEL SOL	87	Excellent
AVENIDA DEL SOL	81ST AV	AVENIDA DEL SOL	92	Excellent
AVENIDA DEL SOL	AVENIDA DEL SOL	EOP	92	Excellent
AVENIDA DEL SOL	AVENIDA DEL SOL	83RD AV	95	Excellent
BAILEY LN	BLACKSTONE LN	MORNING VISTA DR	77	Very Good
BAJADA RD	83RD DR	83RD GL	82	Very Good
BAJADA RD	84TH DR	85TH DR	90	Excellent
BAJADA RD	86TH AV	86TH DR	75	Very Good
BAJADA RD	86TH LN	WHITEHORN TR	83	Very Good
BAJADA RD	90TH AV	90TH LN	88	Excellent
BAJADA RD	EOP	83RD DR	70	Very Good
BAJADA RD	EOP	CIBOLA VISTA DR	76	Very Good
BAJADA RD	HIGH DESERT DR	84TH DR	87	Excellent
BANFF LN	73RD AV	74TH LN	71	Very Good
BANFF LN	85TH DR	DESERT HARBOR DR	86	Excellent
BANFF LN	91ST LN	92ND AV	76	Very Good
BARBARA AV	112TH AV	114TH AV	74	Very Good
BAXTER WY	95TH AV	95TH DR	82	Very Good
BEARDSLEY RD	101ST AV	LAKE PLEASANT RD	87	Excellent
BEARDSLEY RD	104TH DR	106TH AV	90	Excellent
BEARDSLEY RD	106TH AV	107TH AV	87	Excellent
BEARDSLEY RD	107TH AV	109TH AV	82	Very Good
BEARDSLEY RD	109TH AV	111TH AV	79	Very Good
BEARDSLEY RD	81ST AV	82ND AV	82	Very Good
BEARDSLEY RD	82ND AV	83RD AV	72	Very Good
BEARDSLEY RD	83RD AV	83RD LN	73	Very Good
BEARDSLEY RD	83RD LN	87TH AV	78	Very Good
BEARDSLEY RD	87TH AV	91ST AV	74	Very Good
BEARDSLEY RD	91ST AV	93RD AV	71	Very Good
BEARDSLEY RD	93RD AV	95TH AV	76	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
BEARDSLEY RD	95TH AV	98TH AV	75	Very Good
BEARDSLEY RD	98TH AV	99TH AV	73	Very Good
BEARDSLEY RD	99TH AV	101ST AV	84	Very Good
BEARDSLEY RD	EOP	81ST AV	86	Excellent
BEARDSLEY RD	LAKE PLEASANT RD	104TH DR	84	Very Good
BEAUBIEN DR	107TH DR	108TH LN	67	Good
BEAUBIEN DR	79TH AV	79TH DR	65	Good
BEAUBIEN DR	79TH DR	80TH DR	71	Very Good
BEAUBIEN DR	81ST DR	81ST LN	71	Very Good
BEAUBIEN DR	82ND AV	82ND LN	61	Good
BEAUBIEN DR	EOP	79TH AV	76	Very Good
BECKER LN	71ST AV	72ND AV	76	Very Good
BECKER LN	72ND AV	72ND DR	71	Very Good
BECKER LN	72ND DR	EOP	66	Good
BECKER LN	73RD DR	75TH FR	68	Good
BECKER LN	79TH AV	EOP	58	Fair
BECKER LN	87TH AV	88TH DR	49	Marginal
BECKER LN	EOP	80TH LN	54	Fair
BEHREND DR	82ND AV	82ND DR	87	Excellent
BEHREND DR	83RD DR	84TH DR	68	Good
BEHREND DR	84TH DR	84TH LN	65	Good
BEHREND DR	84TH LN	86TH AV	65	Good
BEHREND DR	86TH AV	WESTBROOK DR	67	Good
BEHREND DR	86TH DR	87TH DR	67	Good
BEHREND DR	90TH AV	90TH DR	65	Good
BEHREND DR	90TH DR	90TH LN	66	Good
BEHREND DR	92ND AV	ESCUA DR	83	Very Good
BEHREND DR	93RD DR	WESTBROOK PW	71	Very Good
BEHREND DR	94TH DR	94TH LN	73	Very Good
BEHREND DR	94TH LN	95TH AV	67	Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
BEHREND DR	98TH AV	98TH LN	89	Excellent
BEHREND DR	EOP	91ST LN	73	Very Good
BEHREND DR	EOP	82ND AV	82	Very Good
BEHREND DR	ESCUDA DR	EOP	75	Very Good
BELL RD	84TH AV	87TH AV	70	Very Good
BELL RD	87TH AV	88TH AV	71	Very Good
BELL RD	88TH AV	88TH DR	69	Good
BELL RD	88TH DR	89TH AV	72	Very Good
BELL RD	89TH AV	91ST AV	71	Very Good
BELL RD	91ST AV	92ND AV	67	Good
BELL RD	92ND AV	EOP	73	Very Good
BELL RD	BELL RD	84TH AV	65	Good
BENT TREE DR	91ST DR	91ST LN	81	Very Good
BENT TREE DR	91ST LN	92ND LN	82	Very Good
BERRY LN	81ST DR	82ND AV	58	Fair
BERRY LN	88TH DR	88TH LN	95	Excellent
BERYL AV	69TH AV	71ST AV	65	Good
BERYL AV	71ST AV	72ND AV	72	Very Good
BERYL AV	73RD DR	75TH AV	65	Good
BERYL AV	75TH DR	77TH AV	61	Good
BERYL AV	77TH AV	78TH DR	47	Marginal
BERYL AV	78TH DR	79TH AV	44	Marginal
BERYL AV	92ND DR	BERYL AV	73	Very Good
BERYL AV	94TH DR	94TH LN	70	Very Good
BERYL AV	BERYL AV	EOP	66	Good
BERYL AV	BERYL AV	BERYL AV	71	Very Good
BERYL AV	BERYL AV	94TH DR	75	Very Good
BERYL AV	EOP	BERYL AV	54	Fair
BERYL AV	EOP	73RD DR	62	Good
BERYL AV	EOP	69TH AV	72	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
BETTY ELYSE LN	74TH AV	EOP	95	Excellent
BETTY ELYSE LN	75TH LN	76TH AV	75	Very Good
BETTY ELYSE LN	76TH AV	77TH AV	73	Very Good
BETTY ELYSE LN	77TH AV	78TH AV	72	Very Good
BETTY ELYSE LN	86TH DR	86TH LN	68	Good
BETTY ELYSE LN	86TH LN	87TH AV	73	Very Good
BETTY ELYSE LN	87TH AV	87TH DR	62	Good
BETTY ELYSE LN	87TH DR	BETTY ELYSE LN	50	Fair
BETTY ELYSE LN	88TH AV	BETTY ELYSE LN	50	Fair
BETTY ELYSE LN	88TH DR	EOP	44	Marginal
BETTY ELYSE LN	BETTY ELYSE LN	EOP	42	Marginal
BETTY ELYSE LN	BETTY ELYSE LN	EOP	47	Marginal
BETTY ELYSE LN	BETTY ELYSE LN	88TH AV	50	Fair
BETTY ELYSE LN	BETTY ELYSE LN	88TH DR	52	Fair
BETTY ELYSE LN	EOP	75TH LN	65	Good
BIG OAK ST	EOP	90TH LN	85	Excellent
BLACK HILL RD	91ST DR	92ND DR	82	Very Good
BLACK HILL RD	92ND DR	EOP	89	Excellent
BLACK HILL RD	99TH DR	SILVERADO RANCH RD	94	Excellent
BLACK HILL RD	99TH DR	99TH DR	96	Excellent
BLACK HILL RD	EOP	SIERRA SKY DR	78	Very Good
BLACK ROCK BL	90TH AV	MAYA WY	85	Excellent
BLACK ROCK BL	90TH DR	90TH AV	85	Excellent
BLACK ROCK BL	90TH LN	90TH DR	88	Excellent
BLACK ROCK BL	EOP	90TH LN	92	Excellent
BLACK ROCK BL	MAYA WY	WESTWING PW	80	Very Good
BLACKSTONE LN	125TH LN	126TH LN	82	Very Good
BLACKSTONE LN	67TH AV	67TH DR	72	Very Good
BLACKSTONE LN	67TH DR	BAILEY LN	73	Very Good
BLACKSTONE LN	BAILEY LN	68TH AV	69	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
BLOOMFIELD RD	67TH DR	69TH AV	53	Fair
BLOOMFIELD RD	69TH AV	69TH DR	46	Marginal
BLOOMFIELD RD	69TH DR	70TH LN	61	Good
BLOOMFIELD RD	70TH LN	71ST AV	62	Good
BLOOMFIELD RD	71ST AV	71ST DR	47	Marginal
BLOOMFIELD RD	71ST DR	BLOOMFIELD RD	47	Marginal
BLOOMFIELD RD	72ND DR	73RD AV	47	Marginal
BLOOMFIELD RD	73RD AV	74TH LN	52	Fair
BLOOMFIELD RD	74TH LN	75TH AV	49	Marginal
BLOOMFIELD RD	75TH AV	75TH DR	72	Very Good
BLOOMFIELD RD	75TH DR	75TH LN	69	Good
BLOOMFIELD RD	75TH LN	76TH AV	80	Very Good
BLOOMFIELD RD	76TH AV	77TH AV	69	Good
BLOOMFIELD RD	77TH AV	77TH DR	46	Marginal
BLOOMFIELD RD	77TH DR	78TH DR	47	Marginal
BLOOMFIELD RD	79TH AV	79TH DR	47	Marginal
BLOOMFIELD RD	79TH DR	80TH AV	51	Fair
BLOOMFIELD RD	80TH AV	81ST AV	56	Fair
BLOOMFIELD RD	81ST AV	EOP	57	Fair
BLOOMFIELD RD	82ND AV	82ND LN	71	Very Good
BLOOMFIELD RD	83RD DR	84TH DR	71	Very Good
BLOOMFIELD RD	84TH DR	85TH AV	79	Very Good
BLOOMFIELD RD	85TH AV	86TH LN	60	Good
BLOOMFIELD RD	87TH AV	87TH DR	79	Very Good
BLOOMFIELD RD	87TH DR	88TH DR	74	Very Good
BLOOMFIELD RD	89TH AV	EOP	77	Very Good
BLOOMFIELD RD	BLOOMFIELD RD	72ND DR	49	Marginal
BLOOMFIELD RD	EOP	BLOOMFIELD RD	47	Marginal
BLOOMFIELD RD	EOP	67TH DR	51	Fair
BLUE SKY DR	99TH DR	SILVERADO RANCH RD	91	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
BLUE SKY DR	SILVERADO RANCH RD	EOP	83	Very Good
BLUE SKY DR	SKIPPING ROCK RD	102ND LN	95	Excellent
BLUEFIELD AV	83RD DR	84TH AV	65	Good
BLUEFIELD AV	84TH AV	85TH AV	65	Good
BLUEFIELD AV	85TH AV	COUNTRY CLUB PW	62	Good
BLUEFIELD AV	87TH AV	87TH LN	67	Good
BLUEFIELD AV	87TH LN	88TH AV	72	Very Good
BLUEFIELD AV	88TH DR	89TH AV	72	Very Good
BOCA RATON RD	77TH AV	79TH AV	71	Very Good
BOCA RATON RD	91ST DR	91ST LN	73	Very Good
BOCA RATON RD	EOP	91ST DR	65	Good
BOCA RATON RD	EOP	77TH AV	68	Good
BRIDEN LN	81ST DR	82ND AV	89	Excellent
BRIDEN LN	82ND AV	82ND LN	75	Very Good
BRILES RD	107TH DR	107TH LN	95	Excellent
BRILES RD	107TH LN	107TH LN	92	Excellent
BRILES RD	68TH AV	68TH DR	54	Fair
BRILES RD	68TH DR	68TH LN	57	Fair
BRILES RD	68TH LN	69TH AV	72	Very Good
BRILES RD	69TH AV	69TH LN	71	Very Good
BRILES RD	69TH LN	TERRAMAR BL	75	Very Good
BRILES RD	72ND AV	72ND DR	66	Good
BRILES RD	72ND DR	73RD AV	82	Very Good
BRILES RD	73RD AV	73RD DR	70	Very Good
BRILES RD	74TH AV	74TH DR	73	Very Good
BRILES RD	74TH DR	74TH LN	77	Very Good
BRILES RD	83RD DR	LARIAT LN	85	Excellent
BRILES RD	85TH DR	85TH LN	84	Very Good
BRILES RD	85TH LN	BRILES RD	83	Very Good
BRILES RD	86TH AV	EOP	79	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
BRILES RD	BRILES RD	86TH AV	80	Very Good
BRILES RD	EDGE WILD DR	85TH DR	83	Very Good
BRILES RD	EOP	83RD DR	79	Very Good
BRILES RD	HIGH DESERT DR	BRILES RD	84	Very Good
BRILES RD	LARIAT LN	LARIAT LN	64	Good
BRILES RD	LARIAT LN	72ND AV	66	Good
BRILES RD	TETHER TR	LARIAT LN	71	Very Good
BRONCO TR	103RD DR	106TH DR	93	Excellent
BRONCO TR	107TH DR	108TH AV	92	Excellent
BRONCO TR	108TH AV	108TH LN	96	Excellent
BRONCO TR	67TH DR	67TH DR	67	Good
BRONCO TR	67TH DR	68TH DR	71	Very Good
BRONCO TR	68TH DR	68TH DR	70	Very Good
BRONCO TR	71ST DR	72ND AV	75	Very Good
BRONCO TR	73RD LN	74TH AV	72	Very Good
BRONCO TR	74TH AV	TERRAMAR BL	79	Very Good
BRONCO TR	TERRAMAR BL	EOP	75	Very Good
BROOKLITE LN	107TH AV	107TH DR	95	Excellent
BROWN ST	67TH DR	69TH AV	61	Good
BROWN ST	69TH AV	71ST AV	61	Good
BROWN ST	71ST AV	73RD AV	65	Good
BROWN ST	73RD DR	75TH AV	67	Good
BROWN ST	75TH DR	77TH AV	48	Marginal
BROWN ST	77TH AV	79TH AV	48	Marginal
BROWN ST	85TH DR	86TH LN	78	Very Good
BROWN ST	92ND DR	93RD DR	69	Good
BROWN ST	93RD DR	CINNABAR AV	61	Good
BROWN ST	95TH DR	96TH AV	50	Fair
BROWN ST	96TH AV	96TH DR	53	Fair
BROWN ST	96TH DR	97TH AV	60	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
BROWN ST	EOP	89TH AV	44	Marginal
BROWN ST	EOP	73RD DR	55	Fair
BUCKHORN TR	103RD AV	103RD LN	95	Excellent
BUCKHORN TR	83RD DR	83RD GL	77	Very Good
BUCKHORN TR	83RD GL	HIGH DESERT DR	80	Very Good
BUCKHORN TR	84TH GL	85TH DR	90	Excellent
BUCKHORN TR	84TH LN	84TH GL	87	Excellent
BUCKHORN TR	90TH AV	90TH LN	92	Excellent
BUCKHORN TR	91ST DR	91ST LN	92	Excellent
BUCKHORN TR	92ND LN	93RD AV	81	Very Good
BUCKHORN TR	ALYSSA LN	92ND LN	84	Very Good
BUCKHORN TR	EOP	84TH LN	79	Very Good
BUCKHORN TR	EOP	HIGUERA DR	80	Very Good
BUCKHORN TR	HIGH DESERT DR	84TH DR	79	Very Good
BUCKHORN TR	HIGUERA DR	EOP	83	Very Good
BUCKHORN TR	SKIPPING ROCK RD	103RD AV	93	Excellent
BUCKSKIN TR	67TH DR	67TH DR	54	Fair
BUCKSKIN TR	67TH DR	68TH AV	69	Good
BUCKSKIN TR	68TH AV	68TH DR	65	Good
BUCKSKIN TR	71ST DR	72ND AV	76	Very Good
BUCKSKIN TR	72ND AV	72ND LN	71	Very Good
BUCKSKIN TR	72ND LN	EOP	58	Fair
BUCKSKIN TR	73RD LN	TERRAMAR BL	77	Very Good
BUCKSKIN TR	TERRAMAR BL	74TH LN	95	Excellent
BURNETT RD	100TH DR	100TH LN	74	Very Good
BURNETT RD	102ND LN	103RD AV	66	Good
BURNETT RD	103RD AV	103RD AV	69	Good
BURNETT RD	103RD DR	103RD LN	62	Good
BURNETT RD	103RD LN	104TH AV	63	Good
BURNETT RD	104TH DR	105TH AV	70	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
BURNETT RD	105TH AV	105TH DR	74	Very Good
BURNETT RD	105TH DR	106TH LN	69	Good
BURNETT RD	106TH LN	107TH AV	56	Fair
BURNETT RD	107TH AV	VENTANA DR	76	Very Good
BURNETT RD	86TH LN	87TH AV	77	Very Good
BURNETT RD	97TH AV	98TH LN	70	Very Good
BURNETT RD	99TH AV	99TH DR	63	Good
BURNETT RD	99TH DR	100TH DR	65	Good
BURNETT RD	FLETCHER WY	85TH DR	76	Very Good
BURNETT RD	VENTANA DR	EOP	55	Fair
BURNSIDE TR	127TH LN	128TH AV	96	Excellent
BUTLER DR	104TH AV	BUTLER DR	83	Very Good
BUTLER DR	106TH AV	107TH AV	93	Excellent
BUTLER DR	107TH AV	107TH LN	59	Fair
BUTLER DR	107TH LN	108TH LN	54	Fair
BUTLER DR	108TH LN	110TH AV	49	Marginal
BUTLER DR	110TH AV	111TH AV	54	Fair
BUTLER DR	111TH AV	BUTLER DR	53	Fair
BUTLER DR	112TH AV	114TH AV	56	Fair
BUTLER DR	114TH AV	EOP	63	Good
BUTLER DR	79TH AV	83RD AV	94	Excellent
BUTLER DR	83RD AV	83RD DR	70	Very Good
BUTLER DR	83RD DR	83RD DR	64	Good
BUTLER DR	83RD DR	85TH AV	71	Very Good
BUTLER DR	85TH AV	87TH AV	72	Very Good
BUTLER DR	87TH AV	89TH AV	66	Good
BUTLER DR	89TH AV	BUTLER DR	70	Very Good
BUTLER DR	94TH AV	95TH AV	53	Fair
BUTLER DR	95TH AV	96TH AV	56	Fair
BUTLER DR	96TH AV	97TH AV	53	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
BUTLER DR	97TH AV	99TH AV	75	Very Good
BUTLER DR	BUTLER DR	EOP	47	Marginal
BUTLER DR	BUTLER DR	112TH AV	54	Fair
BUTLER DR	BUTLER DR	EOP	75	Very Good
BUTLER DR	BUTLER DR	91ST AV	81	Very Good
BUTLER DR	BUTLER DR	106TH AV	93	Excellent
CACTUS RD	69TH AV	71ST AV	66	Good
CACTUS RD	71ST AV	71ST DR	70	Very Good
CACTUS RD	71ST DR	72ND DR	67	Good
CACTUS RD	72ND DR	72ND DR	68	Good
CACTUS RD	72ND DR	73RD AV	68	Good
CACTUS RD	73RD AV	75TH AV	68	Good
CACTUS RD	75TH AV	76TH LN	70	Very Good
CACTUS RD	76TH LN	77TH DR	74	Very Good
CACTUS RD	77TH DR	79TH AV	74	Very Good
CACTUS RD	79TH AV	80TH AV	75	Very Good
CACTUS RD	80TH AV	81ST AV	76	Very Good
CACTUS RD	81ST AV	82ND DR	73	Very Good
CACTUS RD	82ND DR	82ND DR	67	Good
CACTUS RD	82ND DR	83RD AV	71	Very Good
CACTUS RD	83RD AV	85TH AV	62	Good
CACTUS RD	85TH AV	85TH DR	63	Good
CACTUS RD	85TH DR	87TH AV	60	Good
CACTUS RD	87TH AV	88TH AV	63	Good
CACTUS RD	88TH AV	89TH AV	64	Good
CACTUS RD	89TH AV	CACTUS RD	57	Fair
CACTUS RD	91ST AV	92ND DR	68	Good
CACTUS RD	CACTUS RD	69TH AV	70	Very Good
CACTUS RD	EOP	CACTUS RD	55	Fair
CALAVAR RD	69TH DR	70TH AV	67	Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CALAVAR RD	70TH AV	EOP	54	Fair
CALAVAR RD	75TH AV	75TH DR	77	Very Good
CALAVAR RD	75TH DR	CALAVAR RD	75	Very Good
CALAVAR RD	77TH AV	78TH AV	71	Very Good
CALAVAR RD	78TH AV	78TH DR	69	Good
CALAVAR RD	78TH DR	79TH AV	68	Good
CALAVAR RD	91ST AV	91ST DR	64	Good
CALAVAR RD	91ST DR	91ST LN	72	Very Good
CALAVAR RD	CALAVAR RD	EOP	48	Marginal
CALAVAR RD	CALAVAR RD	77TH AV	80	Very Good
CALEB RD	71ST DR	71ST LN	81	Very Good
CALEB RD	SONORAN MTN RANCH RD	71ST DR	80	Very Good
CALLE DE BACA	130TH LN	131ST AV	86	Excellent
CALLE DE BACA	131ST AV	131ST DR	91	Excellent
CALLE DE BACA	131ST DR	WESTLAND RD	83	Very Good
CALLE DE BACA	WESTLAND RD	132ND AV	73	Very Good
CALLE LEJOS	67TH AV	70TH AV	75	Very Good
CALLE LEJOS	70TH AV	71ST AV	75	Very Good
CALLE LEJOS	71ST AV	72ND AV	89	Excellent
CALLE LEJOS	81ST AV	82ND AV	76	Very Good
CALLE LEJOS	82ND AV	83RD AV	77	Very Good
CALLE LEJOS	97TH AV	CALLE LEJOS	92	Excellent
CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	81ST AV	83	Very Good
CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	83	Very Good
CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	EOP	85	Excellent
CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	85	Excellent
CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	85	Excellent
CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	LAKE PLEASANT PW	87	Excellent
CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	89TH AV	88	Excellent
CALLE LEJOS	CALLE LEJOS	EOP	92	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CALLE LEJOS	EOP	CALLE LEJOS	80	Very Good
CALLE LEJOS	EOP	CALLE LEJOS	83	Very Good
CALLE LEJOS	LAKE PLEASANT PW	CALLE LEJOS	79	Very Good
CAMERON DR	69TH AV	71ST AV	61	Good
CAMERON DR	71ST AV	73RD AV	73	Very Good
CAMERON DR	73RD AV	74TH DR	68	Good
CAMERON DR	75TH DR	76TH AV	54	Fair
CAMERON DR	76TH DR	76TH LN	51	Fair
CAMERON DR	77TH DR	EOP	51	Fair
CAMERON DR	85TH DR	85TH LN	68	Good
CAMERON DR	85TH LN	86TH AV	76	Very Good
CAMERON DR	86TH AV	86TH LN	70	Very Good
CAMERON DR	88TH LN	89TH AV	95	Excellent
CAMERON DR	91ST DR	93RD AV	82	Very Good
CAMERON DR	EOP	69TH AV	59	Fair
CAMINO DE ORO	105TH LN	CAMINO DE ORO	86	Excellent
CAMINO DE ORO	81ST DR	82ND LN	80	Very Good
CAMINO DE ORO	CAMINO DE ORO	EOP	87	Excellent
CAMINO DE ORO	EOP	81ST AV	82	Very Good
CAMINO DE ORO	EOP	105TH LN	90	Excellent
CAMINO DE ORO	EOP	79TH AV	95	Excellent
CANTERBURY DR	68TH AV	69TH AV	72	Very Good
CANTERBURY DR	69TH AV	71ST AV	72	Very Good
CANTERBURY DR	71ST AV	72ND DR	76	Very Good
CANTERBURY DR	72ND DR	73RD AV	81	Very Good
CANTERBURY DR	73RD AV	74TH DR	67	Good
CANTERBURY DR	77TH DR	79TH AV	63	Good
CANTERBURY DR	85TH DR	86TH LN	65	Good
CANTERBURY DR	86TH LN	87TH AV	64	Good
CANTERBURY DR	92ND DR	93RD AV	74	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CANTERBURY DR	EOP	85TH DR	71	Very Good
CANYON DR	91ST DR	92ND DR	68	Good
CARAVEO PL	126TH AV	127TH DR	89	Excellent
CARAVEO PL	127TH DR	127TH LN	91	Excellent
CARAVEO PL	127TH LN	128TH AV	95	Excellent
CARAVEO PL	128TH AV	EOP	96	Excellent
CARAVEO PL	129TH AV	CARAVEO PL	96	Excellent
CARAVEO PL	129TH DR	129TH LN	96	Excellent
CARAVEO PL	CARAVEO PL	129TH DR	96	Excellent
CARAVEO PL	EOP	126TH AV	79	Very Good
CARIBBEAN LN	73RD AV	74TH AV	80	Very Good
CARIBBEAN LN	74TH AV	74TH DR	76	Very Good
CARIBBEAN LN	77TH DR	78TH LN	64	Good
CARIBBEAN LN	85TH AV	86TH AV	84	Very Good
CARIBBEAN LN	86TH AV	87TH AV	80	Very Good
CARIBBEAN LN	87TH AV	87TH DR	77	Very Good
CARIBBEAN LN	87TH DR	88TH LN	84	Very Good
CARLOTA LN	102ND LN	103RD DR	83	Very Good
CARLOTA LN	103RD DR	104TH AV	81	Very Good
CARLOTA LN	104TH AV	104TH LN	84	Very Good
CARLOTA LN	104TH LN	ANGELS LN	90	Excellent
CARLOTA LN	105TH AV	106TH AV	76	Very Good
CARLOTA LN	106TH AV	106TH LN	62	Good
CARLOTA LN	107TH DR	109TH AV	64	Good
CARLOTA LN	76TH DR	77TH DR	76	Very Good
CARLOTA LN	77TH DR	HILLCREST BL	61	Good
CARLOTA LN	80TH LN	81ST AV	75	Very Good
CARLOTA LN	81ST AV	81ST DR	77	Very Good
CARLOTA LN	81ST DR	82ND AV	75	Very Good
CARLOTA LN	82ND AV	82ND DR	73	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CARLOTA LN	82ND DR	EOP	64	Good
CARNATION DR	DINERO RD	EOP	71	Very Good
CARNATION DR	SACK DR	DINERO RD	74	Very Good
CAROL AV	67TH DR	67TH LN	72	Very Good
CAROL AV	67TH LN	68TH LN	71	Very Good
CAROL AV	71ST AV	73RD AV	68	Good
CAROL AV	73RD AV	74TH DR	73	Very Good
CAROL AV	75TH AV	75TH DR	47	Marginal
CAROL AV	75TH DR	76TH DR	50	Fair
CAROL AV	85TH DR	86TH DR	75	Very Good
CAROL AV	86TH DR	86TH LN	65	Good
CAROL AV	87TH AV	CAROL AV	54	Fair
CAROL AV	88TH DR	89TH AV	45	Marginal
CAROL AV	89TH AV	90TH LN	48	Marginal
CAROL AV	92ND DR	93RD LN	69	Good
CAROL AV	94TH LN	95TH AV	71	Very Good
CAROL AV	95TH AV	97TH AV	59	Fair
CAROL AV	97TH AV	97TH DR	71	Very Good
CAROL AV	CAROL AV	EOP	36	Poor
CAROL AV	CAROL AV	88TH DR	51	Fair
CAROL AV	CAROL AV	EOP	51	Fair
CAROL AV	CAROL AV	CAROL AV	53	Fair
CAROL AV	EOP	67TH DR	66	Good
CARON CR	92ND DR	93RD AV	63	Good
CARON DR	70TH DR	EOP	39	Poor
CARON DR	79TH DR	80TH AV	92	Excellent
CARON DR	80TH AV	80TH LN	79	Very Good
CARON DR	84TH DR	84TH LN	56	Fair
CARON DR	84TH LN	85TH AV	37	Poor
CARON DR	85TH LN	86TH DR	78	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CARON DR	93RD AV	94TH AV	76	Very Good
CARON DR	97TH AV	97TH DR	93	Excellent
CARON DR	EOP	70TH DR	40	Marginal
CARON DR	EOP	79TH DR	72	Very Good
CARON ST	72ND AV	CARON ST	67	Good
CARON ST	72ND DR	73RD AV	62	Good
CARON ST	89TH AV	EOP	32	Poor
CARON ST	CARON ST	EOP	45	Marginal
CARON ST	CARON ST	72ND DR	62	Good
CARON ST	EOP	89TH AV	43	Marginal
CASHMAN DR	102ND LN	103RD DR	81	Very Good
CASHMAN DR	103RD DR	104TH AV	83	Very Good
CASHMAN DR	104TH DR	104TH LN	83	Very Good
CASHMAN DR	93RD DR	94TH AV	96	Excellent
CASSIA TR	129TH AV	EOP	96	Excellent
CASTLE HOT SPRINGS RD	CASTLE HOT SPRINGS RD	EOP	78	Very Good
CASTLE HOT SPRINGS RD	EOP	CASTLE HOT SPRINGS RD	79	Very Good
CHALFEN BL	70TH LN	SONORAN MTN RANCH RD	83	Very Good
CHALFEN BL	EOP	MINER TR	89	Excellent
CHALFEN BL	MINER TR	70TH LN	89	Excellent
CHAMA DR	79TH LN	EOP	96	Excellent
CHAMA DR	EOP	79TH LN	94	Excellent
CHAPAROSA WY	130TH LN	131ST DR	95	Excellent
CHAPAROSA WY	131ST LN	132ND DR	96	Excellent
CHAPAROSA WY	132ND DR	132ND LN	96	Excellent
CHAPAROSA WY	136TH DR	136TH LN	87	Excellent
CHAPAROSA WY	136TH LN	137TH AV	80	Very Good
CHAPAROSA WY	137TH AV	137TH DR	81	Very Good
CHAPAROSA WY	137TH DR	137TH LN	93	Excellent
CHAPAROSA WY	TYLER TR	134TH DR	93	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CHARLESTON AV	85TH LN	86TH LN	70	Very Good
CHARLESTON AV	87TH AV	87TH DR	69	Good
CHARLESTON AV	87TH DR	CHARLESTON AV	69	Good
CHARLESTON AV	88TH AV	88TH DR	67	Good
CHARLESTON AV	88TH DR	89TH AV	68	Good
CHARLESTON AV	89TH AV	89TH DR	73	Very Good
CHARLESTON AV	89TH DR	89TH DR	69	Good
CHARLESTON AV	89TH DR	89TH LN	72	Very Good
CHARLESTON AV	89TH LN	90TH LN	76	Very Good
CHARLESTON AV	91ST DR	92ND LN	66	Good
CHARLESTON AV	CHARLESTON AV	85TH LN	65	Good
CHARLESTON AV	CHARLESTON AV	EOP	65	Good
CHARLESTON AV	CHARLESTON AV	88TH AV	69	Good
CHARLESTON AV	EOP	CHARLESTON AV	51	Fair
CHARLESTON AV	GROVERS AV	CHARLESTON AV	74	Very Good
CHARTER OAK RD	67TH DR	69TH AV	86	Excellent
CHARTER OAK RD	69TH DR	CHARTER OAK RD	69	Good
CHARTER OAK RD	73RD AV	EOP	43	Marginal
CHARTER OAK RD	75TH DR	77TH AV	73	Very Good
CHARTER OAK RD	78TH AV	78TH DR	51	Fair
CHARTER OAK RD	79TH AV	79TH DR	44	Marginal
CHARTER OAK RD	79TH DR	80TH AV	53	Fair
CHARTER OAK RD	80TH AV	81ST AV	58	Fair
CHARTER OAK RD	81ST AV	EOP	50	Fair
CHARTER OAK RD	82ND AV	82ND LN	70	Very Good
CHARTER OAK RD	82ND LN	83RD AV	66	Good
CHARTER OAK RD	84TH DR	85TH AV	63	Good
CHARTER OAK RD	85TH AV	85TH LN	71	Very Good
CHARTER OAK RD	85TH LN	86TH LN	65	Good
CHARTER OAK RD	87TH AV	87TH DR	80	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CHARTER OAK RD	87TH DR	CHARTER OAK RD	79	Very Good
CHARTER OAK RD	88TH DR	89TH AV	77	Very Good
CHARTER OAK RD	CHARTER OAK RD	EOP	45	Marginal
CHARTER OAK RD	CHARTER OAK RD	71ST AV	68	Good
CHARTER OAK RD	CHARTER OAK RD	EOP	69	Good
CHARTER OAK RD	CHARTER OAK RD	88TH DR	83	Very Good
CHARTER OAK RD	EOP	73RD AV	44	Marginal
CHARTER OAK RD	EOP	67TH DR	83	Very Good
CHERRY HILLS DR	67TH DR	68TH AV	78	Very Good
CHERRY HILLS DR	68TH AV	68TH DR	79	Very Good
CHERRY HILLS DR	68TH DR	68TH LN	74	Very Good
CHERRY HILLS DR	69TH AV	71ST AV	59	Fair
CHERRY HILLS DR	71ST AV	73RD AV	61	Good
CHERRY HILLS DR	73RD AV	73RD DR	58	Fair
CHERRY HILLS DR	73RD DR	74TH AV	65	Good
CHERRY HILLS DR	76TH LN	77TH DR	61	Good
CHERRY HILLS DR	77TH DR	78TH DR	66	Good
CHERRY HILLS DR	78TH DR	79TH AV	69	Good
CHERRY HILLS DR	78TH DR	78TH DR	75	Very Good
CHERRY HILLS DR	79TH AV	79TH DR	62	Good
CHERRY HILLS DR	79TH DR	80TH AV	65	Good
CHERRY HILLS DR	80TH AV	80TH DR	64	Good
CHERRY HILLS DR	80TH DR	81ST AV	52	Fair
CHERRY HILLS DR	83RD DR	84TH LN	58	Fair
CHERRY HILLS DR	84TH LN	85TH AV	63	Good
CHERRY HILLS DR	85TH AV	CHERRY HILLS DR	61	Good
CHERRY HILLS DR	85TH DR	CHERRY HILLS DR	59	Fair
CHERRY HILLS DR	87TH AV	88TH DR	72	Very Good
CHERRY HILLS DR	88TH DR	88TH LN	74	Very Good
CHERRY HILLS DR	88TH LN	89TH DR	67	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CHERRY HILLS DR	CHERRY HILLS DR	86TH LN	53	Fair
CHERRY HILLS DR	CHERRY HILLS DR	85TH DR	66	Good
CHERRY HILLS DR	EOP	CHERRY HILLS DR	55	Fair
CHERRY HILLS DR	EOP	CHERRY HILLS DR	59	Fair
CHERRY HILLS DR	EOP	67TH DR	69	Good
CHERRY LN	WASHINGTON ST	PEORIA AV	92	Excellent
CHERYL DR	69TH AV	71ST AV	57	Fair
CHERYL DR	71ST AV	72ND AV	53	Fair
CHERYL DR	72ND AV	73RD AV	62	Good
CHERYL DR	73RD AV	73RD DR	69	Good
CHERYL DR	73RD DR	75TH AV	60	Good
CHERYL DR	75TH AV	75TH DR	37	Poor
CHERYL DR	75TH DR	77TH AV	46	Marginal
CHERYL DR	77TH AV	79TH AV	48	Marginal
CHERYL DR	EOP	69TH AV	60	Good
CHINO DR	107TH AV	107TH DR	74	Very Good
CHINO DR	107TH DR	108TH AV	64	Good
CHINO DR	108TH LN	109TH AV	55	Fair
CHINO DR	109TH AV	EOP	70	Very Good
CHINO DR	90TH LN	91ST AV	62	Good
CHINO DR	91ST AV	91ST LN	74	Very Good
CHINO DR	94TH AV	94TH DR	70	Very Good
CHINO DR	94TH DR	EOP	63	Good
CHINO DR	96TH AV	ESCUDA DR	69	Good
CHINO DR	98TH AV	98TH LN	71	Very Good
CHISHOLM DR	107TH DR	CIMARRON DR	79	Very Good
CHOLLA ST	69TH AV	69TH DR	54	Fair
CHOLLA ST	69TH DR	71ST AV	51	Fair
CHOLLA ST	71ST AV	73RD AV	58	Fair
CHOLLA ST	73RD AV	74TH DR	61	Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CHOLLA ST	74TH DR	75TH AV	48	Marginal
CHOLLA ST	75TH AV	75TH DR	59	Fair
CHOLLA ST	75TH DR	76TH AV	50	Fair
CHOLLA ST	76TH AV	76TH DR	47	Marginal
CHOLLA ST	76TH DR	76TH LN	54	Fair
CHOLLA ST	76TH LN	77TH AV	60	Good
CHOLLA ST	77TH AV	77TH DR	50	Fair
CHOLLA ST	77TH DR	79TH AV	53	Fair
CHOLLA ST	79TH AV	VARNEY RD	59	Fair
CHOLLA ST	80TH AV	VARNEY RD	60	Good
CHOLLA ST	81ST AV	VARNEY RD	49	Marginal
CHOLLA ST	82ND DR	VARNEY RD	60	Good
CHOLLA ST	87TH AV	88TH DR	55	Fair
CHOLLA ST	91ST AV	91ST DR	77	Very Good
CHOLLA ST	91ST DR	92ND AV	80	Very Good
CHOLLA ST	92ND AV	93RD AV	84	Very Good
CHOLLA ST	EOP	69TH AV	52	Fair
CHRISTIAN CHURCH CAMP RD	EOP	EOP	69	Good
CHRISTOPHER MICHAEL LN	87TH AV	GREER AV	56	Fair
CHRISTOPHER MICHAEL LN	88TH AV	88TH DR	53	Fair
CHRISTOPHER MICHAEL LN	88TH DR	89TH AV	52	Fair
CHRISTOPHER MICHAEL LN	89TH AV	89TH DR	49	Marginal
CHRISTOPHER MICHAEL LN	GREER AV	88TH AV	55	Fair
CHUCKS AV	125TH DR	126TH AV	70	Very Good
CHUCKS AV	126TH AV	LOWDEN RD	76	Very Good
CHUCKS AV	127TH AV	128TH AV	80	Very Good
CHUCKS AV	137TH AV	137TH DR	96	Excellent
CHUCKS AV	137TH DR	AMARANTH ST	94	Excellent
CIBOLA VISTA DR	92ND LN	PINNACLE VISTA DR	86	Excellent
CIBOLA VISTA DR	93RD DR	BAJADA RD	93	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CIBOLA VISTA DR	95TH AV	JOMAX RD	93	Excellent
CIBOLA VISTA DR	BAJADA RD	QUAIL TRACK DR	89	Excellent
CIBOLA VISTA DR	CORNELL DR	93RD DR	98	Excellent
CIBOLA VISTA DR	FREEDOM TR	CORNELL DR	99	Excellent
CIBOLA VISTA DR	JOMAX RD	SPUR DR	90	Excellent
CIBOLA VISTA DR	PINNACLE VISTA DR	LAKE PLEASANT PW	82	Very Good
CIBOLA VISTA DR	PINNACLE VISTA DR	92ND LN	90	Excellent
CIBOLA VISTA DR	QUAIL TRACK DR	PINNACLE VISTA DR	88	Excellent
CIBOLA VISTA DR	SPUR DR	FREEDOM TR	95	Excellent
CIELO GRANDE AV	81ST AV	81ST DR	90	Excellent
CIELO GRANDE AV	81ST DR	82ND LN	83	Very Good
CIMARRON DR	107TH AV	107TH DR	71	Very Good
CIMARRON DR	107TH DR	108TH AV	59	Fair
CIMARRON DR	108TH AV	CHISHOLM DR	79	Very Good
CIMARRON DR	109TH AV	PIUTE AV	67	Good
CIMARRON DR	110TH AV	110TH LN	73	Very Good
CIMARRON DR	110TH LN	111TH AV	77	Very Good
CIMARRON DR	CHISHOLM DR	109TH AV	78	Very Good
CIMARRON DR	PIUTE AV	WIKIEUP LN	66	Good
CIMARRON DR	UTOPIA RD	110TH AV	67	Good
CIMARRON DR	WIKIEUP LN	UTOPIA RD	65	Good
CINNABAR AV	67TH DR	69TH AV	61	Good
CINNABAR AV	69TH AV	71ST AV	61	Good
CINNABAR AV	71ST AV	73RD AV	70	Very Good
CINNABAR AV	73RD DR	75TH AV	75	Very Good
CINNABAR AV	75TH DR	76TH LN	55	Fair
CINNABAR AV	77TH AV	79TH AV	50	Fair
CINNABAR AV	83RD AV	EOP	71	Very Good
CINNABAR AV	85TH AV	85TH DR	73	Very Good
CINNABAR AV	85TH DR	EOP	73	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CINNABAR AV	86TH LN	87TH AV	78	Very Good
CINNABAR AV	87TH AV	87TH DR	48	Marginal
CINNABAR AV	87TH DR	87TH LN	45	Marginal
CINNABAR AV	87TH LN	89TH AV	45	Marginal
CINNABAR AV	89TH AV	90TH LN	51	Fair
CINNABAR AV	90TH LN	91ST AV	30	Poor
CINNABAR AV	92ND DR	93RD DR	78	Very Good
CINNABAR AV	93RD DR	BROWN ST	64	Good
CINNABAR AV	96TH AV	96TH DR	59	Fair
CINNABAR AV	96TH DR	97TH AV	60	Good
CINNABAR AV	BROWN ST	94TH LN	58	Fair
CINNABAR AV	EOP	86TH LN	65	Good
CINNABAR AV	EOP	EOP	69	Good
CINNABAR AV	EOP	73RD DR	70	Very Good
CLARA DR	86TH LN	86TH LN	75	Very Good
CLARA DR	FLETCHER WY	86TH LN	73	Very Good
CLARA LN	79TH DR	80TH AV	70	Very Good
CLARA LN	80TH AV	80TH DR	80	Very Good
CLARA LN	80TH DR	EOP	72	Very Good
CLARA LN	81ST AV	81ST DR	76	Very Good
CLARA LN	81ST DR	81ST LN	76	Very Good
CLARA LN	81ST LN	82ND LN	73	Very Good
CLARA LN	88TH LN	89TH LN	70	Very Good
CLARA LN	89TH LN	90TH AV	81	Very Good
CLARA LN	90TH AV	90TH LN	74	Very Good
CLARA LN	91ST DR	92ND LN	74	Very Good
CLARA LN	94TH AV	94TH AV	71	Very Good
CLARA LN	94TH AV	94TH LN	73	Very Good
CLARA LN	95TH AV	95TH DR	83	Very Good
CLARA LN	95TH DR	96TH LN	73	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CLARA LN	EOP	93RD DR	76	Very Good
COCHISE DR	69TH AV	71ST AV	69	Good
COCHISE DR	71ST AV	72ND AV	68	Good
COCHISE DR	77TH AV	EOP	39	Poor
COCHISE DR	EOP	77TH AV	47	Marginal
COCHISE DR	EOP	73RD DR	54	Fair
COLUMBINE DR	67TH DR	69TH AV	55	Fair
COLUMBINE DR	69TH DR	70TH DR	56	Fair
COLUMBINE DR	70TH DR	70TH LN	53	Fair
COLUMBINE DR	71ST DR	COLUMBINE DR	52	Fair
COLUMBINE DR	73RD AV	COLUMBINE DR	52	Fair
COLUMBINE DR	77TH DR	COLUMBINE DR	53	Fair
COLUMBINE DR	78TH DR	79TH AV	85	Excellent
COLUMBINE DR	79TH DR	81ST AV	52	Fair
COLUMBINE DR	81ST AV	82ND DR	59	Fair
COLUMBINE DR	83RD AV	83RD DR	79	Very Good
COLUMBINE DR	83RD DR	83RD LN	77	Very Good
COLUMBINE DR	83RD LN	85TH AV	68	Good
COLUMBINE DR	85TH AV	85TH LN	76	Very Good
COLUMBINE DR	85TH LN	86TH DR	72	Very Good
COLUMBINE DR	86TH DR	86TH LN	65	Good
COLUMBINE DR	86TH LN	87TH AV	68	Good
COLUMBINE DR	87TH DR	COLUMBINE DR	78	Very Good
COLUMBINE DR	88TH AV	88TH DR	77	Very Good
COLUMBINE DR	88TH DR	89TH AV	78	Very Good
COLUMBINE DR	COLUMBINE DR	EOP	43	Marginal
COLUMBINE DR	COLUMBINE DR	78TH DR	43	Marginal
COLUMBINE DR	COLUMBINE DR	72ND DR	49	Marginal
COLUMBINE DR	COLUMBINE DR	COLUMBINE DR	52	Fair
COLUMBINE DR	COLUMBINE DR	74TH LN	56	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
COLUMBINE DR	COLUMBINE DR	EOP	58	Fair
COLUMBINE DR	COLUMBINE DR	EOP	73	Very Good
COLUMBINE DR	COLUMBINE DR	88TH AV	77	Very Good
COLUMBINE DR	EOP	COLUMBINE DR	39	Poor
COLUMBINE DR	EOP	EOP	40	Marginal
COMET AV	68TH LN	69TH AV	79	Very Good
COMET AV	69TH AV	71ST AV	64	Good
COMET AV	71ST AV	72ND AV	56	Fair
COMET AV	73RD DR	75TH AV	56	Fair
COMET AV	75TH AV	76TH DR	47	Marginal
COMET AV	77TH AV	78TH AV	50	Fair
COMET AV	78TH AV	78TH DR	51	Fair
COMET AV	EOP	73RD DR	55	Fair
COMET AV	EOP	77TH AV	59	Fair
COMET AV	EOP	68TH LN	70	Very Good
CONTINENTAL DR	84TH AV	87TH AV	60	Good
COOLBROOK AV	83RD DR	84TH AV	58	Fair
COOLBROOK AV	91ST AV	COOLBROOK AV	74	Very Good
COOLBROOK AV	COOLBROOK AV	92ND AV	70	Very Good
COPPERLEAF LN	132ND AV	132ND DR	91	Excellent
COPPERLEAF LN	132ND DR	EOP	82	Very Good
CORNELL DR	93RD DR	CIBOLA VISTA DR	95	Excellent
CORRINE DR	70TH DR	71ST AV	51	Fair
CORRINE DR	71ST AV	72ND DR	51	Fair
CORRINE DR	72ND DR	73RD AV	52	Fair
CORRINE DR	73RD AV	74TH LN	54	Fair
CORRINE DR	74TH LN	75TH AV	38	Poor
CORRINE DR	75TH DR	77TH AV	66	Good
CORRINE DR	77TH AV	77TH DR	63	Good
CORRINE DR	79TH DR	81ST AV	53	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CORRINE DR	81ST AV	82ND AV	62	Good
CORRINE DR	82ND AV	82ND DR	61	Good
CORRINE DR	82ND DR	83RD AV	67	Good
CORRINE DR	83RD DR	84TH LN	66	Good
CORRINE DR	84TH LN	85TH AV	62	Good
CORRINE DR	85TH AV	86TH DR	68	Good
CORRINE DR	88TH AV	88TH DR	75	Very Good
CORRINE DR	EOP	70TH DR	62	Good
CORTEZ ST	91ST AV	91ST DR	83	Very Good
CORTEZ ST	91ST DR	92ND DR	82	Very Good
CORTEZ ST	92ND DR	93RD AV	70	Very Good
COTTON CROSSING	83RD AV	WHITNEY DR	81	Very Good
COTTON CROSSING	GRAND AV	MARKET ST	81	Very Good
COTTON CROSSING	MARKET ST	MARKET ST	73	Very Good
COTTON CROSSING	MARKET ST	PEORIA AV	80	Very Good
COTTON CROSSING	WHITNEY DR	GRAND AV	83	Very Good
COTTONTAIL LN	103RD DR	104TH DR	74	Very Good
COTTONTAIL LN	104TH DR	105TH DR	74	Very Good
COTTONTAIL LN	105TH DR	106TH DR	74	Very Good
COTTONTAIL LN	107TH GL	108TH DR	84	Very Good
COTTONTAIL LN	107TH LN	107TH GL	80	Very Good
COTTONTAIL LN	108TH DR	108TH LN	83	Very Good
COTTONTAIL LN	67TH DR	67TH LN	74	Very Good
COTTONTAIL LN	67TH LN	68TH DR	75	Very Good
COTTONTAIL LN	68TH DR	68TH LN	65	Good
COTTONTAIL LN	68TH LN	EOP	56	Fair
COTTONTAIL LN	70TH LN	71ST DR	62	Good
COTTONTAIL LN	71ST DR	72ND AV	70	Very Good
COTTONTAIL LN	72ND AV	EL CORTEZ PL	73	Very Good
COTTONTAIL LN	EL CORTEZ PL	73RD DR	73	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
COTTONTAIL LN	EOP	70TH LN	64	Good
COUNTRY CLUB PW	87TH DR	KIMBERLY WY	80	Very Good
COUNTRY CLUB PW	90TH DR	WESTBROOK PW	73	Very Good
COUNTRY CLUB PW	AUDREY LN	UNION HILLS DR	45	Marginal
COUNTRY CLUB PW	BLUEFIELD AV	FULLAM ST	55	Fair
COUNTRY CLUB PW	FULLAM ST	AUDREY LN	45	Marginal
COUNTRY CLUB PW	FULLAM ST	WILLOWBROOK DR	61	Good
COUNTRY CLUB PW	GROVERS AV	FULLAM ST	61	Good
COUNTRY CLUB PW	KIMBERLY WY	WESCOTT DR	76	Very Good
COUNTRY CLUB PW	PIUTE AV	90TH DR	80	Very Good
COUNTRY CLUB PW	ROCKWOOD DR	VILLAGE PW	70	Very Good
COUNTRY CLUB PW	ROSEMONTE DR	87TH DR	70	Very Good
COUNTRY CLUB PW	TOPEKA DR	TOPEKA DR	80	Very Good
COUNTRY CLUB PW	TOPEKA DR	UTOPIA RD	81	Very Good
COUNTRY CLUB PW	UNION HILLS DR	ROCKWOOD DR	67	Good
COUNTRY CLUB PW	UTOPIA RD	WESTBROOK DR	78	Very Good
COUNTRY CLUB PW	VILLAGE PW	ROSEMONTE DR	67	Good
COUNTRY CLUB PW	WESCOTT DR	TOPEKA DR	77	Very Good
COUNTRY CLUB PW	WESTBROOK DR	PIUTE AV	80	Very Good
COUNTRY CLUB PW	WILLOWBROOK DR	BLUEFIELD AV	56	Fair
COUNTRY CLUB TR	102ND AV	102ND DR	78	Very Good
COUNTRY CLUB TR	102ND DR	102ND LN	77	Very Good
COUNTRY CLUB TR	103RD DR	103RD LN	77	Very Good
COUNTRY CLUB TR	103RD LN	EOP	73	Very Good
COUNTRY CLUB TR	105TH DR	106TH AV	75	Very Good
COUNTRY CLUB TR	106TH AV	106TH LN	74	Very Good
COUNTRY CLUB TR	89TH AV	90TH DR	60	Good
COUNTRY GABLES DR	73RD AV	73RD DR	75	Very Good
COUNTRY GABLES DR	73RD DR	74TH AV	78	Very Good
COUNTRY GABLES DR	74TH AV	74TH LN	66	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
COUNTRY GABLES DR	74TH LN	75TH AV	67	Good
COUNTRY GABLES DR	75TH AV	75TH DR	65	Good
COUNTRY GABLES DR	75TH DR	76TH LN	63	Good
COUNTRY GABLES DR	76TH LN	77TH DR	74	Very Good
COUNTRY GABLES DR	77TH DR	77TH LN	69	Good
COUNTRY GABLES DR	77TH LN	78TH AV	79	Very Good
COUNTRY GABLES DR	78TH AV	78TH DR	70	Very Good
COUNTRY GABLES DR	78TH DR	78TH LN	62	Good
COUNTRY GABLES DR	91ST LN	92ND AV	83	Very Good
COUNTRY GABLES DR	EOP	85TH DR	59	Fair
COYOTE DR	84TH LN	85TH DR	82	Very Good
COYOTE DR	85TH DR	LARIAT LN	83	Very Good
CRABAPPLE DR	67TH DR	68TH AV	64	Good
CRABAPPLE DR	72ND LN	TERRAMAR BL	75	Very Good
CRABAPPLE DR	74TH LN	EOP	89	Excellent
CRABAPPLE DR	TERRAMAR BL	74TH LN	96	Excellent
CREOSOTE DR	131ST LN	132ND LN	96	Excellent
CREOSOTE DR	132ND LN	WESTLAND RD	91	Excellent
CREOSOTE DR	133RD AV	EOP	96	Excellent
CREOSOTE DR	137TH AV	137TH DR	84	Very Good
CREOSOTE DR	137TH DR	137TH LN	81	Very Good
CREOSOTE DR	137TH GL	138TH AV	95	Excellent
CREOSOTE DR	137TH LN	137TH GL	94	Excellent
CREOSOTE DR	JESSE RED DR	137TH AV	86	Excellent
CREOSOTE DR	WESTLAND RD	133RD AV	96	Excellent
CROCUS DR	69TH DR	71ST AV	64	Good
CROCUS DR	75TH AV	75TH DR	55	Fair
CROCUS DR	75TH DR	75TH LN	58	Fair
CROCUS DR	75TH LN	76TH AV	43	Marginal
CROCUS DR	76TH AV	76TH DR	53	Fair



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
CROCUS DR	76TH DR	77TH AV	55	Fair
CROCUS DR	77TH AV	CROCUS DR	65	Good
CROCUS DR	77TH LN	EOP	63	Good
CROCUS DR	78TH AV	78TH DR	63	Good
CROCUS DR	78TH DR	79TH AV	52	Fair
CROCUS DR	91ST LN	92ND AV	88	Excellent
CROCUS DR	CROCUS DR	EOP	36	Poor
CROCUS DR	CROCUS DR	78TH AV	63	Good
CROCUS DR	CROCUS DR	77TH LN	65	Good
CROCUS DR	EOP	CROCUS DR	37	Poor
CUSTER LN	87TH DR	CUSTER LN	63	Good
CUSTER LN	89TH AV	90TH AV	95	Excellent
CUSTER LN	90TH DR	EOP	75	Very Good
CUSTER LN	CUSTER LN	88TH LN	65	Good
CUSTER LN	EOP	CUSTER LN	81	Very Good
DAHLIA DR	73RD AV	DAHLIA DR	52	Fair
DAHLIA DR	75TH DR	75TH LN	49	Marginal
DAHLIA DR	75TH LN	76TH AV	54	Fair
DAHLIA DR	76TH AV	77TH AV	59	Fair
DAHLIA DR	77TH AV	EOP	48	Marginal
DAHLIA DR	79TH DR	81ST AV	53	Fair
DAHLIA DR	83RD LN	DAHLIA DR	79	Very Good
DAHLIA DR	85TH AV	86TH LN	78	Very Good
DAHLIA DR	DAHLIA DR	EOP	36	Poor
DAHLIA DR	DAHLIA DR	74TH LN	52	Fair
DAHLIA DR	DAHLIA DR	EOP	60	Good
DAHLIA DR	DAHLIA DR	85TH AV	71	Very Good
DALE LN	68TH DR	69TH DR	93	Excellent
DALE LN	69TH DR	69TH LN	96	Excellent
DALE LN	EOP	EOP	89	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
DALEY LN	102ND AV	102ND LN	77	Very Good
DALEY LN	102ND LN	103RD AV	75	Very Good
DALEY LN	103RD AV	103RD DR	75	Very Good
DALEY LN	103RD DR	103RD LN	74	Very Good
DALEY LN	103RD LN	104TH LN	73	Very Good
DALEY LN	105TH DR	106TH LN	69	Good
DALEY LN	106TH LN	107TH AV	69	Good
DALEY LN	89TH AV	90TH DR	63	Good
DAVIS RD	86TH AV	86TH DR	56	Fair
DAVIS RD	86TH DR	86TH LN	58	Fair
DAVIS RD	87TH AV	87TH DR	55	Fair
DAVIS RD	89TH AV	90TH AV	55	Fair
DAVIS RD	91ST AV	91ST DR	71	Very Good
DAVIS RD	91ST DR	92ND DR	71	Very Good
DEANNA DR	107TH DR	109TH AV	68	Good
DEANNA DR	79TH AV	80TH LN	76	Very Good
DEANNA DR	81ST AV	81ST LN	77	Very Good
DEANNA DR	81ST LN	82ND AV	66	Good
DEANNA DR	81ST LN	81ST LN	73	Very Good
DEANNA DR	82ND AV	82ND LN	77	Very Good
DEANNA DR	86TH DR	87TH AV	72	Very Good
DEANNA DR	88TH LN	89TH DR	71	Very Good
DEANNA DR	89TH DR	DEANNA DR	79	Very Good
DEANNA DR	90TH DR	90TH LN	68	Good
DEANNA DR	90TH LN	91ST AV	68	Good
DEANNA DR	91ST AV	91ST DR	75	Very Good
DEANNA DR	91ST DR	91ST LN	79	Very Good
DEANNA DR	91ST LN	92ND AV	79	Very Good
DEANNA DR	92ND AV	EOP	71	Very Good
DEANNA DR	92ND LN	HARMONY LN	76	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
DEANNA DR	93RD DR	94TH LN	73	Very Good
DEANNA DR	94TH LN	95TH AV	80	Very Good
DEANNA DR	95TH DR	96TH AV	95	Excellent
DEANNA DR	98TH DR	99TH AV	80	Very Good
DEANNA DR	DEANNA DR	90TH DR	74	Very Good
DEANNA DR	EOP	DEANNA DR	62	Good
DEER VALLEY RD	104TH DR	105TH AV	82	Very Good
DEER VALLEY RD	105TH AV	105TH LN	94	Excellent
DEER VALLEY RD	105TH LN	106TH AV	84	Very Good
DEER VALLEY RD	106TH AV	107TH AV	85	Excellent
DEER VALLEY RD	107TH AV	109TH AV	74	Very Good
DEER VALLEY RD	77TH AV	78TH AV	76	Very Good
DEER VALLEY RD	78TH AV	HILLCREST BL	80	Very Good
DEER VALLEY RD	80TH AV	81ST AV	82	Very Good
DEER VALLEY RD	81ST AV	83RD AV	77	Very Good
DEER VALLEY RD	83RD AV	85TH AV	62	Good
DEER VALLEY RD	85TH AV	DEER VALLEY RD	71	Very Good
DEER VALLEY RD	87TH AV	DEER VALLEY RD	74	Very Good
DEER VALLEY RD	88TH LN	DEER VALLEY RD	73	Very Good
DEER VALLEY RD	90TH AV	91ST AV	70	Very Good
DEER VALLEY RD	91ST AV	93RD AV	78	Very Good
DEER VALLEY RD	93RD AV	94TH AV	81	Very Good
DEER VALLEY RD	94TH AV	95TH AV	80	Very Good
DEER VALLEY RD	95TH AV	97TH AV	84	Very Good
DEER VALLEY RD	97TH AV	98TH AV	82	Very Good
DEER VALLEY RD	98TH AV	DEER VALLEY RD	86	Excellent
DEER VALLEY RD	DEER VALLEY RD	90TH AV	72	Very Good
DEER VALLEY RD	DEER VALLEY RD	DEER VALLEY RD	72	Very Good
DEER VALLEY RD	DEER VALLEY RD	88TH LN	75	Very Good
DEER VALLEY RD	DEER VALLEY RD	87TH AV	75	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
DEER VALLEY RD	DEER VALLEY RD	LAKE PLEASANT PW	82	Very Good
DEER VALLEY RD	DEER VALLEY RD	104TH DR	87	Excellent
DEER VALLEY RD	EOP	77TH AV	69	Good
DEER VALLEY RD	HILLCREST BL	80TH AV	79	Very Good
DEER VALLEY RD	LAKE PLEASANT PW	DEER VALLEY RD	89	Excellent
DESERT COVE AV	71ST AV	DESERT COVE AV	71	Very Good
DESERT COVE AV	72ND DR	73RD AV	66	Good
DESERT COVE AV	73RD AV	73RD DR	72	Very Good
DESERT COVE AV	73RD DR	74TH AV	70	Very Good
DESERT COVE AV	74TH AV	75TH FR	66	Good
DESERT COVE AV	75TH AV	75TH DR	58	Fair
DESERT COVE AV	75TH DR	76TH AV	54	Fair
DESERT COVE AV	76TH AV	77TH AV	46	Marginal
DESERT COVE AV	79TH AV	79TH DR	69	Good
DESERT COVE AV	79TH DR	80TH DR	67	Good
DESERT COVE AV	81ST DR	82ND AV	60	Good
DESERT COVE AV	DESERT COVE AV	EOP	57	Fair
DESERT COVE AV	DESERT COVE AV	72ND DR	74	Very Good
DESERT COVE AV	EOP	EOP	44	Marginal
DESERT COVE AV	EOP	88TH DR	48	Marginal
DESERT ELM LN	107TH DR	107TH LN	96	Excellent
DESERT ELM LN	84TH AV	84TH DR	85	Excellent
DESERT ELM LN	84TH DR	84TH LN	84	Very Good
DESERT ELM LN	84TH LN	85TH DR	82	Very Good
DESERT HARBOR DR	86TH LN	DESERT HARBOR DR	53	Fair
DESERT HARBOR DR	87TH DR	88TH LN	58	Fair
DESERT HARBOR DR	88TH LN	DESERT HARBOR DR	50	Fair
DESERT HARBOR DR	90TH DR	91ST AV	54	Fair
DESERT HARBOR DR	90TH LN	DESERT HARBOR DR	49	Marginal
DESERT HARBOR DR	91ST AV	90TH LN	51	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
DESERT HARBOR DR	ACOMA DR	BANFF LN	66	Good
DESERT HARBOR DR	BANFF LN	DESERT HARBOR DR	67	Good
DESERT HARBOR DR	DESERT HARBOR DR	87TH DR	46	Marginal
DESERT HARBOR DR	DESERT HARBOR DR	90TH DR	51	Fair
DESERT HARBOR DR	DESERT HARBOR DR	90TH AV	56	Fair
DESERT HARBOR DR	DESERT HARBOR DR	EVANS DR	63	Good
DESERT HARBOR DR	DESERT HARBOR DR	DESERT HARBOR DR	76	Very Good
DESERT HARBOR DR	EVANS DR	ACOMA DR	58	Fair
DESERT MIRAGE DR	123RD DR	123RD LN	83	Very Good
DESERT MIRAGE DR	127TH DR	128TH LN	77	Very Good
DESERT MIRAGE DR	71ST AV	71ST LN	81	Very Good
DESERT MIRAGE DR	71ST LN	SONORAN MTN RANCH RD	82	Very Good
DESERT MIRAGE DR	SONORAN MTN RANCH RD	73RD LN	89	Excellent
DESERT MIRAGE DR	SUNRISE POINT	127TH DR	71	Very Good
DESERT MOON WY	67TH LN	68TH AV	77	Very Good
DESERT MOON WY	68TH AV	69TH AV	81	Very Good
DESERT MOON WY	69TH AV	69TH DR	80	Very Good
DESERT MOON WY	69TH DR	TERRAMAR BL	74	Very Good
DESERT MOON WY	EOP	67TH LN	76	Very Good
DESERT SPOON DR	106TH DR	TIERRA DEL RIO BL	83	Very Good
DESERT SPOON DR	83RD DR	EDGE WILD DR	78	Very Good
DESERT SPOON DR	TIERRA DEL RIO BL	107TH DR	87	Excellent
DESERT STAR LN	ADAM AV	EOP	71	Very Good
DESERT STAR LN	ALEX AV	MELINDA LN	81	Very Good
DESERT STAR LN	LONE CACTUS DR	ADAM AV	78	Very Good
DESERT STAR LN	MELINDA LN	SALTER DR	77	Very Good
DESERT STAR LN	SALTER DR	LONE CACTUS DR	79	Very Good
DESERT TR	87TH DR	88TH AV	76	Very Good
DIANA AV	104TH AV	106TH LN	84	Very Good
DIANA AV	107TH DR	107TH LN	46	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
DIANA AV	108TH DR	108TH LN	50	Fair
DIANA AV	110TH LN	111TH AV	72	Very Good
DIANA AV	112TH AV	114TH AV	72	Very Good
DIANA AV	85TH AV	87TH AV	49	Marginal
DIANA AV	87TH AV	89TH AV	56	Fair
DIANA AV	95TH AV	95TH DR	72	Very Good
DIANA AV	95TH DR	96TH AV	82	Very Good
DIANA AV	96TH AV	96TH LN	70	Very Good
DINERO RD	DINERO RD	MARK LN	74	Very Good
DINERO RD	EOP	DINERO RD	67	Good
DINERO RD	MARK LN	DINERO RD	64	Good
DINERO RD	MARK LN	CARNATION DR	66	Good
DINERO RD	SACK DR	MARK LN	81	Very Good
DONALD DR	105TH DR	106TH AV	73	Very Good
DONALD DR	76TH DR	77TH AV	83	Very Good
DONALD DR	77TH AV	78TH AV	71	Very Good
DONALD DR	78TH AV	78TH LN	80	Very Good
DONALD DR	79TH DR	80TH LN	70	Very Good
DONALD DR	83RD AV	DONALD DR	56	Fair
DONALD DR	85TH AV	DONALD DR	61	Good
DONALD DR	93RD AV	93RD DR	89	Excellent
DONALD DR	93RD DR	94TH AV	91	Excellent
DONALD DR	94TH AV	EOP	90	Excellent
DONALD DR	DONALD DR	EOP	47	Marginal
DONALD DR	DONALD DR	EOP	47	Marginal
DONALD DR	DONALD DR	EOP	55	Fair
DONALD DR	DONALD DR	EOP	55	Fair
DONALD DR	DONALD DR	87TH AV	55	Fair
DONALD DR	DONALD DR	DONALD DR	56	Fair
DONALD DR	DONALD DR	85TH AV	59	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
DONALD DR	DONALD DR	DONALD DR	63	Good
DONALD DR	EOP	108TH AV	72	Very Good
DOVE VALLEY RANCH DR	91ST AV	91ST DR	81	Very Good
DOVE VALLEY RANCH DR	91ST DR	92ND LN	86	Excellent
DOVE VALLEY RANCH DR	92ND LN	93RD AV	83	Very Good
DOVE VALLEY RANCH DR	93RD AV	93RD DR	81	Very Good
DOVE VALLEY RANCH DR	93RD DR	93RD LN	80	Very Good
DOVE VALLEY RANCH DR	93RD LN	94TH AV	84	Very Good
DOVE VALLEY RANCH DR	94TH AV	94TH DR	78	Very Good
DOVE VALLEY RANCH DR	94TH DR	94TH LN	83	Very Good
DOVE VALLEY RANCH DR	94TH LN	95TH AV	78	Very Good
DOVE WING WY	120TH LN	121ST LN	75	Very Good
DOVE WING WY	121ST LN	SUNSET POINT	80	Very Good
DOVE WING WY	123RD DR	123RD LN	84	Very Good
DOVE WING WY	127TH AV	EAGLE RIDGE LN	77	Very Good
DOVE WING WY	128TH LN	EOP	77	Very Good
DOVE WING WY	EAGLE RIDGE LN	128TH LN	79	Very Good
DOVE WING WY	EOP	123RD DR	82	Very Good
DREYFUS DR	71ST DR	72ND AV	54	Fair
DREYFUS DR	72ND AV	73RD DR	67	Good
DREYFUS DR	75TH LN	77TH AV	52	Fair
DREYFUS DR	77TH DR	79TH AV	50	Fair
DREYFUS DR	79TH AV	80TH AV	53	Fair
DREYFUS DR	80TH AV	80TH DR	45	Marginal
DREYFUS DR	80TH DR	81ST AV	47	Marginal
DREYFUS DR	81ST AV	82ND AV	54	Fair
DREYFUS DR	82ND AV	82ND DR	37	Poor
DREYFUS DR	82ND DR	82ND LN	41	Marginal
DREYFUS DR	82ND LN	83RD AV	31	Poor
DREYFUS DR	83RD AV	83RD DR	62	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
DREYFUS DR	83RD DR	84TH LN	55	Fair
DREYFUS DR	84TH LN	85TH AV	62	Good
DREYFUS DR	85TH AV	EOP	59	Fair
DREYFUS DR	91ST DR	91ST LN	81	Very Good
DREYFUS DR	91ST LN	PLAZA DEL RIO BL	79	Very Good
DREYFUS DR	PLAZA DEL RIO BL	93RD DR	94	Excellent
DUANE LN	119TH LN	120TH LN	75	Very Good
DUANE LN	121ST AV	121ST DR	86	Excellent
DUANE LN	122ND DR	EOP	75	Very Good
DUANE LN	126TH AV	126TH DR	81	Very Good
DUANE LN	126TH DR	127TH LN	82	Very Good
DUANE LN	EOP	119TH LN	76	Very Good
EAGLE RIDGE LN	120TH LN	121ST LN	71	Very Good
EAGLE RIDGE LN	122ND DR	123RD DR	82	Very Good
EAGLE RIDGE LN	123RD DR	123RD LN	84	Very Good
EAGLE RIDGE LN	123RD LN	EOP	70	Very Good
EAGLE RIDGE LN	70TH DR	71ST AV	93	Excellent
EAGLE RIDGE LN	72ND AV	72ND DR	94	Excellent
EAGLE RIDGE LN	72ND DR	72ND LN	95	Excellent
EAGLE RIDGE LN	72ND LN	73RD DR	89	Excellent
EAGLE RIDGE LN	DOVE WING WY	128TH AV	77	Very Good
EAGLE RIDGE LN	EOP	120TH DR	77	Very Good
EAGLE RIDGE LN	EOP	122ND DR	80	Very Good
EAGLE RIDGE LN	SONORAN MTN RANCH RD	72ND AV	96	Excellent
EAGLE RIDGE LN	SUNRISE POINT	127TH AV	79	Very Good
EAGLE TALON DR	EOP	90TH LN	61	Good
ECHO LN	104TH AV	104TH DR	81	Very Good
ECHO LN	104TH DR	106TH AV	87	Excellent
ECHO LN	106TH AV	106TH DR	77	Very Good
ECHO LN	107TH DR	107TH LN	47	Marginal



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ECHO LN	111TH LN	112TH AV	74	Very Good
ECHO LN	83RD DR	ECHO LN	58	Fair
ECHO LN	85TH DR	86TH LN	73	Very Good
ECHO LN	86TH LN	87TH AV	78	Very Good
ECHO LN	87TH AV	87TH DR	79	Very Good
ECHO LN	87TH DR	88TH LN	73	Very Good
ECHO LN	89TH AV	90TH LN	50	Fair
ECHO LN	95TH AV	97TH AV	49	Marginal
ECHO LN	97TH DR	98TH LN	78	Very Good
ECHO LN	ECHO LN	EOP	46	Marginal
ECHO LN	ECHO LN	EOP	46	Marginal
ECHO LN	ECHO LN	85TH AV	52	Fair
ECHO LN	ECHO LN	ECHO LN	52	Fair
ECHO LN	ECHO LN	EOP	52	Fair
ECHO LN	ECHO LN	ECHO LN	55	Fair
EDGE WILD DR	ANTELOPE DR	DESERT SPOON DR	78	Very Good
EDGE WILD DR	BRILES RD	HIGH DESERT DR	73	Very Good
EDGE WILD DR	DESERT SPOON DR	PASO TR	87	Excellent
EDGE WILD DR	HIGH DESERT DR	TETHER TR	81	Very Good
EDGE WILD DR	PASO TR	BRILES RD	83	Very Good
EDGEWATER RD	94TH DR	95TH AV	95	Excellent
EDGEWATER RD	95TH AV	95TH DR	95	Excellent
EDGEWATER RD	95TH DR	96TH AV	96	Excellent
EDGEWATER RD	96TH AV	EDGEWATER RD	95	Excellent
EDGEWATER RD	EDGEWATER RD	TONTO LN	97	Excellent
EDGEWATER RD	EDGEWATER RD	KERRY LN	97	Excellent
EDGEWATER RD	KERRY LN	UTOPIA RD	96	Excellent
EDGEWATER RD	MARCO POLO RD	MARCO POLO RD	90	Excellent
EDGEWATER RD	MARCO POLO RD	ESCUDA DR	96	Excellent
EDGEWATER RD	TARO LN	EDGEWATER RD	88	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
EDGEWATER RD	TONTO LN	MARCO POLO RD	96	Excellent
EDGEWATER RD	TONTO LN	94TH DR	96	Excellent
EDGEWATER RD	UTOPIA RD	EDGEWATER RD	96	Excellent
EDGEWATER RD	WESCOTT DR	TARO LN	96	Excellent
EDGEWATER RD	WESTBROOK PW	TONTO LN	96	Excellent
EDGEWATER RD	WESTBROOK PW	WESCOTT DR	96	Excellent
EDWARDS ST	83RD AV	STONE ST	37	Poor
EL CAMINITO DR	111TH LN	112TH AV	84	Very Good
EL CAMINITO DR	112TH AV	112TH DR	76	Very Good
EL CAMINITO DR	83RD DR	85TH AV	48	Marginal
EL CAMINITO DR	85TH DR	86TH LN	71	Very Good
EL CAMINITO DR	87TH DR	88TH DR	80	Very Good
EL CAMINITO DR	88TH DR	88TH LN	79	Very Good
EL CAMINITO DR	88TH LN	89TH AV	80	Very Good
EL CAMINITO DR	89TH AV	90TH LN	60	Good
EL CAMINITO DR	90TH LN	91ST AV	71	Very Good
EL CAMINITO DR	95TH AV	97TH AV	53	Fair
EL CAMINITO DR	97TH DR	98TH AV	82	Very Good
EL CAMINITO DR	98TH AV	98TH LN	79	Very Good
EL CAMINITO DR	98TH LN	99TH AV	74	Very Good
EL CORTEZ PL	103RD DR	106TH DR	87	Excellent
EL CORTEZ PL	106TH DR	TIERRA DEL RIO BL	86	Excellent
EL CORTEZ PL	107TH DR	107TH LN	79	Very Good
EL CORTEZ PL	107TH GL	108TH AV	77	Very Good
EL CORTEZ PL	108TH AV	108TH DR	79	Very Good
EL CORTEZ PL	67TH LN	68TH DR	66	Good
EL CORTEZ PL	68TH DR	68TH LN	67	Good
EL CORTEZ PL	68TH LN	69TH AV	68	Good
EL CORTEZ PL	69TH DR	HONEYSUCKLE DR	71	Very Good
EL CORTEZ PL	71ST DR	COTTONTAIL LN	73	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
EL CORTEZ PL	93RD AV	95TH AV	96	Excellent
EL CORTEZ PL	EOP	71ST DR	58	Fair
EL CORTEZ PL	EOP	67TH LN	70	Very Good
EL CORTEZ PL	TIERRA DEL RIO BL	107TH DR	85	Excellent
EL MIRAGE RD	EL MIRAGE RD	VISTANCIA BL	86	Excellent
EL MIRAGE RD	EL MIRAGE RD	LONE MOUNTAIN PW	91	Excellent
EL MIRAGE RD	JOMAX RD	EL MIRAGE RD	93	Excellent
EL MIRAGE RD	VISTANCIA BL	WESTWARD SKIES DR	82	Very Good
EL MIRAGE RD	WESTWARD SKIES DR	EL MIRAGE RD	90	Excellent
ELECTRA LN	105TH LN	EOP	86	Excellent
ELECTRA LN	81ST DR	82ND DR	82	Very Good
ELECTRA LN	82ND DR	82ND LN	89	Excellent
ELECTRA LN	EOP	81ST AV	82	Very Good
ELECTRA LN	EOP	105TH LN	94	Excellent
ELECTRA LN	WEST END	79TH AV	85	Excellent
ELM AV	95TH AV	95TH DR	54	Fair
EMILE ZOLA AV	68TH DR	69TH AV	65	Good
EMILE ZOLA AV	69TH AV	69TH DR	61	Good
EMILE ZOLA AV	69TH DR	71ST AV	56	Fair
EMILE ZOLA AV	71ST DR	72ND LN	58	Fair
EMILE ZOLA AV	73RD AV	74TH LN	47	Marginal
EMILE ZOLA AV	74TH LN	75TH AV	51	Fair
EMILE ZOLA AV	83RD AV	84TH DR	62	Good
EMILE ZOLA AV	84TH DR	85TH AV	52	Fair
ESCUDA DR	109TH AV	109TH DR	56	Fair
ESCUDA DR	109TH DR	110TH DR	58	Fair
ESCUDA DR	110TH DR	110TH LN	52	Fair
ESCUDA DR	110TH LN	111TH AV	56	Fair
ESCUDA DR	84TH AV	85TH AV	66	Good
ESCUDA DR	86TH DR	87TH AV	65	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ESCUDA DR	87TH AV	87TH DR	71	Very Good
ESCUDA DR	90TH AV	90TH LN	60	Good
ESCUDA DR	91ST DR	91ST LN	76	Very Good
ESCUDA DR	93RD LN	94TH AV	72	Very Good
ESCUDA DR	94TH AV	94TH DR	76	Very Good
ESCUDA DR	96TH AV	CHINO DR	75	Very Good
ESCUDA DR	98TH AV	98TH LN	70	Very Good
ESCUDA DR	BEHREND DR	93RD LN	74	Very Good
ESCUDA DR	EDGEWATER RD	98TH AV	69	Good
ESCUDA DR	EOP	84TH AV	54	Fair
ESCUDA DR	MARCO POLO RD	96TH AV	77	Very Good
ESCUDA DR	WESTBROOK PW	BEHREND DR	93	Excellent
ESSIG WY	123RD LN	SUNRISE POINT	92	Excellent
ESSIG WY	SUNRISE POINT	SKIPPERS AV	93	Excellent
EUCALYPTUS RD	106TH DR	106TH LN	93	Excellent
EUGIE AV	69TH AV	69TH DR	73	Very Good
EUGIE AV	69TH DR	EUGIE AV	81	Very Good
EUGIE AV	70TH DR	71ST AV	74	Very Good
EUGIE AV	71ST DR	72ND LN	67	Good
EUGIE AV	73RD AV	73RD DR	49	Marginal
EUGIE AV	73RD DR	74TH LN	57	Fair
EUGIE AV	75TH DR	76TH DR	67	Good
EUGIE AV	77TH DR	78TH AV	54	Fair
EUGIE AV	78TH AV	78TH DR	57	Fair
EUGIE AV	79TH LN	81ST DR	59	Fair
EUGIE AV	82ND AV	82ND LN	48	Marginal
EUGIE AV	EUGIE AV	EOP	47	Marginal
EUGIE AV	EUGIE AV	70TH DR	77	Very Good
EVA ST	70TH DR	71ST AV	63	Good
EVA ST	73RD DR	73RD LN	76	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
EVA ST	73RD LN	EVA ST	78	Very Good
EVA ST	79TH DR	80TH AV	77	Very Good
EVA ST	80TH AV	80TH LN	78	Very Good
EVA ST	85TH AV	85TH DR	74	Very Good
EVA ST	85TH DR	85TH LN	72	Very Good
EVA ST	85TH LN	86TH DR	73	Very Good
EVA ST	86TH DR	86TH LN	69	Good
EVA ST	86TH LN	87TH AV	76	Very Good
EVA ST	EVA ST	EOP	63	Good
EVA ST	EVA ST	75TH AV	66	Good
EVANS DR	69TH DR	71ST AV	67	Good
EVANS DR	91ST DR	91ST LN	81	Very Good
EVANS DR	91ST LN	EOP	85	Excellent
EVANS DR	DESERT HARBOR DR	87TH AV	91	Excellent
EVERGREEN TE	67TH LN	RIDGELINE RD	75	Very Good
FARGO DR	86TH DR	86TH LN	66	Good
FARGO DR	87TH DR	88TH DR	59	Fair
FARGO DR	89TH AV	90TH AV	49	Marginal
FARGO DR	90TH AV	91ST AV	41	Marginal
FEATHERSTONE TR	CACTUS BLOSSOM TR	122ND GL	74	Very Good
FEATHERSTONE TR	ESSIG WY	ARMOR ST	74	Very Good
FLETCHER WY	BURNETT RD	LAKE PLEASANT PW	78	Very Good
FLETCHER WY	CLARA DR	MARY ANN DR	74	Very Good
FLETCHER WY	MARY ANN DR	MARY ANN DR	74	Very Good
FLETCHER WY	MARY ANN DR	BURNETT RD	80	Very Good
FLETCHER WY	PONTIAC DR	YUKON DR	73	Very Good
FLETCHER WY	YUKON DR	CLARA DR	75	Very Good
FOOTHILL DR	102ND LN	103RD DR	83	Very Good
FOOTHILL DR	103RD DR	104TH AV	84	Very Good
FOOTHILL DR	104TH AV	104TH DR	87	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
FOOTHILL DR	104TH AV	104TH AV	94	Excellent
FOOTHILL DR	104TH DR	104TH LN	89	Excellent
FOOTHILL DR	105TH AV	106TH AV	64	Good
FOOTHILL DR	76TH DR	76TH LN	73	Very Good
FOOTHILL DR	76TH LN	FOOTHILL DR	81	Very Good
FOOTHILL DR	79TH DR	80TH AV	71	Very Good
FOOTHILL DR	80TH AV	80TH LN	75	Very Good
FOOTHILL DR	80TH LN	81ST AV	61	Good
FOOTHILL DR	81ST AV	82ND LN	63	Good
FOOTHILL DR	81ST AV	81ST AV	80	Very Good
FOOTHILL DR	82ND LN	83RD AV	53	Fair
FOOTHILL DR	83RD AV	85TH AV	55	Fair
FOOTHILL DR	85TH AV	87TH AV	53	Fair
FOOTHILL DR	93RD DR	EOP	90	Excellent
FOOTHILL DR	99TH LN	EOP	89	Excellent
FOOTHILL DR	EOP	78TH DR	76	Very Good
FOOTHILL DR	FOOTHILL DR	EOP	68	Good
FOOTHILL DR	FOOTHILL DR	77TH DR	70	Very Good
FRANK AV	79TH DR	80TH LN	75	Very Good
FRANK AV	92ND AV	EOP	77	Very Good
FRANK AV	93RD DR	94TH LN	76	Very Good
FRANK AV	95TH AV	95TH DR	93	Excellent
FRANK AV	95TH DR	96TH AV	90	Excellent
FRANK AV	96TH AV	96TH AV	88	Excellent
FREEDOM TR	CIBOLA VISTA DR	EOP	86	Excellent
FULLAM ST	83RD DR	COUNTRY CLUB PW	69	Good
FULLAM ST	85TH DR	86TH LN	61	Good
FULLAM ST	87TH LN	88TH AV	68	Good
FULLAM ST	89TH DR	89TH LN	69	Good
FULLAM ST	COUNTRY CLUB PW	85TH DR	62	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
GAMBIT TR	SKIPPING ROCK RD	102ND LN	96	Excellent
GARY RD	91ST DR	93RD AV	81	Very Good
GELDING DR	91ST LN	92ND AV	79	Very Good
GERALDINE DR	MELINDA LN	ALEX AV	80	Very Good
GERALDINE DR	SALTER DR	MELINDA LN	78	Very Good
GILIA WY	137TH GL	138TH AV	91	Excellent
GILIA WY	137TH LN	137TH GL	85	Excellent
GOLD DUST AV	79TH AV	MARKET ST	82	Very Good
GOLD DUST AV	92ND DR	93RD DR	65	Good
GOLDEN LN	104TH AV	105TH AV	80	Very Good
GOLDEN LN	105TH AV	105TH LN	75	Very Good
GOLDEN LN	109TH AV	110TH AV	40	Marginal
GOLDEN LN	112TH AV	TOWNLEY AV	62	Good
GOLDEN LN	114TH AV	114TH DR	64	Good
GOLDEN LN	114TH DR	114TH LN	63	Good
GOLDEN LN	75TH AV	77TH DR	85	Excellent
GOLDEN LN	77TH DR	78TH AV	78	Very Good
GOLDEN LN	78TH AV	79TH AV	70	Very Good
GOLDEN LN	85TH AV	87TH AV	57	Fair
GOLDEN LN	87TH AV	89TH AV	64	Good
GOLDEN LN	LOREN LN	114TH AV	58	Fair
GOLDEN LN	TOWNLEY AV	LOREN LN	55	Fair
GRAND AV	82ND AV	JEFFERSON ST	68	Good
GRAND AV	MADISON ST	82ND AV	70	Very Good
GRAND AV	MONROE ST	MADISON ST	73	Very Good
GRAND FR	91ST AV	92ND DR	88	Excellent
GRAND FR	92ND DR	EOP	82	Very Good
GRAND FR	GRAND AV	WASHINGTON ST	51	Fair
GRANT ST	80TH AV	80TH DR	79	Very Good
GREENBRIAN DR	86TH AV	MEADOW DR	55	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
GREENBRIAN DR	87TH AV	87TH LN	62	Good
GREENBRIAN DR	87TH LN	89TH AV	56	Fair
GREENBRIAN DR	89TH AV	GREENBRIAN DR	57	Fair
GREENBRIAN DR	GREENBRIAN DR	91ST AV	50	Fair
GREENWAY RD	73RD LN	74TH AV	73	Very Good
GREENWAY RD	75TH AV	75TH LN	57	Fair
GREENWAY RD	75TH LN	77TH AV	65	Good
GREENWAY RD	77TH AV	77TH DR	63	Good
GREENWAY RD	77TH DR	78TH AV	63	Good
GREENWAY RD	78TH AV	79TH AV	59	Fair
GREENWAY RD	79TH AV	GREENWAY RD	76	Very Good
GREENWAY RD	80TH LN	81ST AV	63	Good
GREENWAY RD	EOP	GREENWAY RD	71	Very Good
GREENWAY RD	GREENWAY RD	73RD LN	68	Good
GREENWAY RD	GREENWAY RD	75TH AV	68	Good
GREENWAY RD	GREENWAY RD	80TH LN	80	Very Good
GREER AV	79TH AV	80TH DR	66	Good
GREER AV	81ST DR	82ND AV	58	Fair
GREER AV	82ND DR	82ND LN	56	Fair
GREER AV	88TH DR	89TH AV	53	Fair
GREER AV	CHRISTOPHER MICHAEL LN	88TH DR	61	Good
GRISWOLD RD	103RD AV	103RD DR	95	Excellent
GRISWOLD RD	103RD DR	104TH AV	95	Excellent
GRISWOLD RD	105TH AV	GRISWOLD RD	81	Very Good
GRISWOLD RD	106TH AV	107TH AV	96	Excellent
GRISWOLD RD	109TH DR	110TH DR	77	Very Good
GRISWOLD RD	111TH LN	112TH AV	75	Very Good
GRISWOLD RD	87TH DR	88TH AV	79	Very Good
GRISWOLD RD	88TH AV	88TH LN	81	Very Good
GRISWOLD RD	88TH LN	89TH AV	85	Excellent



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
GRISWOLD RD	89TH AV	90TH LN	52	Fair
GRISWOLD RD	EOP	GRISWOLD RD	72	Very Good
GRISWOLD RD	GRISWOLD RD	106TH AV	96	Excellent
GROVERS AV	84TH AV	84TH DR	62	Good
GROVERS AV	84TH DR	CHARLESTON AV	70	Very Good
GROVERS AV	85TH LN	87TH AV	44	Marginal
GROVERS AV	87TH AV	87TH DR	68	Good
GROVERS AV	87TH DR	87TH LN	69	Good
GROVERS AV	87TH LN	89TH AV	69	Good
GROVERS AV	91ST DR	91ST LN	69	Good
GROVERS AV	91ST LN	92ND LN	76	Very Good
GROVERS AV	CHARLESTON AV	85TH LN	59	Fair
GROVERS AV	COUNTRY CLUB PW	84TH AV	61	Good
HAPPY VALLEY FR	92ND AV	93RD AV	90	Excellent
HAPPY VALLEY FR	93RD AV	EOP	85	Excellent
HAPPY VALLEY FR	EOP	92ND AV	92	Excellent
HAPPY VALLEY PW	HAPPY VALLEY PW	VISTANCIA BL	80	Very Good
HAPPY VALLEY PW	HAPPY VALLEY PW	HAPPY VALLEY PW	80	Very Good
HAPPY VALLEY PW	HAPPY VALLEY PW	HAPPY VALLEY PW	80	Very Good
HAPPY VALLEY PW	LAKE PLEASANT PW	TIERRA DEL RIO BL	81	Very Good
HAPPY VALLEY PW	TIERRA DEL RIO BL	HAPPY VALLEY PW	77	Very Good
HAPPY VALLEY RD	67TH AV	68TH AV	78	Very Good
HAPPY VALLEY RD	68TH AV	71ST AV	73	Very Good
HAPPY VALLEY RD	71ST AV	72ND AV	76	Very Good
HAPPY VALLEY RD	72ND AV	TERRAMAR BL	78	Very Good
HAPPY VALLEY RD	83RD AV	91ST AV	84	Very Good
HAPPY VALLEY RD	91ST AV	92ND AV	83	Very Good
HAPPY VALLEY RD	92ND AV	93RD AV	78	Very Good
HAPPY VALLEY RD	93RD AV	95TH AV	83	Very Good
HAPPY VALLEY RD	95TH AV	LAKE PLEASANT PW	85	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
HAPPY VALLEY RD	HAPPY VALLEY RD	83RD AV	80	Very Good
HAPPY VALLEY RD	HAPPY VALLEY RD	HAPPY VALLEY RD	81	Very Good
HAPPY VALLEY RD	HAPPY VALLEY RD	HAPPY VALLEY RD	82	Very Good
HAPPY VALLEY RD	TERRAMAR BL	HAPPY VALLEY RD	81	Very Good
HARMONT DR	103RD DR	104TH AV	88	Excellent
HARMONT DR	104TH AV	HARMONT DR	89	Excellent
HARMONT DR	104TH DR	105TH DR	86	Excellent
HARMONT DR	110TH DR	111TH AV	83	Very Good
HARMONT DR	111TH LN	112TH AV	77	Very Good
HARMONT DR	75TH AV	EOP	52	Fair
HARMONT DR	89TH DR	91ST AV	56	Fair
HARMONT DR	EOP	HARMONT DR	76	Very Good
HARMONT DR	HARMONT DR	104TH DR	88	Excellent
HARMONY LN	107TH DR	107TH LN	75	Very Good
HARMONY LN	107TH LN	109TH AV	68	Good
HARMONY LN	79TH AV	79TH DR	71	Very Good
HARMONY LN	79TH DR	80TH LN	74	Very Good
HARMONY LN	80TH LN	81ST AV	68	Good
HARMONY LN	81ST AV	81ST LN	76	Very Good
HARMONY LN	81ST LN	81ST LN	76	Very Good
HARMONY LN	82ND AV	82ND LN	75	Very Good
HARMONY LN	86TH DR	EOP	68	Good
HARMONY LN	89TH DR	90TH LN	75	Very Good
HARMONY LN	91ST DR	92ND AV	77	Very Good
HARMONY LN	92ND LN	HARMONY LN	82	Very Good
HARMONY LN	95TH AV	95TH DR	92	Excellent
HARMONY LN	95TH DR	96TH AV	86	Excellent
HARMONY LN	98TH AV	98TH DR	91	Excellent
HARMONY LN	98TH DR	98TH LN	85	Excellent
HARMONY LN	98TH LN	99TH AV	83	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
HARMONY LN	HARMONY LN	EOP	71	Very Good
HARMONY LN	HARMONY LN	DEANNA DR	77	Very Good
HATCHER RD	71ST AV	73RD AV	66	Good
HATCHER RD	73RD AV	74TH DR	74	Very Good
HATCHER RD	74TH DR	75TH AV	69	Good
HATCHER RD	75TH AV	EOP	73	Very Good
HATCHER RD	79TH AV	80TH AV	77	Very Good
HATCHER RD	80TH AV	81ST AV	76	Very Good
HATCHER RD	81ST AV	82ND LN	74	Very Good
HATCHER RD	82ND LN	EOP	64	Good
HATCHER RD	85TH AV	85TH DR	70	Very Good
HATCHER RD	85TH DR	85TH LN	72	Very Good
HATCHER RD	85TH LN	86TH DR	79	Very Good
HATCHER RD	86TH DR	87TH AV	68	Good
HATCHER RD	87TH AV	88TH AV	60	Good
HATCHER RD	88TH AV	89TH AV	51	Fair
HATCHER RD	89TH AV	90TH LN	42	Marginal
HATCHER RD	90TH LN	91ST AV	60	Good
HATCHER RD	93RD AV	95TH AV	64	Good
HATCHER RD	95TH AV	96TH AV	74	Very Good
HATCHER RD	96TH AV	97TH AV	76	Very Good
HATCHER RD	97TH AV	97TH DR	73	Very Good
HATCHER RD	EOP	85TH AV	56	Fair
HATFIELD RD	81ST AV	81ST DR	92	Excellent
HATFIELD RD	81ST DR	82ND LN	88	Excellent
HEARN RD	69TH DR	71ST AV	61	Good
HEARN RD	75TH AV	76TH AV	62	Good
HEARN RD	76TH AV	77TH AV	60	Good
HEARN RD	77TH AV	78TH AV	60	Good
HEARN RD	78TH AV	78TH DR	61	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
HEARN RD	78TH DR	79TH AV	62	Good
HEARN RD	79TH AV	79TH LN	83	Very Good
HEARN RD	91ST AV	HEARN RD	95	Excellent
HEARN RD	91ST LN	92ND AV	96	Excellent
HEARN RD	HEARN RD	EOP	76	Very Good
HEARN RD	HEARN RD	91ST LN	97	Excellent
HEDGE HOG PL	91ST DR	91ST LN	79	Very Good
HEDGE HOG PL	91ST LN	92ND LN	82	Very Good
HEDGE HOG PL	92ND LN	92ND LN	82	Very Good
HEDGE HOG PL	EOP	90TH LN	86	Excellent
HEDGE HOG PL	SILVERADO RANCH RD	EOP	96	Excellent
HEDGE HOG PL	SKIPPING ROCK RD	102ND LN	90	Excellent
HIDE TR	107TH DR	TIERRA DEL RIO BL	83	Very Good
HIGH DESERT DR	83RD DR	EDGE WILD DR	79	Very Good
HIGH DESERT DR	83RD LN	BAJADA RD	84	Very Good
HIGH DESERT DR	84TH DR	WESTWING PW	77	Very Good
HIGH DESERT DR	85TH LN	84TH DR	82	Very Good
HIGH DESERT DR	86TH DR	HIGUERA DR	84	Very Good
HIGH DESERT DR	BAJADA RD	QUAIL TRACK DR	85	Excellent
HIGH DESERT DR	BRILES RD	COYOTE DR	85	Excellent
HIGH DESERT DR	BUCKHORN TR	HIGH DESERT DR	81	Very Good
HIGH DESERT DR	COYOTE DR	ROWEL RD	84	Very Good
HIGH DESERT DR	EDGE WILD DR	BRILES RD	83	Very Good
HIGH DESERT DR	HIGH DESERT DR	HIGH DESERT DR	84	Very Good
HIGH DESERT DR	HIGH DESERT DR	86TH DR	85	Excellent
HIGH DESERT DR	HIGH DESERT DR	HIGH DESERT DR	87	Excellent
HIGH DESERT DR	HIGUERA DR	WESTWING PW	78	Very Good
HIGH DESERT DR	QUAIL TRACK DR	BUCKHORN TR	81	Very Good
HIGH DESERT DR	ROWEL RD	85TH LN	84	Very Good
HIGH DESERT DR	WESTWING PW	83RD DR	74	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
HIGH DESERT DR	WESTWING PW	83RD LN	80	Very Good
HIGUERA DR	87TH AV	BUCKHORN TR	78	Very Good
HIGUERA DR	88TH LN	89TH AV	78	Very Good
HIGUERA DR	89TH AV	PINNACLE VISTA DR	74	Very Good
HIGUERA DR	89TH DR	89TH LN	82	Very Good
HIGUERA DR	89TH LN	EOP	74	Very Good
HIGUERA DR	BUCKHORN TR	88TH LN	74	Very Good
HIGUERA DR	PINNACLE VISTA DR	89TH DR	82	Very Good
HILLCREST BL	78TH AV	CARLOTA LN	85	Excellent
HILLCREST BL	78TH LN	80TH AV	75	Very Good
HILLCREST BL	80TH AV	81ST AV	81	Very Good
HILLCREST BL	81ST AV	82ND DR	79	Very Good
HILLCREST BL	82ND DR	83RD AV	73	Very Good
HILLCREST BL	CARLOTA LN	VIA MONTOYA DR	83	Very Good
HILLCREST BL	DEER VALLEY RD	LOUISE DR	72	Very Good
HILLCREST BL	HILLCREST BL	78TH LN	78	Very Good
HILLCREST BL	LOUISE DR	SANDS DR	83	Very Good
HILLCREST BL	SANDS DR	78TH AV	80	Very Good
HILLCREST BL	VIA MONTOYA DR	78TH DR	81	Very Good
HOLLYWOOD AV	88TH LN	89TH AV	94	Excellent
HOLLYWOOD AV	92ND AV	93RD AV	84	Very Good
HONEYSUCKLE DR	68TH LN	69TH AV	69	Good
HONEYSUCKLE DR	69TH DR	HONEYSUCKLE DR	69	Good
HONEYSUCKLE DR	73RD DR	74TH DR	72	Very Good
HONEYSUCKLE DR	74TH DR	EOP	72	Very Good
HONEYSUCKLE DR	EL CORTEZ PL	73RD DR	74	Very Good
HONEYSUCKLE DR	HONEYSUCKLE DR	EL CORTEZ PL	71	Very Good
HOPE DR	76TH AV	76TH DR	51	Fair
HOPE DR	76TH DR	77TH AV	58	Fair
IONA WY	EOP	90TH LN	90	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
IRMA LN	100TH DR	100TH LN	44	Marginal
IRMA LN	100TH LN	101ST AV	44	Marginal
IRMA LN	101ST AV	101ST LN	58	Fair
IRMA LN	101ST LN	LAKE PLEASANT RD	60	Good
IRMA LN	102ND LN	103RD AV	61	Good
IRMA LN	103RD AV	103RD LN	70	Very Good
IRMA LN	103RD LN	104TH DR	75	Very Good
IRMA LN	104TH LN	105TH DR	74	Very Good
IRMA LN	106TH AV	106TH LN	74	Very Good
IRMA LN	85TH DR	85TH LN	73	Very Good
IRMA LN	85TH LN	86TH DR	77	Very Good
IRMA LN	86TH DR	86TH LN	76	Very Good
IRMA LN	87TH DR	88TH DR	62	Good
IRMA LN	88TH DR	88TH LN	74	Very Good
IRMA LN	89TH DR	90TH AV	78	Very Good
IRMA LN	90TH AV	90TH LN	77	Very Good
IRMA LN	91ST DR	92ND LN	73	Very Good
IRMA LN	92ND LN	93RD AV	74	Very Good
IRMA LN	93RD AV	93RD LN	86	Excellent
IRMA LN	93RD LN	93RD LN	77	Very Good
IRMA LN	95TH DR	96TH AV	79	Very Good
IRMA LN	96TH AV	96TH LN	79	Very Good
IRMA LN	98TH AV	98TH LN	65	Good
IRMA LN	99TH DR	100TH DR	52	Fair
IRMA LN	BURNETT RD	87TH DR	67	Good
IRMA LN	EOP	VENTANA DR	55	Fair
IRMA LN	VENTANA DR	EOP	57	Fair
IRMA LN	VENTANA DR	108TH LN	59	Fair
IRONWOOD DR	67TH DR	69TH AV	60	Good
IRONWOOD DR	69TH AV	71ST AV	61	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
IRONWOOD DR	71ST AV	73RD AV	59	Fair
IRONWOOD DR	75TH AV	75TH DR	61	Good
IRONWOOD DR	75TH DR	76TH LN	56	Fair
IRONWOOD DR	76TH LN	77TH AV	67	Good
IRONWOOD DR	86TH AV	87TH AV	76	Very Good
IRONWOOD DR	87TH AV	87TH DR	49	Marginal
IRONWOOD DR	87TH DR	87TH LN	47	Marginal
IRONWOOD DR	87TH LN	88TH AV	44	Marginal
IRONWOOD DR	88TH AV	88TH DR	49	Marginal
IRONWOOD DR	88TH DR	89TH AV	40	Marginal
IRONWOOD DR	89TH AV	90TH LN	48	Marginal
IRONWOOD DR	92ND DR	93RD DR	77	Very Good
IRONWOOD DR	93RD DR	94TH AV	75	Very Good
IRONWOOD DR	94TH AV	94TH DR	71	Very Good
IRONWOOD DR	94TH DR	94TH LN	56	Fair
IRONWOOD DR	95TH DR	96TH DR	57	Fair
IRONWOOD DR	96TH DR	97TH AV	58	Fair
IRONWOOD DR	97TH AV	97TH DR	54	Fair
IRONWOOD DR	EOP	67TH DR	64	Good
IRONWOOD DR	IRONWOOD DR	86TH AV	67	Good
IRONWOOD DR	IRONWOOD DR	IRONWOOD DR	76	Very Good
JACKRABBIT LN	68TH LN	70TH LN	71	Very Good
JASMINE TR	100TH AV	100TH LN	96	Excellent
JASMINE TR	100TH LN	101ST LN	96	Excellent
JASMINE TR	99TH AV	EOP	80	Very Good
JEFFERSON ST	83RD AV	83RD DR	48	Marginal
JEFFERSON ST	83RD DR	84TH AV	52	Fair
JEFFERSON ST	84TH AV	85TH AV	49	Marginal
JEFFERSON ST	85TH AV	86TH AV	53	Fair
JEFFERSON ST	86TH AV	87TH AV	49	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
JEFFERSON ST	87TH AV	88TH DR	47	Marginal
JEFFERSON ST	GRAND AV	83RD AV	41	Marginal
JENAN DR	69TH AV	71ST AV	64	Good
JENAN DR	71ST AV	72ND DR	65	Good
JENAN DR	73RD AV	74TH DR	68	Good
JENAN DR	75TH AV	76TH AV	58	Fair
JENAN DR	76TH DR	76TH LN	61	Good
JENAN DR	77TH DR	79TH AV	59	Fair
JENAN DR	85TH DR	86TH LN	65	Good
JENAN DR	EOP	68TH AV	59	Fair
JENAN DR	EOP	82ND DR	62	Good
JENAN DR	EOP	EOP	64	Good
JENNIFER ROSE CT	88TH DR	89TH DR	59	Fair
JESSE RED DR	137TH GL	138TH AV	89	Excellent
JESSE RED DR	137TH LN	137TH GL	97	Excellent
JESSE RED DR	CREOSOTE DR	137TH AV	80	Very Good
JESSIE LN	100TH AV	100TH LN	97	Excellent
JESSIE LN	100TH LN	101ST AV	96	Excellent
JESSIE LN	102ND AV	103RD AV	74	Very Good
JESSIE LN	103RD AV	103RD LN	76	Very Good
JESSIE LN	104TH AV	EOP	70	Very Good
JESSIE LN	105TH DR	106TH AV	74	Very Good
JESSIE LN	106TH AV	106TH LN	76	Very Good
JESSIE LN	99TH AV	100TH AV	94	Excellent
JOAN DE ARC AV	85TH AV	87TH AV	61	Good
JOEDAD TE	79TH DR	81ST AV	74	Very Good
JOEDAD TE	81ST DR	82ND DR	61	Good
JOEDAD TE	82ND DR	82ND LN	45	Marginal
JOHN CABOT RD	85TH LN	JOHN CABOT RD	54	Fair
JOHN CABOT RD	86TH LN	87TH AV	43	Marginal



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
JOHN CABOT RD	87TH AV	87TH DR	42	Marginal
JOHN CABOT RD	87TH DR	88TH AV	53	Fair
JOHN CABOT RD	88TH AV	88TH DR	61	Good
JOHN CABOT RD	88TH DR	89TH AV	66	Good
JOHN CABOT RD	89TH AV	89TH DR	62	Good
JOHN CABOT RD	89TH DR	89TH LN	64	Good
JOHN CABOT RD	91ST DR	92ND LN	73	Very Good
JOHN CABOT RD	COUNTRY CLUB PW	85TH LN	47	Marginal
JOHN CABOT RD	JOHN CABOT RD	86TH LN	54	Fair
JOHN CABOT RD	JOHN CABOT RD	EOP	68	Good
JOMAX PW	TIERRA DEL RIO BL	107TH LN	78	Very Good
JOMAX RD	101ST LN	JOMAX RD	89	Excellent
JOMAX RD	67TH DR	TERRAMAR BL	81	Very Good
JOMAX RD	75TH AV	JOMAX RD	90	Excellent
JOMAX RD	83RD LN	HIGH DESERT DR	81	Very Good
JOMAX RD	92ND AV	93RD AV	87	Excellent
JOMAX RD	93RD AV	CIBOLA VISTA DR	93	Excellent
JOMAX RD	99TH AV	JOMAX RD	92	Excellent
JOMAX RD	CIBOLA VISTA DR	LAKE PLEASANT PW	87	Excellent
JOMAX RD	EL MIRAGE RD	EOP	87	Excellent
JOMAX RD	EOP	67TH DR	77	Very Good
JOMAX RD	JOMAX RD	83RD LN	80	Very Good
JOMAX RD	JOMAX RD	JOMAX RD	83	Very Good
JOMAX RD	JOMAX RD	TIERRA DEL RIO BL	85	Excellent
JOMAX RD	JOMAX RD	75TH AV	86	Excellent
JOMAX RD	JOMAX RD	JOMAX RD	87	Excellent
JOMAX RD	JOMAX RD	JOMAX RD	89	Excellent
JOMAX RD	JOMAX RD	JOMAX RD	90	Excellent
JOMAX RD	JOMAX RD	99TH AV	92	Excellent
JOMAX RD	JOMAX RD	JOMAX RD	93	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
JOMAX RD	JOMAX RD	101ST LN	93	Excellent
JOMAX RD	LAKE PLEASANT PW	PLEASANT VALLEY DR	85	Excellent
JOMAX RD	PLEASANT VALLEY DR	JOMAX RD	92	Excellent
JOMAX RD	TERRAMAR BL	JOMAX RD	79	Very Good
JOSIE DR	JOY LN	109TH AV	81	Very Good
JOSIE DR	PIERSON RD	JOY LN	77	Very Good
JOY LN	JOSIE DR	EOP	72	Very Good
JUANA DR	68TH DR	69TH LN	88	Excellent
KAREN LEE LN	73RD LN	74TH DR	75	Very Good
KAREN LEE LN	74TH DR	EOP	69	Good
KAREN LEE LN	77TH AV	78TH AV	74	Very Good
KAREN LEE LN	87TH DR	88TH AV	46	Marginal
KAREN LEE LN	88TH AV	88TH DR	50	Fair
KAREN LEE LN	88TH DR	89TH DR	50	Fair
KAREN LEE LN	EOP	77TH AV	68	Good
KAREN LEE LN	EOP	76TH AV	70	Very Good
KATHARINE WY	EOP	71ST LN	81	Very Good
KATHARINE WY	EOP	70TH LN	86	Excellent
KATHLEEN RD	86TH DR	EOP	59	Fair
KATHLEEN RD	87TH AV	88TH AV	58	Fair
KATHLEEN RD	88TH AV	88TH DR	58	Fair
KATHLEEN RD	89TH AV	89TH DR	54	Fair
KATHLEEN RD	89TH DR	91ST AV	46	Marginal
KATHLEEN RD	91ST DR	92ND DR	74	Very Good
KELTON LN	84TH AV	87TH AV	55	Fair
KELTON LN	87TH AV	88TH DR	45	Marginal
KELTON LN	88TH DR	91ST AV	48	Marginal
KERRY LN	89TH DR	89TH LN	60	Good
KERRY LN	89TH LN	90TH DR	61	Good
KERRY LN	91ST DR	EOP	63	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
KERRY LN	92ND AV	93RD AV	70	Very Good
KERRY LN	97TH LN	EDGEWATER RD	71	Very Good
KERRY LN	EOP	91ST DR	62	Good
KERRY LN	EOP	TARO LN	74	Very Good
KERRY LN	LAKEVIEW RD	92ND AV	77	Very Good
KERRY LN	TARO LN	97TH LN	78	Very Good
KIMBERLY WY	84TH DR	WESCOTT DR	67	Good
KIMBERLY WY	87TH LN	COUNTRY CLUB PW	45	Marginal
KIMBERLY WY	88TH DR	KIMBERLY WY	69	Good
KIMBERLY WY	89TH AV	89TH DR	60	Good
KIMBERLY WY	91ST DR	91ST LN	91	Excellent
KIMBERLY WY	92ND AV	93RD AV	72	Very Good
KIMBERLY WY	96TH AV	96TH LN	94	Excellent
KIMBERLY WY	97TH LN	98TH LN	69	Good
KIMBERLY WY	EOP	91ST DR	95	Excellent
KIMBERLY WY	KIMBERLY WY	88TH DR	53	Fair
KIMBERLY WY	KIMBERLY WY	KIMBERLY WY	58	Fair
KIMBERLY WY	WESCOTT DR	VILLAGE PW	58	Fair
KINGS AV	87TH DR	89TH AV	64	Good
KINGS AV	89TH AV	KINGS AV	56	Fair
KINGS AV	90TH AV	91ST AV	62	Good
KINGS AV	91ST AV	91ST DR	61	Good
KINGS AV	91ST DR	92ND DR	70	Very Good
KINGS AV	KINGS AV	EOP	55	Fair
KINGS AV	KINGS AV	90TH AV	61	Good
KIRBY ST	75TH DR	75TH LN	54	Fair
KIRBY ST	76TH AV	76TH DR	53	Fair
KIRBY ST	77TH DR	77TH LN	66	Good
KIRBY ST	77TH LN	78TH AV	70	Very Good
KIRBY ST	78TH AV	78TH DR	72	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
KIRBY ST	79TH AV	79TH DR	52	Fair
KIRBY ST	79TH DR	80TH AV	54	Fair
KIRBY ST	80TH AV	80TH DR	58	Fair
KIRBY ST	80TH DR	81ST AV	63	Good
LAKE PLEASANT PW	83RD AV	83RD AV	53	Fair
LAKE PLEASANT PW	83RD AV	87TH AV	61	Good
LAKE PLEASANT PW	87TH AV	91ST AV	72	Very Good
LAKE PLEASANT PW	91ST AV	95TH AV	60	Good
LAKE PLEASANT PW	95TH AV	98TH AV	86	Excellent
LAKE PLEASANT PW	98TH AV	LAKE PLEASANT PW	86	Excellent
LAKE PLEASANT PW	CALLE LEJOS	LAKE PLEASANT PW	83	Very Good
LAKE PLEASANT PW	CIBOLA VISTA DR	WESTWING PW	86	Excellent
LAKE PLEASANT PW	DEER VALLEY RD	SPECKLED GECKO DR	81	Very Good
LAKE PLEASANT PW	HAPPY VALLEY RD	YEARLING RD	79	Very Good
LAKE PLEASANT PW	JOMAX RD	PINNACLE VISTA DR	82	Very Good
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	HAPPY VALLEY RD	74	Very Good
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	SR74	77	Very Good
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	JOMAX RD	77	Very Good
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	78	Very Good
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	CALLE LEJOS	82	Very Good
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	EOP	82	Very Good
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	83	Very Good
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	DEER VALLEY RD	85	Excellent
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	86	Excellent
LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	LAKE PLEASANT PW	88	Excellent
LAKE PLEASANT PW	PINNACLE VISTA DR	CIBOLA VISTA DR	84	Very Good
LAKE PLEASANT PW	SPECKLED GECKO DR	WILLIAMS RD	87	Excellent
LAKE PLEASANT PW	WESTWING PW	LAKE PLEASANT PW	89	Excellent
LAKE PLEASANT PW	WILLIAMS RD	LAKE PLEASANT PW	81	Very Good
LAKE PLEASANT PW	YEARLING RD	LAKE PLEASANT PW	79	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
LAKE PLEASANT RD	BEARDSLEY RD	MOHAWK LN	83	Very Good
LAKE PLEASANT RD	IRMA LN	ROSE GARDEN LN	83	Very Good
LAKE PLEASANT RD	MOHAWK LN	IRMA LN	80	Very Good
LAKE PLEASANT RD	ROSE GARDEN LN	LAKE PLEASANT PW	92	Excellent
LAKEVIEW RD	94TH AV	94TH LN	90	Excellent
LAKEVIEW RD	94TH LN	95TH DR	95	Excellent
LAKEVIEW RD	95TH DR	96TH AV	95	Excellent
LAKEVIEW RD	96TH AV	96TH LN	90	Excellent
LAKEVIEW RD	96TH LN	WESTBROOK PW	95	Excellent
LAKEVIEW RD	KERRY LN	PALM TREE DR	89	Excellent
LAKEVIEW RD	LAKEVIEW RD	LAKEVIEW RD	91	Excellent
LAKEVIEW RD	LAKEVIEW RD	94TH AV	93	Excellent
LAKEVIEW RD	ORAIBI DR	ORAIBI DR	90	Excellent
LAKEVIEW RD	ORAIBI DR	WESTBROOK PW	95	Excellent
LAKEVIEW RD	PALM TREE DR	ORAIBI DR	91	Excellent
LAKEVIEW RD	TOPEKA DR	KERRY LN	91	Excellent
LAKEVIEW RD	WESCOTT DR	TOPEKA DR	91	Excellent
LAKEVIEW RD	WESCOTT DR	WESCOTT DR	92	Excellent
LAKEVIEW RD	WESTBROOK PW	ROCKWOOD DR	82	Very Good
LARIAT LN	107TH DR	107TH LN	95	Excellent
LARIAT LN	67TH DR	68TH DR	64	Good
LARIAT LN	68TH LN	69TH LN	69	Good
LARIAT LN	73RD DR	74TH AV	78	Very Good
LARIAT LN	74TH AV	74TH LN	78	Very Good
LARIAT LN	83RD DR	BRILES RD	78	Very Good
LARIAT LN	BRILES RD	BRILES RD	67	Good
LARIAT LN	BRILES RD	EDGE WILD DR	78	Very Good
LARIAT LN	COYOTE DR	EOP	80	Very Good
LARIAT LN	EOP	BRILES RD	55	Fair
LARKSPUR DR	79TH AV	79TH DR	59	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
LARKSPUR DR	79TH DR	81ST AV	54	Fair
LARKSPUR DR	81ST AV	82ND DR	51	Fair
LARKSPUR DR	82ND DR	83RD AV	48	Marginal
LARKSPUR DR	83RD LN	85TH AV	71	Very Good
LARKSPUR DR	89TH AV	EOP	81	Very Good
LARKSPUR DR	EOP	72ND DR	47	Marginal
LAS PALMARITAS DR	111TH LN	112TH DR	74	Very Good
LAS PALMARITAS DR	83RD AV	83RD DR	45	Marginal
LAS PALMARITAS DR	83RD DR	85TH AV	50	Fair
LAS PALMARITAS DR	85TH AV	85TH DR	73	Very Good
LAS PALMARITAS DR	85TH DR	86TH LN	74	Very Good
LAS PALMARITAS DR	87TH DR	88TH DR	75	Very Good
LAS PALMARITAS DR	89TH AV	90TH LN	53	Fair
LAS PALMARITAS DR	95TH AV	97TH AV	48	Marginal
LAS PALMARITAS DR	97TH AV	97TH DR	82	Very Good
LAS PALMARITAS DR	97TH DR	98TH AV	79	Very Good
LAS PALMARITAS DR	98TH AV	EOP	66	Good
LAUREL LN	69TH AV	70TH AV	66	Good
LAUREL LN	70TH AV	71ST AV	67	Good
LAUREL LN	71ST AV	72ND DR	73	Very Good
LAUREL LN	72ND DR	73RD AV	72	Very Good
LAUREL LN	79TH DR	80TH AV	61	Good
LAUREL LN	80TH AV	80TH DR	56	Fair
LAUREL LN	80TH AV	80TH AV	56	Fair
LAUREL LN	80TH DR	EOP	47	Marginal
LAUREL LN	81ST AV	82ND AV	73	Very Good
LAUREL LN	83RD AV	83RD DR	59	Fair
LAUREL LN	83RD DR	85TH AV	61	Good
LAUREL LN	85TH DR	86TH LN	54	Fair
LAUREL LN	86TH LN	87TH AV	49	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
LAUREL LN	87TH DR	88TH AV	72	Very Good
LAUREL LN	88TH AV	88TH DR	62	Good
LAUREL LN	88TH DR	89TH DR	60	Good
LAUREL LN	EOP	82ND DR	48	Marginal
LAURIE LN	104TH DR	105TH AV	85	Excellent
LAURIE LN	105TH AV	105TH DR	86	Excellent
LAURIE LN	105TH DR	105TH LN	81	Very Good
LAURIE LN	105TH LN	106TH AV	79	Very Good
LAURIE LN	107TH DR	107TH LN	50	Fair
LAURIE LN	107TH LN	108TH LN	59	Fair
LAWRENCE LN	104TH AV	EOP	77	Very Good
LAWRENCE LN	105TH DR	105TH LN	76	Very Good
LAWRENCE LN	105TH LN	106TH AV	82	Very Good
LAWRENCE LN	106TH AV	106TH LN	77	Very Good
LAWRENCE LN	109TH AV	110TH AV	46	Marginal
LAWRENCE LN	112TH AV	ALICE AV	61	Good
LAWRENCE LN	85TH AV	87TH AV	59	Fair
LAWRENCE LN	87TH AV	89TH AV	60	Good
LEITH LN	71ST AV	EOP	62	Good
LEYVA LN	82ND DR	83RD AV	49	Marginal
LEYVA LN	EOP	82ND DR	62	Good
LIGHTNING LN	68TH AV	LIGHTNING LN	88	Excellent
LIGHTNING LN	LIGHTNING LN	SONORAN MTN RANCH RD	89	Excellent
LINANTHUS RD	137TH AV	137TH LN	90	Excellent
LINANTHUS RD	137TH LN	138TH AV	94	Excellent
LINCOLN ST	79TH AV	80TH AV	61	Good
LINCOLN ST	80TH AV	81ST AV	67	Good
LISBON LN	87TH AV	87TH DR	82	Very Good
LISBON LN	91ST AV	91ST LN	94	Excellent
LISBON LN	91ST LN	92ND AV	80	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
LISBON LN	91ST LN	91ST LN	83	Very Good
LOCKLAND CT	76TH LN	77TH AV	72	Very Good
LOCKLAND CT	86TH DR	86TH LN	71	Very Good
LOCKLAND CT	87TH AV	87TH DR	41	Marginal
LOCKLAND CT	87TH DR	EOP	46	Marginal
LOCKLAND CT	87TH DR	EOP	49	Marginal
LOCKLAND CT	89TH AV	LOCKLAND CT	49	Marginal
LOCKLAND CT	91ST DR	92ND DR	71	Very Good
LOCKLAND CT	EOP	LOCKLAND CT	43	Marginal
LOCKLAND CT	EOP	76TH LN	71	Very Good
LOCKLAND CT	LOCKLAND CT	90TH AV	48	Marginal
LOMA LN	103RD AV	103RD DR	95	Excellent
LOMA LN	103RD DR	104TH AV	96	Excellent
LOMA LN	104TH AV	104TH DR	91	Excellent
LOMA LN	104TH DR	LOMA LN	83	Very Good
LOMA LN	105TH DR	105TH LN	99	Excellent
LOMA LN	105TH LN	106TH AV	97	Excellent
LOMA LN	108TH DR	EOP	51	Fair
LOMA LN	109TH DR	109TH LN	71	Very Good
LOMA LN	109TH LN	110TH AV	75	Very Good
LOMA LN	110TH AV	110TH DR	66	Good
LOMA LN	110TH AV	110TH AV	73	Very Good
LOMA LN	111TH LN	112TH AV	77	Very Good
LOMA LN	87TH DR	88TH AV	77	Very Good
LOMA LN	88TH AV	88TH LN	76	Very Good
LOMA LN	LOMA LN	EOP	82	Very Good
LOMA LN	LOMA LN	105TH DR	94	Excellent
LONE CACTUS DR	106TH LN	107TH AV	76	Very Good
LONE CACTUS DR	107TH AV	107TH DR	65	Good
LONE CACTUS DR	108TH AV	109TH AV	57	Fair



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
LONE CACTUS DR	77TH LN	78TH AV	90	Excellent
LONE CACTUS DR	78TH AV	78TH DR	88	Excellent
LONE CACTUS DR	78TH DR	78TH LN	95	Excellent
LONE CACTUS DR	79TH DR	81ST AV	72	Very Good
LONE CACTUS DR	81ST AV	82ND DR	71	Very Good
LONE CACTUS DR	82ND DR	83RD AV	68	Good
LONE CACTUS DR	82ND DR	82ND DR	79	Very Good
LONE CACTUS DR	83RD AV	LONE CACTUS DR	63	Good
LONE CACTUS DR	85TH AV	86TH DR	68	Good
LONE CACTUS DR	86TH DR	87TH AV	71	Very Good
LONE CACTUS DR	87TH DR	LONE CACTUS DR	75	Very Good
LONE CACTUS DR	89TH AV	90TH LN	81	Very Good
LONE CACTUS DR	90TH LN	90TH LN	71	Very Good
LONE CACTUS DR	91ST DR	92ND AV	78	Very Good
LONE CACTUS DR	92ND AV	93RD AV	78	Very Good
LONE CACTUS DR	98TH DR	98TH LN	83	Very Good
LONE CACTUS DR	98TH LN	EOP	80	Very Good
LONE CACTUS DR	DESERT STAR LN	106TH LN	80	Very Good
LONE CACTUS DR	EOP	77TH LN	83	Very Good
LONE CACTUS DR	LONE CACTUS DR	LONE CACTUS DR	65	Good
LONE CACTUS DR	LONE CACTUS DR	85TH AV	70	Very Good
LONE CACTUS DR	LONE CACTUS DR	EOP	74	Very Good
LONE CACTUS DR	LONE CACTUS DR	88TH AV	76	Very Good
LONE MOUNTAIN PW	EOP	LONE MOUNTAIN PW	84	Very Good
LONE MOUNTAIN PW	LONE MOUNTAIN PW	LONE MOUNTAIN PW	82	Very Good
LONE MOUNTAIN PW	LONE MOUNTAIN PW	VISTANCIA BL	84	Very Good
LONE MOUNTAIN PW	LONE MOUNTAIN PW	LONE MOUNTAIN PW	84	Very Good
LONE MOUNTAIN PW	LONE MOUNTAIN PW	SUNSET POINT	84	Very Good
LONE MOUNTAIN PW	LONE MOUNTAIN PW	LONE MOUNTAIN PW	86	Excellent
LONE MOUNTAIN PW	SUNSET POINT	LONE MOUNTAIN PW	86	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
LONE MOUNTAIN RD	131ST LN	WESTLAND RD	90	Excellent
LONE MOUNTAIN RD	137TH DR	138TH AV	87	Excellent
LONE MOUNTAIN RD	138TH AV	EOP	87	Excellent
LONE MOUNTAIN RD	LONE MOUNTAIN RD	131ST LN	82	Very Good
LONE MOUNTAIN RD	LONE MOUNTAIN RD	137TH DR	91	Excellent
LONE MOUNTAIN RD	VISTANCIA BL	LONE MOUNTAIN RD	91	Excellent
LONE MOUNTAIN RD	WESTLAND RD	LONE MOUNTAIN RD	82	Very Good
LONE TREE TR	119TH LN	120TH DR	78	Very Good
LONE TREE TR	121ST AV	121ST LN	79	Very Good
LONE TREE TR	122ND DR	123RD DR	83	Very Good
LONE TREE TR	127TH AV	127TH DR	77	Very Good
LONE TREE TR	127TH DR	128TH AV	68	Good
LONE TREE TR	70TH DR	SKINNER DR	83	Very Good
LONE TREE TR	71ST AV	SONORAN MTN RANCH RD	80	Very Good
LONE TREE TR	71ST DR	72ND LN	92	Excellent
LONE TREE TR	EOP	121ST AV	70	Very Good
LONE TREE TR	SKINNER DR	71ST AV	87	Excellent
LONE TREE TR	SUNRISE POINT	126TH AV	91	Excellent
LOREN LN	GOLDEN LN	114TH AV	55	Fair
LOS GATOS DR	101ST AV	101ST DR	97	Excellent
LOS GATOS DR	101ST DR	EOP	95	Excellent
LOS GATOS DR	102ND LN	104TH AV	78	Very Good
LOS GATOS DR	104TH AV	104TH LN	69	Good
LOS GATOS DR	93RD AV	93RD DR	95	Excellent
LOS GATOS DR	93RD DR	94TH LN	94	Excellent
LOS GATOS DR	97TH LN	EOP	76	Very Good
LOS GATOS DR	99TH LN	101ST AV	96	Excellent
LOS GATOS DR	EOP	97TH LN	67	Good
LOUISE CT	EOP	85TH AV	57	Fair
LOUISE DR	104TH AV	104TH DR	79	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
LOUISE DR	104TH DR	104TH LN	83	Very Good
LOUISE DR	105TH AV	106TH LN	76	Very Good
LOUISE DR	107TH AV	107TH DR	72	Very Good
LOUISE DR	107TH DR	108TH DR	74	Very Good
LOUISE DR	108TH DR	109TH AV	78	Very Good
LOUISE DR	76TH LN	78TH AV	75	Very Good
LOUISE DR	79TH AV	80TH AV	77	Very Good
LOUISE DR	80TH DR	81ST DR	69	Good
LOUISE DR	93RD AV	94TH AV	93	Excellent
LOUISE DR	94TH AV	EOP	96	Excellent
LOUISE DR	97TH DR	97TH GL	96	Excellent
LOUISE DR	97TH GL	EOP	95	Excellent
LOUISE DR	98TH LN	100TH AV	80	Very Good
LOUISE DR	HILLCREST BL	79TH AV	74	Very Good
LOWDEN RD	126TH DR	SUNRISE POINT	89	Excellent
LOWDEN RD	127TH AV	128TH AV	81	Very Good
LOWDEN RD	CHUCKS AV	126TH DR	72	Very Good
LOWDEN RD	SUNRISE POINT	127TH AV	85	Excellent
LUDLOW DR	77TH AV	78TH AV	70	Very Good
LUDLOW DR	78TH DR	79TH AV	72	Very Good
LUDLOW DR	90TH DR	90TH LN	76	Very Good
LUDLOW DR	90TH LN	90TH LN	86	Excellent
LUDLOW DR	91ST LN	92ND AV	95	Excellent
LUDLOW DR	EOP	LUDLOW DR	82	Very Good
LUDLOW DR	EOP	83RD AV	83	Very Good
LUDLOW DR	LUDLOW DR	RIO VISTA BL	73	Very Good
MADISON ST	82ND AV	83RD AV	41	Marginal
MADISON ST	83RD AV	84TH AV	43	Marginal
MADISON ST	84TH AV	85TH AV	58	Fair
MADISON ST	87TH AV	87TH DR	33	Poor

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MADISON ST	87TH DR	87TH LN	45	Marginal
MADISON ST	87TH LN	88TH DR	43	Marginal
MADISON ST	88TH DR	89TH AV	44	Marginal
MADISON ST	GRAND AV	82ND AV	34	Poor
MALAPAI DR	85TH DR	86TH LN	76	Very Good
MALAPAI DR	89TH AV	90TH LN	53	Fair
MANZANITA DR	108TH LN	109TH AV	57	Fair
MANZANITA DR	109TH DR	109TH LN	74	Very Good
MANZANITA DR	109TH LN	110TH AV	76	Very Good
MANZANITA DR	110TH AV	110TH DR	74	Very Good
MANZANITA DR	111TH LN	112TH AV	76	Very Good
MANZANITA DR	87TH AV	87TH DR	80	Very Good
MANZANITA DR	87TH DR	88TH AV	78	Very Good
MANZANITA DR	88TH AV	88TH LN	81	Very Good
MANZANITA DR	88TH LN	89TH AV	83	Very Good
MANZANITA DR	EOP	108TH LN	60	Good
MARCO POLO RD	109TH AV	EOP	66	Good
MARCO POLO RD	82ND AV	EOP	88	Excellent
MARCO POLO RD	83RD DR	84TH AV	67	Good
MARCO POLO RD	84TH AV	84TH DR	64	Good
MARCO POLO RD	84TH LN	85TH AV	72	Very Good
MARCO POLO RD	85TH AV	85TH DR	74	Very Good
MARCO POLO RD	85TH DR	86TH AV	65	Good
MARCO POLO RD	90TH AV	90TH DR	60	Good
MARCO POLO RD	94TH AV	94TH DR	76	Very Good
MARCO POLO RD	97TH DR	EDGEWATER RD	82	Very Good
MARCO POLO RD	98TH AV	98TH LN	74	Very Good
MARCO POLO RD	EDGEWATER RD	98TH AV	75	Very Good
MARCO POLO RD	EOP	ESCUDA DR	68	Good
MARCO POLO RD	EOP	87TH DR	68	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MARCO POLO RD	EOP	110TH LN	69	Good
MARCO POLO RD	ESCUDA DR	97TH DR	72	Very Good
MARCO POLO RD	ORAIBI DR	TONTO LN	87	Excellent
MARCO POLO RD	TONTO LN	82ND AV	90	Excellent
MARCONI AV	75TH DR	76TH AV	87	Excellent
MARCONI AV	76TH LN	77TH AV	72	Very Good
MARCONI AV	86TH DR	86TH LN	75	Very Good
MARCONI AV	86TH LN	87TH AV	72	Very Good
MARCONI AV	87TH AV	87TH DR	51	Fair
MARCONI AV	87TH DR	88TH AV	57	Fair
MARCONI AV	88TH AV	88TH DR	56	Fair
MARCONI AV	89TH AV	89TH DR	56	Fair
MARCONI AV	89TH DR	91ST AV	58	Fair
MARCONI AV	91ST AV	91ST DR	74	Very Good
MARCONI AV	91ST DR	92ND DR	72	Very Good
MARINERS WY	83RD AV	ARROWHEAD FOUNTAINS CENTER DR	73	Very Good
MARK LN	DINERO RD	MARK LN	73	Very Good
MARK LN	MARK LN	DINERO RD	77	Very Good
MARKET ST	COTTON CROSSING	PEORIA AV	74	Very Good
MARKET ST	GOLD DUST AV	COTTON CROSSING	84	Very Good
MARTHA WY	79TH LN	80TH LN	78	Very Good
MARY ANN DR	79TH AV	80TH AV	73	Very Good
MARY ANN DR	80TH DR	80TH LN	76	Very Good
MARY ANN DR	80TH LN	81ST AV	82	Very Good
MARY ANN DR	81ST DR	81ST LN	70	Very Good
MARY ANN DR	83RD DR	84TH AV	80	Very Good
MARY ANN DR	84TH AV	FLETCHER WY	82	Very Good
MARY ANN DR	86TH DR	86TH LN	82	Very Good
MARY ANN DR	87TH AV	87TH DR	69	Good
MARY ANN DR	87TH DR	87TH LN	78	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MARY ANN DR	87TH LN	88TH DR	69	Good
MARY ANN DR	88TH DR	88TH LN	74	Very Good
MARY ANN DR	89TH DR	90TH AV	79	Very Good
MARY ANN DR	90TH AV	90TH LN	74	Very Good
MARY ANN DR	91ST AV	91ST DR	82	Very Good
MARY ANN DR	91ST DR	92ND LN	78	Very Good
MARY ANN DR	92ND LN	93RD AV	83	Very Good
MARY ANN DR	93RD AV	93RD DR	89	Excellent
MARY ANN DR	93RD DR	93RD LN	90	Excellent
MARY ANN DR	94TH AV	94TH LN	74	Very Good
MARY ANN DR	94TH AV	94TH AV	76	Very Good
MARY ANN DR	95TH DR	96TH LN	78	Very Good
MARY ANN DR	FLETCHER WY	86TH DR	81	Very Good
MARY JANE LN	74TH DR	EOP	82	Very Good
MARY JANE LN	75TH LN	76TH AV	78	Very Good
MARY JANE LN	76TH AV	77TH AV	77	Very Good
MARY JANE LN	77TH AV	78TH AV	72	Very Good
MARY JANE LN	EOP	74TH DR	74	Very Good
MARY JANE LN	EOP	75TH LN	79	Very Good
MAUI LN	75TH DR	76TH LN	58	Fair
MAUI LN	77TH DR	78TH LN	76	Very Good
MAUI LN	85TH AV	85TH DR	74	Very Good
MAUI LN	87TH DR	87TH LN	43	Marginal
MAUI LN	87TH LN	88TH AV	57	Fair
MAUI LN	88TH AV	88TH LN	70	Very Good
MAUI LN	89TH AV	90TH AV	96	Excellent
MAUI LN	90TH DR	91ST AV	85	Excellent
MAUI LN	91ST AV	91ST LN	92	Excellent
MAUI LN	91ST LN	92ND AV	81	Very Good
MAUNA LOA LN	75TH DR	76TH LN	59	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MAUNA LOA LN	91ST AV	91ST LN	90	Excellent
MAUNA LOA LN	91ST LN	92ND AV	91	Excellent
MAUNA LOA LN	EOP	85TH DR	74	Very Good
MAURO LN	86TH AV	86TH LN	72	Very Good
MAURO LN	86TH LN	87TH AV	75	Very Good
MAYA DR	83RD DR	83RD LN	77	Very Good
MAYA DR	83RD LN	83RD GL	70	Very Good
MAYA DR	84TH AV	84TH DR	81	Very Good
MAYA DR	84TH DR	84TH LN	76	Very Good
MAYA DR	84TH LN	85TH DR	82	Very Good
MAYA DR	85TH DR	85TH LN	86	Excellent
MAYA DR	85TH LN	ANDREA DR	94	Excellent
MAYA WY	100TH LN	EOP	95	Excellent
MAYA WY	87TH DR	87TH LN	94	Excellent
MAYA WY	87TH LN	88TH DR	88	Excellent
MAYA WY	88TH DR	88TH LN	78	Very Good
MAYA WY	88TH LN	89TH DR	83	Very Good
MAYA WY	89TH DR	BLACK ROCK BL	86	Excellent
MAYBERRY TR	69TH AV	69TH DR	83	Very Good
MAYBERRY TR	69TH DR	SMOKEY LN	86	Excellent
MAYBERRY TR	69TH LN	70TH AV	87	Excellent
MAYBERRY TR	70TH AV	70TH LN	85	Excellent
MAYBERRY TR	SMOKEY LN	69TH LN	83	Very Good
MAZATZAL DR	120TH DR	121ST LN	82	Very Good
MAZATZAL DR	120TH DR	120TH DR	95	Excellent
MAZATZAL DR	68TH DR	68TH LN	97	Excellent
MAZATZAL DR	68TH LN	69TH DR	93	Excellent
MAZATZAL DR	LIGHTNING LN	68TH DR	91	Excellent
MCRAE WY	84TH DR	ROSE PILAR CT	65	Good
MCRAE WY	86TH DR	ROCKWOOD DR	52	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MCRAE WY	94TH AV	MCRAE WY	88	Excellent
MCRAE WY	MCRAE WY	EOP	70	Very Good
MCRAE WY	MCRAE WY	95TH DR	80	Very Good
MCRAE WY	ROCKWOOD DR	98TH LN	69	Good
MCRAE WY	ROSE PILAR CT	85TH LN	62	Good
MEADOW DR	83RD DR	84TH AV	61	Good
MEADOW DR	86TH AV	GREENBRIAN DR	59	Fair
MEADOW DR	87TH AV	87TH LN	59	Fair
MEADOW DR	87TH LN	89TH AV	62	Good
MEADOW DR	GREENBRIAN DR	87TH AV	54	Fair
MELINDA LN	107TH AV	107TH DR	73	Very Good
MELINDA LN	107TH DR	108TH AV	76	Very Good
MELINDA LN	108TH AV	109TH AV	63	Good
MELINDA LN	78TH LN	GERALDINE DR	79	Very Good
MELINDA LN	79TH DR	80TH DR	77	Very Good
MELINDA LN	80TH DR	EOP	63	Good
MELINDA LN	81ST AV	81ST DR	66	Good
MELINDA LN	81ST DR	82ND DR	74	Very Good
MELINDA LN	82ND DR	82ND LN	78	Very Good
MELINDA LN	85TH DR	86TH LN	72	Very Good
MELINDA LN	87TH AV	87TH DR	74	Very Good
MELINDA LN	87TH DR	88TH AV	78	Very Good
MELINDA LN	88TH AV	88TH LN	81	Very Good
MELINDA LN	89TH AV	89TH DR	75	Very Good
MELINDA LN	89TH DR	MELINDA LN	82	Very Good
MELINDA LN	90TH AV	90TH LN	75	Very Good
MELINDA LN	91ST DR	92ND AV	80	Very Good
MELINDA LN	92ND AV	92ND LN	78	Very Good
MELINDA LN	94TH AV	94TH LN	75	Very Good
MELINDA LN	94TH LN	95TH AV	69	Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MELINDA LN	98TH AV	98TH LN	80	Very Good
MELINDA LN	98TH LN	EOP	80	Very Good
MELINDA LN	DESERT STAR LN	106TH LN	74	Very Good
MELINDA LN	EOP	94TH AV	66	Good
MELINDA LN	EOP	85TH AV	68	Good
MELINDA LN	MELINDA LN	EOP	72	Very Good
MELINDA LN	MELINDA LN	90TH AV	76	Very Good
MENADOTA DR	91ST DR	91ST LN	74	Very Good
MENADOTA DR	95TH DR	97TH AV	78	Very Good
MENADOTA DR	98TH AV	98TH LN	74	Very Good
MENADOTA DR	EOP	95TH DR	73	Very Good
MERCER LN	71ST AV	72ND AV	76	Very Good
MERCER LN	72ND AV	72ND DR	75	Very Good
MERCER LN	73RD DR	75TH FR	68	Good
MERCER LN	76TH AV	76TH DR	58	Fair
MERCER LN	76TH DR	77TH AV	51	Fair
MERCER LN	79TH AV	EOP	53	Fair
MERCER LN	88TH AV	88TH DR	49	Marginal
MERCER LN	EOP	75TH DR	52	Fair
MERCER LN	EOP	88TH AV	57	Fair
MESCAL ST	71ST AV	71ST DR	72	Very Good
MESCAL ST	71ST DR	72ND DR	75	Very Good
MESCAL ST	73RD AV	74TH AV	97	Excellent
MESCAL ST	74TH AV	75TH FR	94	Excellent
MESCAL ST	75TH DR	76TH AV	62	Good
MESCAL ST	76TH AV	76TH DR	59	Fair
MESCAL ST	77TH DR	78TH DR	56	Fair
MESCAL ST	78TH DR	79TH AV	61	Good
MESCAL ST	79TH DR	80TH DR	64	Good
MESCAL ST	80TH DR	81ST AV	66	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MESCAL ST	81ST AV	81ST DR	60	Good
MESCAL ST	81ST DR	82ND AV	62	Good
MESCAL ST	88TH AV	88TH DR	50	Fair
MESCAL ST	91ST AV	91ST DR	77	Very Good
MESCAL ST	91ST DR	92ND AV	86	Excellent
MESCAL ST	92ND AV	92ND DR	79	Very Good
MESCAL ST	92ND DR	93RD AV	79	Very Good
MESCAL ST	93RD AV	93RD AV	79	Very Good
MESCAL ST	EOP	77TH AV	51	Fair
MESCAL ST	EOP	75TH DR	55	Fair
MESCAL ST	EOP	88TH AV	57	Fair
MICHAEL DR	MICHAEL DR	EOP	71	Very Good
MICHAEL DR	MICHAEL DR	109TH AV	75	Very Good
MICHAEL DR	PIERSON RD	MICHAEL DR	83	Very Good
MICHELLE DR	83RD DR	83RD LN	72	Very Good
MICHELLE DR	87TH DR	88TH AV	69	Good
MICHELLE DR	88TH DR	89TH AV	70	Very Good
MICHELLE DR	89TH DR	89TH LN	73	Very Good
MICHELLE DR	89TH LN	EOP	86	Excellent
MICHELLE DR	91ST DR	92ND LN	70	Very Good
MILTON DR	123RD DR	MILTON DR	81	Very Good
MILTON DR	123RD LN	124TH DR	77	Very Good
MILTON DR	124TH DR	125TH AV	80	Very Good
MILTON DR	125TH AV	EOP	76	Very Good
MILTON DR	127TH DR	128TH LN	78	Very Good
MILTON DR	71ST AV	71ST LN	79	Very Good
MILTON DR	EOP	127TH DR	77	Very Good
MILTON DR	MILTON DR	123RD LN	85	Excellent
MINE TR	91ST DR	92ND DR	78	Very Good
MINE TR	92ND DR	92ND LN	84	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MINE TR	92ND LN	EOP	67	Good
MINER TR	119TH LN	WESTWARD SKIES DR	96	Excellent
MINER TR	125TH DR	125TH LN	75	Very Good
MINER TR	125TH LN	126TH LN	79	Very Good
MINER TR	67TH AV	67TH DR	78	Very Good
MINER TR	67TH DR	67TH LN	76	Very Good
MINER TR	67TH LN	68TH AV	67	Good
MINER TR	70TH AV	70TH LN	97	Excellent
MINER TR	71ST DR	72ND LN	90	Excellent
MINER TR	CHALFEN BL	71ST DR	86	Excellent
MISSION LN	70TH DR	71ST AV	66	Good
MISSION LN	74TH DR	75TH AV	76	Very Good
MISSION LN	79TH DR	80TH AV	75	Very Good
MISSION LN	80TH AV	80TH LN	75	Very Good
MISSION LN	80TH LN	81ST AV	79	Very Good
MISSION LN	81ST AV	82ND LN	73	Very Good
MISSION LN	84TH AV	85TH AV	61	Good
MISSION LN	85TH DR	86TH AV	78	Very Good
MISSION LN	86TH AV	86TH LN	74	Very Good
MISSION LN	89TH AV	EOP	45	Marginal
MISSION LN	92ND DR	93RD AV	67	Good
MISSION LN	93RD AV	94TH AV	76	Very Good
MISSION LN	94TH AV	95TH AV	91	Excellent
MISSION LN	95TH AV	95TH DR	62	Good
MISSION LN	95TH DR	95TH LN	60	Good
MISSION LN	95TH LN	96TH AV	61	Good
MISSION LN	96TH AV	97TH AV	61	Good
MISSION LN	EOP	89TH AV	47	Marginal
MISSION LN	EOP	70TH DR	52	Fair
MISSION LN	EOP	79TH DR	74	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	74TH DR	75	Very Good
MOBILE AV	92ND DR	EOP	91	Excellent
MOBILE AV	SCOTLAND AV	92ND DR	88	Excellent
MOHAWK LN	100TH DR	100TH LN	73	Very Good
MOHAWK LN	100TH LN	101ST AV	72	Very Good
MOHAWK LN	101ST AV	LAKE PLEASANT RD	50	Fair
MOHAWK LN	102ND LN	103RD AV	62	Good
MOHAWK LN	103RD AV	103RD DR	78	Very Good
MOHAWK LN	103RD DR	103RD LN	71	Very Good
MOHAWK LN	103RD LN	104TH AV	72	Very Good
MOHAWK LN	104TH AV	104TH DR	67	Good
MOHAWK LN	105TH AV	106TH LN	74	Very Good
MOHAWK LN	107TH DR	VENTANA DR	78	Very Good
MOHAWK LN	109TH AV	109TH DR	54	Fair
MOHAWK LN	85TH DR	86TH DR	77	Very Good
MOHAWK LN	86TH DR	86TH LN	73	Very Good
MOHAWK LN	97TH AV	98TH AV	74	Very Good
MOHAWK LN	98TH AV	98TH LN	69	Good
MOHAWK LN	98TH LN	99TH AV	62	Good
MOHAWK LN	99TH DR	100TH DR	68	Good
MOHAWK LN	VENTANA DR	109TH AV	56	Fair
MOHAWK LN	VENTANA DR	EOP	60	Good
MOLLY LN	83RD DR	83RD GL	77	Very Good
MOLLY LN	90TH AV	90TH AV	81	Very Good
MOLLY LN	90TH AV	90TH LN	81	Very Good
MOLLY LN	91ST DR	93RD DR	94	Excellent
MOLLY LN	EOP	EOP	95	Excellent
MONONA LN	84TH DR	85TH DR	80	Very Good
MONONA LN	85TH DR	85TH LN	76	Very Good
MONONA LN	85TH LN	86TH AV	83	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MONONA LN	86TH AV	86TH DR	75	Very Good
MONROE ST	82ND AV	83RD AV	76	Very Good
MONROE ST	83RD AV	84TH AV	68	Good
MONROE ST	84TH AV	85TH AV	77	Very Good
MONROE ST	85TH AV	86TH AV	47	Marginal
MONROE ST	86TH AV	87TH AV	55	Fair
MONROE ST	87TH AV	87TH DR	41	Marginal
MONROE ST	87TH DR	87TH LN	45	Marginal
MONROE ST	87TH LN	88TH DR	43	Marginal
MONROE ST	88TH DR	89TH AV	40	Marginal
MONROE ST	89TH AV	90TH AV	43	Marginal
MONROE ST	90TH AV	90TH DR	50	Fair
MONROE ST	90TH DR	91ST AV	36	Poor
MONROE ST	92ND DR	93RD DR	68	Good
MONROE ST	93RD DR	94TH LN	56	Fair
MONROE ST	93RD DR	93RD DR	65	Good
MONROE ST	94TH LN	95TH AV	46	Marginal
MONROE ST	GRAND AV	82ND AV	85	Excellent
MONTE LINDO	87TH DR	88TH DR	60	Good
MONTE LINDO	89TH AV	89TH DR	61	Good
MONTE LINDO	89TH DR	90TH AV	55	Fair
MONTE LINDO	90TH AV	90TH DR	63	Good
MONTE LINDO	90TH DR	91ST AV	64	Good
MONTE LINDO	EOP	EOP	79	Very Good
MONTE LINDO LN	PASEO VERDE LN	PASEO LAREDO LN	83	Very Good
MONTGOMERY RD	123RD LN	125TH DR	82	Very Good
MONTGOMERY RD	125TH DR	125TH DR	84	Very Good
MORNING VISTA DR	125TH DR	125TH LN	79	Very Good
MORNING VISTA DR	125TH LN	126TH LN	77	Very Good
MORNING VISTA DR	68TH AV	BAILEY LN	94	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MORNING VISTA DR	68TH LN	69TH AV	96	Excellent
MORNING VISTA DR	69TH AV	SONORAN MTN RANCH RD	87	Excellent
MORNING VISTA DR	BAILEY LN	SMOKEY LN	95	Excellent
MORNING VISTA DR	SMOKEY LN	68TH LN	96	Excellent
MORNING VISTA DR	SONORAN MTN RANCH RD	71ST LN	84	Very Good
MORNINGSIDE DR	83RD DR	EOP	55	Fair
MORNINGSIDE DR	88TH DR	89TH AV	64	Good
MORROW DR	83RD LN	MORROW DR	76	Very Good
MORROW DR	89TH AV	89TH DR	69	Good
MORROW DR	89TH DR	89TH LN	71	Very Good
MORROW DR	94TH AV	94TH LN	94	Excellent
MORROW DR	94TH LN	95TH AV	95	Excellent
MORROW DR	96TH AV	EOP	95	Excellent
MORROW DR	EOP	87TH AV	37	Poor
MORROW DR	MORROW DR	EOP	58	Fair
MORROW DR	MORROW DR	EOP	69	Good
MOUNTAIN VIEW RD	67TH DR	69TH AV	63	Good
MOUNTAIN VIEW RD	69TH AV	71ST AV	59	Fair
MOUNTAIN VIEW RD	71ST AV	73RD AV	59	Fair
MOUNTAIN VIEW RD	73RD AV	73RD AV	61	Good
MOUNTAIN VIEW RD	73RD AV	74TH DR	61	Good
MOUNTAIN VIEW RD	74TH DR	75TH AV	58	Fair
MOUNTAIN VIEW RD	76TH DR	77TH AV	69	Good
MOUNTAIN VIEW RD	77TH AV	79TH AV	72	Very Good
MOUNTAIN VIEW RD	81ST AV	MOUNTAIN VIEW RD	87	Excellent
MOUNTAIN VIEW RD	83RD AV	MOUNTAIN VIEW RD	67	Good
MOUNTAIN VIEW RD	85TH AV	86TH AV	75	Very Good
MOUNTAIN VIEW RD	86TH AV	87TH AV	79	Very Good
MOUNTAIN VIEW RD	87TH AV	89TH AV	64	Good
MOUNTAIN VIEW RD	89TH AV	90TH LN	77	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
MOUNTAIN VIEW RD	90TH LN	91ST AV	75	Very Good
MOUNTAIN VIEW RD	92ND DR	94TH AV	72	Very Good
MOUNTAIN VIEW RD	95TH AV	97TH AV	61	Good
MOUNTAIN VIEW RD	97TH AV	97TH LN	84	Very Good
MOUNTAIN VIEW RD	EOP	MOUNTAIN VIEW RD	55	Fair
MOUNTAIN VIEW RD	EOP	67TH DR	73	Very Good
MOUNTAIN VIEW RD	MOUNTAIN VIEW RD	76TH DR	64	Good
MOUNTAIN VIEW RD	MOUNTAIN VIEW RD	85TH AV	73	Very Good
MOUNTAIN VIEW RD	MOUNTAIN VIEW RD	83RD AV	78	Very Good
NADINE WY	119TH LN	120TH LN	78	Very Good
NADINE WY	126TH AV	126TH DR	89	Excellent
NADINE WY	126TH DR	126TH LN	87	Excellent
NADINE WY	126TH LN	127TH LN	79	Very Good
NADINE WY	68TH AV	68TH DR	96	Excellent
NADINE WY	68TH DR	SMOKEY LN	94	Excellent
NADINE WY	70TH LN	SONORAN MTN RANCH RD	83	Very Good
NADINE WY	EOP	71ST LN	74	Very Good
NADINE WY	EOP	119TH LN	78	Very Good
NADINE WY	SUNRISE POINT	125TH DR	81	Very Good
NEW RIVER RD	NEW RIVER RD	EOP	62	Good
NEW RIVER RD	SR74	NEW RIVER RD	82	Very Good
NORTH LN	69TH AV	NORTH LN	68	Good
NORTH LN	71ST AV	72ND AV	68	Good
NORTH LN	72ND AV	73RD AV	65	Good
NORTH LN	77TH AV	EOP	35	Poor
NORTH LN	95TH AV	96TH AV	56	Fair
NORTH LN	96TH AV	EOP	60	Good
NORTH LN	EOP	77TH AV	43	Marginal
NORTH LN	EOP	73RD DR	54	Fair
NORTH LN	NORTH LN	EOP	50	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
NORTH LN	NORTH LN	EOP	50	Fair
NORTH LN	NORTH LN	EOP	53	Fair
NORTH LN	NORTH LN	71ST AV	60	Good
NORTH LN	NORTH LN	NORTH LN	66	Good
NORTH LN	NORTH LN	NORTH LN	66	Good
NORTHERN AV	103RD AV	104TH DR	54	Fair
NORTHERN AV	104TH DR	106TH AV	47	Marginal
NORTHERN AV	106TH AV	107TH AV	48	Marginal
NORTHERN AV	107TH AV	108TH DR	65	Good
NORTHERN AV	108TH DR	NORTHERN AV	59	Fair
NORTHERN AV	109TH AV	NORTHERN AV	64	Good
NORTHERN AV	110TH AV	111TH AV	56	Fair
NORTHERN AV	111TH AV	112TH AV	58	Fair
NORTHERN AV	112TH AV	EOP	57	Fair
NORTHERN AV	75TH AV	NORTHERN AV	65	Good
NORTHERN AV	87TH AV	89TH AV	72	Very Good
NORTHERN AV	89TH AV	NORTHERN AV	59	Fair
NORTHERN AV	91ST AV	NORTHERN AV	60	Good
NORTHERN AV	99TH AV	NORTHERN AV	44	Marginal
NORTHERN AV	EOP	75TH AV	77	Very Good
NORTHERN AV	NORTHERN AV	103RD AV	49	Marginal
NORTHERN AV	NORTHERN AV	99TH AV	62	Good
NORTHERN AV	NORTHERN AV	109TH AV	64	Good
NORTHERN AV	NORTHERN AV	91ST AV	65	Good
NORTHERN AV	NORTHERN AV	NORTHERN AV	66	Good
NORTHERN AV	NORTHERN AV	87TH AV	67	Good
NORTHERN AV	NORTHERN AV	110TH AV	68	Good
NORTHERN AV	NORTHERN AV	NORTHERN AV	76	Very Good
NOSEAN RD	103RD DR	106TH DR	97	Excellent
NOSEAN RD	106TH DR	EOP	94	Excellent



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
NOSEAN RD	108TH AV	108TH LN	96	Excellent
OBERLIN WY	SKIPPING ROCK RD	EOP	96	Excellent
OCOTILLA LN	67TH LN	68TH LN	73	Very Good
OLIVE AV	69TH AV	71ST AV	66	Good
OLIVE AV	71ST AV	OLIVE AVE FRONTAGE RD	69	Good
OLIVE AV	78TH AV	79TH AV	66	Good
OLIVE AV	79TH AV	80TH AV	63	Good
OLIVE AV	80TH AV	81ST AV	64	Good
OLIVE AV	81ST AV	83RD AV	62	Good
OLIVE AV	83RD AV	85TH AV	61	Good
OLIVE AV	85TH AV	87TH AV	68	Good
OLIVE AV	87TH AV	88TH AV	63	Good
OLIVE AV	88TH AV	89TH AV	67	Good
OLIVE AV	89TH AV	OLIVE AV	70	Very Good
OLIVE AV	91ST AV	OLIVE AV	64	Good
OLIVE AV	93RD AV	94TH AV	72	Very Good
OLIVE AV	94TH AV	95TH AV	76	Very Good
OLIVE AV	95TH AV	97TH AV	72	Very Good
OLIVE AV	97TH AV	99TH AV	72	Very Good
OLIVE AV	99TH AV	OLIVE AV	70	Very Good
OLIVE AV	EOP	OLIVE AV	65	Good
OLIVE AV	OLIVE AV	69TH AV	62	Good
OLIVE AV	OLIVE AV	78TH AV	63	Good
OLIVE AV	OLIVE AV	91ST AV	67	Good
OLIVE AV	OLIVE AV	EOP	74	Very Good
OLIVE AV	OLIVE AV	93RD AV	75	Very Good
OLIVE AV	OLIVE AVE FRONTAGE RD	OLIVE AV	73	Very Good
OLIVE AVE FRONTAGE RD	73RD AV	OLIVE AV	77	Very Good
OLIVE AVE FRONTAGE RD	78TH AV	GRAND AV	66	Good
OLIVE AVE FRONTAGE RD	GRAND AV	OLIVE AVE FRONTAGE RD	72	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
OLIVE AVE FRONTAGE RD	OLIVE AVE FRONTAGE RD	OLIVE AV	72	Very Good
OLIVE AVE FRONTAGE RD	OLIVE AVE FRONTAGE RD	73RD AV	75	Very Good
ORAIBI DR	108TH LN	109TH AV	63	Good
ORAIBI DR	110TH DR	110TH LN	70	Very Good
ORAIBI DR	110TH LN	111TH AV	73	Very Good
ORAIBI DR	82ND AV	83RD AV	73	Very Good
ORAIBI DR	83RD DR	83RD LN	69	Good
ORAIBI DR	83RD LN	84TH AV	59	Fair
ORAIBI DR	84TH AV	WESTBROOK DR	57	Fair
ORAIBI DR	91ST DR	91ST LN	67	Good
ORAIBI DR	91ST LN	LAKEVIEW RD	60	Good
ORAIBI DR	92ND AV	93RD DR	72	Very Good
ORAIBI DR	98TH DR	EOP	96	Excellent
ORAIBI DR	EOP	85TH DR	51	Fair
ORAIBI DR	EOP	91ST DR	66	Good
ORAIBI DR	LAKEVIEW RD	92ND AV	73	Very Good
ORAIBI DR	MARCO POLO RD	82ND AV	79	Very Good
ORCHID LN	104TH AV	SELDON LN	84	Very Good
ORCHID LN	112TH AV	114TH AV	64	Good
ORCHID LN	83RD DR	84TH DR	52	Fair
ORCHID LN	84TH DR	85TH AV	35	Poor
ORCHID LN	87TH AV	89TH AV	54	Fair
ORCHID LN	95TH DR	EOP	80	Very Good
ORCHID LN	EOP	96TH LN	77	Very Good
ORCHID LN	SELDON LN	106TH LN	83	Very Good
PALM TREE DR	107TH AV	PIERSON RD	79	Very Good
PALM TREE DR	91ST DR	91ST DR	66	Good
PALM TREE DR	91ST DR	LAKEVIEW RD	72	Very Good
PALM TREE DR	PIERSON RD	109TH AV	69	Good
PALMER DR	92ND DR	PALMER DR	68	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
PALMER DR	93RD AV	94TH LN	69	Good
PALMER DR	EOP	PALMER DR	62	Good
PALMER DR	PALMER DR	93RD AV	77	Very Good
PALO BREA LN	123RD LN	125TH AV	77	Very Good
PALO BREA LN	125TH AV	125TH DR	83	Very Good
PALO BREA LN	125TH DR	SUNRISE POINT	87	Excellent
PALO BREA LN	68TH AV	68TH LN	89	Excellent
PALO BREA LN	68TH LN	69TH AV	75	Very Good
PALO BREA LN	EOP	128TH LN	73	Very Good
PALO VERDE AV	67TH DR	67TH LN	73	Very Good
PALO VERDE AV	67TH LN	68TH DR	76	Very Good
PALO VERDE AV	68TH DR	68TH LN	72	Very Good
PALO VERDE AV	69TH AV	69TH DR	57	Fair
PALO VERDE AV	69TH DR	70TH DR	61	Good
PALO VERDE AV	70TH DR	71ST AV	58	Fair
PALO VERDE AV	71ST AV	72ND AV	59	Fair
PALO VERDE AV	72ND AV	PALO VERDE AV	55	Fair
PALO VERDE AV	85TH DR	86TH LN	77	Very Good
PALO VERDE AV	88TH DR	89TH AV	54	Fair
PALO VERDE AV	89TH AV	90TH LN	44	Marginal
PALO VERDE AV	90TH LN	91ST AV	73	Very Good
PALO VERDE AV	EOP	67TH DR	56	Fair
PALO VERDE AV	PALO VERDE AV	EOP	45	Marginal
PALO VERDE AV	PALO VERDE AV	73RD AV	58	Fair
PAMELA LN	81ST AV	82ND AV	71	Very Good
PAMELA LN	EOP	82ND DR	47	Marginal
PARADISE DR	69TH AV	70TH AV	73	Very Good
PARADISE DR	71ST AV	72ND DR	73	Very Good
PARADISE DR	72ND DR	73RD AV	75	Very Good
PARADISE DR	76TH DR	76TH LN	56	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
PARADISE DR	77TH DR	78TH DR	62	Good
PARADISE DR	79TH DR	79TH LN	60	Good
PARADISE DR	79TH LN	80TH DR	64	Good
PARADISE DR	80TH DR	81ST AV	53	Fair
PARADISE DR	80TH DR	80TH DR	56	Fair
PARADISE DR	83RD DR	85TH AV	63	Good
PARADISE DR	85TH DR	86TH LN	65	Good
PARADISE DR	86TH LN	87TH AV	64	Good
PARADISE DR	87TH AV	87TH DR	71	Very Good
PARADISE DR	87TH DR	88TH AV	68	Good
PARADISE DR	88TH AV	89TH DR	67	Good
PARADISE LN	75TH AV	77TH AV	64	Good
PARADISE LN	77TH AV	PADRES WY	67	Good
PARADISE LN	83RD AV	ARROWHEAD FOUNTAINS CENTER DR	60	Good
PARADISE LN	86TH AV	86TH DR	60	Good
PARADISE LN	86TH DR	86TH LN	61	Good
PARADISE LN	86TH LN	87TH AV	51	Fair
PARADISE LN	87TH AV	87TH DR	51	Fair
PARADISE LN	87TH DR	88TH AV	55	Fair
PARADISE LN	88TH AV	89TH AV	57	Fair
PARADISE LN	89TH AV	90TH AV	53	Fair
PARADISE LN	90TH AV	91ST AV	58	Fair
PARADISE LN	91ST DR	92ND DR	68	Good
PARADISE LN	PADRES WY	STADIUM WY	75	Very Good
PARADISE LN	STADIUM WY	83RD AV	72	Very Good
PASARO DR	127TH AV	128TH AV	79	Very Good
PASEO LAREDO LN	PLANADA LN	MONTE LINDO LN	83	Very Good
PASEO LAREDO LN	SALSA LN	PLANADA LN	83	Very Good
PASEO LAREDO LN	VILLA CHULA LN	SALSA LN	80	Very Good
PASEO VERDE LN	PLANADA LN	MONTE LINDO LN	83	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
PASEO VERDE LN	VILLA CHULA LN	PLANADA LN	81	Very Good
PASO TR	107TH DR	107TH LN	94	Excellent
PASO TR	107TH LN	108TH AV	93	Excellent
PASO TR	67TH DR	67TH LN	65	Good
PASO TR	67TH LN	68TH AV	69	Good
PASO TR	68TH DR	68TH LN	71	Very Good
PASO TR	68TH LN	69TH AV	76	Very Good
PASO TR	69TH AV	69TH LN	74	Very Good
PASO TR	71ST DR	71ST LN	70	Very Good
PASO TR	71ST LN	72ND AV	64	Good
PASO TR	72ND AV	73RD DR	61	Good
PASO TR	73RD DR	73RD LN	70	Very Good
PASO TR	73RD LN	74TH AV	71	Very Good
PASO TR	74TH DR	EOP	92	Excellent
PASO TR	83RD LN	EDGE WILD DR	85	Excellent
PASO TR	EDGE WILD DR	84TH LN	84	Very Good
PASO TR	TERRAMAR BL	71ST DR	53	Fair
PATRICK LN	100TH AV	101ST AV	97	Excellent
PATRICK LN	101ST AV	EOP	95	Excellent
PATRICK LN	102ND AV	EOP	81	Very Good
PATRICK LN	104TH AV	104TH LN	75	Very Good
PATRICK LN	105TH DR	106TH AV	72	Very Good
PATRICK LN	106TH AV	106TH LN	72	Very Good
PATRICK LN	79TH AV	81ST AV	79	Very Good
PATRICK LN	81ST AV	83RD AV	58	Fair
PATRICK LN	89TH AV	90TH DR	58	Fair
PATRICK LN	99TH AV	100TH AV	94	Excellent
PATRICK LN	EOP	102ND AV	71	Very Good
PATRICK LN	EOP	103RD AV	73	Very Good
PEAK VIEW RD	120TH DR	EOP	94	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
PEAK VIEW RD	68TH LN	69TH AV	86	Excellent
PEAK VIEW RD	69TH AV	69TH DR	88	Excellent
PEAK VIEW RD	69TH DR	70TH AV	85	Excellent
PEAK VIEW RD	69TH DR	69TH DR	96	Excellent
PEAK VIEW RD	70TH AV	70TH DR	80	Very Good
PEAK VIEW RD	70TH DR	70TH LN	82	Very Good
PEAK VIEW RD	EOP	68TH LN	86	Excellent
PEORIA AV	69TH AV	71ST AV	76	Very Good
PEORIA AV	71ST AV	72ND AV	78	Very Good
PEORIA AV	72ND AV	72ND DR	77	Very Good
PEORIA AV	72ND DR	73RD DR	72	Very Good
PEORIA AV	73RD DR	75TH AV	71	Very Good
PEORIA AV	75TH AV	76TH DR	72	Very Good
PEORIA AV	76TH DR	77TH AV	76	Very Good
PEORIA AV	77TH AV	79TH AV	78	Very Good
PEORIA AV	79TH AV	COTTON CROSSING	70	Very Good
PEORIA AV	80TH DR	81ST AV	71	Very Good
PEORIA AV	80TH LN	80TH DR	67	Good
PEORIA AV	81ST AV	MARKET ST	70	Very Good
PEORIA AV	83RD AV	GRAND AV	39	Poor
PEORIA AV	83RD AV	83RD AV	69	Good
PEORIA AV	84TH AV	85TH AV	42	Marginal
PEORIA AV	85TH AV	CHERRY LN	38	Poor
PEORIA AV	87TH AV	88TH DR	46	Marginal
PEORIA AV	88TH DR	89TH AV	40	Marginal
PEORIA AV	89TH AV	PEORIA AV	40	Marginal
PEORIA AV	90TH AV	91ST AV	55	Fair
PEORIA AV	91ST AV	EOP	50	Fair
PEORIA AV	95TH AV	96TH AV	24	Poor
PEORIA AV	96TH AV	96TH AV	36	Poor

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
PEORIA AV	96TH AV	EOP	41	Marginal
PEORIA AV	98TH AV	98TH DR	44	Marginal
PEORIA AV	98TH DR	EOP	44	Marginal
PEORIA AV	CHERRY LN	87TH AV	40	Marginal
PEORIA AV	EOP	98TH AV	46	Marginal
PEORIA AV	EOP	95TH AV	48	Marginal
PEORIA AV	EOP	69TH AV	62	Good
PEORIA AV	GRAND AV	84TH AV	45	Marginal
PEORIA AV	MARKET ST	83RD AV	66	Good
PEORIA AV	PEORIA AV	90TH AV	42	Marginal
PEORIA FR	71ST AV	72ND AV	72	Very Good
PEORIA FR	72ND AV	73RD DR	69	Good
PERSHING AV	71ST AV	71ST DR	42	Marginal
PERSHING AV	71ST DR	73RD AV	63	Good
PERSHING AV	73RD AV	73RD DR	53	Fair
PERSHING AV	73RD DR	74TH LN	51	Fair
PERSHING AV	75TH DR	75TH LN	51	Fair
PERSHING AV	75TH LN	PERSHING AV	57	Fair
PERSHING AV	76TH DR	77TH AV	48	Marginal
PERSHING AV	77TH DR	PERSHING AV	59	Fair
PERSHING AV	78TH DR	79TH AV	51	Fair
PERSHING AV	79TH AV	79TH DR	49	Marginal
PERSHING AV	79TH DR	80TH AV	60	Good
PERSHING AV	80TH AV	WILLOW AV	56	Fair
PERSHING AV	83RD AV	84TH AV	68	Good
PERSHING AV	84TH AV	85TH AV	66	Good
PERSHING AV	85TH AV	87TH AV	66	Good
PERSHING AV	91ST DR	PLAZA DEL RIO BL	96	Excellent
PERSHING AV	EOP	SURREY AV	56	Fair
PERSHING AV	PERSHING AV	EOP	39	Poor

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
PERSHING AV	PERSHING AV	EOP	42	Marginal
PERSHING AV	PERSHING AV	76TH DR	45	Marginal
PERSHING AV	PERSHING AV	78TH DR	47	Marginal
PERSHING AV	PERSHING AV	EOP	49	Marginal
PERSHING AV	PERSHING AV	PERSHING AV	51	Fair
PIERSON RD	JOSIE DR	MICHAEL DR	80	Very Good
PIERSON RD	MICHAEL DR	PALM TREE DR	80	Very Good
PIERSON RD	SACK DR	JOSIE DR	77	Very Good
PINNACLE PEAK RD	71ST AV	PINNACLE PEAK RD	70	Very Good
PINNACLE PEAK RD	79TH AV	PINNACLE PEAK RD	78	Very Good
PINNACLE PEAK RD	81ST AV	82ND DR	73	Very Good
PINNACLE PEAK RD	82ND DR	83RD AV	71	Very Good
PINNACLE PEAK RD	EOP	PINNACLE PEAK RD	75	Very Good
PINNACLE PEAK RD	PINNACLE PEAK RD	PINNACLE PEAK RD	60	Good
PINNACLE PEAK RD	PINNACLE PEAK RD	PINNACLE PEAK RD	65	Good
PINNACLE PEAK RD	PINNACLE PEAK RD	73RD AV	66	Good
PINNACLE PEAK RD	PINNACLE PEAK RD	81ST AV	74	Very Good
PINNACLE PEAK RD	PINNACLE PEAK RD	107TH AV	85	Excellent
PINNACLE VISTA DR	91ST DR	91ST LN	87	Excellent
PINNACLE VISTA DR	91ST LN	CIBOLA VISTA DR	94	Excellent
PINNACLE VISTA DR	99TH AV	SILVERADO RANCH RD	96	Excellent
PINNACLE VISTA DR	CIBOLA VISTA DR	LAKE PLEASANT PW	80	Very Good
PINNACLE VISTA DR	HIGUERA DR	WESTWING PW	77	Very Good
PINNACLE VISTA DR	WESTWING PW	90TH LN	80	Very Good
PIUTE AV	108TH AV	CIMARRON DR	74	Very Good
PIUTE AV	88TH AV	88TH DR	68	Good
PIUTE AV	88TH AV	EOP	69	Good
PIUTE AV	88TH DR	COUNTRY CLUB PW	61	Good
PLANADA LN	81ST AV	PASEO VERDE LN	88	Excellent
PLANADA LN	PASEO VERDE LN	PASEO LAREDO LN	89	Excellent



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
PLAZA DEL RIO BL	93RD AV	WOOD DR	60	Good
PLAZA DEL RIO BL	94TH DR	DREYFUS DR	51	Fair
PLAZA DEL RIO BL	DREYFUS DR	93RD AV	54	Fair
PLAZA DEL RIO BL	PLAZA DEL RIO BL	THUNDERBIRD RD	55	Fair
PLAZA DEL RIO BL	PLAZA DEL RIO BL	PLAZA DEL RIO BL	55	Fair
PLAZA DEL RIO BL	WOOD DR	PLAZA DEL RIO BL	54	Fair
PLEASANT VALLEY DR	JOMAX RD	EOP	86	Excellent
PLUM RD	91ST AV	EOP	88	Excellent
PLUM RD	EOP	SIERRA SKY DR	80	Very Good
PLUM RD	EOP	91ST AV	86	Excellent
POINSETTIA DR	EOP	82ND DR	68	Good
PONTIAC DR	104TH AV	104TH DR	69	Good
PONTIAC DR	81ST LN	82ND AV	75	Very Good
PONTIAC DR	82ND AV	82ND LN	75	Very Good
PONTIAC DR	83RD DR	83RD LN	78	Very Good
PONTIAC DR	83RD LN	84TH AV	81	Very Good
PONTIAC DR	91ST DR	92ND LN	78	Very Good
PONTIAC DR	92ND LN	93RD AV	78	Very Good
PONTIAC DR	93RD AV	93RD LN	77	Very Good
PONTIAC DR	93RD AV	93RD AV	79	Very Good
PONTIAC DR	97TH AV	98TH AV	76	Very Good
PONTIAC DR	98TH AV	98TH LN	76	Very Good
PONTIAC DR	EOP	81ST LN	59	Fair
PONTIAC DR	EOP	104TH AV	72	Very Good
PONTIAC DR	FLETCHER WY	86TH LN	73	Very Good
PORT AU PRINCE LN	73RD AV	74TH LN	77	Very Good
PORT AU PRINCE LN	74TH LN	75TH AV	75	Very Good
PORT AU PRINCE LN	77TH DR	78TH LN	73	Very Good
PORT AU PRINCE LN	78TH LN	79TH AV	49	Marginal
PORT AU PRINCE LN	85TH AV	85TH DR	87	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
PORT AU PRINCE LN	87TH DR	88TH LN	80	Very Good
PORT ROYALE LN	88TH LN	EOP	72	Very Good
PORT ROYALE LN	91ST LN	EOP	72	Very Good
PORT ROYALE LN	EOP	85TH DR	63	Good
PORT ROYALE LN	EOP	87TH LN	69	Good
POTTER DR	101ST DR	POTTER DR	69	Good
POTTER DR	102ND LN	104TH AV	68	Good
POTTER DR	104TH AV	104TH DR	77	Very Good
POTTER DR	104TH LN	106TH AV	77	Very Good
POTTER DR	106TH AV	106TH LN	74	Very Good
POTTER DR	85TH LN	86TH DR	81	Very Good
POTTER DR	86TH DR	EOP	71	Very Good
POTTER DR	87TH DR	88TH DR	76	Very Good
POTTER DR	88TH DR	88TH LN	73	Very Good
POTTER DR	89TH DR	90TH AV	81	Very Good
POTTER DR	91ST AV	91ST DR	76	Very Good
POTTER DR	91ST DR	POTTER DR	81	Very Good
POTTER DR	92ND LN	93RD LN	78	Very Good
POTTER DR	94TH DR	POTTER DR	73	Very Good
POTTER DR	95TH DR	96TH AV	80	Very Good
POTTER DR	96TH AV	96TH LN	81	Very Good
POTTER DR	98TH AV	99TH AV	76	Very Good
POTTER DR	99TH AV	99TH DR	72	Very Good
POTTER DR	99TH DR	99TH LN	56	Fair
POTTER DR	99TH LN	100TH LN	52	Fair
POTTER DR	EOP	101ST DR	59	Fair
POTTER DR	EOP	94TH DR	67	Good
POTTER DR	EOP	POTTER DR	69	Good
POTTER DR	EOP	85TH LN	72	Very Good
POTTER DR	POTTER DR	EOP	53	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
POTTER DR	POTTER DR	101ST LN	54	Fair
POTTER DR	POTTER DR	EOP	72	Very Good
POTTER DR	POTTER DR	94TH LN	76	Very Good
POTTER DR	POTTER DR	92ND LN	78	Very Good
POTTER DR	VENTANA DR	EOP	52	Fair
PRICKLY PEAR TR	EOP	108TH AV	94	Excellent
PUGET AV	104TH AV	104TH LN	90	Excellent
PUGET AV	104TH LN	105TH DR	84	Very Good
PUGET AV	105TH DR	105TH LN	88	Excellent
PUGET AV	109TH AV	109TH AV	37	Poor
PUGET AV	109TH AV	110TH AV	44	Marginal
PUGET AV	112TH AV	114TH AV	54	Fair
PUGET AV	114TH AV	114TH DR	56	Fair
PUGET AV	114TH DR	114TH LN	57	Fair
PUGET AV	86TH DR	PUGET AV	60	Good
PUGET AV	87TH AV	PUGET AV	63	Good
PUGET AV	PUGET AV	EOP	42	Marginal
PUGET AV	PUGET AV	EOP	44	Marginal
PUGET AV	PUGET AV	EOP	47	Marginal
PUGET AV	PUGET AV	87TH AV	48	Marginal
PUGET AV	PUGET AV	EOP	49	Marginal
PUGET AV	PUGET AV	89TH AV	56	Fair
PUGET AV	PUGET AV	EOP	57	Fair
PUGET AV	PUGET AV	PUGET AV	58	Fair
PUGET AV	PUGET AV	PUGET AV	60	Good
PUGET AV	PUGET AV	PUGET AV	60	Good
PURDUE AV	69TH AV	71ST AV	74	Very Good
PURDUE AV	85TH DR	86TH LN	75	Very Good
PURDUE AV	88TH DR	89TH AV	54	Fair
PURDUE AV	89TH AV	90TH LN	49	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
PURDUE AV	92ND DR	93RD DR	71	Very Good
PURDUE AV	94TH DR	EOP	46	Marginal
PURDUE AV	95TH AV	97TH AV	61	Good
PURDUE AV	97TH AV	97TH LN	80	Very Good
QUAIL AV	107TH AV	107TH DR	81	Very Good
QUAIL AV	107TH DR	109TH AV	74	Very Good
QUAIL AV	77TH LN	78TH LN	88	Excellent
QUAIL AV	79TH DR	80TH LN	70	Very Good
QUAIL AV	80TH LN	81ST AV	75	Very Good
QUAIL AV	81ST LN	82ND LN	74	Very Good
QUAIL AV	86TH DR	86TH LN	78	Very Good
QUAIL AV	87TH AV	87TH DR	64	Good
QUAIL AV	87TH DR	QUAIL AV	74	Very Good
QUAIL AV	89TH AV	90TH DR	76	Very Good
QUAIL AV	90TH DR	EOP	75	Very Good
QUAIL AV	91ST DR	92ND AV	82	Very Good
QUAIL AV	92ND AV	92ND DR	79	Very Good
QUAIL AV	92ND LN	EOP	71	Very Good
QUAIL AV	93RD DR	94TH LN	75	Very Good
QUAIL AV	95TH DR	95TH LN	81	Very Good
QUAIL AV	95TH LN	96TH AV	84	Very Good
QUAIL AV	98TH AV	98TH LN	90	Excellent
QUAIL AV	98TH LN	99TH AV	82	Very Good
QUAIL AV	QUAIL AV	EOP	69	Good
QUAIL AV	QUAIL AV	EOP	71	Very Good
QUAIL AV	QUAIL AV	QUAIL AV	72	Very Good
QUAIL AV	QUAIL AV	88TH LN	76	Very Good
QUAIL TRACK DR	83RD GL	HIGH DESERT DR	74	Very Good
QUAIL TRACK DR	84TH DR	85TH DR	83	Very Good
QUAIL TRACK DR	86TH AV	86TH DR	75	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
QUAIL TRACK DR	86TH DR	86TH LN	77	Very Good
QUAIL TRACK DR	86TH LN	WHITEHORN TR	74	Very Good
QUAIL TRACK DR	90TH AV	90TH LN	92	Excellent
QUAIL TRACK DR	91ST DR	CIBOLA VISTA DR	90	Excellent
QUAIL TRACK DR	EOP	93RD AV	82	Very Good
QUINTERO ACCESS NORTH RD	QUINTERO ACCESS SOUTH RD	QUINTERO ACCESS SOUTH RD	68	Good
QUINTERO ACCESS SOUTH RD	QUINTERO ACCESS NORTH RD	QUINTERO ACCESS NORTH RD	65	Good
REALGAR RD	106TH LN	107TH AV	95	Excellent
REALGAR RD	107TH AV	107TH DR	89	Excellent
RED FOX RD	EOP	90TH LN	75	Very Good
RED HAWK DR	71ST AV	71ST DR	78	Very Good
RED HAWK DR	71ST DR	71ST LN	80	Very Good
RED HAWK DR	71ST LN	SONORAN MTN RANCH RD	79	Very Good
RED HAWK DR	73RD AV	73RD DR	84	Very Good
RED HAWK DR	73RD DR	73RD LN	85	Excellent
RED REVO DR	RED REVO DR	RED REVO DR	65	Good
RED REVO DR	RED REVO DR	RED REVO DR	79	Very Good
RED REVO DR	RED REVO DR	RED REVO DR	82	Very Good
RED REVO DR	RED REVO DR	STEED RIDGE	90	Excellent
RED REVO DR	RED REVO DR	RED REVO DR	90	Excellent
RED REVO DR	ROY ROGERS RD	RED REVO DR	79	Very Good
REDBIRD RD	100TH AV	102ND AV	94	Excellent
REDBIRD RD	102ND AV	102ND LN	96	Excellent
REDBIRD RD	90TH AV	90TH LN	90	Excellent
REDBIRD RD	99TH AV	99TH DR	89	Excellent
REDBIRD RD	99TH DR	100TH AV	93	Excellent
REDFIELD RD	69TH DR	71ST AV	71	Very Good
REDFIELD RD	71ST AV	EOP	64	Good
REDFIELD RD	72ND LN	73RD AV	53	Fair
REDFIELD RD	75TH DR	77TH AV	69	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
REDFIELD RD	77TH AV	78TH AV	74	Very Good
REDFIELD RD	78TH DR	79TH AV	77	Very Good
REDFIELD RD	91ST LN	92ND AV	93	Excellent
REDFIELD RD	EOP	EOP	79	Very Good
REMUDA DR	67TH DR	68TH AV	55	Fair
REMUDA DR	68TH LN	69TH AV	74	Very Good
REMUDA DR	69TH AV	69TH LN	73	Very Good
REMUDA DR	72ND AV	72ND DR	67	Good
REMUDA DR	72ND DR	73RD DR	67	Good
REMUDA DR	74TH AV	74TH DR	91	Excellent
REMUDA DR	74TH DR	SADDLEHORN RD	96	Excellent
REMUDA DR	83RD DR	83RD LN	79	Very Good
REMUDA DR	EOP	74TH AV	62	Good
RENO VIEW DR	95TH DR	96TH DR	71	Very Good
RIDGELINE RD	119TH LN	121ST AV	87	Excellent
RIDGELINE RD	121ST AV	122ND DR	92	Excellent
RIDGELINE RD	122ND DR	ANGELO AV	91	Excellent
RIDGELINE RD	68TH AV	EVERGREEN TE	68	Good
RIDGELINE RD	ANGELO AV	SUNRISE POINT	87	Excellent
RIDGELINE RD	EOP	RIDGELINE RD	79	Very Good
RIDGELINE RD	EVERGREEN TE	SONORAN MTN RANCH RD	71	Very Good
RIDGELINE RD	RIDGELINE RD	119TH LN	84	Very Good
RIDGELINE RD	SOMBRERO DR	VISTANCIA BL	88	Excellent
RIDGELINE RD	SUNRISE POINT	SOMBRERO DR	88	Excellent
RIMROCK DR	88TH AV	88TH DR	66	Good
RIMROCK DR	98TH DR	EOP	96	Excellent
RIMROCK DR	EOP	90TH LN	56	Fair
RIMROCK DR	EOP	91ST LN	66	Good
RIO VISTA BL	88TH AV	THUNDERBIRD RD	83	Very Good
RIO VISTA BL	LUDLOW DR	RIO VISTA BL	81	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
RIO VISTA BL	THUNDERBIRD RD	LUDLOW DR	73	Very Good
ROBERTA LN	89TH AV	91ST AV	94	Excellent
ROBERTA LN	EAST END	89TH AV	96	Excellent
ROBERTA LN	EOP	68TH AV	92	Excellent
ROBIN LN	102ND LN	104TH AV	87	Excellent
ROBIN LN	104TH DR	104TH LN	93	Excellent
ROBIN LN	104TH LN	105TH AV	92	Excellent
ROBIN LN	105TH AV	105TH DR	73	Very Good
ROBIN LN	105TH DR	106TH AV	58	Fair
ROBIN LN	107TH AV	107TH DR	66	Good
ROBIN LN	107TH DR	108TH AV	61	Good
ROBIN LN	108TH AV	108TH AV	50	Fair
ROBIN LN	76TH DR	76TH LN	72	Very Good
ROBIN LN	76TH LN	77TH AV	80	Very Good
ROBIN LN	78TH AV	78TH DR	76	Very Good
ROBIN LN	78TH DR	78TH LN	73	Very Good
ROBIN LN	79TH DR	80TH LN	76	Very Good
ROBIN LN	81ST AV	82ND AV	72	Very Good
ROBIN LN	82ND AV	82ND LN	69	Good
ROBIN LN	93RD AV	93RD DR	80	Very Good
ROBIN LN	93RD DR	94TH AV	89	Excellent
ROBIN LN	94TH AV	94TH LN	96	Excellent
ROCK SPRINGS DR	83RD DR	83RD LN	77	Very Good
ROCK SPRINGS DR	83RD LN	SPUR DR	74	Very Good
ROCKWOOD DR	83RD LN	84TH DR	71	Very Good
ROCKWOOD DR	84TH DR	85TH LN	45	Marginal
ROCKWOOD DR	85TH LN	COUNTRY CLUB PW	55	Fair
ROCKWOOD DR	86TH DR	87TH AV	42	Marginal
ROCKWOOD DR	87TH AV	MCRAE WY	47	Marginal
ROCKWOOD DR	COUNTRY CLUB PW	86TH DR	48	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ROCKWOOD DR	LAKEVIEW RD	98TH LN	74	Very Good
ROCKWOOD DR	MCRAE WY	89TH AV	50	Fair
ROOSEVELT ST	81ST AV	ROOSEVELT ST	58	Fair
ROOSEVELT ST	ROOSEVELT ST	83RD AV	61	Good
ROSE GARDEN LN	102ND LN	ROSE GARDEN LN	76	Very Good
ROSE GARDEN LN	104TH DR	107TH AV	78	Very Good
ROSE GARDEN LN	107TH AV	107TH LN	69	Good
ROSE GARDEN LN	107TH LN	109TH AV	68	Good
ROSE GARDEN LN	109TH AV	112TH AV	65	Good
ROSE GARDEN LN	79TH AV	79TH DR	68	Good
ROSE GARDEN LN	79TH DR	80TH DR	73	Very Good
ROSE GARDEN LN	80TH DR	80TH LN	72	Very Good
ROSE GARDEN LN	80TH LN	81ST AV	64	Good
ROSE GARDEN LN	81ST AV	81ST DR	76	Very Good
ROSE GARDEN LN	81ST DR	81ST LN	77	Very Good
ROSE GARDEN LN	81ST LN	81ST LN	78	Very Good
ROSE GARDEN LN	82ND AV	82ND AV	73	Very Good
ROSE GARDEN LN	82ND AV	82ND LN	77	Very Good
ROSE GARDEN LN	86TH DR	87TH AV	78	Very Good
ROSE GARDEN LN	LAKE PLEASANT RD	102ND LN	72	Very Good
ROSE GARDEN LN	ROSE GARDEN LN	104TH DR	78	Very Good
ROSE PILAR CT	84TH DR	MCRAE WY	68	Good
ROSEMONTE DR	83RD LN	84TH DR	75	Very Good
ROSEMONTE DR	84TH DR	85TH LN	55	Fair
ROSEMONTE DR	89TH AV	89TH DR	64	Good
ROSEMONTE DR	89TH DR	89TH LN	63	Good
ROSEMONTE DR	96TH AV	96TH LN	95	Excellent
ROSEMONTE DR	97TH LN	98TH LN	74	Very Good
ROSEMONTE DR	COUNTRY CLUB PW	88TH DR	60	Good
ROSEMONTE DR	EOP	97TH LN	67	Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ROSEWOOD LN	103RD AV	104TH GL	95	Excellent
ROSEWOOD LN	83RD DR	83RD GL	76	Very Good
ROSS AV	101ST AV	101ST DR	56	Fair
ROSS AV	101ST DR	101ST LN	59	Fair
ROSS AV	102ND LN	104TH AV	65	Good
ROSS AV	104TH DR	104TH LN	71	Very Good
ROSS AV	104TH LN	106TH LN	70	Very Good
ROSS AV	79TH AV	79TH DR	75	Very Good
ROSS AV	79TH DR	80TH AV	71	Very Good
ROSS AV	80TH AV	80TH DR	78	Very Good
ROSS AV	81ST DR	81ST LN	73	Very Good
ROSS AV	83RD AV	84TH DR	81	Very Good
ROSS AV	84TH DR	84TH LN	66	Good
ROSS AV	84TH LN	85TH DR	73	Very Good
ROSS AV	87TH DR	88TH DR	75	Very Good
ROSS AV	89TH DR	90TH AV	77	Very Good
ROSS AV	91ST DR	92ND LN	71	Very Good
ROSS AV	92ND LN	93RD LN	77	Very Good
ROSS AV	94TH DR	94TH LN	74	Very Good
ROSS AV	95TH AV	95TH DR	77	Very Good
ROSS AV	95TH DR	ROSS AV	77	Very Good
ROSS AV	96TH DR	96TH LN	79	Very Good
ROSS AV	98TH AV	99TH DR	67	Good
ROSS AV	99TH LN	ROSS AV	59	Fair
ROSS AV	99TH LN	EOP	71	Very Good
ROSS AV	EOP	94TH DR	60	Good
ROSS AV	ROSS AV	EOP	49	Marginal
ROSS AV	ROSS AV	100TH LN	67	Good
ROSS AV	ROSS AV	EOP	71	Very Good
ROSS AV	ROSS AV	96TH DR	76	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
ROWEL RD	107TH DR	107TH LN	96	Excellent
ROWEL RD	67TH DR	68TH DR	66	Good
ROWEL RD	69TH AV	TERRAMAR BL	65	Good
ROWEL RD	84TH AV	84TH DR	87	Excellent
ROWEL RD	86TH DR	86TH LN	83	Very Good
ROWEL RD	86TH LN	EOP	80	Very Good
ROWEL RD	EOP	73RD DR	63	Good
ROWEL RD	EOP	69TH AV	68	Good
ROWEL RD	HIGH DESERT DR	86TH DR	78	Very Good
ROY ROGERS RD	120TH DR	EOP	93	Excellent
ROY ROGERS RD	ROY ROGERS RD	ROY ROGERS RD	85	Excellent
ROY ROGERS RD	ROY ROGERS RD	RED REVO DR	86	Excellent
ROY ROGERS RD	ROY ROGERS RD	ROY ROGERS RD	93	Excellent
ROY ROGERS RD	SKIPPERS AV	ROY ROGERS RD	84	Very Good
ROYAL PALM RD	103RD DR	104TH AV	95	Excellent
ROYAL PALM RD	104TH AV	104TH DR	96	Excellent
ROYAL PALM RD	104TH DR	ROYAL PALM RD	93	Excellent
ROYAL PALM RD	105TH AV	105TH LN	96	Excellent
ROYAL PALM RD	108TH DR	108TH LN	56	Fair
ROYAL PALM RD	109TH DR	110TH DR	72	Very Good
ROYAL PALM RD	111TH LN	112TH AV	73	Very Good
ROYAL PALM RD	87TH AV	87TH DR	77	Very Good
ROYAL PALM RD	87TH DR	88TH AV	78	Very Good
ROYAL PALM RD	88TH AV	88TH LN	79	Very Good
ROYAL PALM RD	89TH AV	89TH DR	54	Fair
ROYAL PALM RD	89TH DR	90TH LN	52	Fair
ROYAL PALM RD	90TH LN	91ST AV	45	Marginal
ROYAL PALM RD	ROYAL PALM RD	EOP	76	Very Good
ROYAL PALM RD	ROYAL PALM RD	105TH AV	90	Excellent
RUE DE LAMOUR	71ST AV	71ST DR	69	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
RUE DE LAMOUR	71ST DR	72ND LN	70	Very Good
RUE DE LAMOUR	73RD AV	73RD DR	65	Good
RUE DE LAMOUR	76TH DR	77TH AV	66	Good
RUE DE LAMOUR	79TH LN	80TH AV	68	Good
RUE DE LAMOUR	80TH AV	80TH DR	60	Good
RUE DE LAMOUR	80TH DR	81ST DR	62	Good
RUE DE LAMOUR	82ND AV	82ND LN	51	Fair
RUE DE LAMOUR	84TH DR	85TH AV	76	Very Good
RUE DE LAMOUR	85TH AV	85TH LN	72	Very Good
RUE DE LAMOUR	85TH LN	86TH AV	65	Good
RUE DE LAMOUR	86TH AV	EOP	75	Very Good
RUE DE LAMOUR	EOP	78TH AV	42	Marginal
RUNION DR	100TH AV	100TH DR	77	Very Good
RUNION DR	103RD DR	104TH DR	67	Good
RUNION DR	105TH AV	106TH LN	58	Fair
RUNION DR	107TH DR	EOP	75	Very Good
RUNION DR	87TH DR	88TH DR	72	Very Good
RUNION DR	88TH DR	88TH LN	73	Very Good
RUNION DR	88TH LN	EOP	63	Good
RUNION DR	89TH DR	90TH LN	75	Very Good
RUNION DR	90TH LN	91ST AV	83	Very Good
RUNION DR	91ST DR	92ND LN	78	Very Good
RUNION DR	93RD AV	93RD LN	86	Excellent
RUNION DR	93RD LN	93RD LN	81	Very Good
RUNION DR	94TH AV	94TH DR	73	Very Good
RUNION DR	94TH DR	94TH LN	79	Very Good
RUNION DR	94TH LN	95TH AV	73	Very Good
RUNION DR	95TH AV	95TH DR	87	Excellent
RUNION DR	95TH DR	96TH LN	82	Very Good
RUNION DR	96TH LN	97TH AV	76	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
RUNION DR	96TH LN	96TH LN	81	Very Good
RUNION DR	97TH AV	98TH AV	80	Very Good
RUNION DR	98TH AV	98TH LN	77	Very Good
RUNION DR	99TH AV	99TH DR	74	Very Good
RUNION DR	99TH DR	100TH AV	78	Very Good
RUNION DR	EOP	VENTANA DR	51	Fair
RUNION DR	VENTANA DR	EOP	51	Fair
RUTH AV	104TH AV	106TH LN	82	Very Good
RUTH AV	107TH AV	107TH DR	45	Marginal
RUTH AV	107TH DR	108TH LN	44	Marginal
RUTH AV	108TH LN	109TH AV	38	Poor
RUTH AV	109TH AV	110TH AV	46	Marginal
RUTH AV	110TH LN	111TH AV	78	Very Good
RUTH AV	112TH AV	114TH AV	67	Good
RUTH AV	83RD DR	RUTH AV	47	Marginal
RUTH AV	85TH AV	87TH AV	52	Fair
RUTH AV	87TH AV	89TH AV	59	Fair
RUTH AV	96TH AV	96TH DR	81	Very Good
RUTH AV	96TH DR	96TH LN	78	Very Good
RUTH AV	EOP	RUTH AV	49	Marginal
RUTH AV	EOP	96TH AV	76	Very Good
RUTH AV	RUTH AV	85TH AV	52	Fair
SACK DR	107TH AV	CARNATION DR	78	Very Good
SACK DR	CARNATION DR	DINERO RD	75	Very Good
SACK DR	DINERO RD	PIERSON RD	70	Very Good
SACK DR	EOP	DINERO RD	80	Very Good
SACK DR	PIERSON RD	109TH AV	72	Very Good
SADDLEHORN RD	107TH LN	108TH LN	76	Very Good
SADDLEHORN RD	67TH DR	68TH DR	65	Good
SADDLEHORN RD	68TH DR	68TH DR	67	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SADDLEHORN RD	71ST DR	72ND AV	71	Very Good
SADDLEHORN RD	72ND AV	72ND DR	85	Excellent
SADDLEHORN RD	72ND DR	73RD AV	75	Very Good
SADDLEHORN RD	EOP	67TH DR	51	Fair
SADDLEHORN RD	EOP	REMUDA DR	95	Excellent
SAHUARO DR	71ST AV	72ND DR	75	Very Good
SAHUARO DR	73RD DR	75TH FR	61	Good
SAHUARO DR	79TH AV	79TH DR	57	Fair
SAHUARO DR	79TH DR	80TH AV	62	Good
SAHUARO DR	80TH AV	80TH LN	51	Fair
SAHUARO DR	87TH AV	88TH DR	51	Fair
SAHUARO DR	EOP	96TH AV	52	Fair
SALSA LN	PASEO LAREDO LN	83RD AV	87	Excellent
SALTER DR	107TH DR	109TH AV	65	Good
SALTER DR	78TH AV	78TH DR	92	Excellent
SALTER DR	78TH LN	GERALDINE DR	81	Very Good
SALTER DR	79TH DR	80TH DR	70	Very Good
SALTER DR	80TH DR	EOP	66	Good
SALTER DR	81ST DR	82ND LN	69	Good
SALTER DR	85TH AV	85TH DR	77	Very Good
SALTER DR	85TH DR	86TH DR	70	Very Good
SALTER DR	86TH DR	86TH LN	73	Very Good
SALTER DR	87TH DR	88TH AV	77	Very Good
SALTER DR	88TH AV	89TH AV	73	Very Good
SALTER DR	89TH AV	90TH LN	79	Very Good
SALTER DR	91ST AV	91ST DR	76	Very Good
SALTER DR	91ST DR	92ND AV	77	Very Good
SALTER DR	92ND AV	92ND LN	84	Very Good
SALTER DR	92ND LN	93RD AV	80	Very Good
SALTER DR	94TH AV	SALTER DR	77	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SALTER DR	98TH DR	98TH LN	84	Very Good
SALTER DR	98TH LN	EOP	85	Excellent
SALTER DR	DESERT STAR LN	106TH LN	74	Very Good
SALTER DR	EOP	SALTER DR	54	Fair
SALTER DR	EOP	SALTER DR	61	Good
SALTER DR	EOP	94TH AV	70	Very Good
SALTER DR	SALTER DR	SALTER DR	78	Very Good
SALTER DR	SALTER DR	95TH AV	80	Very Good
SANDRA TE	88TH AV	EOP	54	Fair
SANDRA TE	89TH AV	91ST AV	55	Fair
SANDRA TE	91ST DR	92ND DR	67	Good
SANDS CT	EOP	85TH AV	50	Fair
SANDS DR	102ND LN	103RD LN	94	Excellent
SANDS DR	103RD LN	104TH AV	80	Very Good
SANDS DR	104TH AV	104TH LN	93	Excellent
SANDS DR	105TH AV	106TH AV	76	Very Good
SANDS DR	106TH AV	106TH LN	71	Very Good
SANDS DR	106TH LN	107TH AV	63	Good
SANDS DR	107TH DR	109TH AV	71	Very Good
SANDS DR	76TH LN	77TH DR	72	Very Good
SANDS DR	79TH AV	79TH DR	74	Very Good
SANDS DR	79TH DR	80TH AV	70	Very Good
SANDS DR	80TH DR	80TH LN	68	Good
SANDS DR	80TH LN	81ST DR	74	Very Good
SANDS DR	93RD AV	94TH AV	91	Excellent
SANDS DR	94TH AV	94TH LN	95	Excellent
SANDS DR	97TH LN	97TH GL	77	Very Good
SANDS DR	98TH DR	98TH LN	92	Excellent
SANDS DR	EOP	102ND LN	92	Excellent
SANDS DR	HILLCREST BL	79TH AV	71	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SANDS DR	SANDS DR	97TH LN	75	Very Good
SANNA CR	92ND DR	93RD AV	80	Very Good
SANNA ST	70TH DR	71ST AV	56	Fair
SANNA ST	73RD AV	73RD DR	74	Very Good
SANNA ST	73RD LN	SANNA ST	61	Good
SANNA ST	79TH AV	79TH DR	81	Very Good
SANNA ST	80TH AV	80TH LN	76	Very Good
SANNA ST	84TH AV	84TH DR	48	Marginal
SANNA ST	84TH DR	85TH AV	55	Fair
SANNA ST	85TH DR	86TH LN	73	Very Good
SANNA ST	89TH AV	EOP	31	Poor
SANNA ST	93RD AV	94TH AV	63	Good
SANNA ST	EOP	89TH AV	42	Marginal
SANNA ST	EOP	SANNA ST	57	Fair
SANNA ST	SANNA ST	75TH AV	62	Good
SHELL DR	86TH AV	EOP	48	Marginal
SCOTLAND AV	91ST AV	SCOTLAND AV	91	Excellent
SCOTLAND AV	92ND DR	EOP	87	Excellent
SCOTLAND AV	MOBILE AV	92ND DR	72	Very Good
SCOTLAND AV	SCOTLAND AV	MOBILE AV	83	Very Good
SELDON LN	106TH LN	107TH AV	85	Excellent
SELDON LN	107TH DR	107TH LN	55	Fair
SELDON LN	110TH AV	110TH DR	54	Fair
SELDON LN	112TH AV	SELDON LN	63	Good
SELDON LN	77TH DR	78TH AV	60	Good
SELDON LN	78TH AV	79TH AV	67	Good
SELDON LN	83RD DR	SELDON LN	51	Fair
SELDON LN	87TH AV	89TH AV	54	Fair
SELDON LN	95TH DR	96TH AV	77	Very Good
SELDON LN	96TH AV	96TH LN	79	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SELDON LN	EOP	SELDON LN	48	Marginal
SELDON LN	EOP	77TH DR	58	Fair
SELDON LN	EOP	SELDON LN	76	Very Good
SELDON LN	ORCHID LN	SELDON LN	78	Very Good
SELDON LN	SELDON LN	85TH AV	49	Marginal
SELDON LN	SELDON LN	114TH AV	57	Fair
SELDON LN	SELDON LN	EOP	69	Good
SELDON LN	SELDON LN	106TH LN	85	Excellent
SEQUOIA DR	88TH AV	88TH DR	54	Fair
SEQUOIA DR	89TH DR	90TH AV	67	Good
SEQUOIA DR	90TH AV	90TH LN	65	Good
SEQUOIA DR	91ST DR	91ST LN	70	Very Good
SHANGRI LA RD	67TH DR	YUCCA ST	50	Fair
SHANGRI LA RD	68TH AV	68TH DR	42	Marginal
SHANGRI LA RD	68TH DR	69TH AV	35	Poor
SHANGRI LA RD	69TH AV	69TH DR	42	Marginal
SHANGRI LA RD	71ST AV	72ND DR	73	Very Good
SHANGRI LA RD	72ND DR	73RD AV	67	Good
SHANGRI LA RD	73RD AV	74TH AV	95	Excellent
SHANGRI LA RD	74TH AV	75TH AV	93	Excellent
SHANGRI LA RD	77TH DR	78TH DR	56	Fair
SHANGRI LA RD	79TH AV	79TH DR	68	Good
SHANGRI LA RD	79TH DR	80TH DR	66	Good
SHANGRI LA RD	81ST DR	82ND AV	63	Good
SHANGRI LA RD	82ND AV	82ND DR	65	Good
SHANGRI LA RD	82ND DR	82ND LN	57	Fair
SHANGRI LA RD	82ND LN	83RD AV	66	Good
SHANGRI LA RD	EOP	SHANGRI LA RD	38	Poor
SHANGRI LA RD	EOP	67TH DR	41	Marginal
SHANGRI LA RD	SHANGRI LA RD	68TH AV	38	Poor



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SHANGRI LA RD	YUCCA ST	SHANGRI LA RD	38	Poor
SHAW BUTTE DR	68TH LN	69TH AV	72	Very Good
SHAW BUTTE DR	69TH AV	70TH AV	66	Good
SHAW BUTTE DR	71ST AV	72ND DR	76	Very Good
SHAW BUTTE DR	72ND DR	EOP	74	Very Good
SHAW BUTTE DR	77TH DR	78TH DR	65	Good
SHAW BUTTE DR	78TH DR	79TH AV	69	Good
SHAW BUTTE DR	79TH DR	80TH AV	60	Good
SHAW BUTTE DR	80TH AV	80TH DR	57	Fair
SHAW BUTTE DR	83RD AV	83RD DR	63	Good
SHAW BUTTE DR	83RD DR	SHAW BUTTE DR	59	Fair
SHAW BUTTE DR	85TH AV	85TH DR	64	Good
SHAW BUTTE DR	85TH DR	86TH LN	61	Good
SHAW BUTTE DR	87TH DR	88TH AV	75	Very Good
SHAW BUTTE DR	88TH AV	89TH AV	72	Very Good
SHAW BUTTE DR	89TH AV	89TH DR	55	Fair
SHAW BUTTE DR	EOP	73RD AV	56	Fair
SHAW BUTTE DR	EOP	76TH LN	62	Good
SHAW BUTTE DR	SHAW BUTTE DR	EOP	45	Marginal
SHAW BUTTE DR	SHAW BUTTE DR	85TH AV	63	Good
SHEENA DR	79TH LN	80TH LN	77	Very Good
SHIFTING SANDS DR	119TH LN	EOP	95	Excellent
SIERRA PINTA DR	109TH DR	110TH AV	70	Very Good
SIERRA PINTA DR	110TH AV	110TH LN	68	Good
SIERRA PINTA DR	86TH DR	87TH AV	65	Good
SIERRA PINTA DR	87TH AV	87TH DR	65	Good
SIERRA PINTA DR	90TH AV	90TH LN	66	Good
SIERRA PINTA DR	92ND AV	93RD LN	78	Very Good
SIERRA PINTA DR	95TH DR	97TH AV	72	Very Good
SIERRA PINTA DR	EOP	90TH AV	51	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SIERRA SKY DR	90TH LN	91ST AV	74	Very Good
SIERRA SKY DR	91ST AV	SIERRA SKY DR	73	Very Good
SIERRA SKY DR	BLACK HILL RD	PLUM RD	82	Very Good
SIERRA SKY DR	PLUM RD	YELLOW BIRD LN	75	Very Good
SIERRA SKY DR	SIERRA SKY DR	EOP	59	Fair
SIERRA SKY DR	WESTWING PW	BLACK HILL RD	78	Very Good
SIERRA SKY DR	YELLOW BIRD LN	90TH LN	78	Very Good
SIERRA ST	67TH DR	68TH AV	63	Good
SIERRA ST	68TH AV	69TH AV	69	Good
SIERRA ST	69TH AV	71ST AV	69	Good
SIERRA ST	71ST AV	73RD AV	62	Good
SIERRA ST	73RD AV	74TH DR	61	Good
SIERRA ST	77TH DR	EOP	57	Fair
SIERRA ST	85TH DR	86TH LN	59	Fair
SIERRA ST	EOP	67TH DR	64	Good
SILVERADO RANCH RD	99TH DR	HEDGE HOG PL	94	Excellent
SILVERADO RANCH RD	BLACK HILL RD	BLUE SKY DR	95	Excellent
SILVERADO RANCH RD	EOP	PINNACLE VISTA DR	92	Excellent
SILVERADO RANCH RD	HEDGE HOG PL	BLACK HILL RD	96	Excellent
SILVERADO RANCH RD	PINNACLE VISTA DR	99TH DR	96	Excellent
SKINNER DR	119TH LN	EOP	84	Very Good
SKINNER DR	ASHBY DR	LONE TREE TR	87	Excellent
SKIPPERS AV	ESSIG WY	SKIPPERS AV	97	Excellent
SKIPPERS AV	ROY ROGERS RD	SKIPPERS AV	96	Excellent
SKIPPERS AV	SKIPPERS AV	ESSIG WY	87	Excellent
SKIPPERS AV	SKIPPERS AV	SKIPPERS AV	93	Excellent
SKIPPERS AV	SKIPPERS AV	STEED RIDGE	94	Excellent
SKIPPING ROCK RD	ALYSSA LN	BUCKHORN TR	92	Excellent
SKIPPING ROCK RD	BUCKHORN TR	SKIPPING ROCK RD	95	Excellent
SKIPPING ROCK RD	EOP	SKIPPING ROCK RD	95	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SKIPPING ROCK RD	GAMBIT TR	SKIPPING ROCK RD	96	Excellent
SKIPPING ROCK RD	HEDGE HOG PL	GAMBIT TR	96	Excellent
SKIPPING ROCK RD	SKIPPING ROCK RD	ALYSSA LN	95	Excellent
SKIPPING ROCK RD	SKIPPING ROCK RD	SKIPPING ROCK RD	95	Excellent
SKIPPING ROCK RD	SKIPPING ROCK RD	YELLOW BIRD LN	96	Excellent
SKIPPING ROCK RD	SKIPPING ROCK RD	SKIPPING ROCK RD	96	Excellent
SKIPPING ROCK RD	SKIPPING ROCK RD	SKIPPING ROCK RD	96	Excellent
SKIPPING ROCK RD	SKIPPING ROCK RD	HEDGE HOG PL	97	Excellent
SKY VIEW WY	WINDROSE DR	89TH AV	79	Very Good
SMOKEY LN	MORNING VISTA DR	NADINE WY	97	Excellent
SMOKEY LN	NADINE WY	MAYBERRY TR	89	Excellent
SOMBRERO DR	STEED RIDGE	RIDGELINE RD	95	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	ASHBY DR	LONE TREE TR	87	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	CALEB RD	ASHBY DR	88	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	CHALFEN BL	MORNING VISTA DR	92	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	DESERT MIRAGE DR	DESERT MIRAGE DR	86	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	DESERT MIRAGE DR	SONORAN MTN RANCH RD	91	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	EAGLE RIDGE LN	RED HAWK DR	87	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	EOP	LIGHTNING LN	93	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	LIGHTNING LN	RIDGELINE RD	90	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	LONE TREE TR	EAGLE RIDGE LN	89	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	MORNING VISTA DR	NADINE WY	85	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	MORNING VISTA DR	CHALFEN BL	89	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	NADINE WY	CALEB RD	88	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	RED HAWK DR	DESERT MIRAGE DR	88	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	RIDGELINE RD	MORNING VISTA DR	91	Excellent
SONORAN MTN RANCH RD	SONORAN MTN RANCH RD	EOP	92	Excellent
SPECKLED GECKO DR	95TH AV	97TH AV	86	Excellent
SPECKLED GECKO DR	97TH AV	97TH LN	93	Excellent
SPECKLED GECKO DR	97TH LN	SPECKLED GECKO DR	88	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SPECKLED GECKO DR	98TH AV	SPECKLED GECKO DR	89	Excellent
SPECKLED GECKO DR	SPECKLED GECKO DR	98TH AV	84	Very Good
SPECKLED GECKO DR	SPECKLED GECKO DR	LAKE PLEASANT PW	90	Excellent
SPECKLED GECKO DR	SPECKLED GECKO DR	SPECKLED GECKO DR	91	Excellent
SPUR DR	100TH AV	101ST LN	96	Excellent
SPUR DR	92ND DR	CIBOLA VISTA DR	91	Excellent
SPUR DR	99TH DR	EOP	92	Excellent
SPUR DR	ROCK SPRINGS DR	EOP	74	Very Good
ST JOHN RD	84TH DR	84TH LN	64	Good
ST JOHN RD	84TH LN	85TH AV	53	Fair
ST JOHN RD	85TH AV	85TH DR	64	Good
ST JOHN RD	85TH LN	86TH AV	63	Good
ST JOHN RD	86TH AV	EOP	47	Marginal
ST JOHN RD	87TH AV	87TH LN	62	Good
ST JOHN RD	87TH LN	89TH AV	62	Good
ST JOHN RD	91ST LN	92ND LN	58	Fair
STADIUM WY	83RD AV	ARROWHEAD FOUNTAINS CENTER DR	69	Good
STAGHORN RD	83RD DR	83RD LN	78	Very Good
STEED RIDGE	SKIPPERS AV	STEED RIDGE	93	Excellent
STEED RIDGE	SOMBRERO DR	STEED RIDGE	83	Very Good
STEED RIDGE	STEED RIDGE	STEED RIDGE	81	Very Good
STEED RIDGE	STEED RIDGE	RED REVO DR	81	Very Good
STEED RIDGE	STEED RIDGE	SOMBRERO DR	92	Excellent
STEED RIDGE	STEED RIDGE	STEED RIDGE	92	Excellent
STONE ST	83RD AV	STONE ST	43	Marginal
STONE ST	STONE ST	EDWARDS ST	37	Poor
SUGAR SAND LN	100TH AV	101ST AV	83	Very Good
SUGAR SAND LN	101ST AV	EOP	89	Excellent
SUGAR SAND LN	99TH AV	100TH AV	95	Excellent
SUNNYSIDE DR	67TH DR	68TH AV	60	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SUNNYSIDE DR	68TH AV	SUNNYSIDE DR	60	Good
SUNNYSIDE DR	69TH AV	71ST AV	63	Good
SUNNYSIDE DR	71ST AV	73RD AV	63	Good
SUNNYSIDE DR	73RD AV	74TH AV	60	Good
SUNNYSIDE DR	74TH AV	74TH DR	69	Good
SUNNYSIDE DR	74TH DR	74TH DR	70	Very Good
SUNNYSIDE DR	74TH DR	75TH AV	90	Excellent
SUNNYSIDE DR	75TH AV	75TH DR	66	Good
SUNNYSIDE DR	75TH DR	75TH LN	64	Good
SUNNYSIDE DR	75TH LN	76TH AV	69	Good
SUNNYSIDE DR	76TH AV	76TH DR	70	Very Good
SUNNYSIDE DR	76TH DR	76TH LN	61	Good
SUNNYSIDE DR	EOP	67TH DR	53	Fair
SUNNYSIDE DR	SUNNYSIDE DR	EOP	57	Fair
SUNNYSIDE DR	SUNNYSIDE DR	69TH AV	58	Fair
SUNNYSLOPE LN	69TH DR	70TH AV	70	Very Good
SUNNYSLOPE LN	70TH AV	70TH DR	67	Good
SUNNYSLOPE LN	70TH DR	71ST AV	66	Good
SUNNYSLOPE LN	71ST AV	73RD AV	76	Very Good
SUNNYSLOPE LN	73RD AV	MISSION LN	69	Good
SUNNYSLOPE LN	84TH AV	85TH AV	53	Fair
SUNNYSLOPE LN	85TH LN	86TH AV	77	Very Good
SUNNYSLOPE LN	89TH AV	EOP	37	Poor
SUNNYSLOPE LN	92ND DR	93RD AV	68	Good
SUNNYSLOPE LN	93RD AV	95TH AV	70	Very Good
SUNNYSLOPE LN	95TH AV	96TH AV	65	Good
SUNNYSLOPE LN	96TH AV	97TH AV	71	Very Good
SUNNYSLOPE LN	97TH AV	97TH DR	73	Very Good
SUNNYSLOPE LN	EOP	SUNNYSLOPE LN	42	Marginal
SUNNYSLOPE LN	EOP	89TH AV	45	Marginal

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SUNNYSLOPE LN	MISSION LN	SUNNYSLOPE LN	78	Very Good
SUNNYSLOPE LN	SUNNYSLOPE LN	74TH DR	76	Very Good
SUNRISE POINT	DESERT MIRAGE DR	SUNRISE POINT	86	Excellent
SUNRISE POINT	EAGLE RIDGE LN	DESERT MIRAGE DR	86	Excellent
SUNRISE POINT	EOP	ESSIG WY	94	Excellent
SUNRISE POINT	ESSIG WY	RIDGELINE RD	85	Excellent
SUNRISE POINT	LONE TREE TR	WHISPERING RIDGE	86	Excellent
SUNRISE POINT	LOWDEN RD	LONE MOUNTAIN PW	83	Very Good
SUNRISE POINT	NADINE WY	SUNSET POINT	86	Excellent
SUNRISE POINT	PALO BREA LN	LOWDEN RD	84	Very Good
SUNRISE POINT	RIDGELINE RD	NADINE WY	84	Very Good
SUNRISE POINT	SUNRISE POINT	PALO BREA LN	83	Very Good
SUNRISE POINT	SUNSET POINT	SUNSET POINT	83	Very Good
SUNRISE POINT	SUNSET POINT	LONE TREE TR	88	Excellent
SUNRISE POINT	WHISPERING RIDGE	EAGLE RIDGE LN	85	Excellent
SUNSET POINT	123RD LN	SUNSET POINT	80	Very Good
SUNSET POINT	DOVE WING WY	123RD LN	80	Very Good
SUNSET POINT	LONE MOUNTAIN PW	DOVE WING WY	89	Excellent
SUNSET POINT	SUNSET POINT	SUNRISE POINT	83	Very Good
SUNSET POINT	SUNSET POINT	SUNRISE POINT	91	Excellent
SURREY AV	71ST DR	73RD DR	62	Good
SURREY AV	75TH AV	75TH DR	48	Marginal
SURREY AV	75TH DR	77TH AV	45	Marginal
SURREY AV	77TH AV	77TH DR	44	Marginal
SURREY AV	77TH DR	79TH AV	46	Marginal
SURREY AV	79TH AV	80TH AV	56	Fair
SURREY AV	83RD DR	84TH LN	60	Good
SURREY AV	EOP	PERSHING AV	50	Fair
SURREY AV	PERSHING AV	71ST AV	74	Very Good
SURREY DR	91ST DR	91ST LN	96	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
SWAYBACK PASS	103RD DR	EOP	94	Excellent
SWAYBACK PASS	107TH AV	SWAYBACK PASS	82	Very Good
SWAYBACK PASS	108TH AV	108TH AV	94	Excellent
SWAYBACK PASS	108TH AV	108TH LN	96	Excellent
SWAYBACK PASS	SWAYBACK PASS	108TH AV	91	Excellent
SWEETWATER AV	69TH AV	EOP	61	Good
SWEETWATER AV	71ST AV	72ND AV	73	Very Good
SWEETWATER AV	72ND AV	72ND DR	69	Good
SWEETWATER AV	72ND DR	73RD AV	73	Very Good
SWEETWATER AV	73RD AV	73RD DR	74	Very Good
SWEETWATER AV	73RD DR	74TH LN	70	Very Good
SWEETWATER AV	74TH LN	75TH AV	69	Good
SWEETWATER AV	75TH AV	75TH DR	59	Fair
SWEETWATER AV	75TH DR	75TH LN	59	Fair
SWEETWATER AV	75TH LN	77TH AV	56	Fair
SWEETWATER AV	77TH AV	78TH DR	52	Fair
SWEETWATER AV	78TH DR	79TH AV	55	Fair
SWEETWATER AV	79TH AV	81ST AV	57	Fair
SWEETWATER AV	81ST AV	83RD AV	49	Marginal
SWEETWATER AV	83RD AV	83RD LN	60	Good
SWEETWATER AV	83RD LN	85TH AV	60	Good
SWEETWATER AV	85TH AV	85TH AV	73	Very Good
SWEETWATER AV	85TH AV	87TH AV	77	Very Good
SWEETWATER AV	87TH AV	87TH LN	93	Excellent
SWEETWATER AV	87TH LN	89TH AV	83	Very Good
SWEETWATER AV	89TH AV	EOP	80	Very Good
SWEETWATER AV	EOP	69TH AV	77	Very Good
SWEETWATER DR	93RD DR	94TH AV	95	Excellent
SYDNEY WY	100TH AV	100TH LN	95	Excellent
SYDNEY WY	EOP	102ND AV	95	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
TARO LN	83RD DR	83RD LN	73	Very Good
TARO LN	90TH DR	90TH LN	55	Fair
TARO LN	91ST DR	91ST LN	96	Excellent
TARO LN	92ND AV	93RD AV	71	Very Good
TARO LN	96TH AV	TARO LN	86	Excellent
TARO LN	97TH LN	EDGEWATER RD	76	Very Good
TARO LN	EOP	85TH LN	60	Good
TARO LN	EOP	TARO LN	91	Excellent
TARO LN	KERRY LN	TARO LN	77	Very Good
TARO LN	TARO LN	97TH LN	81	Very Good
TARO LN	TARO LN	WESCOTT DR	94	Excellent
TERRAMAR BL	73RD DR	DESERT MOON WY	78	Very Good
TERRAMAR BL	74TH AV	73RD DR	77	Very Good
TERRAMAR BL	74TH DR	74TH AV	78	Very Good
TERRAMAR BL	BRILES RD	TETHER TR	78	Very Good
TERRAMAR BL	BRONCO TR	74TH DR	75	Very Good
TERRAMAR BL	BUCKSKIN TR	BUCKSKIN TR	71	Very Good
TERRAMAR BL	BUCKSKIN TR	BRONCO TR	78	Very Good
TERRAMAR BL	CRABAPPLE DR	BUCKSKIN TR	75	Very Good
TERRAMAR BL	DESERT MOON WY	PASO TR	73	Very Good
TERRAMAR BL	HAPPY VALLEY RD	CRABAPPLE DR	71	Very Good
TERRAMAR BL	PASO TR	BRILES RD	77	Very Good
TERRAMAR BL	ROWEL RD	JOMAX RD	74	Very Good
TERRAMAR BL	TETHER TR	ROWEL RD	75	Very Good
TESSMER RD	112TH AV	107TH AV	96	Excellent
TETHER TR	67TH DR	68TH DR	72	Very Good
TETHER TR	68TH LN	69TH AV	62	Good
TETHER TR	69TH AV	69TH LN	64	Good
TETHER TR	73RD AV	73RD DR	63	Good
TETHER TR	73RD DR	74TH LN	71	Very Good



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
TETHER TR	84TH AV	EDGE WILD DR	78	Very Good
TETHER TR	BRILES RD	73RD AV	62	Good
TETHER TR	EDGE WILD DR	85TH DR	76	Very Good
TETHER TR	TERRAMAR BL	BRILES RD	60	Good
THUNDERBIRD RD	69TH DR	70TH AV	82	Very Good
THUNDERBIRD RD	70TH AV	71ST AV	79	Very Good
THUNDERBIRD RD	71ST AV	71ST LN	79	Very Good
THUNDERBIRD RD	71ST LN	73RD AV	70	Very Good
THUNDERBIRD RD	73RD AV	75TH AV	62	Good
THUNDERBIRD RD	73RD AV	73RD AV	74	Very Good
THUNDERBIRD RD	75TH AV	77TH AV	69	Good
THUNDERBIRD RD	77TH AV	78TH AV	68	Good
THUNDERBIRD RD	78TH AV	79TH AV	77	Very Good
THUNDERBIRD RD	79TH AV	80TH DR	71	Very Good
THUNDERBIRD RD	80TH DR	83RD AV	70	Very Good
THUNDERBIRD RD	83RD AV	EOP	68	Good
THUNDERBIRD RD	91ST AV	PLAZA DEL RIO BL	78	Very Good
THUNDERBIRD RD	93RD AV	THUNDERBIRD RD	73	Very Good
THUNDERBIRD RD	94TH DR	EOP	72	Very Good
THUNDERBIRD RD	EOP	88TH AV	67	Good
THUNDERBIRD RD	EOP	69TH DR	75	Very Good
THUNDERBIRD RD	PLAZA DEL RIO BL	93RD AV	79	Very Good
THUNDERBIRD RD	RIO VISTA BL	91ST AV	74	Very Good
THUNDERBIRD RD	THUNDERBIRD RD	RIO VISTA BL	63	Good
THUNDERBIRD RD	THUNDERBIRD RD	94TH DR	75	Very Good
TIERRA BUENA LN	75TH AV	76TH AV	76	Very Good
TIERRA BUENA LN	76TH AV	76TH LN	82	Very Good
TIERRA BUENA LN	76TH AV	76TH AV	83	Very Good
TIERRA BUENA LN	76TH LN	77TH AV	73	Very Good
TIERRA BUENA LN	77TH AV	TIERRA BUENA LN	72	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
TIERRA BUENA LN	78TH AV	78TH DR	75	Very Good
TIERRA BUENA LN	78TH DR	78TH LN	78	Very Good
TIERRA BUENA LN	78TH LN	79TH AV	62	Good
TIERRA BUENA LN	86TH DR	87TH AV	66	Good
TIERRA BUENA LN	87TH AV	TIERRA BUENA LN	58	Fair
TIERRA BUENA LN	89TH AV	90TH AV	52	Fair
TIERRA BUENA LN	EOP	TIERRA BUENA LN	37	Poor
TIERRA BUENA LN	TIERRA BUENA LN	EOP	46	Marginal
TIERRA BUENA LN	TIERRA BUENA LN	88TH DR	59	Fair
TIERRA BUENA LN	TIERRA BUENA LN	78TH AV	79	Very Good
TIERRA DEL RIO BL	DESERT SPOON DR	TIERRA DEL RIO BL	84	Very Good
TIERRA DEL RIO BL	EL CORTEZ PL	DESERT SPOON DR	76	Very Good
TIERRA DEL RIO BL	HAPPY VALLEY PW	EL CORTEZ PL	74	Very Good
TIERRA DEL RIO BL	TIERRA DEL RIO BL	JOMAX PW	81	Very Good
TONOPAH DR	103RD DR	104TH DR	71	Very Good
TONOPAH DR	105TH AV	EOP	43	Marginal
TONOPAH DR	107TH DR	108TH LN	79	Very Good
TONOPAH DR	108TH LN	VENTANA DR	72	Very Good
TONOPAH DR	109TH LN	TONOPAH DR	58	Fair
TONOPAH DR	79TH DR	81ST AV	76	Very Good
TONOPAH DR	81ST AV	81ST DR	81	Very Good
TONOPAH DR	81ST DR	EOP	72	Very Good
TONOPAH DR	82ND AV	82ND LN	71	Very Good
TONOPAH DR	86TH LN	87TH AV	73	Very Good
TONOPAH DR	87TH AV	87TH LN	73	Very Good
TONOPAH DR	87TH LN	EOP	72	Very Good
TONOPAH DR	89TH DR	89TH LN	75	Very Good
TONOPAH DR	89TH LN	90TH LN	73	Very Good
TONOPAH DR	90TH LN	91ST AV	73	Very Good
TONOPAH DR	93RD AV	93RD DR	74	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
TONOPAH DR	94TH AV	95TH AV	73	Very Good
TONOPAH DR	95TH AV	96TH LN	81	Very Good
TONOPAH DR	97TH AV	98TH AV	73	Very Good
TONOPAH DR	98TH AV	98TH LN	69	Good
TONOPAH DR	98TH LN	99TH AV	46	Marginal
TONOPAH DR	99TH DR	100TH AV	68	Good
TONOPAH DR	EOP	82ND AV	70	Very Good
TONOPAH DR	MOHAWK LN	109TH LN	50	Fair
TONOPAH DR	TONOPAH DR	VENTANA DR	62	Good
TONTO LN	109TH AV	EOP	56	Fair
TONTO LN	110TH DR	110TH LN	62	Good
TONTO LN	82ND AV	82ND DR	77	Very Good
TONTO LN	83RD DR	WESTBROOK DR	67	Good
TONTO LN	91ST DR	EOP	64	Good
TONTO LN	92ND AV	93RD DR	74	Very Good
TONTO LN	94TH DR	95TH AV	75	Very Good
TONTO LN	98TH AV	98TH DR	95	Excellent
TONTO LN	98TH DR	98TH LN	87	Excellent
TONTO LN	EDGEWATER RD	94TH DR	69	Good
TONTO LN	EDGEWATER RD	98TH AV	86	Excellent
TONTO LN	EOP	91ST DR	59	Fair
TONTO LN	EOP	110TH DR	69	Good
TONTO LN	MARCO POLO RD	82ND AV	85	Excellent
TONTO LN	MARCO POLO RD	MARCO POLO RD	87	Excellent
TONY CT	89TH DR	90TH AV	69	Good
TONY CT	90TH AV	90TH LN	76	Very Good
TOPEKA DR	88TH AV	COUNTRY CLUB PW	49	Marginal
TOPEKA DR	89TH LN	EOP	46	Marginal
TOPEKA DR	91ST LN	LAKEVIEW RD	83	Very Good
TOPEKA DR	92ND AV	EOP	65	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
TOPEKA DR	COUNTRY CLUB PW	89TH LN	57	Fair
TOPEKA DR	EOP	91ST LN	95	Excellent
TOPEKA DR	VILLAGE PW	85TH LN	62	Good
TOWNLEY AV	85TH AV	TOWNLEY AV	60	Good
TOWNLEY AV	86TH DR	87TH AV	62	Good
TOWNLEY AV	87TH AV	89TH AV	64	Good
TOWNLEY AV	GOLDEN LN	114TH AV	63	Good
TOWNLEY AV	TOWNLEY AV	EOP	46	Marginal
TOWNLEY AV	TOWNLEY AV	EOP	49	Marginal
TOWNLEY AV	TOWNLEY AV	TOWNLEY AV	59	Fair
TOWNLEY AV	TOWNLEY AV	86TH DR	61	Good
TROY ST	83RD DR	84TH AV	76	Very Good
TROY ST	84TH AV	85TH AV	66	Good
TUMBLEWOOD DR	74TH DR	75TH AV	64	Good
TUMBLEWOOD DR	75TH LN	76TH AV	77	Very Good
TUMBLEWOOD DR	77TH AV	78TH AV	76	Very Good
TUMBLEWOOD DR	86TH DR	87TH AV	68	Good
TUMBLEWOOD DR	87TH AV	89TH AV	48	Marginal
TUMBLEWOOD DR	89TH AV	89TH DR	50	Fair
TUMBLEWOOD DR	89TH DR	90TH AV	42	Marginal
TUMBLEWOOD DR	90TH AV	91ST AV	44	Marginal
TUMBLEWOOD DR	91ST AV	91ST DR	71	Very Good
TUMBLEWOOD DR	91ST DR	EOP	66	Good
TUMBLEWOOD DR	EOP	74TH DR	65	Good
TUMBLEWOOD DR	EOP	77TH AV	67	Good
TUMBLEWOOD DR	EOP	75TH LN	71	Very Good
TURQUOISE AV	67TH DR	69TH AV	55	Fair
TURQUOISE AV	69TH AV	71ST AV	59	Fair
TURQUOISE AV	71ST AV	73RD AV	62	Good
TURQUOISE AV	75TH DR	77TH AV	51	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
TYLER TR	130TH LN	131ST DR	87	Excellent
TYLER TR	131ST DR	131ST LN	95	Excellent
TYLER TR	131ST LN	132ND DR	96	Excellent
TYLER TR	132ND DR	132ND LN	87	Excellent
TYLER TR	133RD AV	CHAPAROSA WY	81	Very Good
TYLER TR	136TH DR	136TH LN	83	Very Good
TYLER TR	136TH LN	137TH AV	86	Excellent
TYLER TR	CHAPAROSA WY	TYLER TR	91	Excellent
TYLER TR	EOP	TYLER TR	75	Very Good
TYLER TR	EOP	138TH AV	92	Excellent
TYLER TR	TYLER TR	134TH DR	96	Excellent
UNION HILLS DR	107TH AV	UNION HILLS DR	47	Marginal
UNION HILLS DR	83RD AV	84TH AV	59	Fair
UNION HILLS DR	84TH AV	COUNTRY CLUB PW	67	Good
UNION HILLS DR	87TH AV	89TH AV	65	Good
UNION HILLS DR	89TH AV	91ST AV	70	Very Good
UNION HILLS DR	91ST AV	UNION HILLS DR	65	Good
UNION HILLS DR	COUNTRY CLUB PW	87TH AV	66	Good
UNION HILLS DR	UNION HILLS DR	111TH AV	50	Fair
UNION HILLS DR	UNION HILLS DR	EOP	71	Very Good
UNION HILLS DR	UNION HILLS DR	WESTBROOK PW	71	Very Good
UNION HILLS DR	WESTBROOK PW	UNION HILLS DR	69	Good
UNNAMED	103RD LN	102ND LN	93	Excellent
UNNAMED	CAMINO DE ORO	NORTH END	93	Excellent
UNNAMED	SKIPPING ROCK RD	UNNAMED	96	Excellent
UNNAMED	SKIPPING ROCK RD	UNNAMED	96	Excellent
UNNAMED	UNNAMED	99TH AV	93	Excellent
UNNAMED	UNNAMED	UNNAMED	95	Excellent
UNNAMED	UNNAMED	104TH GL	95	Excellent
UNNAMED	UNNAMED	UNNAMED	95	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
UNNAMED	UNNAMED	99TH AV	96	Excellent
UTOPIA RD	108TH AV	CIMARRON DR	73	Very Good
UTOPIA RD	110TH AV	110TH DR	78	Very Good
UTOPIA RD	110TH DR	110TH LN	75	Very Good
UTOPIA RD	83RD DR	83RD LN	58	Fair
UTOPIA RD	83RD LN	84TH AV	53	Fair
UTOPIA RD	84TH AV	WESTBROOK DR	43	Marginal
UTOPIA RD	89TH DR	90TH AV	71	Very Good
UTOPIA RD	90TH AV	90TH LN	51	Fair
UTOPIA RD	91ST DR	EOP	62	Good
UTOPIA RD	98TH AV	98TH DR	94	Excellent
UTOPIA RD	98TH DR	EOP	94	Excellent
UTOPIA RD	COUNTRY CLUB PW	89TH DR	61	Good
UTOPIA RD	EDGEWATER RD	98TH AV	86	Excellent
UTOPIA RD	WESTBROOK DR	85TH DR	62	Good
VARNEY RD	79TH DR	80TH AV	59	Fair
VARNEY RD	80TH DR	81ST AV	55	Fair
VARNEY RD	81ST DR	82ND AV	56	Fair
VARNEY RD	82ND AV	82ND DR	54	Fair
VARNEY RD	83RD AV	85TH LN	70	Very Good
VARNEY RD	85TH LN	87TH AV	72	Very Good
VENTANA DR	107TH DR	VENTANA DR	57	Fair
VENTANA DR	108TH LN	108TH LN	54	Fair
VENTANA DR	108TH LN	109TH AV	57	Fair
VENTANA DR	108TH LN	VENTANA DR	62	Good
VENTANA DR	108TH LN	TONOPAH DR	67	Good
VENTANA DR	109TH AV	109TH DR	59	Fair
VENTANA DR	109TH AV	109TH DR	64	Good
VENTANA DR	109TH DR	109TH DR	56	Fair
VENTANA DR	109TH DR	110TH AV	63	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
VENTANA DR	109TH DR	YUKON DR	67	Good
VENTANA DR	110TH AV	VENTANA DR	64	Good
VENTANA DR	110TH AV	110TH DR	70	Very Good
VENTANA DR	110TH AV	110TH AV	70	Very Good
VENTANA DR	110TH DR	POTTER DR	67	Good
VENTANA DR	BURNETT RD	IRMA LN	50	Fair
VENTANA DR	BURNETT RD	IRMA LN	62	Good
VENTANA DR	IRMA LN	107TH DR	59	Fair
VENTANA DR	IRMA LN	POTTER DR	65	Good
VENTANA DR	MOHAWK LN	BURNETT RD	49	Marginal
VENTANA DR	MOHAWK LN	BURNETT RD	60	Good
VENTANA DR	MOHAWK LN	MOHAWK LN	61	Good
VENTANA DR	RUNION DR	MOHAWK LN	57	Fair
VENTANA DR	TONOPAH DR	TONOPAH DR	56	Fair
VENTANA DR	TONOPAH DR	MOHAWK LN	60	Good
VENTANA DR	VENTANA DR	RUNION DR	59	Fair
VENTANA DR	VENTANA DR	108TH LN	60	Good
VENTANA DR	YUKON DR	110TH AV	65	Good
VIA DEL SOL	102ND LN	103RD LN	80	Very Good
VIA DEL SOL	103RD LN	104TH DR	80	Very Good
VIA DEL SOL	105TH AV	106TH AV	78	Very Good
VIA DEL SOL	106TH AV	106TH LN	69	Good
VIA DEL SOL	107TH DR	108TH DR	74	Very Good
VIA DEL SOL	76TH LN	78TH AV	80	Very Good
VIA DEL SOL	78TH AV	78TH DR	75	Very Good
VIA DEL SOL	78TH DR	EOP	64	Good
VIA DEL SOL	79TH AV	80TH AV	76	Very Good
VIA DEL SOL	80TH AV	81ST DR	67	Good
VIA DEL SOL	93RD AV	94TH AV	91	Excellent
VIA DEL SOL	94TH AV	EOP	85	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
VIA DEL SOL	97TH DR	97TH GL	88	Excellent
VIA DEL SOL	98TH AV	98TH DR	93	Excellent
VIA DEL SOL	98TH DR	98TH LN	81	Very Good
VIA DEL SOL	98TH LN	100TH AV	79	Very Good
VIA DEL SOL	EOP	102ND LN	79	Very Good
VIA MONTOYA DR	104TH AV	104TH LN	81	Very Good
VIA MONTOYA DR	105TH AV	106TH AV	61	Good
VIA MONTOYA DR	106TH AV	106TH LN	57	Fair
VIA MONTOYA DR	76TH DR	77TH AV	73	Very Good
VIA MONTOYA DR	77TH AV	77TH DR	76	Very Good
VIA MONTOYA DR	77TH DR	HILLCREST BL	52	Fair
VIA MONTOYA DR	80TH AV	81ST AV	73	Very Good
VIA MONTOYA DR	81ST AV	82ND LN	69	Good
VIA MONTOYA DR	83RD AV	85TH AV	54	Fair
VIA MONTOYA DR	85TH AV	87TH AV	54	Fair
VIA MONTOYA DR	93RD DR	94TH LN	87	Excellent
VIA MONTOYA DR	98TH AV	99TH LN	88	Excellent
VIA MONTOYA DR	99TH LN	100TH LN	87	Excellent
VILLA CHULA	100TH LN	EOP	72	Very Good
VILLA CHULA	102ND AV	103RD LN	78	Very Good
VILLA CHULA	103RD LN	104TH AV	76	Very Good
VILLA CHULA	104TH AV	EOP	73	Very Good
VILLA CHULA	105TH DR	106TH LN	76	Very Good
VILLA CHULA	106TH LN	107TH AV	82	Very Good
VILLA CHULA	87TH DR	88TH DR	54	Fair
VILLA CHULA	89TH AV	90TH AV	53	Fair
VILLA CHULA	90TH AV	EOP	59	Fair
VILLA CHULA	99TH AV	100TH LN	79	Very Good
VILLA CHULA	EOP	87TH DR	61	Good
VILLA CHULA LN	PASEO VERDE LN	PASEO LAREDO LN	86	Excellent



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
VILLA HERMOSA	102ND AV	EOP	75	Very Good
VILLA HERMOSA	105TH DR	106TH AV	74	Very Good
VILLA HERMOSA	87TH DR	EOP	57	Fair
VILLA HERMOSA	88TH DR	89TH AV	62	Good
VILLA HERMOSA	99TH AV	EOP	94	Excellent
VILLA LINDO	81ST DR	82ND LN	95	Excellent
VILLA LINDO	82ND LN	83RD AV	95	Excellent
VILLA RITA DR	83RD DR	83RD LN	68	Good
VILLA RITA DR	87TH AV	87TH DR	65	Good
VILLA RITA DR	87TH DR	88TH AV	67	Good
VILLA RITA DR	88TH DR	89TH AV	74	Very Good
VILLA RITA DR	89TH DR	89TH LN	75	Very Good
VILLA RITA DR	91ST AV	91ST DR	44	Marginal
VILLA RITA DR	91ST DR	92ND LN	71	Very Good
VILLAGE DR	83RD DR	EOP	55	Fair
VILLAGE DR	85TH DR	85TH LN	71	Very Good
VILLAGE DR	86TH AV	EOP	46	Marginal
VILLAGE PW	83RD AV	83RD LN	70	Very Good
VILLAGE PW	83RD LN	WESTBROOK DR	77	Very Good
VILLAGE PW	84TH DR	TOPEKA DR	81	Very Good
VILLAGE PW	85TH LN	KIMBERLY WY	79	Very Good
VILLAGE PW	KIMBERLY WY	COUNTRY CLUB PW	69	Good
VILLAGE PW	TOPEKA DR	85TH LN	82	Very Good
VILLAGE PW	WESTBROOK DR	84TH DR	77	Very Good
VISTANCIA BL	EL MIRAGE RD	VISTANCIA BL	82	Very Good
VISTANCIA BL	HAPPY VALLEY PW	VISTANCIA BL	87	Excellent
VISTANCIA BL	LONE MOUNTAIN RD	WESTLAND RD	84	Very Good
VISTANCIA BL	RIDGELINE RD	WHISPERING RIDGE	90	Excellent
VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	EL MIRAGE RD	79	Very Good
VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	85	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	85	Excellent
VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	RIDGELINE RD	85	Excellent
VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	86	Excellent
VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	LONE MOUNTAIN RD	86	Excellent
VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	VISTANCIA BL	87	Excellent
VISTANCIA BL	WHISPERING RIDGE	VISTANCIA BL	87	Excellent
VOGEL AV	67TH DR	68TH LN	77	Very Good
VOGEL AV	68TH LN	69TH AV	82	Very Good
VOGEL AV	71ST AV	73RD AV	60	Good
VOGEL AV	73RD AV	73RD DR	74	Very Good
VOGEL AV	73RD DR	VOGEL AV	64	Good
VOGEL AV	75TH DR	76TH DR	49	Marginal
VOGEL AV	85TH AV	85TH DR	80	Very Good
VOGEL AV	85TH DR	86TH LN	79	Very Good
VOGEL AV	88TH DR	89TH AV	54	Fair
VOGEL AV	89TH AV	90TH LN	56	Fair
VOGEL AV	92ND DR	93RD DR	70	Very Good
VOGEL AV	93RD DR	93RD LN	72	Very Good
VOGEL AV	93RD LN	94TH AV	73	Very Good
VOGEL AV	94TH AV	94TH DR	67	Good
VOGEL AV	94TH DR	94TH LN	59	Fair
VOGEL AV	95TH AV	97TH AV	58	Fair
VOGEL AV	SUNNYSLOPE LN	70TH AV	58	Fair
VOGEL AV	VOGEL AV	EOP	41	Marginal
VOGEL AV	VOGEL AV	74TH DR	66	Good
VOLTAIRE AV	69TH DR	70TH DR	70	Very Good
VOLTAIRE AV	71ST DR	71ST LN	74	Very Good
VOLTAIRE AV	71ST LN	72ND LN	71	Very Good
VOLTAIRE AV	73RD AV	73RD DR	62	Good
VOLTAIRE AV	80TH DR	81ST AV	70	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
VOLTAIRE AV	81ST AV	81ST DR	73	Very Good
VOLTAIRE AV	82ND AV	82ND LN	55	Fair
VOLTAIRE AV	85TH LN	86TH AV	80	Very Good
VOLTAIRE AV	EOP	78TH AV	47	Marginal
VOLTAIRE AV	EOP	69TH DR	64	Good
VOLTAIRE AV	EOP	73RD AV	67	Good
WACKER RD	79TH AV	79TH LN	48	Marginal
WACKER RD	79TH LN	80TH DR	52	Fair
WACKER RD	80TH DR	81ST DR	53	Fair
WACKER RD	81ST DR	82ND AV	52	Fair
WACKER RD	82ND AV	82ND DR	55	Fair
WACKER RD	82ND DR	82ND LN	74	Very Good
WACKER RD	82ND LN	EMILE ZOLA AV	75	Very Good
WASHINGTON ST	83RD AV	83RD DR	64	Good
WASHINGTON ST	83RD DR	84TH AV	64	Good
WASHINGTON ST	84TH AV	85TH AV	63	Good
WASHINGTON ST	85TH AV	CHERRY LN	96	Excellent
WASHINGTON ST	98TH AV	98TH DR	44	Marginal
WASHINGTON ST	98TH DR	EOP	41	Marginal
WASHINGTON ST	GRAND FR	83RD AV	76	Very Good
WATSON LN	72ND LN	73RD AV	46	Marginal
WATSON LN	77TH AV	EOP	51	Fair
WATSON LN	90TH DR	90TH LN	78	Very Good
WATSON LN	90TH LN	91ST AV	71	Very Good
WATSON LN	91ST DR	91ST LN	95	Excellent
WATSON LN	91ST LN	EOP	73	Very Good
WEDGEWOOD DR	87TH AV	87TH DR	51	Fair
WEDGEWOOD DR	87TH DR	88TH AV	59	Fair
WEDGEWOOD DR	88TH AV	EOP	59	Fair
WEDGEWOOD DR	89TH AV	90TH AV	56	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
WESCOTT DR	83RD DR	83RD LN	68	Good
WESCOTT DR	84TH DR	WESCOTT DR	70	Very Good
WESCOTT DR	87TH DR	87TH LN	51	Fair
WESCOTT DR	88TH DR	89TH AV	69	Good
WESCOTT DR	89TH AV	89TH DR	64	Good
WESCOTT DR	89TH DR	90TH LN	51	Fair
WESCOTT DR	91ST DR	91ST LN	92	Excellent
WESCOTT DR	91ST LN	LAKEVIEW RD	91	Excellent
WESCOTT DR	92ND AV	93RD AV	71	Very Good
WESCOTT DR	96TH AV	96TH LN	96	Excellent
WESCOTT DR	97TH LN	98TH LN	70	Very Good
WESCOTT DR	COUNTRY CLUB PW	88TH DR	53	Fair
WESCOTT DR	EDGEWATER RD	97TH LN	83	Very Good
WESCOTT DR	EOP	WESCOTT DR	58	Fair
WESCOTT DR	LAKEVIEW RD	92ND AV	77	Very Good
WESCOTT DR	WESCOTT DR	KIMBERLY WY	72	Very Good
WESTBROOK DR	86TH DR	87TH DR	88	Excellent
WESTBROOK DR	87TH DR	88TH AV	86	Excellent
WESTBROOK DR	88TH AV	COUNTRY CLUB PW	82	Very Good
WESTBROOK DR	BEHREND DR	86TH DR	85	Excellent
WESTBROOK DR	ORAIBI DR	TONTO LN	78	Very Good
WESTBROOK DR	TONTO LN	WESTBROOK DR	81	Very Good
WESTBROOK DR	UTOPIA RD	UTOPIA RD	84	Very Good
WESTBROOK DR	UTOPIA RD	ORAIBI DR	87	Excellent
WESTBROOK DR	VILLAGE PW	UTOPIA RD	85	Excellent
WESTBROOK PW	91ST AV	91ST LN	73	Very Good
WESTBROOK PW	91ST LN	92ND AV	88	Excellent
WESTBROOK PW	92ND AV	LAKEVIEW RD	78	Very Good
WESTBROOK PW	BEHREND DR	ESCUDA DR	93	Excellent
WESTBROOK PW	EDGEWATER RD	BEHREND DR	89	Excellent

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
WESTBROOK PW	EDGEWATER RD	WESTBROOK PW	90	Excellent
WESTBROOK PW	LAKEVIEW RD	WESTBROOK PW	88	Excellent
WESTBROOK PW	LAKEVIEW RD	EDGEWATER RD	91	Excellent
WESTBROOK PW	UNION HILLS DR	LAKEVIEW RD	72	Very Good
WESTBROOK PW	WESTBROOK PW	WESTBROOK PW	83	Very Good
WESTBROOK PW	WESTBROOK PW	EDGEWATER RD	89	Excellent
WESTLAND RD	127TH DR	128TH AV	92	Excellent
WESTLAND RD	128TH AV	129TH AV	93	Excellent
WESTLAND RD	129TH AV	WESTLAND RD	92	Excellent
WESTLAND RD	CALLE DE BACA	WESTLAND RD	88	Excellent
WESTLAND RD	CREOSOTE DR	WESTLAND RD	91	Excellent
WESTLAND RD	LONE MOUNTAIN RD	CREOSOTE DR	89	Excellent
WESTLAND RD	WESTLAND RD	CALLE DE BACA	89	Excellent
WESTWARD SKIES DR	120TH DR	MINER TR	86	Excellent
WESTWARD SKIES DR	EOP	120TH DR	94	Excellent
WESTWARD SKIES DR	MINER TR	119TH LN	87	Excellent
WESTWING PW	91ST AV	LAKE PLEASANT PW	78	Very Good
WESTWING PW	BLACK ROCK BL	PINNACLE VISTA DR	80	Very Good
WESTWING PW	HIGH DESERT DR	HIGH DESERT DR	77	Very Good
WESTWING PW	HIGH DESERT DR	BLACK ROCK BL	79	Very Good
WESTWING PW	PINNACLE VISTA DR	SIERRA SKY DR	84	Very Good
WESTWING PW	SIERRA SKY DR	91ST AV	83	Very Good
WETHERSFIELD RD	67TH DR	WETHERSFIELD RD	93	Excellent
WETHERSFIELD RD	68TH LN	69TH AV	81	Very Good
WETHERSFIELD RD	71ST DR	71ST LN	48	Marginal
WETHERSFIELD RD	71ST LN	72ND AV	54	Fair
WETHERSFIELD RD	72ND AV	72ND DR	51	Fair
WETHERSFIELD RD	73RD AV	EOP	43	Marginal
WETHERSFIELD RD	77TH DR	78TH AV	51	Fair
WETHERSFIELD RD	78TH AV	78TH DR	58	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
WETHERSFIELD RD	78TH DR	79TH AV	49	Marginal
WETHERSFIELD RD	79TH DR	81ST AV	56	Fair
WETHERSFIELD RD	81ST AV	EOP	51	Fair
WETHERSFIELD RD	82ND AV	82ND DR	63	Good
WETHERSFIELD RD	85TH AV	EOP	55	Fair
WETHERSFIELD RD	85TH LN	86TH LN	68	Good
WETHERSFIELD RD	86TH LN	87TH AV	76	Very Good
WETHERSFIELD RD	87TH DR	88TH DR	71	Very Good
WETHERSFIELD RD	EOP	73RD AV	36	Poor
WETHERSFIELD RD	EOP	79TH DR	47	Marginal
WETHERSFIELD RD	EOP	71ST AV	56	Fair
WETHERSFIELD RD	EOP	85TH AV	59	Fair
WETHERSFIELD RD	EOP	WETHERSFIELD RD	88	Excellent
WETHERSFIELD RD	WETHERSFIELD RD	68TH LN	95	Excellent
WHISPER ROCK TR	130TH LN	131ST AV	91	Excellent
WHISPER ROCK TR	131ST AV	131ST DR	91	Excellent
WHISPER ROCK TR	131ST DR	EOP	77	Very Good
WHISPER ROCK TR	132ND AV	132ND DR	94	Excellent
WHISPER ROCK TR	EOP	130TH LN	81	Very Good
WHISPERING RIDGE	127TH DR	VISTANCIA BL	87	Excellent
WHISPERING RIDGE	SUNRISE POINT	127TH DR	91	Excellent
WHITE FEATHER LN	100TH DR	100TH LN	95	Excellent
WHITE FEATHER LN	100TH LN	102ND LN	96	Excellent
WHITE FEATHER LN	91ST AV	EOP	75	Very Good
WHITE FEATHER LN	99TH DR	99TH LN	83	Very Good
WHITE FEATHER LN	99TH LN	100TH DR	97	Excellent
WHITE FEATHER LN	EOP	99TH DR	94	Excellent
WHITEHORN TR	86TH DR	86TH AV	77	Very Good
WHITEHORN TR	87TH AV	QUAIL TRACK DR	80	Very Good
WHITEHORN TR	BAJADA RD	87TH AV	78	Very Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
WHITEHORN TR	QUAIL TRACK DR	86TH DR	76	Very Good
WHITEHORN WY	107TH DR	107TH LN	94	Excellent
WHITEHORN WY	107TH LN	108TH AV	93	Excellent
WHITEHORN WY	84TH DR	84TH LN	83	Very Good
WHITEHORN WY	84TH LN	85TH DR	89	Excellent
WHITNEY DR	79TH AV	COTTON CROSSING	94	Excellent
WIKIEUP LN	107TH AV	107TH DR	67	Good
WIKIEUP LN	107TH DR	108TH AV	61	Good
WIKIEUP LN	108TH AV	CIMARRON DR	73	Very Good
WIKIEUP LN	110TH AV	110TH DR	71	Very Good
WILLIAMS RD	100TH AV	101ST AV	75	Very Good
WILLIAMS RD	101ST AV	LAKE PLEASANT PW	69	Good
WILLIAMS RD	102ND DR	103RD DR	79	Very Good
WILLIAMS RD	103RD DR	106TH AV	66	Good
WILLIAMS RD	103RD DR	103RD DR	77	Very Good
WILLIAMS RD	106TH AV	107TH AV	62	Good
WILLIAMS RD	106TH AV	106TH AV	65	Good
WILLIAMS RD	107TH AV	108TH AV	95	Excellent
WILLIAMS RD	83RD AV	85TH AV	54	Fair
WILLIAMS RD	85TH AV	87TH AV	58	Fair
WILLIAMS RD	89TH AV	WILLIAMS RD	70	Very Good
WILLIAMS RD	90TH DR	91ST AV	83	Very Good
WILLIAMS RD	91ST AV	93RD AV	93	Excellent
WILLIAMS RD	93RD AV	95TH AV	91	Excellent
WILLIAMS RD	99TH AV	100TH AV	78	Very Good
WILLIAMS RD	LAKE PLEASANT PW	102ND DR	66	Good
WILLIAMS RD	WILLIAMS RD	90TH DR	77	Very Good
WILLOW AV	71ST DR	72ND LN	66	Good
WILLOW AV	72ND LN	73RD AV	48	Marginal
WILLOW AV	73RD AV	74TH LN	52	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
WILLOW AV	74TH LN	75TH AV	51	Fair
WILLOW AV	75TH LN	76TH DR	56	Fair
WILLOW AV	77TH AV	WILLOW AV	46	Marginal
WILLOW AV	79TH DR	80TH DR	51	Fair
WILLOW AV	80TH DR	PERSHING AV	55	Fair
WILLOW AV	82ND DR	EOP	47	Marginal
WILLOW AV	84TH AV	85TH AV	59	Fair
WILLOW AV	85TH AV	87TH AV	64	Good
WILLOW AV	EOP	WILLOW AV	46	Marginal
WILLOW AV	EOP	75TH LN	49	Marginal
WILLOW AV	EOP	71ST AV	64	Good
WILLOW AV	WILLOW AV	78TH DR	51	Fair
WILLOWBROOK DR	83RD DR	COUNTRY CLUB PW	63	Good
WILLOWBROOK DR	87TH DR	87TH LN	70	Very Good
WILLOWBROOK DR	88TH DR	89TH AV	60	Good
WINDROSE DR	71ST AV	72ND AV	46	Marginal
WINDROSE DR	72ND AV	72ND DR	41	Marginal
WINDROSE DR	73RD AV	74TH LN	49	Marginal
WINDROSE DR	75TH DR	77TH AV	60	Good
WINDROSE DR	79TH AV	79TH DR	58	Fair
WINDROSE DR	79TH DR	81ST AV	54	Fair
WINDROSE DR	81ST AV	82ND AV	53	Fair
WINDROSE DR	83RD AV	83RD DR	73	Very Good
WINDROSE DR	83RD DR	83RD LN	70	Very Good
WINDROSE DR	83RD LN	84TH LN	69	Good
WINDROSE DR	85TH AV	85TH DR	82	Very Good
WINDROSE DR	85TH DR	WINDROSE DR	76	Very Good
WINDROSE DR	86TH LN	87TH AV	89	Excellent
WINDROSE DR	87TH DR	88TH DR	76	Very Good
WINDROSE DR	EOP	79TH AV	50	Fair



On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
WINDROSE DR	EOP	85TH AV	59	Fair
WINDROSE DR	WINDROSE DR	EOP	58	Fair
WINDROSE DR	WINDROSE DR	86TH LN	82	Very Good
WINDSOR DR	85TH DR	86TH LN	80	Very Good
WINDSOR DR	87TH AV	87TH DR	76	Very Good
WINDSOR DR	87TH DR	88TH AV	77	Very Good
WINDSOR DR	88TH AV	88TH DR	79	Very Good
WINDSOR DR	89TH AV	EOP	76	Very Good
WIZARD LN	100TH AV	101ST AV	89	Excellent
WIZARD LN	101ST AV	EOP	78	Very Good
WIZARD LN	99TH AV	100TH AV	95	Excellent
WOOD DR	81ST AV	82ND AV	47	Marginal
WOOD DR	82ND AV	EOP	42	Marginal
WOOD DR	85TH AV	EOP	53	Fair
WOOD DR	EOP	82ND AV	47	Marginal
WOOD DR	PLAZA DEL RIO BL	93RD AV	82	Very Good
YEARLING RD	107TH DR	107TH LN	79	Very Good
YEARLING RD	107TH LN	108TH AV	82	Very Good
YEARLING RD	108TH AV	108TH AV	81	Very Good
YEARLING RD	67TH DR	67TH LN	65	Good
YEARLING RD	67TH LN	68TH AV	68	Good
YEARLING RD	68TH AV	68TH DR	75	Very Good
YEARLING RD	LAKE PLEASANT PW	YEARLING RD	92	Excellent
YEARLING RD	YEARLING RD	EOP	91	Excellent
YELLOW BIRD LN	100TH DR	100TH LN	88	Excellent
YELLOW BIRD LN	99TH AV	99TH DR	94	Excellent
YELLOW BIRD LN	99TH DR	100TH DR	89	Excellent
YELLOW BIRD LN	EOP	SIERRA SKY DR	78	Very Good
YUCCA ST	71ST AV	YUCCA ST	72	Very Good
YUCCA ST	72ND DR	YUCCA ST	69	Good

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
YUCCA ST	73RD AV	73RD DR	93	Excellent
YUCCA ST	73RD DR	74TH AV	97	Excellent
YUCCA ST	74TH AV	74TH DR	97	Excellent
YUCCA ST	74TH AV	74TH AV	97	Excellent
YUCCA ST	74TH DR	74TH LN	96	Excellent
YUCCA ST	74TH LN	75TH FR	96	Excellent
YUCCA ST	75TH DR	76TH DR	60	Good
YUCCA ST	76TH DR	EOP	56	Fair
YUCCA ST	77TH AV	77TH DR	52	Fair
YUCCA ST	77TH DR	78TH DR	57	Fair
YUCCA ST	79TH DR	80TH DR	62	Good
YUCCA ST	80TH DR	81ST AV	62	Good
YUCCA ST	81ST AV	81ST DR	71	Very Good
YUCCA ST	81ST DR	82ND AV	65	Good
YUCCA ST	82ND DR	82ND LN	60	Good
YUCCA ST	88TH DR	89TH DR	66	Good
YUCCA ST	89TH DR	91ST AV	60	Good
YUCCA ST	92ND AV	93RD AV	81	Very Good
YUCCA ST	EOP	88TH DR	61	Good
YUCCA ST	SHANGRI LA RD	YUCCA ST	48	Marginal
YUCCA ST	YUCCA ST	EOP	42	Marginal
YUCCA ST	YUCCA ST	69TH DR	48	Marginal
YUCCA ST	YUCCA ST	EOP	65	Good
YUCCA ST	YUCCA ST	EOP	68	Good
YUCCA ST	YUCCA ST	72ND DR	77	Very Good
YUCCA ST	YUCCA ST	73RD AV	77	Very Good
YUKON DR	103RD DR	104TH AV	66	Good
YUKON DR	105TH AV	106TH AV	47	Marginal
YUKON DR	106TH AV	106TH DR	42	Marginal
YUKON DR	106TH AV	106TH AV	54	Fair

On Street	From Street	To Street	Pavement Condition Index (PCI)	Pavement Rating
YUKON DR	106TH DR	106TH LN	42	Marginal
YUKON DR	110TH DR	110TH LN	53	Fair
YUKON DR	79TH DR	80TH AV	76	Very Good
YUKON DR	80TH AV	80TH LN	80	Very Good
YUKON DR	80TH LN	81ST AV	69	Good
YUKON DR	81ST LN	82ND AV	70	Very Good
YUKON DR	89TH DR	90TH LN	80	Very Good
YUKON DR	91ST DR	92ND LN	76	Very Good
YUKON DR	93RD AV	93RD LN	75	Very Good
YUKON DR	97TH AV	98TH AV	80	Very Good
YUKON DR	98TH AV	98TH LN	75	Very Good
YUKON DR	FLETCHER WY	86TH LN	76	Very Good
YUKON DR	VENTANA DR	110TH DR	52	Fair